

NORDISK TIDSSKRIFT
FOR
NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE. Nr. 118

PRØVER MED EN
HÆRDEOVN FOR KULSTOFSTAAL

WILD BARFIELD'S PATENT

FORSØK OG UNDERSØKELSER UTFØRT VED
MARINENS TORPEDO- OG MINEFABRIK
I SAMARBEIDE MED STATENS
RAASTOFSKOMITE

AV

J. BULL

DIREKTØR FOR MARINENS MINEVESEN

MED 6 FIG. I TEXTEN

—
STATENS RAASTOFSKOMITE
PUBLIKATION Nr. 18

KRISTIANIA 1923
I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO.

NORGES STATSPANNER
HOVEDSTYRET

INDHOLD

	Side
Om hærdning i almindelighed	5
Hærdeovner i almindelighed	9
Hærdning med magnetisk indikator	11
Wild-Barfields hærdeovn	12
Betjeningsforskrifter	13
Endel driftsresultater	17
Legerte staal	22
Resumé	24
Summary	24

Om hærdning i almindelighet.

Før de egentlige prøver beskrives skal det teoretiske grundlag for hærdningen af staal ganske kort omtales. En indgaaende teoretisk utredning av dette spørsmål vil selvfølgelig føre altfor vidt. De som ønsker at sætte sig ind i det vil i fagliteraturen kunde finde problemet behandlet kortfattet eller indgaaende praktisk talt efter ønske.

Her skal derfor kun gives en rent skematisk fremstilling af forholdet.

Der maa da skjernes mellem almindelig kulstofstaal og saakaldte legerte staal. Her skal kun i det væsentlige kulstofstaal behandles, d. v. s. staal bestaaende af jern og kul som hovedbestanddele, mens øvrige i staalet befindtlig elementer hovedsagelig maa betragtes som uvaesentlige eller forurensninger.

Staal optrær i flere saakaldte modifikationer som kun er stabile for visse for krystalartene eiendommelige temperaturintervaller.

Disse temperaturintervaller er avhaengige av kulindholdet og er grafisk fremstillet i det saakaldte tilstandsdiagram, fig. 1. Det temperaturomraade hvor overgang eller omvandling fra en krystalart eller modifikation til en anden normalt finder sted, er her skravert.

I forbigaaende skal der pekes paa, at ved ca. 0,85 pct. kul foregaar omvandlingen ved en bestemt temperatur, ca. 685° ved avkjøling, noget over 700° ved opheetning, mens der ellers er et temperaturinterval, der er større jo mere kulindholdet fjerner sig herfra, enten den blir høiere eller lavere.

I alle tilfælder danner 685° den laveste grænse for omvandlingsprocessen under normale forholde og kaldes den eutek-

toidiske temperatur. En legering som svarer til punktet S og altsaa har ca. 0,85 pct. kul, kaldes eutektoidisk, og punktet S i diagrammet kaldes paa lignende maate det eutektoidiske punkt.

Av største vigtighet for forstaaelsen av hærdeproblemet er det at fastholde at omvandlingene kun foregaar eller fuldføres ved de i diagrammet angitte temperaturer naar avkjølingen foregaard forholdsvis *langsamt*. Alt efter den hastighet, hvormed avkjølingen gjennemføres, vil omvandlingene mere eller mindre undertrykkes og kan isaafald senere delvis fortsætte ogsaa ved lavere temperaturer.

Desuten forskyves de i fig. 1 angitte grænser endel opover med stigende ophetningshastighet og nedover med stigende avkjølingshastighet.

Det ved rask avkjøling erholtede produkt sies at befinde sig i en ustabil tilstand, hvorfor det ved første anledning søker at overgaa til den *stabile* tilstand som svarer til den herskende temperatur. Man kan opfatte dette som om staalet befinner sig i en slags krystallografisk spænding, men at de kraetter som søger at overfore kornene til stabile tilstande er for smaa til at utføre omvandlingsprocessen, som er vanskeligere at gjennemføre jo lavere temperaturen er. Økes derimot temperaturen, blir krystallene mere letbevægelige og enhver fagmand vet hvorledes et hærdet staal, som altsaa netop er i ustabil tilstand, ved anløping kan mildnes, tiltrods for at de anvendte temperaturer kan ligge langt under den laveste omvandingstemperatur (685°) — men over almindelig temperatur.

Jo nærmere anløpingstemperaturene ligger de normale omvandingstemperaturer, desto fuldstændigere ophæves de hemmende kraetter og desto fuldstændigere fuldbyrdes overgangen til den stabile tilstand.

Derimot er det ganske utelukket at faa et staal som befinner sig i en *stabil* tilstand til at gjennemgaa nogen omvandringer ved *lavere* temperaturer end de i diagrammet fig. 1 angitte.

Omvandlingen foregaar dels med *jernet* og dels med *kullet*. Jernet overgaar *gradvis* fra den tilstand, det stabilt befinner sig i ved temperaturer høiere end angitt ved linjen *GCSE*, det saakaldte γ -jern, til andre tilstande indenfor hele det skraverte omvandlingsomraade.

Erl kulindholdet mindre end 0,85 pet. gaar jernet over til bløtere modifikationer β - og α -ferrit, mens det med høiere kulgehalt gaar over til en kemisk forbindelse med kullet, til jernkarbid, Fe_3C , eller som det vanligvis kaldes *cementit*.




Fig. 1.

Ved den eutektoidiske temperatur gaar ved alle kulgehalter γ -jern dels over til α -jern og dels til cementit. Det foregaar altid i et bestemt blandingsforhold mellem α -ferrit og cementit, og blandingen optraer tilsyneladende som en egen strukturbestanddel og kaldes i almindelighed *perlit*, et navn som er det tillagt paa grund av den likhet det polert og ætset har med perlemor.

Før cementit dannes, enten det nu foregaar i temperaturomraadet ESK eller i forbindelse med perlittdannelsen (685°), befinner kullet sig fuldstændig *opløst* i γ -jernet.

Hærdet staal faaes som bekjendt, naar de normale omvandlinger ved hurtig avkjøling er mere eller mindre undertrykt.

Av kurven i fig. 1 vil det ogsaa let forstaaes at hærdvansketheten stiger, naar kulindholdet avtar, ti da vokser omvandlingsintervallet, som det derfor blir vanskeligere at komme igjennem dette uten at omvandling i større eller mindre grad finder sted. Desuten utskilles der forholdsvis mere av den bløte ferrit jo lavere kulindholdet er.

Det er videre forstaaelig, at staal med omkr. 0,9 pct. kul let tar fuld hærdsel.

Høst sandsynlig er det ikke mulig helt at undertrykke omvandlingene, og almindelig hærdet staal antas derfor at være et slags mellemprodukt, der gaar under navn av *martensit* eller en blanding av martensit og cementit, hvilken sidste bestanddel er den haardeste av alle de i staal forekommende.

Er derfor kulindholdet høiere end ca. 0,85 pct. er det heller ikke nødvendig eller ønskelig at opheve stalet til temperaturer over kurven *SE*.

Det vil av ovenstaaende fremgaa at for at faa et staal hærdet maa det med kulindhold mindre end 0,85 pct. opvarmes til over den øverste omvandlingsgrænse, angit ved kurven *GCS*, og med høiere kulindhold over den eutektoidiske temperatur, angit ved linjen *SK*.

Hvis det var likegyldig hvor meget disse temperaturgrænser blev overskredet, vilde hærdningsproblemene forholdsvis let, idet man da altid kunde gaa til f.eks. mindst 900° , uanset kulindholdet.

Som bekjendt kan dette ikke gjøres, for at faa et godt resultat, man maa tvert om kun opvarme stalet til den kritiske temperaturgrænse saavidt er overskredet, hvilken temperatur helst ikke bør bibeholdes mere end ganske kort tid. Grunden hertil er at kornene begynder at vokse saasnart omvandlingene er fuldført, idet flere og flere korn slaar sig sammen til et.

Denne proces foregaar med raskt stigende hastighet, efter som temperaturen økes.

Staalet blir derved grovkristallisk og sprødt uten at det blir tilsvarende haardere.

Drives overhetningen for vidt, vil de enkelte korn overtrækkes med et oksydskikt, hvorved kornenes sammenhængskraft yderligere reduceres sterkt. Staalet er da »forbrændt« og kan ikke ved fornyet varmebehandling reddes, hvilket man kan, hvis overhetningen har været mindre drastisk.

Man maa altsaa ved ældre hærdemetoder for hvert enkelt tilfælde kjende den rigtige hædetemperatur og dernæst avgjøre, naar denne netop er indtraadt.

Og vel at merke, det er *staalstykkets* og ikke ovnens temperatur som er avgjørende.

En hvilkensomhelst hærdning med temperaturen som grundlag vil derfor være en kunst, selv om man har hjælpe-midler til at foreta temperaturbestemmelser.

Hærdeovner i almindelighet.

Den enkleste, billigste og til dato meget hyppig anvendte hærdeovn er en almindelig smiesse. Men heller ingen anden ovn stiller større krav til hælderens færdighed og erfaring.

Temperaturbedømmelsen foregaar utelukkende efter glødefarven og stykket kan ikke sees uten at trækkes mere eller mindre ut af ilden.

Ildens temperatur er som oftest langt høiere end den, hvortil stykket ønskes ophetet og kan ikke bestemmes med nogen grad af nøagtighed. Heller ikke kan den holdes nogenlunde konstant.

Et nærmere studium av denne »ovn« vil hurtig lede til at det ikke er forsvarlig at overlate saa meget til en mands skjøn og man kan næsten si følelse, som tilfældet her blir.

Risikoene er for stor i forhold til de værdier som kan ødelægges.

Har man en ovn, hvor temperaturen kan kontrolleres og holdes paa en bestemt høide, blir straks forholdene bedre.

Der findes mange saadanne ovne, men de lider principielt alle af den mangel, at man maa kjende den foreliggende staalsorts analyse eller hædetemperatur, og at det ofte ikke er mulig

at si, naar stykket selv er blit *helt gjennemvarmet* — man ser jo bare overflaten.

Lettest opnaaes formentlig en given temperatur i staalstykket ved at benytte salt- eller blybad.

Dampene fra de fleste salte ved hærdetemperaturer er sundhetsskadelige og tærer sterkt paa alle jerndeles, saaledes at selv tykke kar hurtig spises op, likesom de gjerne kræver stort brændselforbruk.

Blydampene er saa avgjort giftige at blybad i det hele tat ikke burde tillates anvendt til hærdning — knapt nok til anløpning.

Hærdeovn med magnetisk indikator.

Der er i den senere tid bragt paa markedet en hærdeovn, hvor hærdetilstanden ikke bestemmes ved direkte temperaturbedømmelse, men ved staalets *magnetiske* tilstand.

Grundlaget for anvendelsen av dette princip er den omstændighet at jernet eller staalet i den tilstand, som det skal ha for ved avkjøling at kunne hærdes, er helt *umagnetisk*, mens det i den stabile tilstand som svarer til lavere temperaturer er magnetisk.

Dette har selvfølgelig meget länge været kjendt.

Vanskeligheten har ligget i at finne en letvindt og sikker metode til at bestemme netop, naar staalet saavidt er blit fuldstændig magnetisk.

I den engelske Wild-Barfield-ovn, som leveres fra Automatic & Electric Furnaces Ltd., London, repræsentert ved G. Magnus, Kristiania, er problemet ganske vellykket løst, ved at benytte den elektromagnetiske induktionsvirking.

Hvis man f. eks. tar en kobberledning og vikler denne paa en cylinder til en spole, vil der som bekjendt i denne kunde induceres en elektrisk spænding, som igjen sender en strøm gjennem spolen, hvis begge ender forbindes, saa der blir sluttet ledning. Betingelsen herfor er at det antal magnetiske kraftlinjer som omsluttes av polens vindinger *forandres*.

Det spiller ingen rolle om antallet i sig selv er stort eller litet i et givet øieblik, det er *kun* variationen pr. sekund, som er bestemmende.

De magnetiske kraftlinjer kan skaffes enten fra en permanent magnet eller fra en anden spole, hvor igjennem der fra en strømkilde eller «nettet» sendes en elektrisk strøm.

En saadan spole vil frembringe et magnetisk felt som vokser eller avtar i takt med og i forhold til strømstyrken i dens vindinger, se fig. 2.

Her er den spole som tænkes at frembringe det magnetiske felt »primaerspolen« antydet ved P det magnetiske felt eller »kraftlinjerne« ved $m-m$.

Den spole, hvori den elektriske spænding tænkes induceret, »sekundærspolen«, er betegnet med S og voltmetret som er indskudt i dennes strømkreds med V .

Nu kan imidlertid antallet av kraftlinjer $m-m$ ogsaa varieres derved, at man forandrer den magnetiske motstand i feltet, altsaa uten at strømmen i P varieres.

Dette kan gjøres ved at et magnetisk materiale, først og fremst jern, anbringes i eller fjernes fra magnetfeltet.

Det er klart at den samme virkning opnaaes enten man fjerner jernet fra feltet, eller man gjør jernet umagnetisk.

Dette sidste danner i virkeligheten princippet for Wild-Barfields magnetiske indikator.

Primærspolen dannes her av den vikling, som opheter selve ovnsrummet.

Utenom denne er anbragt en ekstraspole, svarende til sekundærspolen, og i hvis strømkreds der staar et ømfindlig voltmeter eller speilgalvanometer.

Det staal som skal hærdes, blir altsaa anbragt i primaer-spolens magnetiske felt, som ogsaa omsluttet av sekundær- eller indikatorspolen.

Når staalet har naadd den temperatur, hvorved omvandlingen begynder, vil det gradvis, gjennem omvandlingsområdet, bli umagnetisk og under hele denne periode forandres (økes)




Fig. 2.

primærfeltets magnetiske motstand, kraftlinjetallet mindskes, d. v. s. der induceres en spænding i indikator-spolen, som har tilfølge at voltmetret gjør et utslag eller en utslagsforandring.

Naar omvandlingen er helt gjennemført blir galvanometret igjen dødt eller stillestaaende og hærdningen kan foregaa.

Det er som man ser i virkeligheten ikke nogen ny opvarmingsmetode, men en ny maate at bestemme, naar hærdetilstanden i stalet er naadd.

Wild-Barfields hærdeovn.

Ledningsskemaet for likestrøm er gjengitt i fig. 3. *H* er tilførselsledninger fra kraftnettet, *S* hovedsikringer og *B* bryter.

F er ovnsrum viklet med hetetraaden *P*, hvori strømstyrken kan reguleres ved hjælp av motstanden *M*.

Utenom hetetraadsviklingen *P* er viklet induktionsviklingen *S* for den magnetiske indikator.

Ledningen til saavel *P* som *S* er ført gjennem hver sin vikling *p* og *s* paa den saakaldte kompensator *C*.

Disse viklinger har en felles jernkjerne *J*, som kan skyves kortere eller lengere ind i spiralerne.

Hensigten med kompensatoren er at forhindre at strømvariationer, som av en eller anden grund optrær i hetetraadsviklingen *P*, skal virke inducerende paa indikatorviklingen *S*. De to viklinger *P* og *p* er nemlig koblet slik i forhold til indikatorviklingerne *S* og *s*, at de inducerede spændinger virker mot hinanden.

Ved hjælp av jernkjernen *J* kan disse gjøres like store og de inducerede spændinger vil derfor ophæve hinanden.

Som det av figuren fremgaar er der i indikatorledningen indskutt et galvanometer *G*.

Galvanometret har et speil, som træffes av lyset fra den 4-volts lampe *A* og denne lysstraale kastes tilbage mot en skala *Sk*, saaledes at en liten bevægelse eller vridning av speilet let *Sk*, saaledes at en liten bevægelse eller vridning av speilet let kan avlæses.

Lampen *A* faar strøm fra hovednettet, og i ledningen er indskutt en regulermotstand *R*, for at man kan gi lampen den rette spænding.

Ledningsskemaet for vekselstrøm er hvad selve ovnen angaaer det samme.

Derimot anvendes der istedenfor speilgalvanometret et almindelig vekselstrøm-instrument, som faar strøm til sit faste felt fra nettet.

Ovnens utseende er vist i fig. 4 og trænger neppe nærmere forklaring utover det paa figuren anførte.




Fig. 3.

Betjeningsforskrifter.

Montering.

Hvis ovnen har været adskilt, monteres den paa følgende maate:

Den ytre trommel med nedre asbestring placeres paa bundplaten.

Den ildfaste trommel med hetetraadsviklingen sættes paa plads saaledes, at den ende som viklingen ligger nærmest kommer lavest. Herunder trædes hetetraadens ender gjennem hullene anbragt i nærheten av klemeskruene.

Ledningerne forbindes til disse.

Rummet mellem ytre og indre trommel fyldes *løst* med det ildfaste pulver.

Øvre asbestring og laak sættes paa.

Hele ovnen løftes op og den ildfaste bundplate skyves paa plads og ovnen sættes ned igjen paa underlaget. Indikatorspolen paasættes, hvis den har været avtavt.

Det paasees at de tykke ledninger paa kompensatoren sættes i serie med hetetraaden og de tynde med ovnens indikatorspole.

Galvanometrets belysningslampe monteres og forbindes som ledningsskemaet viser.

Galvanometret monteres saaledes:

Naar galvanometret skal opstilles efterat ha været transportert, maa den ophængte spole i det lange vertikale messingrør først frigjøres.

Klemskruen for messingskinnen i rørets nederste ende skrues ut.

De to krusede muttere, som holder røret paa plads, skrues ut, hvorefter røret trækkes forsiktig ut og den mutter, som er skrudd paa en pinde i midten av den svingbare spole, skrues ut, saa spolen blir fri.

Røret sættes derpaa forsiktig paa plads, og alle muttere skrues passe haardt til.

Galvanometret vares saaledes ind, at den lille messingpinde blir staaende midt i hullet i traespolen.

Det maa nøie paasees at galvanometrets ophængte spole hænger midt i magnetfeltet og ikke berører magneten eller den centrale pinde.

Lampen opstilles i ca. 1 m. avstand og saaledes, at lyset træffer galvanometerspeilet. Dette vrides ved hjælp av topskruen slik at lyset reflekteres tilbake, saa det træffer skalaens nul-merke.

Til lettelse ved indstillingen kan skalaens lineal ogsaa forskyves.


Lampens linse stilles i fokus saa lysspalten avtegnes skarpt paa linealen.

Galvanometret maa monteres paa et stabilt underlag, helst av marmor eller skifer, en træhylde vil let slaa sig.

Galvanometrets korrekte opstilling kontrolleres fra tid til anden.

Kompensatoren reguleres først efterat ovnen er blit opvarmet til ca. 800°.

Jernkjernen trækkes ut og haandtaket for ovnens regulermotstand bevæges et trin. Utslaget paa skalaen noteres. Kompensatorens forbindelser til indikatorspolen byttes nu om og regulermotstanden bevæges atter et trin og utslaget iagttares.



Wild-Barfield hørdeovn, Nr. 8, R. ca. 1:8,
Fig. 4.

Den forbindelse som gir det *mindste* utslag er den riktig.

Jernkjernen sættes nu ind, og dens stilling justeres saaledes, at der praktisk talt intet utslag faaes om regulermotstanden varieres fra den ene ydergrænse til den anden.

Jernkjernens justering bør i begyndelsen kontrolleres flere gange, og den korrekte stilling faaes først, efterat isolationspulveret er tørret.

De emaljerte spiralledninger fra ovnens indikatorspole maa ikke klippes av men med klemmskruer forbides den ene til kompensatoren den anden til galvnometrets tilledning.

Ovnens temperatur bør ikke overskride 900°.

For at sikre sig herimot bør der anvendes et pyrometer.

Der er ogsaa anbragt sølvtraadssikringer i den øvre ende av ovnsrummet, som automatisk bryter strømmen, hvis temperaturen overskridet ca. 900°, ikke vist paa skissen.

Hærdningen foregaar paa den maate at helst bare et stykke ad gangen hænges ind i ovnen, enten i en kobbertraad eller en tynd jerntraad.

Der maa hertil ikke anvendes større staalmasser, da disse vil kunne paavirke den magnetiske indikator.

Likeledes bør staalet haenge stille, da en bevægelse, særlig op og ned, har indflydelse paa feltstyrken og saaledes paa galvanometerutslaget.

Egentlig skulde man nu intet merkbart utslag faa, før den laveste omvandlingstemperatur blev naadd.

Men galvanometret vil i almindelighet allerede en tid før denne temperatur naaes vise sig »levende«, se kurvene i fig. 5, saaledes at utslaget svinger mellem en viss værdi og nul.

Uregelmæssigheten skyldes tildels at staalets magnetiserbarhet avtar med stigende temperatur, ogsaa førend omvandlingen begynder, litt kan det skyldes unoegentlig justert kompensator, rystelser i underlaget, bevægelse af staalet, andre staaldele i nærheten, lokale overhætninger (i overflaten) o. l.

Under den egentlige omvandlingsperiode, vokser først utslagene merkbart, hvorefter de avtar og gaar mot nul, naar staalet er blit helt umagnetisk.

Man bør nu løfte staalstykket hurtig op og ned. Er galvanometret fremdeles »dødt«, er hærdetilstand naadd, og hærdningen bør utføres efter 2 a 5 sekunders forløp.

Denne smule overhætning bør foretages for at undgaa, at staalets temperatur allerede i luften falder under den øvre omvandlingsgrænse.

Ved vekselstrøm er forholdene noget anderledes.

Med tom ovn justeres kompensatoren saaledes, at intet voltmeterutslag faaes. Hænges der nu ind et staalstykke til hærdning, vil de magnetiske forhold forandres, motstanden bli mindre og, da hetetraaden fører vekselstrøm, vil der straks induceres en spænding i indikatorviklingen saa voltmetret slaar

ut i forhold til staalstykkets magnetiske ledningsevne og dets størrelse.

Men naar staaleet ved omvandlingen begynder at tape sin magnetisme vil utslaget avta og, naar det er blit helt umagnetisk, klar til hærdning, vil utslaget bli nul, idet man da har det samme forhold som om der intet staal var i ovnen.




Fig. 5.

En saadan kurve er skematisk gjengitt øverst i fig. 5. Som nævnt er kun ovnen prøvet for likestrøm, saa nogen kurve fra utført hærdning haves ikke.

Endel driftsresultater.

De i fig. 5 gjengitte utslagskurver er fra praktisk foretagne hærdninger. Utslagenes størrelse er avsat i $\frac{1}{3}$ maalestok vertikalt, tiden horisontalt.

Kurvene viser altsaa, hvorledes galvanometerutslaget varierer med *tiden*, ikke med temperaturen, og regnet fra stykket er hængt ind i ovnen.

Paa figuren er de fornødne data anført.

Man kan let se, hvorledes det hærdede stykkes dimensioner paavirker utslagets størrelse, jo større staalmasse, jo større utslag. At et stort stykke under ellers like forhold tar længere tid end et litet for at naa hærdetemperaturen er ogsaa ganske klart.

Da det kan ha sin interesse at se, hvordan hærdetemperaturen passer med den av staalfabrikantene opgitte og med kurvene i fig. 1 er endel temperaturkurver optat og gjengitt i fig. 6.




Fig. 6.

Der blev i den anledning borret et hul i staalstykket og i dette indsattes isolert heteelementet (sveisepunktet) fra et platin-platinrhodium pyrometer. Herved blev selve stalets indre temperatur maalt.

For Dannemora nr. 5 er saaledes opgit en hærdetemperatur av 785°C ., mens ovnen angav 780° , hvilket passer godt, da denne arbeider med den laveste (og bedste) temperaturgrænse.

Efter 5 min.s forløp sees temperaturkurven at gjøre et knæk og en tid forløpe næsten horisontalt. Samtidig begynder galvanometret at slaa kraftig ut. Se prøve nr. 15 i fig. 5.

Dette indtræder ved ca. 715° , hvilket svarer ganske godt til omvandlingens begyndelse under ophætning, idet temperaturgrænsene, se side 7, forskyves noget opover ved en saavidt hurtig opvarmning, som det her dreier sig om.

At temperaturen stiger langsommere under omvandlingen skriver sig fra at varmen herunder forbrukes til at gjennemføre omsætningerne i staalaet.

Da kulindholdet er ca. 0.6 skulde efter fig. 1 omvandlingen være fuldført ved ca. 740° . De i figuren angitte grænser maa som nævnt ved rask opvarmning forhøjes skjønsmæssig fra 20° til 50° , saaledes at temperaturen 780° maa sies at passe meget godt.

Ved at sammenligne kurvene i fig. 1, 5 og 6 for Dannemora 1 og 4, med samme vegg, vil man finde en lignende sammenhæng.

De mindste stykker, som man har kunnet hærde i den prøvede 5 kw. ovn med et ovnsrum paa ca. 45 cm. længde og 20 cm. diam. er ca. 50 gr. Men da faaes kun utslag ved at bevæge stykket i ovnen.

Det tyngste staalstykke som bekvemt kan haandteres i ovnen, forutsat at dimensionerne ikke umuliggjør det, er ca. 25 kg.

Ved store stykker er galvanometret i bevægelse den hele tid, indtil hærdetemperatur opnaaes, da det blir dødt.

Med fuldt opvarmet ovn og fuld belastning, ca. 5,5 kw. tar det med 25 kg. i ovnen ca. 2 timer før hærdetemperaturen naaes.

Dette gir en kapasitet pr. time paa ca. 12,5 kg.

Firmaet opgir for samme ovn ved 4,2 kw. belastning en kapasitet paa 13,6 kg. altsaa noget gunstigere, men i det store og hele dog overensstemmende med de gjorte erfaringer for de største staalstykker.

Skal mange smaa stykker hærdes hvorved der tapes tid ved ut- og indtagning og ovnens straaling ikke saa effektivt utnyttes maa man regne med lavere kapasitet.

Med stykker paa f. eks. 1 kg. faaes kun ca. 4 kg. pr. time. Dataene kan let tages ut fra kurvene.

Firmaet opgir for sine ovne de i tabel 1 gjengitte omrentlige data.

Der medgaard 1 time for at opvarme ovnen fra kold tilstand til ca. 700° og $1\frac{1}{2}$ time til ca. 850° . Den forudsættes da selvfølgelig tom.

Hetetraadsviklingen som bestaar av vanlig nichrome eller lign. kan ikke paaregnes at staa i det uendelige, idet den litt etter litt »braender op».

Den første vikling som er blit prøvet ved mine- og torpedo-fabrikken holdt saaledes ca. 450 driftstimer, d. v. s. ovnen var i fuldt ophetet tilstand i dette antal timer og ovnen hadde da gjort tjeneste i ca. 1½ aar.

En saadan vikling koster 12 £, hvortil kommer ca. 100 kr. for omvikling, isolation, montering o. lign.

Ovnen har senere været ca. ½ aar i bruk, saaledes at de driftsmæssige prøver ialt har strukket sig over ca. 2 aar.

Der kan paa grundlag av de utførte prøver uttales, at naar man først er blit fortrolig med ovnen og denne betjenes omsorgsfuldt og paapasselig, vil man kunde gjøre regning paa en meget god og sikker hærdning af almindelig kulstofstaal.

Hvorledes den virker for »legerte staal« er nedenfor nærmere omtalt.

Man undgaar overhætning, for svak ophetning og paavirkning af forbrændingsprodukter, der baade kan virke op- og avkullende og fremforalt ved oksydation virke til sterk dannelse af glødeskål. Glødeskål vil man jo gjerne hævde, at man overhodet ikke faar i en elektrisk ovn, og om man end undgaar en saa sterk oksydation, at der direkte fremkaldes glødeskål, er det dog neppe mulig at undgaa enhver overflateoksydation, saaledes at en blankslipt flate holder sig blank. Den vil altid mørkne mere eller mindre.

Man kan nok ved i ovnsrummet at helde nogen draaper olje som forbruker det i rummet værende surstof til sin forbrænding, skaffe sig en nærmest »neutral« ovns-atmosfære.

Men betingelsen herfor er at ovnen og da først og fremst døren er ganske tæt, og dette er iafald umulig at overholde, naar staalstykkene skal ut og ind.

Hertil kommer at staalstykket maa passere fri luft fra ovnen til kjølekarret.

Helt at undgaa anløpning antages derfor ikke gjørlig, men det er heller ikke tvil om, at man kan reducere anløpningen til et minimum og, at det aldrig behøver at gaa rent galt.

Tabel 1.

Ovnens nr.	2R.	3R.	4R.	6R.	8R.	12R.	4LR.	6LR.	8LR.	6LLR.	8LLR.	6E.	8E.	12E.
Indre diameter av ovnrum i cm.	5	7,5	10	15	20	30	10	15	20	15	20	15	20	30
Længde av ovnrum i cm.	33	33	38	44	58	73	89	104	135	166	194	63	94	
Største lengde i cm. som kan hårdes	20	20	20	20	30	60	71	81	117	142	30	40	60	
Spending i Volt	100—	100—	100—	100—	200—	100—	200—	200—	200	200	200	200	200	200
Største kapasitet, kg. pr. time	250	250	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Energiforbruk, Kw.	0,9	1,3	1,7	3,0	4,2	9,5	3,2	5,2	8,4	7,8	12,6	3,5	5,6	12,6
Omtr. pris kr.	70	80	100	120	140	200	130	160	200	200	240	130	160	230

Det blir ens fra gang til gang.

Det anbefales sterkt at anskaffe pyrometer, da man isaaefald har langt mere kontrol og oversigt over hele hærdningsarbeidet.

Hærdeomkostningene pr. kg. haerdet staal kan ikke angives nøyagtig i sin almindelighet. Disse beror først og fremst paa, hvor kontinuerlig ovnen er i drift, arten av det, som skal hærdes, og strømprisen.

De samlede omkostninger vil sammensette sig av strømkostende, forbruk av viking, 1 mands arbeidslon samt forrentning og amortisation.

Legerte staal.

De for tiden kommerscielt anvendte legerte staal indeholder i almindelighet en eller flere av elementene: mangan, silicium, almindelighet en eller flere av elementene: Mangan, silicium, nikkel, krom, wolfram, molybden og vanadium.

Paa lignende maate som ved kul har disse tilsaetninger i almindelighet indflydelse baade paa omvandlingstemperaturene og paa omvandlingshastighetene. Hertil kommer at de ogsaa kan paavirke staaleenes magnetiske egenskaper.

Herav følger at man ikke uten videre kan gaa ut fra, at legerte staal kan hærdes i ovnen, dels kan temperaturen bli høiere end ovnen kan taale, ca. 900°, dels kan det magnetiske princip klikke.

Manganstaal kan hærdes efter samme princip som kulstofstaal, naar manganindholdet ikke overstiger ca. 1,5 pet. Omvandlingen foregaar da noget traegere, saa olje kan anvendes istedenfor vand som kjølemiddel.

Siliciumstaal anvendes sjeldent i haerdet tilstand, men gives i almindelighet, særlig for magnetblik, en grundig utglødning, hvortil ovnens magnetiske indikator ikke er av nogen nytte.

Nikkelstaal kan, forsaaavidt nikkelindholdet ikke er abnormt høit, over ca. 5 pet., hærdes som kulstofstaal. Nikkel virker paa lignende maate som mangan idet omvandlingshastigheten ned sættes, saa olje eller endog luft kan brukes til avkjeling istedenfor vand.

Kromstaal. Rent kromstaal med ca. 1,5 pet. krom brukes bl. a. til kulelagere. Da krom forholdsvis traegt opløses i γ-jernet,

vil følgen være, at hvis man opheter stalet raskt til det umagnetiske stadium og straks avkjøler det, vil ikke kromet være gåaet i opløsning, og man opnaar ikke fuld hærdsel.

Hvis man derimot slaar av strømmen, saasnart det umagnetiske stadium er naaddt og holder stalet paa omtrent den samme temperatur i 2 a 3 minutter vil god hærdning kunne faaes.

Er kromindholdet væsentlig høiere end ovenfor angit, 1,5 pct., er den magnetiske indikator til ingen nytte.

Rustfrit staal, der indeholder ca. 13 pct. krom maa f. eks. opvarmes helt til ca. 950°, eller med andre ord betydelig over det magnetiske stadium.

Wolframstaal. Wolfram nedsætter omvandlingshastigheten og gaar likesom krom forholdsvis langsomt i opløsning.

Den magnetiske indikator kan derfor kun brukes ved lav wolframgehalt, optil ca. 1 pct. Ved høiere wolframtilsætning maa stalet overhetes og, gaar den op i 12 pct. og derover som i hurtigdreiestaal, kan en ophetning helt op til ca. 1300° bli nødvendig. Hertil kan ovnen naturligvis ikke brukes. Omvandlingshastigheten er da saa redusert at man som bekjendt kan avkjøle i luft.

Molybdenstaal opfører sig i det væsentlige som wolframstaal, men molybden høver hærdetemperaturen hurtigere end wolfram, saa den magnetiske indikator ikke faar nogen praktisk betydning for molybdenstaal med over ca. 0,5 pct. mo.

Nikkel-Kromstaal med ca. 1,5 pet. krom og 1,5 til 5 pet. nikkel kan behandles i det væsentlige som kromstaal.

Der bør for de lavere nikkelindhold anvendes oljeavkjøling, for den høiere luft.

Paa lignende maate kan forholdes med en kombination av de øvrige legeringselementer, idet der tages hensyn til det som er nævnt for hver enkelt af dem, naar de optrær alene.

Resumé.

Første avsnit omhandler i korthet de fænomener, som ligger til grund for hærdning af staal, hærdetemperaturer angives og stalets magnetiske forhold forklares i grove træk.

Næste avsnit, side 9, omtaler i korthet princippet for en hærdeovn uten at nærmere detaljer behandles.

Dernæst beskrives side 10 og følgende princippet for en magnetisk indikator for angivelse av hærdetilstanden og paa side 12 og følgende en av Wild-Barfield paa dette princip bygget hærdeovn.

Betjeningsforskrifter og driftsdata ledsaget av eksempler anføres paa 13—20.

Paa side 21 angives de forskjellige dimensioner paa ovner som leveres.

Som resultat av prøverne fremhaives side 20 og 22, at ovnen svarer til forventningene og kan anbefales til kulstofstaal og staal med moderate tilsetninger av forskjellige forædlingselementer.

Til slutning, side 22, omtales ovnens anvendelighet for legerete staal.

Summary.

The first pages are devoted to a brief description of the phenomena upon which the hardening process of steel is based.

Hardening temperatures are quoted and the magnetic conditions in steel are roughly described and explained.

On pages 9—10 the principle of hardening furnaces in general is given without further descriptive particulars.

Pages 10—12 explain the principle of a magnetic detector for finding the correct hardening condition for steel and its application in the Wild-Barfield hardening furnace.

Instructions for use, and results obtained from working conditions are given, pages 13—20.

As result from the tests, pages 20 and 22, it is found that the furnace answers well to the claims made for it and, is recommended for the hardening of carbon steels and alloy steels with moderate additions of alloying elements.

In the last chapter, pages 22 and 23 its adaptability for alloy steels is briefly described.
