

NGU-rapport nr. 88.218

Grunnvann i fjell
Gjennomføring av boringer i
prioriterte områder i Aure kommune

Rapporten er utarbeidet for Aure kommune
Desember 1988

| | | | | | |
|---|--|----------------------------|--|----------------------------|-------------|
| Rapport nr. 88.218 | | ISSN 0800-3416 | | Åpen/Forfattet | |
| Tittel: Grunnvann i fjell Gjennomføring av boringer i prioriterte områder i Aure kommune | | | | | |
| Forfatter: Kari Sand | | | Oppdragsgiver: Aure kommune | | |
| Fylke: Møre og Romsdal | | | Kommune: Aure | | |
| Kartbladnavn (M. 1:250 000) Kristiansund | | | Kartbladnr. og -navn (M. 1:50 000) 1421-I Hemne 1421-II Vinjeøra 1421-III Halså 1421-IV Skardsøy | | |
| Forekomstens navn og koordinater: | | | Sidetall: 24 | | Pris: 110,- |
| Feltarbeid utført: Juni-nov. 1988 | | Rapportdato: 02.01.1989 | | Prosjektnr.: 2386.05.52 | |
| Seksjonssjef <i>Arnt Malme</i> | | | | | |
| Sammendrag: <p>Norges geologiske undersøkelse (NGU) har utført en hydrogeologisk vurdering i Aure kommune. Dette innbefatter 14 boringer, korttidsprøvepumper og vannprøvetaking. I tillegg er kapasiteten forsøkt økt ved hjelp av sprengning.</p> <p>De fleste boringene i kommunen er satt an mot sprekkesoner. Resultatet fra boringene er dårlig (mindre enn 500 l/time). Dette tyder på at de fleste sprekkesonene er gjentettet av mineraler.</p> <p>Generelt kan vanngiverevnen i fjell karakteriseres som dårlig (mindre enn 500 l/time). Imidlertid finnes det sprekkesoner som gir vannmengder omkring 500-3000 l/time.</p> | | | | | |
| Emneord | | Hydrogeologi | | Grunnvann | |
| Vannverk lite | | Prøveboringer | | Berggrunn | |
| Fagrapport | | | | | |

Forord

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har utført en hydrogeologisk vurdering i Aure kommune. Dette innbefatter boringer, korttidsprøvepumper og en vurdering av vannkvaliteten av ialt ni områder. Arbeidet er utført i perioden mai-november 1988. Rapporten framlegges herved.

Norges geologiske undersøkelse
Seksjon for hydrogeologi

Bernt Malme
seksjonssjef

Kari Sand
forsker

Innholdsfortegnelse

| | |
|----------------------|----|
| Sammendrag | 5 |
| Innledning | 6 |
| Vurdering av området | 7 |
| Generelt | 7 |
| Boringer | 8 |
| Korttidsprøvepumping | 8 |
| Kapasitetsøkning | 9 |
| Resultater | 9 |
| Generelt | 9 |
| Kjørsvikbugen | 9 |
| Årvåg | 10 |
| Vihals | 11 |
| Finset | 11 |
| Lesund | 11 |
| Gjerde | 11 |
| Todal | 11 |
| Vågos | 12 |
| Konklusjon | 12 |
| Henvisninger | 13 |

Vedlegg

- Vedlegg 1. Oversiktskart som viser de ulike borlokalitetene i Aure kommune.
- Vedlegg 2. Oversiktskart som viser antatt vanngiverevne i fjell i Aure kommune.
- Vedlegg 3. Oversiktskart som viser de viktigste sprekkesonene i Aure kommune.
- Vedlegg 4. Oversiktskart som viser boringer i fjell i Aure kommune.
- Vedlegg 5. Tabell som viser boringer i fjell. Dyp og vannmengde.
- Vedlegg 6. Vannanalyser.

SAMMENDRAG

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har utført en hydrogeologisk vurdering i Aure kommune. Dette innbefatter 14 boringer, korttidsprøvepumper og vannprøvetaking. I tillegg er kapasiteten forsøkt økt ved hjelp av sprengning.

De fleste boringene i kommunen er satt an mot sprekkesoner. Resultatet fra boringene er dårlig (mindre enn 500 l/time). Dette tyder på at de fleste sprekkesonene er gjentettet av mineraler.

Generelt kan vanngiverevnen i fjell karakteriseres som dårlig (mindre enn 500 l/time). Imidlertid finnes det sprekkesoner som gir vannmengder omkring 500-3000 l/time.

INNLEDNING

Som et ledd i Aure kommunes Hovedplan for vannforsyning har Norges geologiske undersøkelse (NGU) utført en hydrogeologisk vurdering i Aure kommune. Dette har innbefattet boringer, korttidsprøvepumping og vannprøvetaking. I tillegg er kapasiteten forsøkt økt ved hjelp av sprengning i enkelte borhull.

Samarbeidet mellom Aure kommune og NGU er gjennomført etter følgende plan;

- Påvisning av borlokalitet for prøveboringer i fjell (Sand 1986)
- Gjennomføring av prøveboringer og prøvepumping av brønner (Sand 1987)
- Hydrogeologisk vurdering av Aure kommune (Gaut 1987)
- Langtidsprøvepumping av prøveboring (Sand 1988)
- Gjennomføring av boringer i prioriterte områder.

Tidligere undersøkelser har vist at grunnvann i fjell kan være mulig som vannforsyning til flere steder i kommunen (Gaut 1987). I den forbindelse har NGU utført 14 boringer i Aure kommune. Oversiktskart finnes som vedlegg 1.

- DROMNES
- FINSET
- GJERDE
- KJØRSVIKBUGEN
- LESUND
- TODAL
- VIHALS
- VÅGOS
- ÅRVÅGSFJORDEN

Geofysiske undersøkelser ble benyttet for å finne de mest gunstige borlokaliteter ved Dromnes, Finset, Lesund, Vihals og Årvågsfjorden (J.S. Rønning, under bearb.).

Ti boringer ble utført i juni-88, mens fire borhull ble boret i november-88. En korttidsprøvepumping ble utført i august-88. I den forbindelse ble også vannprøver tatt.

Geofysisk borhullslogging ble utført etter boringen (J.S.Rønning under bearb.). Resultater fra dette ble benyttet ved sprengningen.

VURDERING AV OMRÅDET

Generelt

Berggrunnen i Aure kommune består hovedsakelig av gneis (fig 1). Disse bergartene er generelt dårlige vanngivere (mindre enn 500 l/time). Imidlertid finnes det sprekkesoner som ofte vil gi vannmengder mellom 500-2000 l/time. Antatt vanngiverevne i fjell er vist i vedlegg 2. Ved vurderingen av vanngiverevnen i fjell på Ertvågøya er bare data fra Gaut (1987) benyttet. Vedlegg 3 viser de viktigste sprekkesonene (Bering et al., 1986 og Gaut, 1987). Den hydrogeologiske vurderingen er generelt utført ved veg/bebyggelse.



Fig 1. Migmatittisk gneis - en typisk bergart i Aure kommune.

Boringer

De fleste boringene er utført etter forslag fra Gaut (1987). Tabell 1. viser boret dyp for de ulike brønnene. Borhullet ved skytebanen (Årvåg II) ble boret som et ledd i kartleggingen av grunnvannsressursene, og borhullet ved Finset er boret privat. Alle fjorten boringene er utført av NGU.

Oversiktskart som viser plasseringen av registrerte brønner i fjell i Aure kommune finnes som vedlegg 4. Vedlegg 5 viser dyp og vannmengder for disse brønnene.

Korttidsprøvepumping

Borhullene ble prøvepumpet en dag. Resultatet er vist i tabell 1. Vannprøver ble tatt samtidig.

Tabell 1. Grunnvann i fjell. Boret dybde og vannmengde.

| Sted | Vinkel | Retning | Dyp (m) | Kapasitet etter boring (l/time) | Sprengning |
|-------------------|--------|-----------|------------|--|------------|
| Dromnes I | 80 | Sør | 70 | <20 | |
| Dromnes II | 80 | Nord | 70 | <20 | |
| Finset | 90 | | 79 | 120 | |
| Gjerde | 80 | Øst | 100 | 20 | x |
| Kjørsvikbugen I | 70 | Sørøst | 150 | <100 | x |
| Kjørsvikbugen II | 70 | Øst | 100 | 5 | x |
| Kjørsvikbugen III | 90 | | 70 | <500 | |
| Lesund | 80 | Sørsørøst | 100 | <300 | |
| Todal | 70 | Sørsøst | 100 | 20 | x |
| Vihals | 60 | Sør | 100 | 0 | x |
| Vågos | 90 | | 100 | 900 | |
| Årvågsfjorden I | 90 | | 150 | 160 | x |
| Årvågsfjorden II | 90 | | 74 | 3000 | |
| Årvågsfjorden III | 90 | | 82 | 55 | |

Kapasitetsøkning

I november-88 ble seks borhull sprengt for å forsøke og øke kapasiteten (tabell 1). Det ble ikke registrert noen kapasitetsøkning av betydning etter sprengningen.

RESULTATER

Generelt

Boringene viser at bergarten i seg selv gir lite vann, mens borer mot sprekkesoner kan gi større vannmengder. Enkelte sprekkeretninger synes å være vannfylte, mens andre er tette.

Vannprøvene er analysert på en del grunnstoffer ved NGU (vedlegg 6). Resultatene viser at de fleste vannprøvene inneholder partikulært jern. I tillegg har flere av prøvene høye natriumverdier.

De fleste boringene som er utført av NGU gir lite vann. Seks av ti borhull ble derfor sprengt for å forsøke og øke vannmengden. Ingen av disse borhullene fikk en vesentlig kapasitetsøkning etter sprengningen.

Kjørsvikbugen

Det ble boret to borhull ved gården Sollia. Begge disse var skråboringer mot øst, og det var ønskelig å treffe en NNV-lig sprekkesone. Resultatet fra disse boringene var svært dårlig. Det ene hullet har trolig en vannmengde på 100 l/time, mens det andre var nesten tørt. Begge disse borhullene ble sprengt i november-88. Ingen av disse synes å ha fått noen større kapasitetsøkninger etter sprengningen.

Borhullene synes ikke å ha nådd selve sprekkesonen, derfor ble det i november-88 boret en ny brønn midt i sprekkesonen. Borhullet er 70 m dypt, og antatt vannmengde er mindre enn 500 l/time.

Årvåg

Det ble boret tre hull i dette området; ved det planlagte boligfeltet (I), ved skytebanen (II) og ved Fevelen (III). Boringene er plassert i en meget oppsprukket sone (fig 2). Resultatet viser imidlertid at boringen ved boligfeltet (I) gir mye mindre vann enn den ved skytebanen (II). Dette skyldes trolig at sprekkesonen ved boligfeltet er gjentettet av mineraler. Ved prøvepumpingen ga borhull I ved boligfeltet 160 l/time. Vannet har et høyt jerninnhold som skyldes partikler. Natriuminnholdet er litt høyere enn SIFFs anbefalinger (vedlegg 6/side 1). Borhullet ble sprengt, og kommunen har deretter utført en korttidsprøvepumping som ga 75 l/time.



Figur 2. Oppsprukket sone i Årvåg. Bildet er tatt ved riksveg 680 ved grensa til Sør-Trøndelag fylke.

Borhullet ved skytebanen (II) ga 3000 l/time. Vannprøven indikerer god vannkvalitet, bortsett fra et litt høyt mangan- og kalsiuminnhold. Vannet kan karakteriseres som middels hardt (vedlegg 6/side 1).

I november-88 ble det boret et hull til i sprekkesonen i Årvågsfjorden (III). Boret dyp er 82 m. Kommunen har selv prøvepumpet dette, og borhullet gir 55 l/time.

En kilde som finnes i bunnen av Årvågsfjorden er prøvetatt. Antatt kapasitet i november-88 var 600 l/time. Vannprøven indikerer god vannkvalitet (vedlegg 6/side 1).

Vihals

Dette området er en fortsettelse av knusingssonen ved Årvågsfjorden. Geofysiske undersøkelser viser at sonen er oppsprukket. Brønnen har et fall på 60 grader mot sør. Boret dyp er 100 m. Borhullet var nesten tørt og av den grunn ikke prøvepumpet. I november-88 ble dette hullet sprengt. Resultatet var dårlig.

Finset

Det ble her boret mot en sprekkesone med retning Ø-V. Resultatet var 120 l/time. Vannprøven fra borhullet ved Finset har et høyere jern-, mangan-, natrium- sulfat- og kalsiuminnhold enn hva SIFF anbefaler (vedlegg 6/side 2).

Lesund

På nordsiden av Lesundøya er det få steder som er egnet for boringer etter grunnvann. Det er foretatt en boring mot en NØ-lig sprekkesone sør for Åkvikvatnet. Geofysiske målinger viste at det var en oppsprukket sone i dette området. Antatt vannmengde er mindre enn 300 l/time. Vann renner ut av borhullet. Vannprøve ble tatt, og denne indikerer god vannkvalitet, bortsett fra et litt høyt jern- og natriuminnhold (løste ioner) (Vedlegg 6/side 2). Borhullet har rast ved ca 20 m.

Gjerde

Det ble foretatt en boring i en knusingssone sør for Gjerdevannet. Denne sprekkesonen har NNW-lig retning, og det er boret 80 grader mot øst. Korttidsprøvepumpingen ga 20 l/time.

Ved Gjerde er innholdet av jern og mangan (løste ioner) høyt. I tillegg er innholdet av natrium noe høyere enn de anbefalinger SIFF gir (vedlegg 6/side 3). Borhullet er sprengt, men dette ga ingen vesentlig kapasitetsøkning.

Todal

Åsen sør for Todalselva er gjennomgått av flere markerte sprekkesoner. Det er utført en boring mot en av disse. Det er boret 70 grader mot sørøst. Resultatet ga 20 l/time. Vannprøven indikerer god vannkvalitet, bortsett fra et høyt jern- (partikulært), natrium- og fluorinnhold (vedlegg 6/side 3)

Dette borhullet ble også sprengt, men sprengningen synes ikke å ha økt vannmengden av betydning.

Vågos

En av hovedsprekkene på Ertvågøya går gjennom Skogsetvannet til Foldfjorden. Det er utført geofysiske undersøkelser ved Vågos som indikerer oppsprukket fjell i området. Det ble boret 100 m, og prøvepumpingen ga 900 l/time. Ved Vågos har vannet god kvalitet, bortsett fra et litt høyt natriuminnhold (vedlegg 6/side 4).

KONKLUSJON

De fleste boringene i kommunen er satt an mot sprekkesoner. Geofysiske målinger har vist at sprekkesonene er oppknust. Resultatet fra boringene er dårlig (mindre enn 500 l/time). Dette tyder på at de fleste sprekkesonene er gjentettet med mineraler.

De gunstigste sprekkesonene har NV-lig retning (Mæladalen). Også sprekkesoner som har en ØNØ-lig retning synes stedvis å være åpne og dermed vannfylte (Årvåg).


De borhullene som ga de dårligste resultatene er sprengt. Dette ga ingen vesentlig kapasitetsøkning.

Vanngiverevnen i fjell i Aure kommune kan derfor karakteriseres som dårlig. Et borhull i dette området vil sjelden gi mer enn 500 l/time. Det finnes også sprekkesoner som gir større vannmengder (500-3000 l/time).


HENVISNINGER

- Bering, D., Boyd, R., Grønlie, A., Solli, A., Atakan, K., Bryhni, I., Gautneb, H., Krill, A., Lynum, R., Olesen, O. & Rindstad, B.I. 1986: Berggrunnsgeologisk rekognosering av fire områder på kysten av Møre og Trøndelag. NGU-rapport 86.027.
- Gaut, A. 1987: Aure kommune. Hydrogeologisk oversikt og forslag til aktuelle grunnvannsforsyninger. Rapport fra Ing. Chr. F. Grøner 63510. 19 sider.
- Sand, K. 1986: Grunnvann i fjell. En undersøkelse i Aure kommune. NGU-rapport nr 87.120. 6 sider.
- Sand, K. 1987: Prøveboringer i Aure kommune. NGU-rapport 87.121. 11 sider.
- Sand, K. 1988: Langtidsprøvepumping av en borebrønn i fjell i Mæladalen, Aure kommune. NGU-rapport 88.173. 14 sider.

AURE KOMMUNE




TEGNFORKLARING



STATISTISKE SENTRALBYRÅET

AURE KOMMUNE
GRUNNVANN I FJELL



TEKNISSKALA 1:1000

ANTATT
VANNGIVEREVNE


-  GOD
→ 2000 l/time
-  DÅRLIG
→ 500 l/time



AURE KOMMUNE

SPREKKER OG FORKASTNINGER

TEGNFORKLARING




5 km
Målestokk 1 : 25 000



LØSHASSEAVDELINGEN

AURE KOMMUNE BORINGER I FJELL

TEGNEFORKLARING



5 km
1:50 000



Tabell 2. HYDROGEOLOGISK ARKIV - BOREBRØNNER I FJELL

AURE KOMMUNE

| Sted/kartblad | X-koord (øst) | Y-koord (nord) | Dyp (m) | Vann mengde (l/time) | Prøve- pumpet |
|---------------|------------------|-------------------|------------|----------------------------|------------------|
|---------------|------------------|-------------------|------------|----------------------------|------------------|

KJØRSVIKBUGEN

Kartblad 1421-I Hemne

| | | | | | |
|----|--------------|-------|--------|-----|------|
| 1 | Bedehuset | 48610 | 703160 | 62 | 100 |
| 2 | O.Hjelen | 48730 | 702230 | 108 | 6 |
| 3 | J. Kjørsvik | 48740 | 703180 | 118 | 400 |
| 4 | Kjørsvikfisk | 48650 | 703165 | 374 | 2700 |
| 5 | Kjørsvikfisk | 48625 | 703150 | 120 | 150 |
| 6 | A. Korshamn | 48620 | 703160 | 52 | 107 |
| 7 | L.Ledal | 48630 | 703120 | 73 | 130 |
| 8 | L.Ledal | 48620 | 703120 | 25 | 120 |
| 9 | J.Mjønes | 48690 | 703170 | 102 | 65 |
| 10 | G. Nilsen | 48720 | 703200 | 75 | 400 |
| 11 | H. Wessel | 48640 | 703100 | 108 | 1500 |

Kartblad 1421-I Skardsøy

| | | | | | |
|----|--------------|-------|--------|-----|------|
| 12 | Aure kommune | 48550 | 703160 | 100 | 0 |
| 13 | Aure kommune | 48550 | 703160 | 150 | 100 |
| 14 | Aure kommune | 48535 | 702870 | 70 | <20 |
| 15 | Aure kommune | 48535 | 702871 | 70 | <20 |
| 16 | Televerket | 48580 | 702830 | 70 | <500 |

ÅRVÅG

Kartblad 1421-I Hemne

| | | | | | | |
|----|--------------|-------|--------|-----|------|---|
| 17 | Aure kommune | 49310 | 702470 | 74 | 160 | x |
| 18 | Aure kommune | 49180 | 702510 | 150 | 160 | x |
| 19 | Aure kommune | 49245 | 702500 | 82 | 55 | x |
| 20 | NGU | 49330 | 702520 | 73 | 3000 | x |
| 21 | K.A.Taftø | 48840 | 702340 | 108 | 34 | |

STEMSHAUG

Kartblad 1421-IV Skardsøy

| | | | | | |
|----|--------------|-------|--------|----|------|
| 22 | Aure kommune | 48355 | 702095 | 80 | 2400 |
|----|--------------|-------|--------|----|------|

| Sted/kartblad Eier | X-koordinat (øst) | Y-koordinat (nord) | Dyp (m) | Vann- mengde (l/time) | Prøve- pumpet |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------|-----------------------------|------------------|
|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------|-----------------------------|------------------|

SKARDSØYA

Kartblad 1421-IV Skardsøya

| | | | | |
|-----------------|-------|--------|-----|-------|
| 23 Aure kommune | 48440 | 702420 | 100 | 0 |
| 24 Skar vasslag | 48120 | 702650 | 42 | 18000 |
| 25 F.Oldervik | 47850 | 702170 | 80 | 150 |
| 26 F.Oldervik | 47830 | 702170 | 84 | 3000 |
| 27 H. Thorseth | 47920 | 702130 | 70 | 6000 |
| 28 J. Finset | 47590 | 702670 | 79 | 120 |

LESUNDØYA

Kartblad 1421-IV Skardsøy

| | | | | |
|-----------------|-------|--------|-----|-----|
| 29 Aure kommune | 47420 | 702360 | 100 | 300 |
|-----------------|-------|--------|-----|-----|

GRISVÅGØYA

Kartblad 1421-IV Skardsøya

| | | | | |
|-----------------|-------|--------|-----|----|
| 30 Aure kommune | 47170 | 702040 | 100 | 20 |
|-----------------|-------|--------|-----|----|

GRESSET

Kartblad 1421-IV Skardsøya

| | | | | |
|-------------------|-------|--------|-----|-----|
| 31 T. Dahl | 47730 | 701430 | 95 | 450 |
| 32 Gresset v.verk | 47790 | 701410 | 138 | 700 |
| 33 O.M. Kalland | 47740 | 701440 | 93 | 420 |

TORSET

Kartblad 1421-IV Skardsøya

| | | | | |
|----------------|-------|--------|-----|------|
| 34 O.Sandshamn | 47830 | 701320 | 120 | 1500 |
|----------------|-------|--------|-----|------|

| Sted/kartblad Eier | X-koord (øst) | Y-koord (nord) | Dyp (m) | Vann- mengde (l/time) | Prøve- pumpet |
|-----------------------|------------------|-------------------|------------|-----------------------------|------------------|
|-----------------------|------------------|-------------------|------------|-----------------------------|------------------|

TODAL

Kartblad 1421-III Halså

| | | | | |
|-----------------|-------|--------|-----|----|
| 35 Aure kommune | 48470 | 700810 | 100 | 20 |
|-----------------|-------|--------|-----|----|

ERTVÅGØYA

Kartblad 1421-IV Skardsøy

| | | | | |
|------------------|-------|--------|-----|------|
| 36 Sagvågen laks | 46640 | 701430 | 281 | 3000 |
| 37 Saga fisk | 46660 | 701420 | 341 | 4600 |

Kartblad 1421-III Halså

| | | | | |
|-----------------|-------|--------|-----|-----|
| 38 Aure kommune | 47170 | 700490 | 100 | 900 |
|-----------------|-------|--------|-----|-----|

Møre og Romsdal fylke

Aure kommune

Prøvene er analysert ved NGU.

| Prøvested | Årvåg (I) | Årvåg (II) | Årvåg | SIFFs normer |
|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|
| Type kilde | Fjell- brønn | Fjell- brønn | opp- komme | |
| Dato | 28/8/88 | 28/8/88 | 17/11/88 | |
| Brønn-nr | 18 | 20 | | |
| Kartnr (M711): | 1421-I | 1421-I | 1421-I | |
| Kartbladnavn | Hemne | Hemne | Hemne | |
| X-koord | 49180 | 49330 | 49225 | |
| Y-koord | 702510 | 702520 | 702495 | |
| Vannføring (l/time) (før sprengning) | 160 | 3000 | 600 | |
| Temperatur | | 7.4 | 5.9 | 2-10 |
| pH | 8.5 | 7.4 | 5.8 | 6.5-9.0 |
| Lednings- evne uMHO | 202 | 270 | 74 | |
| Alkalitet mmol/l | 1.8 | 2.5 | 0.3 | 0.6-1.0 |
| Jern mg Fe/l | 0.277 | 0.433 | 0.01 | <0.2 |
| Jern filt mg Fe/l | 0.032 | 0.032 | | |
| Mangan mg Mn/l | <0.05 | 0.583 | 0.383 | <0.1 |
| Natrium mg Na/l | 27.9 | 12.7 | 5.0 | <20 |
| Kalium mg K/l | 1.9 | 1.2 | 4.7 | |
| Kalsium mg Ca/l | 11.7 | 33.4 | 3.9 | <25 |
| Magnesium mg Mg/l | 3.0 | 5.5 | 1.3 | <20 |
| Total hardhet | middels hardt (9.4) | middels hardt (5.7) | meget bløtt (0.84) | <4.9 |
| Klorid mg Cl/l | 10.2 | 11.0 | 10.1 | <200 |
| Sulfat mg SO ₄ /l | 4.4 | 5.8 | 4.1 | <100 |
| Nitrat mg NO ₃ /l | <0.02 | <0.02 | 2.7 | <44 |
| Nitritt mg NO ₂ /l | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.16 |
| Fluorid mg F/l | 0.46 | 0.387 | 0.06 | <1.5 |
| Fosfat mg PO ₄ /l | <0.02 | <0.02 | 0.086 | |
| Salinitet (o/oo) | 0.17 | 0.22 | 0.05 | |
| Aluminium mg Al/l | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |
| Silisium mg Si/l | 4.4 | 4.5 | 1.4 | |
| Kobber mg Cu/l | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.3 |
| Bly mg Pb/l | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.02 |
| Zn mg Zn/l | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.3 |
| Barium mg Ba/l | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <1.0 |
| Strontium mg Sr/l | 0.09 | 0.186 | 0.03 | |

Møre og Romsdal fylke

Aure kommune

Prøvene er analysert ved NGU.

| Prøvested | Finset | Finset | Lesund | SIFFs normer |
|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|
| Type kilde | Fjell- brønn | Fjell- brønn | Fjell- brønn | |
| Dato | 25/8/88 | 4/11/88 | 4/11/88 | |
| Brønn-nr | 28 | 28 | 29 | |
| Kartnr (M711): | 1421-IV | 1421-IV | 1421-IV | |
| Kartbladnavn | Skardsøya | Skardsøya | Skardsøya | |
| X-koord | 47590 | 47590 | 47420 | |
| Y-koord | 702690 | 702690 | 702360 | |
| Vannføring (l/time) (før sprengning) | 120 | 120 | <300 | |
| Temperatur | 5.9 | | 5.9 | 2-10 |
| pH | 7.3 | 7.8 | 8.9 | 6.5-9.0 |
| Lednings- evne uMHO | 878 | 1136 | 498 | |
| Alkalitet mmol/l | 3.6 | 3.6 | 4.6 | 0.6-1.0 |
| Jern mg Fe/l | 1.82 | 0.532 | 0.179 | <0.2 |
| Jern filt mg Fe/l | | 0.508 | | |
| Mangan mg Mn/l | 0.306 | 0.192 | <0.05 | <0.1 |
| Natrium mg Na/l | 131.9 | 187.6 | 116.4 | <20 |
| Kalium mg K/l | 9.6 | 52.6 | <0.5 | |
| Kalsium mg Ca/l | 27.4 | 35.1 | 1.4 | <25 |
| Magnesium mg Mg/l | 12.2 | 12.3 | 0.28 | <20 |
| Total hardhet | middels hardt (6.6) | middels hardt (7.7) | meget bløtt (0.3) | <4.9 |
| Klorid mg Cl/l | 29.0 | 43.0 | 21.6 | <200 |
| Sulfat mg SO ₄ /l | 196.0 | 383.0 | 0.62 | <100 |
| Nitrat mg NO ₃ /l | <0.04 | <0.02 | <0.02 | <44 |
| Nitritt mg NO ₂ /l | <0.04 | <100 | <0.05 | <0.16 |
| Fluorid mg F/l | 1.02 | 1.11 | 0.949 | <1.5 |
| Fosfat mg PO ₄ /l | <0.02 | <0.02 | 0.088 | |
| Salinitet (o/oo) | 0.64 | 0.94 | 0.42 | |
| Aluminium mg Al/l | 1.32 | 0.19 | 0.193 | |
| Silisium mg Si/l | 9.6 | 5.4 | 4.1 | |
| Kobber mg Cu/l | 0.014 | 0.014 | <0.001 | <0.3 |
| Bly mg Pb/l | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.02 |
| Zn mg Zn/l | <0.006 | 0.014 | <0.006 | <0.3 |
| Barium mg Ba/l | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <1.0 |
| Strontium mg Sr/l | 0.186 | 0.218 | 0.023 | |

Møre og Romsdal fylke

Aure kommune

Prøvene er analysert ved NGU.

| Prøvested | Gjerde | Total | SIFFs normer |
|---|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Type kilde | Fjell- brønn | Fjell- brønn | |
| Dato | 26/8/88 | 24/8/88 | |
| Brønn-nr | 30 | 35 | |
| Kartnr (M711): | 1421-IV | 1421-III | |
| Kartbladnavn | Skardsøya | Halsa | |
| X-koord | 47170 | 48470 | |
| Y-koord | 702360 | 700810 | |
| Vannføring (l/time) (før sprengning) | 20 | 20 | |
| Temperatur | 7.0 | 6.6 | 2-10 |
| pH | 6.7 | 7.6 | 6.5-9.0 |
| Lednings- evne uMHO | 274 | 281 | |
| Alkalitet mmol/l | 2.3 | 2.2 | 0.6-1.0 |
| Jern mg Fe/l | 8.46 | 2.16 | <0.2 |
| Jern filt mg Fe/l | 1.22 | 0.424 | |
| Mangan mg Mn/l | 0.491 | <0.05 | <0.1 |
| Natrium mg Na/l | 27.5 | 64.4 | <20 |
| Kalium mg K/l | 6.5 | 2.2 | |
| Kalsium mg Ca/l | 23.3 | 3.3 | <25 |
| Magnesium mg Mg/l | 7.7 | 0.7 | <20 |
| Total hardhet | middels hardt (5.0) | bløtt (0.6) | <4.9 |
| Klorid mg Cl/l | 15.2 | 10.6 | <200 |
| Sulfat mg SO ₄ /l | 4.3 | 12.3 | <100 |
| Nitrat mg NO ₃ /l | <0.02 | <0.02 | <44 |
| Nitritt mg NO ₂ /l | <0.02 | <0.02 | <0.16 |
| Fluorid mg F/l | 0.448 | 6.36 | <1.5 |
| Fosfat mg PO ₄ /l | <0.02 | <0.02 | |
| Salinitet (o/oo) | 0.26 | 0.25 | |
| Aluminium mg Al/l | 7.1 | 1.74 | |
| Silisium mg Si/l | 23.4 | 9.1 | |
| Kobber mg Cu/l | 0.028 | 0.010 | <0.3 |
| Bly mg Pb/l | <0.09 | <0.09 | <0.02 |
| Zn mg Zn/l | <0.027 | 0.006 | <0.3 |
| Barium mg Ba/l | 0.134 | <0.025 | <1.0 |
| Strontium mg Sr/l | 0.118 | 0.031 | |

Møre og Romsdal fylke

Aure kommune

Prøvene er analysert ved NGU.

| Prøvested | Vågos | Vågos | Vågos | SIFFs normer |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Type kilde | Fjell- brønn | Fjell- brønn | Fjell- brønn | |
| Dato | 27/8/88 | 27/8/88 | 4/11/88 | |
| Brønn-nr | 38 | 38 | 38 | |
| Kartnr (M711): | 1421-III | 1421-III | 1421-III | |
| Kartbladnavn | Halsa | Halsa | Halsa | |
| X-koord | 47170 | 47170 | 47170 | |
| Y-koord | 700490 | 700490 | 700490 | |
| Vannføring (l/time) (før sprengning) | | 900 | | |
| Temperatur | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 2-10 |
| pH | 8.4 | 8.7 | 8.0 | 6.5-9.0 |
| Lednings- evne uMHO | 309 | 335 | 317 | |
| Alkalitet mmol/l | 1.5 | 1.1 | 1.6 | 0.6-1.0 |
| Jern mg Fe/l | 0.072 | 0.030 | 0.030 | <0.2 |
| Mangan mg Mn/l | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.1 |
| Natrium mg Na/l | 49.5 | 55.2 | 47.0 | <20 |
| Kalium mg K/l | 2.0 | 1.5 | 8.9 | |
| Kalsium mg Ca/l | 13.5 | 12.3 | 17.6 | <25 |
| Magnesium mg Mg/l | 2.3 | 1.5 | 2.7 | <20 |
| Total hardhet | bløtt (2.4) | bløtt (2.1) | bløtt (3.1) | <4.9 |
| Klorid mg Cl/l | 13.0 | 14.4 | 12.6 | <200 |
| Sulfat mg SO ₄ /l | 63.3 | 84.1 | 62.0 | <100 |
| Nitrat mg NO ₃ /l | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <44 |
| Nitritt mg NO ₂ /l | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.16 |
| Fluorid mg F/l | 1.34 | 1.92 | 1.27 | <1.5 |
| Fosfat mg PO ₄ /l | <0.02 | <0.02 | <0.02 | |
| Salinitet (o/oo) | 0.24 | 0.24 | 0.25 | |
| Aluminium mg Al/l | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |
| Silisium mg Si/l | 5.9 | 5.6 | 5.9 | |
| Kobber mg Cu/l | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.3 |
| Bly mg Pb/l | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.02 |
| Zn mg Zn/l | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.3 |
| Barium mg Ba/l | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <1.0 |
| Strontium mg Sr/l | 0.070 | 0.078 | 0.074 | |