

582

Flå/Bryn

6.7.76.

KØB/BR 0-76 157

Herr Kolb. Lindelien,
Sørbygda,
3530 GULSVIK.

GRUNNVANNSFORSYNING.

Uttalelse fra Norges geologiske undersøkelse, etter bafaring ved
førstestatsgeolog K.Ø.Bryn, 16.6.76.

Det var ønsket vann til en husholdning.

Det var ikke synlig fjell på tomten. På nabotomten i nord (ned-
lagt skole) var det synlig litt fjell på gårdsplassen, men det
er meget mulig det bare er en stenblokk.

✓ Det finnes derfor ingen indikasjoner som viser hvordan forholdene
er for brønnboring. Terrengets helling og erfaring fra distriktet
indikerer at en eventuell brønnboring kan bli dyp og gi lite vann.

Vår anbefaling er at De utnytter de to brønnene De har, eventuelt
gjøre en av dem om til systerne for oppbevaring av tilkjørt vann.
Dette kan gjøres permanent med utstøping eller midlertidig ved
å sette ned en spesiallaget "plastsekk" når brønnen er tom.
Dermed kan De utnytte det tilkjørte vannet som ellers stort sett
siger ut i terrenget.

Hvis De vil foreta brønnboring, bør dette gjøres på egen eiendom,
helst på oversiden av huset. Det er her ukjent dyp til fjell.

Vi står gjerne til videre tjeneste.

Vennlig hilsen

Norges geologiske undersøkelse



Knut Ørn Bryn

Førstestatsgeolog