

792/78

Frogn

20.11.78.

ERT/BR 0-78 166.

Herr Bjarne Andresen,
Nordalvn. 74.
OSLO 5.

VANNFORSYNING TIL HYTTE, HALLINGSPOLLEN.

Uttalelse fra Norges geologiske undersøkelse etter befarings- ved statsgeolog E. Rohr-Torp, 16.11.78.

Fjellgrunnen på eiendommen består av relativt godt oppsprukket gneisgranitt, mulighetene til å få tilstrekkelig vann er tilstede.

To alternative boreplasser ble tatt ut, det er satt små pinner i bakken ved borestedene.

- a) Søkket ved sti ned mot hytta, loddrett boring mellom bjerketrær på søkkets vestsida.
- b) Loddrett boring nær eiendomsgrense i øst, ca. 1 meter inn for 4. gjerdestolpe ned for grønt gjerde. Borestedet kan flyttes noen meter syd- eller nordover i samme avstand fra gjerdet om ønskelig.

Alternativ a vil antagelig gi mest vann, men forurensningsfaren fra dammen er større enn ved alt. b. Alternativ b vil antagelig også gi tilstrekkelig til en hytte. Ved moderate vannuttak er det liten fare for salt vann.

Det gjøres imidlertid oppmerksom på at brønnboring i fjell alltid er forbundet med en viss usikkerhet.

Vennlig hilsen

Norges geologiske undersøkelse

ERT

Erik Rohr-Torp

Statsgeolog