

214/76

Frogner / Akerhus høis

22.3.76.

ERT/BR 0-76 028

Herr Ødegård,
Ingeniørkontoret,
Frogner kommune,
1440 DRØBAK.

VANNFORSYNING DOLIG VED BREVIK BRYGGE.

Uttalelse fra Norges geologiske undersøkelse etter befaring ved statsgeolog Erik Rohr-Torp, 11.3.76. Herr Ødegård fra Frogner kommunes ingeniørkontor og herr Nordby deltok i befaringen.

Den eksisterende borebrønn (63 m, 350 liter/time) gir vann av utilfredsstillende kvalitet. Det smaker salt, og kalkinnholdet er meget høyt. Det ble opplyst at ejektoren nå sitter nær bunnen av borehullet, mens brønnboringsfirmaet i sin tid hevdet at vannkvaliteten ble bedre ved å heve inntaket til ca. 10 m under overflaten. En slik hevning vil imidlertid medføre en reduksjon av vannuttalet.

Fjellgrunnen består av forholdsvis massiv, grå paragneis. Foliasjonen stryker nord/sydlig, og fallet varierer omkring loddrett. De mest markerte sprekker følger foliasjonen. Sprekker som faller 20°- 40° vestlig forekommer også, og disse gjer at enhver dypbrønnsboring på eiendommen risikerer å gi salt vann. Boring på eiendommen eller i dens nærhet frarides derfor.

Boreplass er tatt ut i sakk øst for transformatorstolpe opp for Johannesens hus. Ved loddrett boring vil man sannsynligvis få nok vann på 30 -40 m dyp, og ledning vil kunne graves frem til sjøen, og føres sjøveien frem til eiendommen.

Den private sappeltemming i kleften opp for boreplassen må stoppes. Forureningsmessig er plasseringen gunstig, men i bebyggede områder som dette kan man vanskelig sikre seg helt mot tilfeldige utslipps. Fremferingen av vannet blir lang, og relativt kostbar, men det kan ikke anbefales noen boreplass nærmere eiendommen.

Bet blir antagelig billigere å samle takvann til matlagning etc., og kombinere dette med bruk av den eksisterende borebrenn til bad, klosett etc., inntaket i borebrennen ber i såfall heves.

Anslagsvis har husene en samlet takflate på 100 m^2 . Normal nedbørsmengde for målestasjonen i Drøbak er litt i overkant av 900 mm/år, mens det for Ås er litt i underkant av 800 mm/år. Normal årsnedbør for Breivikområdet ligger antagelig nær 800 mm. Variasjoner på $\pm 20\%$ vil forekomme relativt ofte, mens variasjoner så store som $\pm 40\%$ vil være meget sjeldne. Oppsamlet takvann vil altså normalt bespe seg til ca. $80 \text{ m}^3/\text{år}$, eller ca. 220 liter/døgn. En minimumsverdi (60% av normal nedbør) vil bli ca. $50 \text{ m}^3/\text{år}$, eller ca. 130-140 liter/døgn.

Vedlagt følger et hefte med informasjon om oppsamling av takvann.

•

Vi står gjerne til videre tjeneste,
Vennlig hilsen
Norges geologiske undersøkelse

Erik Rohr-Torp

Statsgeolog

Gjenpart til J.A.Rud.