

971/76.

S. Land

20. oktober 1976.

NGU/LAK/O- 76278.

Lunden Pleiehjem
V/bestyrer Melvold

2863 ODNES

VANNFORSYNING LUNDEN PLEIEHJEM, SØNDRE LAND.

Uttalelse fra Norges geologiske undersøkelse etter befaring 9. september 1976 ved statsgeolog Lars A. Kirkhusmo. I befaringen deltok også H. Aasen samt bestyrer Melvold.

Bergarten på oversiden av pleiehjemmet ved veien består av kvartssandstein. En eventuell boring må trekkes opp i dette området. Plass for et eventuelt borhull ble tatt ut på oversiden av veien. Eventuelt kan en boring plasseres ved markert sving i veien. (Melvold kan påvise stedene).

Selv om det her skulle være håp om å oppnå tilstrekkelig med vann, må man være oppmerksom på at dypbrennsboring i fjell alltid er forbundet med en viss risiko.

Vi står gjerne til videre tjeneste.
Norges geologiske undersøkelse

L.A.M.
Lars A. Kirkhusmo
Statsgeolog

Regning følger senere fra vårt
hovedkontor i Trondheim.