

581

Flå/Bastlund

6.7.76.

KØB/BR 0-76 110

Gårdbruker Ole Bråtejorde,
Austvoll,
3532 FLÅ.

GRUNNVANNSFORSYNING.

Uttalelse fra Norges geologiske undersøkelse etter befaring ved førstestatsgeolog Knut Ørn Bryn, 16 juni 1976. Befaringen ble foretatt etter forespørsel gjennom Engebaks Brønnboring.

Det er ikke synlig fjell ved husene eller nedenfor. Sannsynligvis er det stort dyp til fjell.

Ovenfor husene, mot nordvest, reiser fjellveggen seg loddrett opp. Bergarten her er massiv gneisgranitt.

Hvis det skal foretas brønnboring i fjell, må maskinen trekkes opp til fjellskrenten, og så bore på skrå inn i fjellet. Bergarten er imidlertid så massiv at De må regne med at et slikt forsøk blir mislykket.


Ut fra de undersøkelser som NGU har foretatt i nærliggende områder, er løsmassene i området så finkornet at det ikke kan bygges noen rørbrønn her. En tilstrekkelig dyp, gravet brønn med brønnringer vil sannsynligvis gi endel vann.

Etter dette fraråder vi at De foretar noen brønnboring i dette området. Etter hva De opplyste har De en brønn som har holdt nok vann i 20 år bortsett fra 1975. Vi anbefaler at denne brønnen blir den viktigste kilden også i fremtiden.

Vi står gjerne til videre tjeneste.

Vennlig hilsen

Norges geologiske undersøkelse


Knut Ørn Bryn

Førstestatsgeolog