

NGU Rapport 94.018

**Oppfølgende hydrogeologiske undersøkelser
i Åfjord kommune**

Rapport nr. 94.018	ISSN 0800-3416	Gradering: Åpen
Tittel: Oppfølgende hydrogeologiske undersøkelser i Åfjord kommune		
Forfatter: Bernt Olav Hilmo	Oppdragsgiver: Åfjord kommune	
Fylke: Sør-Trøndelag	Kommune: Åfjord	
Kartbladnavn (M=1:250.000) Trondheim	Kartbladnr. og -navn (M=1:50.000) 1622-4 Åfjord og 1623-3 Roan	
Forekomstens navn og koordinater:	Sidetall: 43	Pris: 65,-
	Kartbilag:	
Feltarbeid utført: Mars - september 93.	Rapportdato: 01.03.94	Prosjektnr.: 63.2509.92
Ansvarlig: <i>Geir Høland</i>		
Sammendrag: På bakgrunn av grunnvannsundersøkelser foretatt høsten 1991 og høsten 1992 ble det igangsatt langtids prøvepumping ved Elvemo like øst for Åfjord sentrum. Det ble prøvepumpet fra to Ø3" brønner med filter på 5-10 m dyp. Langtidskapasiteten på brønnene var ca 3.5 l/sek. Grunnvannet har god hygienisk kvalitet, men det har litt for høye konsentrasjoner av jern og mangan i forhold til gjeldende normer for drikkevann. Det ble derfor foretatt grunnvannsundersøkelser på andre siden av Stordalselva i området like øst for Melan. Sonderboringer og enkle testpumpingar med vannprøvetaking og analyser indikerer gode muligheter til å ta ut grunnvann av god kvalitet til eksport og til kommunal vannforsyning. I tillegg ble det også foretatt grunnvannsundersøkelser med tanke å finne alternative plasseringer for grunnvannsbrønn til Børmark vannverk. Undersøkelsene indikerte muligheter for grunnvannsuttak også på andre siden av elva i forhold til eksisterende brønn. Det ble også påvist grunnvannsforekomster ved Norddalselva, ca 500 m NØ for Børmarkgårdene.		
Emneord: Hydrogeologi	Grunnvannsforsyning	Grunnvannskvalitet
Sonderboring	Prøvepumping	Løsavsetning
Prøvetaking		Fagrapport

INNHOLDSFORTEGNELSE

KONKLUSJON	3
1 INNLEDNING	4
2 PRØVEPUMPING VED ELVEMO	4
2.1 Bakgrunn og metodikk	4
2.2 Resultater	4
3 MELAN Ø.	10
3.1 Bakgrunn og tidligere undersøkelser	10
3.2 Resultater	10
3.3 Anbefalinger	11
4 BØRMARK	11
4.1 Ved eksisterende grunnvannsanlegg	11
4.2 Nordalselva, NØ for Børmark	12
REFERANSER	13
VEDLEGG	13

KONKLUSJON

For å finne grunnvannsforekomster som kan være egnet for produksjon og salg av emballert mineralvann og/eller forekomster som kan benyttes til vannforsyning, er det i løpet av 1991-1993 gjort hydrogeologiske undersøkelser på i alt 10 lokaliteter i Sørdalen, Stordalen og Norddalen. Den mest lovende lokaliteten er en elve/breelvavsetning ved Stordalselva like øst for Årnes. Prøvepumping av brønner på nordsiden av elva indikerte en kapasitet på 5-10 l/s. Dette kan være tilstrekkelig til produksjon av emballert mineralvann for eksport, men er klart for lite til å dekke vannbehovet til Åfjord sentrum (15-20 l/s).

Grunnvannet har god bakteriologisk kvalitet, men har litt for høye konsentrasjoner av jern og mangan i forhold til Folkehelsas normer for drikkevann. Disse ionekoncentrasjonene ble redusert under pumpeperioden, slik at de ved videre pumping muligens hadde kommet innunder normene. Ellers er den fysiske og kjemiske vannkvaliteten god.

På grunn av for liten kapasitet og litt for høye konsentrasjoner av jern og mangan ved Elvemo, ble det foretatt grunnvannundersøkelser på andre siden av elva like øst for Melan Ø. Resultatene fra sonderboringer og kjemiske analyser av grunnvannsprøver var såpass positive at det anbefales nedsetting av fullskala brønner som kan benyttes til produksjon av emballert mineralvann. Brønnene bør dimensjoneres slik at de også kan dekke vannbehovet til Åfjord sentrum. Stabil og tilstrekkelig kapasitet og god kvalitet bør dokumenteres gjennom en prøvepumpingsperiode på min. ett år.

Grunnvannundersøkelser ved Børmark ble gjort med tanke å flytte eksisterende grunnvannsbrønn. Undersøkelsene indikerer muligheter for å flytte uttaket på andre siden av elva. Det ble også påvist grunnvannsforekomster ved Norddalselva, ca 500 m NØ for Børmarkgårdene. Denne forekomsten kan ha stor nok kapasitet og ha en kvalitet som gjør den aktuell for produksjon av mineralvann, men en vurdering av dette krever langtids prøvepumping med et omfattende analyseprogram.

1 INNLEDNING

Rapporten inngår i prosjektet *Grunnvannsundersøkelser i Åfjord* og omhandler hydrogeologiske undersøkelser ved Børmark i Norddalen og ved Stordalselva like øst for Åfjord sentrum. Prosjektet er finansiert av Åfjord kommune. Hovedmålsetningen har vært å finne grunnvannsforekomster i nærheten av Åfjord sentrum av en slik kvalitet at de kan være egnet for eksport av emballert vann. En annet formål har vært å kartlegge grunnvannsforekomster som kan brukes til drikkevannsforsyning i kommunen. Det er her lagt størst vekt på å undersøke om grunnvann kan benyttes som framtidig drikkevannskilde til Åfjord sentrum.

Det er tidligere utgitt to rapporter på prosjektet:

NGU Rapport 92.297 *Geofysiske grunnvannsundersøkelser i Åfjord kommune*

NGU Rapport 93.074 *Hydrogeologiske undersøkelser i Åfjord kommune*

2 PRØVEPUMPING VED ELVEMO

2.1 Bakgrunn og metodikk

Ut fra georadarundersøkelser (NGU Rapport 92.297) og innledende grunnvannsundersøkelser utført høsten 1991 og 1992 ble det satt ned to Ø3" brønner for langtids prøvepumping (NGU Rapport 93.074). Brønnfiltrene består av ca 5 m slissede rør med 2-3 mm filteråpning. Filtrene ble plassert på 5-10 m dyp. Prøvebrønnene (merket B1), som står med bare ca 2 m mellomrom, samt to observasjonsbrønner er inntegnet på kartet i vedlegg 1.1.

Prøvepumpingen startet 10 mars 1993 og varte til august 1993. En elektrisk sugepumpe med maks. kapasitet på 6-7 l/s. ble benyttet. Etter pumpestart ble grunnvannsnivået i observasjonsbrønnene overvåket og vannprøver ble tatt og sendt til NGU for kjemisk analyse. I tillegg tok kommunen selv vannprøver som ble sendt til Næringsmiddeltilsynet i Fosen for analyse av bakterietall samt enkelte fysiske og kjemiske parametere. Under hele prøvepumpingsperioden ble kapasiteten registrert.

2.2 Resultater

Kapasiteten like etter pumpestart var 6 l/s, men dette førte til at grunnvannsstanden gikk ned fra 2.6 m til ca 6 m etter ca 1 times pumping. Dette medførte fare for pumpestopp p.g.a. for stor løftehøyde. Derfor ble den ene av de to Ø3"-brønnene avstengt og kapasiteten gikk da ned til 4.5 l/s. Også dette førte til videre senkning av grunnvannsnivået, slik at kapasiteten ble ytterligere redusert til 3.5 l/s etter ca 5 timers pumping. Den har siden variert mellom 3 og 4 l/s.

Målingene av grunnvannsnivået er gitt i vedlegg 3. Selv om prøvebrønnene står bare ca 5 m fra elva synker grunnvannsnivået raskt til 3-4 m under elvenivået. Dette indikerer relativt dårlig kommunikasjon mellom brønnen og elva, noe som er positivt med tanke på grunnvannskvalitet, men negativt med tanke på stabil og høy kapasitet.

Grunnvannsnivået i peilebrønn 2 som står like ved elva ca 30 m øst for P1 går ned med ca 70 cm etter bare 5 minutters pumping noe som må skyldes en trykkreduksjon i magasinet som følge av pumpestarten. Dette bekrefter teorien om at grunnvannsmagasinet kan betraktes som et delvis lukket magasin. Også enkelte av de tidligere sonderboringene viste et tettere lag av finsand og silt på ca 3-5 m dyp.

Ut fra senkningsforløpet avsatt som en funksjon av tiden for P1, P2, P3 (fig. 1) kan de hydrauliske parameterne; transmissivitet T, hydraulisk ledningsevne k, og magasinkoeffisient S beregnes.

$$T = \frac{Q \ln 10}{4\pi \Delta s} = 3.4 * 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$$

Q er uttatt vannmengde i $\text{m}^3/\text{s} = 6 * 10^{-3} \text{ m}^3/\text{sek}$ i de 100 første minuttene.

$\Delta s = 3.2 \text{ m}$ som er senkningen for P1 i løpet av en ln-enhets tid (se fig. 1).

$$k = \frac{T}{m} = 6.9 * 10^{-5} \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

der m er mektigheten av vannførende sone som i dette tilfellet er ca. 5 m.

Hydraulisk ledningsevne k, kan også anslås ut fra kornfordelingskurven etter følgende formel:

$$k = 0.01157 * d_{10}^2 = 6.5 * 10^{-5} \text{ m/s}$$

$d_{10} = 0.075 \text{ mm}$ (tatt ut fra kornfordelingskurvene til en masseprøvene fra 6 m i P2 (vedlegg 4).

Vi ser at k beregnet ut fra kornfordelingskurven stemmer godt overens med k-verdien beregnet ut fra senkningskurvene. Med en såpass lav hydraulisk ledningsevne og et relativt grunt magasin er det klart at kapasiteten pr. brønn blir begrenset. For stort uttak vil føre til at grunnvannsnivået senkes ned på brønnfilteret. For å ha en sikkerhetssone med vann over brønnfilteret anbefales et uttak på maks. 3 l/s pr. brønn.




Fig. 1 Senkningskurver for P1, P2, P3 og elva under prøvepumpingen

Vannets strømningshastighet kan beregnes etter følgende formel:

$$v_n = \frac{v}{n_e} = k * \frac{i}{n_e} = 0.009 \text{ mm/s} = 0.75 \text{ m/dag}$$

hvor v_n er netto hastighet

n_e er effektiv porositet, anslått til 15 %.

k er $6.5 * 10^{-5}$ m/s

i er hydraulisk gradient = H/L = 0.02 (anslått)

Langtidsfluktusjonene i grunnvannsnivået skyldes mest endringer i ellevannstanden (se fig. 1) da dette fører til generelle trykkforandringer i magasinet.

Grunnvannet i magasinet kan ha flere kilder, men mating fra elva er tross dårlig kommunikasjon trolig den viktigste. Andre kilder til mating av grunnvannsmagasinet kan være grunnvann fra underliggende fjellsprekker og fra nedbør som filtreres direkte inn i avsetningen.

Resultater av kjemiske analyser av grunnvannsprøver er vist i vedlegg 5.1-5.3, mens fig. 2 og 3 viser hvordan de viktigste ionene varierer under prøvepumpingsperioden.

I starten av prøvepumpinga har grunnvannet for høye konsentrasjoner av kalsium, jern og mangan i forhold til Folkehelsas normer for drikkevann. Under prøvepumpinga reduseres konsentrasjonen av disse ionene slik at på slutten av pumpeperioden er det bare innholdet av mangan som overskridt Folkehelsas norm for god vannkvalitet.

Variasjonene i jerninnhold kan skyldes naturlige variasjoner og/eller utfelling av jernoksyder i prøveflaskene innen vannet er analysert. En feltanalyse av jerninnholdet foretatt 27.05 viste ca 0.05 mg Fe/l, mens jerninnholdet ved pumpestart var 0.85 mg Fe/l.

Jernutfelling i prøveflaskene har også forårsaket høyt fargetall på en prøve tatt 04.05. (tab. 1) og relativt høy turbiditet. Høy turbiditet kan også skyldes partikler i vannet grunnet kort pumpetid.




Fig. 2 Konsentrasjonene av Fe, Mn og Al under prøvepumping




Fig. 3 Konsentrasjonene av Na, Ca, Cl og SO₄ under prøvepumping

I den siste vannprøven tatt 18.08 er turbiditeten redusert til 0.24 F.T.U. (vedlegg 5.3). Alle de andre fysiske og kjemiske parametrene tilfredsstiller Folkehelsas normer for godt drikkevann. Vannet har en gunstig pH-verdi, god bufferevne og en såpass høy alkalitet at det virker lite aggressivt. Den hygieniske kvaliteten på grunnvannet er meget god. Det er ikke identifisert koliforme bakterier og kmidtallet er også meget lavt (tab. 1).

Kravene til produksjon av emballert vann for eksport (se vedlegg 6) omhandler først og fremst mikrobiologiske parametere. Når det gjelder krav til fysiske og kjemiske parametere heter det at *vannets sammensetning, temperatur og øvrige særlige egenskaper må være stabile innenfor rammen av naturlige variasjoner*.

Videre stilles det krav om geologiske, hydrologiske, fysiske, kjemiske og fysisk-kjemiske undersøkelser av grunnvannet og grunnvannsmagasinet og mikrobiologiske analyser ved utspringet. Flere av disse undersøkelsene og analysene er ikke foretatt, men de bør gjøres når en endelig brønnetablering er foretatt.

ANALYSER	Dato		Største tillatte konsentrasjon
	17.03.93	04.05.93	
Kimtall	1	2	100
Koliforme bakterier	0	0	ikke påvises
Term. koliforme bakt.	0	0	ikke påvises
Turbiditet F.T.U.	7.7	5.5	10
Fargetall	0	25	15
pH	7.35	7.65	6.5-9.5
Fe (mg/l)		0.54	0.2

Tab. 1 Bakteriologiske analyser samt enkelte fysiske og kjemiske parametere.

I et forsøk på å redusere konsentrasjonen av jern og mangan, ble utløpet fra pumpa, lagt på terrasseflata ovenfor brønnen, slik at noe av det oppumpede vannet skulle luftes og reinfiltreres i magasinet. Dermed skulle jern og mangan oksyderes og felles ut. Dette ble gjort 25.05 og da hadde allerede konsentrasjonen av jern og mangan gått ned, slik at effekten av forsøket på reinfiltrasjon er høyst usikker. Det ble også foretatt sonderboringer på terrasseflata ovenfor brønnen i den hensikt å undersøke om det er mulig å reinfiltrere grunnvann i basseng eller brønner. Boringen lengst inne på sletta viste 5 m med grusig-siltig sand over fjell. Vanngjennomgangen var altfor lav til at stedet er egnet for reinfiltrasjon.

For å få et best mulig mål på hele magasinets kapasitet og for å undersøke om andre deler av avsetningen har bedre grunnvannskvalitet, ble det satt ned ytterligere tre Ø2"-brønner (vedlegg 1). Kapasiteten og den kjemiske vannkvaliteten i disse brønnene er vist i vedlegg 5.4. Konsentrasjonen av jern er lavere enn i pumpebrønnen i alle de tre nye brønnene, mens mangankonsentrasjonen er lavere i brønn B2, høyere i brønn B3 og omtrent lik i brønn B4 sammenlignet med pumpebrønnen.

De tre brønnene ble koblet sammen med pumpebrønnen og det ble forsøkt å prøvepumpe alle 4 brønnene ved bruk av en felles sugepumpe. Dette ble mislykket, trolig på grunn av lange sugeledninger og fordi vannet frøs før pumpa begynte å dra vann fra brønnen. Vi tar sikte på å gjenoppta forsøket med bruk av to pumper.

3 MELAN Ø.

3.1 Bakgrunn og tidligere undersøkelser

På grunn av den begrensede kapasiteten og noe for høye jern- og mangankonsentrasjoner i grunnvannet ved Elvemo, ble det foretatt sonderboringer med enkle testpumpinger på sørsiden av Stordalselva, like øst for gården Melan. Borpunktene (vedlegg 1) ble bestemt ut fra tidligere geofysiske undersøkelser (NGU Rapport 92.297). Disse undersøkelsene indikerte ca 10 meters løsmassemektighet under elvenivået, og ut fra seismiske hastigheter ble løsmassene mot dypet tolket som morene.

3.2 Resultater

På grunn av vanskelig tilgjengelighet ble boringene foretatt med pionær håndholdt slagbormaskin. Dette setter begrensninger for boring i harde kompakte masser, og gjør bestemmelsen av fjell usikker.

Resultatet av boringene er gjengitt i vedlegg 2.1-2.6. Tykkelsen av sand/grusmassene er størst lengst mot vest. I borhull 1, 5 og 6 ble det påvist ca 10 m med sand og grus under elvenivået. Disse boringene viste også et det er et tettere lag av finsand fra overflaten og ned til 4-5 m dyp. Dette er gunstig da det hindrer direkte infiltrasjon av ellevann.

I borhull 1 og 5 ble det foretatt pumpetester i forskjellige nivå fra Ø5/4" testbrønner med ca 1 m filter bestående av 15-20 cm lange og 2-4 mm brede slisser. Kapasiteten som varierte fra 0.4-1.7 l/s sier kun noe om massenes vanngjennomgang og intet om magasinets totale kapasitet.

Vedlegg 5.5 og 5.6 viser resultatene av kjemiske analyser av grunnvannsprøver fra borhull 1 og 5. Sammenlignet med Folkehelsas normer for drikkevann har 3 av prøvene for høy konsentrasjon av kalsium, men dette har kun bruksmessige problemer. Turbiditeten er også for høy på grunn av kort pumpetid. De andre analyserte parametrene ligger innenfor normen. På grunnlag av de utførte analysene av grunnvannskvaliteten burde vannet være godt egnet for produksjon av emballert mineralvann, men det kreves selv sagt et mer omfattende analyseprogram for å kunne gi en sikker dokumentasjon som kan legges til grunn for godkjenning.

Ut fra grunnvannskjemien, grunnvannstemperaturen og den påviste løsmassesammensetningen er det tydelig at ellevannet infiltrerer i magasinet via et tettere lag av finsand som sørger for god filtrering. Magasinet kan også få tilskudd av grunnvann fra underliggende fjellsprekker, fra mindre bekker og fra nedbør som infiltreres direkte i avsetningen.

3.3 Anbefalinger

Ut fra de positive resultatene fra sonderboringer, enkle testpumpingar og grunnvannskjemiske analyser anbefales det nedsetting av fullskala brønner. For å få en gunstigst mulig plassering av brønnene må det bygges en skråvei fra grusveien ca 50 m innenfor bommen og nedover til ca kote 12 m.o.h., d.v.s ca. 6-7 m over normalvannstand og ca 3 m over flomvannstand i elva (se vedlegg 1). Der graves det ut et platå i ca. 5 m bredde og 30 m lengde. To Ø8" rørbrønner bores med min. 25 m mellomrom. Filteret bør plasseres på kote 0 til -5 m.o.h. d.v.s fra 6 til 11 m under elvenivået/12-17 m under platået. Ut fra massenes kornsammensetning anbefales en filteråpning på 1.0 mm.

Brønnene må bores med beltegående borerigg. Det bør benyttes en stålkvalitet som er godkjent for produksjon av naturlig mineralvann både i filter og stigerør. I hver brønn bør det benyttes en 6" senkpumpe med en maks. kapasitet på min. 10 l/sek.

Før prøvepumpinga starter bør det settes ned 2-4 Ø5/4" observasjonsbrønner for overvåkning av grunnvannstanden under prøvepumping. Under prøvepumpinga bør det tas prøver både av kjemiske, fysiske og mikrobiologiske parametere etter samme prosedyre som for prøvepumpinga ved Elvemo. For å få grunnvannet godkjent for produksjon og salg av mineralvann må det i tillegg gjøres mer nøyaktige analyser av tungmetaller, sporstoffer, toksisiteten til de enkelte bestanddeler, mikrobiologi under lagring og radioaktive elementer (vedlegg 6).

4 BØRMARK

4.1 Ved eksisterende grunnvannsanlegg

Åfjord kommune har et grunnvannsanlegg ved Tuvasselva, like øst for Austerås (vedlegg 1.2). Grunnvannsmagasinet er i en breelvavsetning og det mates hovedsaklig fra elva. Anlegget har hatt problemer med igjengroing av brønnfiltrene, trolig på grunn av utfelling av jern og påfølgende bakterieverkst. Det har vært nødvendig med hyppige spylinger av filtrene. Brønnen består av en Ø2" sandspiss. Plasseringen av brønnen framgår av kartet i vedlegg 1.2. Kommunen ønsket å få vurdert mulighetene for å flytte inntaket på andre siden av elva. NGU har derfor gjort 3 sonderboringer (vedlegg 1.2 og vedlegg 2.7-2.9) med Borros borerigg. I et av borhullene ble det påtruffet sand og grus ned til ca 8 m dyp, og testpumpingar av en Ø5/4" undersøkelsesbrønn indikerte muligheter for grunnvannsuttak i sonen 5.5 -7.5 m.

Det ble satt ned en Ø2" prøvebrønn med slisset filter i denne sonen. Ved en enkel korttidstest ga brønnen ca 2 l/s. En vurdering av magasinets kapasitet krever langtids prøvepumping.

De to grunnvannsprøvene som ble tatt (vedlegg 5.7) er av god kjemisk kvalitet. De målte pH-verdiene på 5.7 og 6.1 er noe for lav i forhold til Folkehelsas normer. Alle andre analyserte parametre ligger innenfor normen for godt drikkevann.

Det anbefales å prøvepumpe Ø2"-brønnen i en 2-3 mnd. periode for å undersøke kapasiteten over tid og for å kunne vurdere om grunnvannskvaliteten endres. Ut fra den påviste grunnvannskvaliteten er eneste nødvendige behandling en pH justering som kan gjøres med tilsetting av NaOH.

4.2 Nordalselva, NØ for Børmark

Undersøkelsene i dette området ble gjort med tanke på en alternativ plassering av Børmark vannverk og for å vurdere andre alternative grunnvannsforekomster for produksjon og eksport av mineralvann.

Ut fra kvartærgenetisk kart og en befaring var området langs Nordalselva, NØ for Børmark-gårdene (vedlegg 1.3) lovende med hensyn på grunnvannsuttak. Området er en del av en større breelvavsetning. Det ble utført to sonderboringer (vedlegg 2.10 og 2.11) som viste henholdsvis 7.5 og 10 m med sand og grus over fjell. Testpumping fra en Ø5/4" undersøkelsesbrønn i tre forskjellige nivå i borhull 5 ga mellom 1.1 og 1.7 l/s. Dette indikerer muligheter for betydelige grunnvannsuttak. Magasinet mates trolig hovedsaklig fra elva.

Analyser av to grunnvannsprøver fra henholdsvis 7 og 9 m dyp viser at grunnvannet har for høye konsentrasjon av kalsium og litt for lave pH-verdier sammenlignet med Folkehelsas normer for godt drikkevann. Innholdet av jern er også litt for høyt i en av prøvene, men ellers er den kjemiske vannkvaliteten god. Borpunktene ligger i kanten av dyrket mark, og gjødsling er trolig årsaken til nitratinnholdet i grunnvannet.

En sikker vurdering av både kapasitet og kvalitet krever langtids prøvepumping.

REFERANSER


- Finlayson, D.M., 1992: *Chemical Standards Applied to Natural Mineral Waters and Packaged Waters.* SCI Symposium - Natural Mineral Waters and Packaged Waters: 26 November 1992.
- Klemetsrud, T., 1993: *Hydrogeologiske undersøkelser i Åfjord kommune.* NGU Rapport 93.074.
- Koziel, J., Tønnesen, J.F. og Hilmo, B.O., 1992: *Geofysiske grunnvannsundersøkelser i Åfjord kommune.* NGU Rapport 92.297.
- Statens Institutt for folkehelse, 1987: *Kvalitetsnormer for drikkevann.* Veileddningshefte G2, Oslo.

VEDLEGG

- 1.1 Oversiktskart M 1:5000. Boringer og prøvebrønner ved Elvemo og Melan Ø.
- 1.2 Oversiktskart M 1:5000. Boringer og prøvebrønner ved grunnvannsanlegget i Børmark.
- 1.3 Oversiktskart M 1:5000. Boringer og prøvebrønner NØ for Børmarkgårdene.
- 2.1-2.6 Sonderboringer, Melan Ø
- 2.7-2.11 Sonderboringer, Børmark
- 3 Vannstandsmålinger og kapasitet under prøvepumping ved Elvemo
- 4 Kornfordelingskurve til en masseprøve fra Elvemo
- 5.1-5.3 Vannanalyser fra prøvepumping ved Elvemo
- 5.4 Vannanalyser fra prøvebrønner ved Elvemo
- 5.5-5.6 Vannanalyser fra undersøkelsesbrønner, Melan Ø.
- 5.7 Vannanalyser fra undersøkelsesbrønner, Børmark
- 6 Utkast til forskrift om produksjon og frambud m.v. av naturlig mineralvann

Vedlegg 1.1 Oversiktskart M 1:5000. Boringer og prøvebrønner ved Elvemo og Melan Ø.

NGU Rapport 94.018




Tegnforklaring

- Sonderboring
- Sonderboring m/rørdriving og testpumping
- Observasjonsbrønner (P1, P2 og P3)
- ▲ Ø3" brønner for prøvepumping (B1)
- △ Ø2" prøvebrønner (B2, B3 og B4)
- Forslag på brønnplassering

**Vedlegg 1.2 Oversiktskart M 1:5000. Boringer og prøvebrønner ved grunnvannsanlegget i
Børmark.**

NGU Rapport 94.018



Tegnforklaring

- Sonderboring
- Sonderboring m/rørdriving
og testpumpinger
- Eksisterende brønn


Merket i rammekanten for UTM rutenett.

Grensene på kartet er ikke rettsgyldige.

Fremmings- Registrert

	CL142-5-4	CM142-5-3
CL141-5-1	CL141-5-2	CM142-5-1

Vedlegg 1.3 Oversiktskart M 1:5000. Boringer og prøvebrønner NØ for Børmarkgårdene.



Tegnforklaring

- ⌚ Sonderboring
 - Sonderboring m/rørdriving og testpumper

SONDERBORING, UNDERSØKELSESBRØNN I LØSMASSER
STED: Melan Ø, Åfjord kommune

DATO: 21.09.93

BORPUNKT NR: 1

BORUTSTYR: Pionær slagbormaskin

UTM-KOORDINATER:
KARTBLAD (M711): 1622-4 SONE:32 Ø-V:5605 N-S:70935

OVERFLATENS HØYDE OVER HAVET I BORPUNKTET: 6 m

BRØNN-/FILTERTYPE: 5/4" rør med 1 m filter og 2-4 mm slisseåpning

GRUNNVANNSTAND U/MARKOVERFLATEN: 0.1 m

MERKNAD:

Dyp m	Materialtype	Borsynk min/m	Slag	Vann- trykk kg	Bore- slam	Temp. °C	Pumpetid før vann- prøvetaking i minutter	Vann- føring l/s	Vann- prøve nr.	Merknad
1.0	siltig sand									
	siltig sand									
3.0	siltig sand									
5.0	siltig sand									
	grusig sand									
	grusig sand					4.7	15	0.5		VP
7.0	sand					4.5		0.6		
	sand					4.1	15	1.25		VP
9.0	sand + gruskorn					4.2	15	1.5		VP
11.0	meget fast -10.5 m									
13.0										
15.0										
17.0										
19.0										
21.0										
23.0										
25.0										
27.0										
29.0										

S: Slag

DS: Delvis slag

B: Brunt

G: Grått

S: Svart

R: Rødt

Bl: Blått

MP: Materialprøve

VP: Vannprøve

SONDERBORING, UNDERSØKELSESBRØNN I LØSMASSER
STED: Melan Ø, Åfjord kommune

DATO: 21.09.93

BORPUNKT NR: 2

BORUTSTYR: Pionær slagbormaskin

UTM-KOORDINATER:

KARTBLAD (M711): 1622-4 SONE:32 Ø-V:5606 N-S:70936

OVERFLATENS HØYDE OVER HAVET I BORPUNKDET: 7 m

BRØNN-/FILTERNTYPE:
GRUNNVANNSTAND U/MARKOVERFLATEN: 0.1 m

MERKNAD:

Dyp m	Materialtype	Borsynk min/m	Slag	Vann- trykk kg	Bore- slam	Temp. °C	Pumpetid før vann- prøvetaking i minutter	Vann- føring l/s	Vann- prøve nr.	Merknad
1.0	grus og sand									
	grus og sand									
3.0	grus og sand									
	grus og sand									
5.0	grus og sand									
	moreneaktig									
7.0	moreneaktig									
	stopp på 7.5 m									
9.0										
11.0										
13.0										
15.0										
17.0										
19.0										
21.0										
23.0										
25.0										
27.0										
29.0										

S: Slag

DS: Delvis slag

B: Brunt

G: Grått

S: Svart

R: Rødt

Bl: Blått

MP: Materialprøve

VP: Vannprøve

SONDERBORING, UNDERSØKELSESBRØNN I LØSMASSER
STED: Melan Ø, Åfjord kommune

DATO: 21.09.93

BORPUNKT NR: 3

BORUTSTYR: Pionær slagbormaskin

UTM-KOORDINATER:
KARTBLAD (M711): 1622-4 SONE:32 Ø-V:56065 N-S:709365

OVERFLATENS HØYDE OVER HAVET I BORPUNKTET: 7 m

BRØNN-/FILTERNTYPE:
GRUNNVANNSTAND U/MARKOVERFLATEN: 0.1 m

MERKNAD:

Dyp m	Materialtype	Borsynk min/m	Slag	Vann- trykk kg	Bore- slam	Temp. °C	Pumpetid før vann- prøvetaking i minutter	Vann- føring l/s	Vann- prøve nr.	Merknad
1.0	sand moreneaktig moreneaktig stopp på 3 m									
3.0										
5.0										
7.0										
9.0										
11.0										
13.0										
15.0										
17.0										
19.0										
21.0										
23.0										
25.0										
27.0										
29.0										

S: Slag

DS: Delvis slag

B: Brunt

G: Grått

S: Svart

R: Rødt

Bl: Blått

MP: Materialprøve

VP: Vannprøve

SONDERBORING, UNDERSØKELSESBRØNN I LØSMASSER
STED: Melan Ø, Åfjord kommune

DATO: 21.09.93

BORPUNKT NR: 4

BORUTSTYR: Pionær slagbormaskin

UTM-KOORDINATER:
KARTBLAD (M711): 1622-4 SONE:32 Ø-V:56065 N-S:709365

OVERFLATENS HØYDE OVER HAVET I BORPUNKTET: 7 m

BRØNN-/FILTRERTYPE:
GRUNNVANNSTAND U/MARKOVERFLATEN: 0.1 m

MERKNAD:

Dyp m	Materialtype	Borsynk min/m	Slag	Vann- trykk kg	Bore- slam	Temp. °C	Pumpetid før vann- prøvetaking i minutter	Vann- føring l/s	Vann- prøve nr.	Merknad
1.0	sand									
	grusig sand									
3.0	grusig sand									
	morene, stopp 4.5 m									
5.0										
7.0										
9.0										
11.0										
13.0										
15.0										
17.0										
19.0										
21.0										
23.0										
25.0										
27.0										
29.0										

S: Slag

DS: Delvis slag

B: Brunt

G: Grått

S: Svart

R: Rødt

Bl: Blått

MP: Materialprøve

VP: Vannprøve

SONDERBORING, UNDERSØKELSESBRØNN I LØSMASSER
STED: Melan Ø, Åfjord kommune

DATO: 21.09.93

BORPUNKT NR: 5

BORUTSTYR: Pionär slagbormaskin

UTM-KOORDINATER:
KARTBLAD (M711): 1622-4 SONE:32 Ø-V:56055 N-S:709355

OVERFLATENS HØYDE OVER HAVET I BORPUNKTET: 6.5 m

BRØNN-/FILTERTYPE: 5/4" rør med 1 m filter og 2-4 mm slisseåpning

GRUNNVANNSTAND U/MARKOVERFLATEN: 0.1 m

MERKNAD:

Dyp m	Materialtype	Borsynk min/m	Slag	Vann- trykk kg	Bore- slam	Temp. °C	Pumpetid før vann- prøvetaking i minutter	Vann- føring l/s	Vann- prøve nr.	Merknad
1.0	steinig sand og finsand									
3.0	sand og finsand									
5.0	sand og finsand grusig sand					4.6	15	1.6		VP
7.0	grusig sand									
9.0	grusig sand					4.5	15	0.4 1.0		VP
11.0	grus og sand fjell på 10 m ?									
13.0										
15.0										
17.0										
19.0										
21.0										
23.0										
25.0										
27.0										
29.0										

S: Slag
MP: Materialprøve

DS: Delvis slag
VP: Vannprøve

B: Brunt

G: Grått

S: Svart

R: Rødt

Bl: Blått

SONDERBORING, UNDERSØKELSESBRØNN I LØSMASSE
STED: Melan Ø, Åfjord kommune

DATO: 21.09.93

BORPUNKT NR: 6

BORUTSTYR: Pionær slagbormaskin

UTM-KOORDINATER:
KARTBLAD (M711): 1622-4 SONE:32 Ø-V:56045 N-S:709345

OVERFLATENS HØYDE OVER HAVET I BORPUNKTET: 6 m

BRØNN-/FILTRERTYPE:
GRUNNVANNSTAND U/MARKOVERFLATEN: 0.1 m

MERKNAD:

Dyp m	Materialtype	Borsynk min/m	Slag	Vann- trykk kg	Bore- slam	Temp. °C	Pumpetid før vann- prøvetaking i minutter	Vann- føring l/s	Vann- prøve nr.	Merknad
1.0	finsand									
	finsand									
3.0	finsand									
	finsand									
5.0	grusig sand									
	grusig sand									
7.0	grusig sand									
	grusig sand									
9.0	grusig sand									
	grusig sand									
11.0	grusig sand									
	moreneaktig									
	stopp på 11 m									
13.0										
15.0										
17.0										
19.0										
21.0										
23.0										
25.0										
27.0										
29.0										

S: Slag

DS: Delvis slag

B: Brunt

G: Grått

S: Svart

R: Rødt

Bl: Blått

MP: Materialprøve

VP: Vannprøve

SONDERBORING, UNDERSØKELSESBRØNN I LØSMASSE
STED: Børmark, Åfjord kommune

DATO: 25.05.93

BORPUNKT NR: 1

BORUTSTYR: Borros borerigg

UTM-KOORDINATER:

KARTBLAD (M711): 1623-3 SONE:32 Ø-V:57085 N-S:71042

OVERFLATENS HØYDE OVER HAVET I BORPUNKTET: 130 m

BRØNN-/FILTERTYPE: 5/4" rør med 1 m filter og 2-4 mm slisseåpning

GRUNNVANNSTAND U/MARKOVERFLATE: 2 m

MERKNAD: 6 m rør står igjen som eventuell peilebrønn

Dyp m	Materialtype	Borsynk min/m	Slag	Vann- trykk kg	Bore- slam	Temp. °C	Pumpetid før vann- prøvetaking i minutter	Vann- føring l/s	Vann- prøve nr.	Merknad
1.5	myr sand og grus		DS		B					
	grusig sand	0.45	DS	1	B					
3.5	sand	1.20	DS	3	B					
	grusig sand	0.40	DS	1	B					
5.5	grusig sand	0.55	DS	1	borte					
	grusig sand	0.55	DS	2	borte	4.6				VP
7.5	grusig sand	1.05	DS	1	borte		15	1.0		VP
	grusig sand	1.15	DS	5-8	borte					
9.5	grusig sand	1.10	DS	5-8	B/G					
	morene	2.15	S	5-8	G					
11.5	morene	4.45	S	10-20	G					
13.5										
15.5										
17.5										
19.5										
21.5										
23.5										
25.5										
27.5										
29.5										

S: Slag

DS: Delvis slag

B: Brunt

G: Grått

S: Svart

R: Rødt

Bl: Blått

MP: Materialprøve

VP: Vannprøve

SONDERBORING, UNDERSØKELSESBRØNN I LØSMASSE
STED: Børmark, Åfjord kommune

DATO: 25.05.93

BORPUNKT NR: 2

BORUTSTYR: Borros borerigg

UTM-KOORDINATER:
KARTBLAD (M711): 1623-3 **SONE:32 Ø-V:57085 N-S:71042**
OVERFLATENS HØYDE OVER HAVET I BORPUNKTET: 130 m

BRØNN-/FILTRERTYPE:
GRUNNVANNSTAND U/MARKOVERFLATEN: 2 m

MERKNAD:

Dyp m	Materialtype	Borsynk min/m	Slag	Vann- trykk kg	Bore- slam	Temp. °C	Pumpetid før vann- prøvetaking i minutter	Vann- føring l/s	Vann- prøve nr.	Merknad
1.5	sand og grus		DS		B/G					
	grusig sand	1.15	DS	2-5	G					
	blokk, fjell ?	9.15	S	1-3	G					
3.5	blokk fjell ?	6.00	S	-	G					
5.5										
7.5										
9.5										
11.5										
13.5										
15.5										
17.5										
19.5										
21.5										
23.5										
25.5										
27.5										
29.5										

S: Slag

DS: Delvis slag

B: Brunt

G: Grått

S: Svart

R: Rødt

Bl: Blått

MP: Materialprøve

VP: Vannprøve

SONDERBORING, UNDERSØKELSESBRØNN I LØSMASSER
STED: Børmark, Åfjord kommune

DATO: 25.05.93

BORPUNKT NR: 3

BORUTSTYR: Borros borerigg

UTM-KOORDINATER:
KARTBLAD (M711): 1623-3 SONE:32 Ø-V:57085 N-S:71042

OVERFLATENS HØYDE OVER HAVET I BORPUNKDET: 130 m

BRØNN-/FILTERNTYPE:
GRUNNVANNSTAND U/MARKOVERFLATEN: 2 m

MERKNAD:

Dyp m	Materialtype	Borsynk min/m	Slag	Vann- trykk kg	Bore- slam	Temp. °C	Pumpetid før vann- prøvetaking i minutter	Vann- føring l/s	Vann- prøve nr.	Merknad
1.5	sand og grus		S		B					
	grusig sand	0.25		-	B					
3.5	sand + blokk	4.00	DS	1-3	G					
5.5	sand	1.10	DS	5-8	G					
	morene + blokk	4.35	S	3-10	G					
7.5	morene	2.00	S	10-15	G					
	morene	1.35	S	20	G					
	morene	2.00	S	10-30	G					
9.5										
11.5										
13.5										
15.5										
17.5										
19.5										
21.5										
23.5										
25.5										
27.5										
29.5										

S: Slag

DS: Delvis slag

B: Brunt

G: Grått

S: Svart

R: Rødt

Bl: Blått

MP: Materialprøve

VP: Vannprøve

SONDERBORING, UNDERSØKELSESBRØNN I LØSMASSER
STED: Børmark, Åfjord kommune

DATO: 25.05.93

BORPUNKT NR: 4

BORUTSTYR: Borros borerigg

UTM-KOORDINATER:
KARTBLAD (M711): 1623-3 SONE:32 Ø-V:57125 N-S:71037

OVERFLATENS HØYDE OVER HAVET I BORPUNKDET: 105 m

BRØNN-/FILTRERTYPE:
GRUNNVANNSTAND U/MARKOVERFLATEN: ca 4 m

MERKNAD:

Dyp m	Materialtype	Borsynk min/m	Slag	Vann- trykk kg	Bore- slam	Temp. °C	Pumpetid før vann- prøvetaking i minutter	Vann- føring l/s	Vann- prøve nr.	Merknad
1.5	sand og grus			1	B					
	sand	0.55		1	B					
3.5	sand + gruslag	0.55		1	B					
	sand + gruslag	0.35		1-4	B					
5.5	grus + blokk	3.00	DS	1	B					
	grusig sand	1.00	DS	3	B					
7.5	sand	2.40	DS	3	B					
	Fjell fra 7.5 m									
9.5										
11.5										
13.5										
15.5										
17.5										
19.5										
21.5										
23.5										
25.5										
27.5										
29.5										

S: Slag

DS: Delvis slag

B: Brunt

G: Grått

S: Svart

R: Rødt

Bl: Blått

MP: Materialprøve

VP: Vannprøve

Vedlegg nr.: 2.11

SONDERBORING, UNDERSØKELSESBRØNN I LØSMASSER
STED: Børmark, Åfjord kommune

DATO: 25.05.93

BORPUNKT NR: 5

BORUTSTYR: Borros borerigg

UTM-KOORDINATER:
KARTBLAD (M711): 1623-3 SONE:32 Ø-V:57120 N-S:710365

OVERFLATENS HØYDE OVER HAVET I BORPUNKTET: 100 m

BRØNN-/FILTERNTYPE: 5/4" slissede rør med 2-4 mm filteråpning

GRUNNVANNSTAND U/MARKOVERFLATEN: ca 1 m

MERKNAD: 10 m rør står igjen som eventuell peilebrønn

Dyp m	Materialtype	Borsynk min/m	Slag	Vann- trykk kg	Bore- slam	Temp. °C	Pumpetid før vann- prøvetaking i minutter	Vann- føring l/s	Vann- prøve nr.	Merknad
1.5	stein og grus		DS		borte					
	grusig sand	1.10	DS	3	"					
3.5	grusig sand	1.20	DS	3	"					
	sand	1.35		2-3	"					
5.5	sand	1.15	DS	2	"			1.7		mye sand
	grusig sand	1.15	DS	-	"					
7.5	grusig sand	1.00	DS	0-1	"	5.4	15	1.25		VP
	grusig sand	1.20	DS	3	"					
9.5	grusig sand	1.20	DS	4	"	5.7	30	1.1		VP
	fjell fra 10.2 m	3.45	S	-	"					
11.5										
13.5										
15.5										
17.5										
19.5										
21.5										
23.5										
25.5										
27.5										
29.5										

S: Slag

DS: Delvis slag

B: Brunt

G: Grått

S: Svart

R: Rødt

Bl: Blått

MP: Materialprøve

VP: Vannprøve

Vedlegg 3 Vannstandsmålinger og kapasitet under prøvepumping, Elvemo


Dato	tid (min)	P1	P2	P3	Elva	kap.(l/s)
11.03	0	6,93	7,04			6.0
11.03	1	6,86				6.0
11.03	2	6,64				6.0
11.03	4	6,31				6.0
11.03	5		6,33			6.0
11.03	7	5,83				6.0
11.03	9	5,51				6.0
11.03	12	5,03	6,25			6.0
11.03	18		6,25			6.0
11.03	20	4,44				6.0
11.03	31	4,01	6,23			6.0
11.03	41	3,77				6.0
11.03	60	3,53				6.0
11.03	72	3,44	6,24			6.0
11.03	102	3,32				3.5
11.03	112	4,00				4.5
11.03	187	3,83	6,41			4.5
11.03	337	3,65	6,34			3.5
11.03	352	4,01	6,43			3.5
12.03	1032	3,97	6,40			3.5
12.03	1260	3,95	6,39			3.5
13.03	2760	3,90	6,48			3.0
14.03	4140	3,94	6,63			3.0
15.03	5760	4,13	6,88			3.0
16.03	7200	4,26	7,08		7,22	3.0
17.03	8640	3,20	6,79		7,10	4.3
18.03	10080	4,25	6,83		7,00	3.5
19.03	11520	3,79	6,63		6,90	3.5
20.03	12960	3,68	6,52		6,90	3.3
21.03	14400	3,76	6,66		7,00	3.3

Dato	tid (min)	P1	P2	P3	elva	kap.(l/s)
22.03	15840	3,80	6,66		7,00	3.3
23.03	17280	3,76	6,56		6,95	3.3
26.03	21600	3,99	6,69		6,90	stopp
27.03	23040	3,38	6,33		6,90	5.0
29.03	25920	3,74	6,31		6,78	5.0
30.03	27360	3,73	6,30		6,78	5.0
31.03	28800	3,83	6,28		6,74	5.0
01.04	30240	3,36	6,20		6,74	5.0
02.04	31680	3,36	6,18		6,74	5.0
04.04	34560	3,35	6,17		6,72	5.0
06.04	37440	3,40	6,18		6,72	5.0
10.04	43200	3,40	6,18		6,72	5.0
11.04	44640	3,35	6,18		6,72	5.0
12.04	46080	3,40	6,18		6,72	5.0
13.04	47520	3,40	6,18		6,72	5.0
14.04	48960	2,99	6,13		6,69	3.5
16.04	51840	3,02	6,13		6,69	3.5
19.04	56160	2,96	6,26		6,95	3.5
22.04	60480	3,62	6,44		7,00	3.5
24.04	63360	7,20	7,30		7,45	stopp
27.04	67680	5,02	6,89		7,50	3.5
30.04	72000	3,93	6,76		7,35	3.5
03.05	76320	4,01	6,91		7,55	3.5
04.05	77760	3,96	6,85		7,55	3.5
07.05	82080	3,85	6,65		7,25	3.5
10.05	86400	3,99	6,79		7,40	3.5
12.05	89280	3,53	6,69		7,35	3.2
15.05	93600	3,53	6,51		7,15	3.2
19.05	99360	3,70	6,80		7,50	3.2
21.05	102240	3,74	6,81		7,45	3.2

Dato	tid (min)	P1	P2	P3	elva	kap.(l/s)
24.05	106560	3,69	6,66		7,30	3.2
26.05	109440	3,55	6,44		7,05	3.2
01.06	118080	2,91	6,27	6,56	6,95	3.2
06.06	125280	3,03	6,25	6,55	6,95	3.2
11.06	132480	3,05	6,21	6,52	6,90	3.2
16.06	139680	3,03	6,19	6,50	6,90	3.2
21.06	146880	3,00	6,20	6,53	6,90	3.2
25.06	152640	2,98	6,21	6,57	6,95	3.2
29.06	158400	2,95	6,18	6,59	6,90	3.2
02.07	162720	2,99	6,12		6,90	3.2
07.07	169920	3,02	6,21		6,95	3.2
09.07	172800	3,04	6,32		7,10	3.2
13.07	178560	3,01	6,16		6,90	3.2
16.07	182880	3,02	6,09		6,90	3.2
22.07	191520	3,03	6,01	6,37	6,80	3.2
29.07	201600	3,39	6,33	6,65	7,00	3.2
06.08	213120	3,40	6,42	6,76	7,20	3.2
13.08	223200	3,50	6,55	6,87	7,45	3.2

NORGES GEOLOGISKE UNDERSEKSE
SEDIMENTLABORATORIET

KORNFORDELINGSKURVE
XXXX XXXX



Vedlegg 5.1 VANNANALYSER, prøvepumping

NGU Rapport 94.018

Fylke:Sør-Trøndelag

Kart (M711):1622-4

Kommune:Åfjord

Prøvested: Elvemo

Kommunenummer:

UTM-koord.:5607 70937

Fjellbrønn Løsmassebrønn Overflatevann Kilde

Oppdragsnummer: 53/93

Analysert ved:NGU

Folkehelsas normer for drikkevann						
Brønn-nummer	B1	B1	B1	B1	GOD	MINDRE GOD
Brønndimensjon	3"	3"	3"	3"		
Filterlengde	m	5	5	5		
Slissebredde	mm	2-3	2-3	2-3		
Dato		10.03.93	11.03.93	12.03.93	17.03.93	
Prøvedyp	m	5-10	5-10	5-10	5-10	
Vannføring	l/min	360	270	210	210	
Pumpetid	min	60				
Temperatur	°C				2-10	
Fargetall					< 15	15-25
Turbiditet	F.T.U.				< 0.5	0.5-1
Surhetsgrad	pH	8.2	7.5	7.4	7.5	7.5-8.5
Spesifikk ledningsevne	µS/cm	265	273	272	224	
Alkalitet	mmol/l	1.81	2.00	1.99	1.43	0.6-1.0
Oksygen (felt)	mg O ₂ /l				> ca 9	
Klorid	mg Cl/l	22.5	17.7	18.1	19.8	< 100
Sulfat	mg SO ₄ /l	15.5	14.8	14.2	12.1	< 100
Nitrat	mg NO ₃ /l	0.15	0.08	0.12	0.17	< 11
Nitritt	mg NO ₂ /l	< 0.25	< 0.25	< 0.25	< 0.25	< 0.016
Fluorid	mg F/l	0.12	0.11	0.11	0.14	< 1.5
Fosfat	mg PO ₄ /l	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	
Jern	mg Fe/l	0.85	0.16	0.05	0.61	< 0.1
Mangan	mg Mn/l	0.36	0.38	0.37	0.21	< 0.05
Natrium	mg Na/l	10.4	10.4	10.5	11.3	< 20
Kalium	mg K/l	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	
Kalsium	mg Ca/l	42.7	42.0	42.0	31.2	15-25
Magnesium	mg Mg/l	3.4	3.2	3.2	2.4	< 10
Aluminium	mg Al/l	< 0.02	0.02	< 0.02	0.02	
Silisium	mg Si/l	3.4	3.8	3.6	2.5	
Kobber	mg Cu/l	< 0.002	0.025	< 0.002	< 0.002	< 0.1
Bly	mg Pb/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.005-0.02
Sink	mg Zn/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.3

Vedlegg 5.2 VANNANALYSER, prøvepumping

Fylke:Sør-Trøndelag

Kart (M711):1622-4

Kommune:Åfjord

Prøvested: Elvemo

Kommunenummer:

UTM-koord.:5607 70937

Fjellbrønn Løsmassebrønn Overflatevann Kilde

Oppdragsnummer: 76/93

Analysert ved:NGU

Folkehelsas normer for drikkevann						
Brønn-nummer	B1	B1	B1	B1		
Brønndimensjon	3"	3"	3"	3"		
Filterlengde	m	5	5	5		
Slissebredde	mm	2-3	2-3	2-3		
Dato		29.03.93	16.04.93	21.04.93	03.05.93	
Prøvedyp	m	5-10	5-10	5-10	5-10	
Vannføring	l/min	210	210	210	210	
Pumpetid	min	60				GOD MINDRE GOD
Temperatur	°C					2-10
Fargetall					< 15	15-25
Turbiditet	F.T.U.				< 0.5	0.5-1
Surhetsgrad	pH	7.5	7.7	7.7	7.7	7.5-8.5 6.5-9.0
Spesifikk ledningsevne	µS/cm	210	204	202	195	
Alkalitet	mmol/l	1.20	1.11	1.07	0.95	0.6-1.0
Oksygen (felt)	mg O ₂ /l				> ca 9	
Klorid	mg Cl/l	22.0	19.8	20.5	18.7	< 100 100-200
Sulfat	mg SO ₄ /l	15.2	17.0	17.4	17.5	< 100
Nitrat	mg NO ₃ /l	0.12	0.08	0.13	0.09	< 11 11-44
Nitritt	mg NO ₂ /l	< 0.25	< 0.25	< 0.25	< 0.25	< 0.016 0.016-0.16
Fluorid	mg F/l	0.14	0.17	0.14	0.10	< 1.5
Fosfat	mg PO ₄ /l	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	
Jern	mg Fe/l	0.59	0.37	0.51	0.28	< 0.1 0.1-0.2
Mangan	mg Mn/l	0.16	0.12	0.11	0.11	< 0.05 0.05-0.1
Natrium	mg Na/l	12.0	12.1	12.0	12.4	< 20
Kalium	mg K/l	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	
Kalsium	mg Ca/l	28.2	26.9	26.0	27.2	15-25
Magnesium	mg Mg/l	2.2	2.1	2.1	2.2	< 10 10-20
Aluminium	mg Al/l	0.05	0.06	0.08	0.12	
Silisium	mg Si/l	2.1	1.8	1.8	1.8	
Kobber	mg Cu/l	0.003	0.005	0.004	< 0.002	< 0.1 0.1-0.3
Bly	mg Pb/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.005 0.005-0.02
Sink	mg Zn/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.3

Vedlegg 5.3 VANNANALYSER, prøvepumping

Fylke:Sør-Trøndelag

Kart (M711):1622-4

Kommune:Åfjord

Prøvested: Elvemo

Kommunenummer:

UTM-koord.:5607 70937

Fjellbrønn Løsmassebrønn Overflatevann Kilde

Oppdragsnummer: 95 og 145/93

Analysert ved:NGU

Folkehelsas normer for drikkevann

	B1	B1	
Brønn-nummer	3"	3"	
Brønndimensjon			
Filterlengde	m 5	m 5	
Slissebredde	mm 2-3	mm 2-3	
Dato	27.05.93	18.08.93	
Prøvedyp	m 5-10	m 5-10	
Vannføring	l/min 210	l/min 210	
Pumpetid	min		GOD MINDRE GOD
Temperatur	°C 5.6		2-10

Folkehelsas normer

Fargetall	3.2	< 15	15-25
Turbiditet	F.T.U. 0.24	< 0.5	0.5-1

Surhetsgrad	pH 7.7	7.9	7.5-8.5	6.5-9.0
Spesifikk ledningsevne	µS/cm 171	175		
Alkalitet	mmol/l 0.92	1.06	0.6-1.0	

Oksygen (felt)	mg O ₂ /l		> ca 9	
----------------	----------------------	--	--------	--

Klorid	mg Cl/l 15.0	12.8	< 100	100-200
Sulfat	mg SO ₄ /l 15.3	15.0	< 100	
Nitrat	mg NO ₃ /l < 0.05	< 0.05	< 11	11-44
Nitritt	mg NO ₂ /l < 0.25	< 0.25	< 0.016	0.016-0.16
Fluorid	mg F/l 0.11	0.13	< 1.5	
Fosfat	mg PO ₄ /l < 0.2	< 0.2		

Jern	mg Fe/l 0.07	0.10	< 0.1	0.1-0.2
Mangan	mg Mn/l 0.08	0.07	< 0.05	0.05-0.1
Natrium	mg Na/l 9.4	7.9	< 20	
Kalium	mg K/l < 0.2	< 0.2		
Kalsium	mg Ca/l 22.4	24.1	15-25	
Magnesium	mg Mg/l 1.8	1.8	< 10	10-20
Aluminium	mg Al/l 0.04	0.03		
Silisium	mg Si/l 1.6	2.1		
Kobber	mg Cu/l < 0.002	< 0.002	< 0.1	0.1-0.3
Bly	mg Pb/l < 0.05	< 0.05	< 0.005	0.005-0.02
Sink	mg Zn/l < 0.005	< 0.005	< 0.3	

Vedlegg 5.4 VANNANALYSER, prøvebrønner

NGU Rapport 94.018

Fylke:Sør-Trøndelag

Kart (M711):1622-4

Kommune:Åfjord

Prøvested: Elvemo

Kommunenummer:

UTM-koord.:5607 70937

Fjellbrønn Løsmassebrønn Overflatevann Kilde

Oppdragsnummer: 95/93

Analysert ved:NGU

Folkehelsas normer for drikkevann						
Brønn-nummer	B2	B3	B4			
Brønndimensjon	2"	2"	2"			
Filterlengde	m 4	2	4			
Slissebredde	mm 2-3	2-3	2-3			
Dato	mai 93	mai 93	aug.93			
Prøvedyp	m 7.6-11.6	5-7	7.5-11.5			
Vannføring	l/min 150	120	120			
Pumpetid	min 15	15	15	GOD	MINDRE GOD	
Temperatur	°C 4.6			2-10		
Fargetall			2.8	< 15	15-25	
Turbiditet	F.T.U.		18.0	< 0.5	0.5-1	
Surhetsgrad	pH 8.0	7.8	8.1	7.5-8.5	6.5-9.0	
Spesifikk ledningsevne	µS/cm 193	318	221			
Alkalitet	mmol/l 1.05	2.18	1.45	0.6-1.0		
Oksygen (felt)	mg O ₂ /l			> ca 9		
Klorid	mg Cl/l 18.5	23.5	15.4	< 100	100-200	
Sulfat	mg SO ₄ /l 15.7	24.1	15.4	< 100		
Nitrat	mg NO ₃ /l < 0.05	< 0.05	< 0.05	< 11	11-44	
Nitritt	mg NO ₂ /l < 0.25	< 0.25	< 0.25	< 0.016	0.016-0.16	
Fluorid	mg F/l 0.35	0.29	0.18	< 1.5		
Fosfat	mg PO ₄ /l < 0.2	< 0.2	< 0.2			
Jern	mg Fe/l 0.05	0.01	0.07	< 0.1	0.1-0.2	
Mangan	mg Mn/l 0.046	0.162	0.083	< 0.05	0.05-0.1	
Natrium	mg Na/l 9.7	19.0	11.3	< 20		
Kalium	mg K/l < 0.2	< 0.2	< 0.2			
Kalsium	mg Ca/l 24.3	41.6	30.1	15-25		
Magnesium	mg Mg/l 1.9	4.0	2.7	< 10	10-20	
Aluminium	mg Al/l 0.09	0.04	0.11			
Silisium	mg Si/l 2.7	3.1	3.2			
Kobber	mg Cu/l < 0.002	0.025	< 0.002	< 0.1	0.1-0.3	
Bly	mg Pb/l < 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.005	0.005-0.02	
Sink	mg Zn/l < 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.3		

Vedlegg 5.5 VANNANALYSER, undersøkelsesbrønner

Fylke:Sør-Trøndelag

Kart (M711):1622-4

Kommune:Åfjord

Prøvested: Melan Ø.

Kommunenummer:

UTM-koord.:5605, 70935

Fjellbrønn Løsmassebrønn Overflatevann Kilde

Oppdragsnummer: 177/93

Analysert ved:NGU

Folkehelsas normer for drikkevann

Brønn-nummer	1	1	1	1		
Brønndimensjon	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"		
Filterlengde	m	1.2	1.2	1.2	1.2	
Slissebredde	mm	2-3	2-3	2-3	2-3	
Dato		sept.93	sept.93	sept.93	sept.93	
Prøvedyp	m	5.5	7	8.5	10	
Vannføring	l/min	30	35	75	90	
Pumpetid	min	15	15	15	15	GOD
Temperatur	°C	4.7		4.1	4.2	MINDRE GOD

Fargetall	2.4		1.6	2.4	< 15	15-25
Turbiditet	F.T.U.	7.1		6.5	1.9	< 0.5

Surhetsgrad	pH	8.1	8.3 *	8.3	8.0	7.5-8.5	6.5-9.0
Spesifikk ledningsevne	µS/cm	281	150 *	175	189		
Alkalitet	mmol/l	1.99		0.92	1.03	0.6-1.0	

Oksygen (felt)	mg O ₂ /l	0.8			> ca 9	
----------------	----------------------	-----	--	--	--------	--

Klorid	mg Cl/l	16.8		20.4	19.9	< 100	100-200
Sulfat	mg SO ₄ /l	17.2		5.5	6.8	< 100	
Nitrat	mg NO ₃ /l	0.07		0.53	0.54	< 11	11-44
Nitritt	mg NO ₂ /l	< 0.05		< 0.50	< 0.50	< 0.016	0.016-0.16
Fluorid	mg F/l	0.07		0.08	0.09	< 1.5	
Fosfat	mg PO ₄ /l	< 0.2		< 0.2	< 0.2		

Jern	mg Fe/l	0.03		0.10	0.05	< 0.1	0.1-0.2
Mangan	mg Mn/l	0.015		< 0.002	< 0.002	< 0.05	0.05-0.1
Natrium	mg Na/l	11.1		12.2	13.1	< 20	
Kalium	mg K/l	1.0		< 0.2	0.3		
Kalsium	mg Ca/l	43.6		21.0	23.4	15-25	
Magnesium	mg Mg/l	3.3		1.9	2.0	< 10	10-20
Aluminium	mg Al/l	0.03		0.11	0.07		
Silisium	mg Si/l	2.1		3.0	2.9		
Kobber	mg Cu/l	< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.1	0.1-0.3
Bly	mg Pb/l	< 0.05		< 0.05	< 0.05	< 0.005	0.005-0.02
Sink	mg Zn/l	< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.3	

Vedlegg 5.6 VANNANALYSER, undersøkelsesbrønner

Fylke:Sør-Trøndelag

Kart (M711):1622-4

Kommune:Åfjord

Prøvested: Melan Ø.

Kommunenummer:

UTM-koord.:56055 709355

Fjellbrønn Løsmassebrønn Overflatevann Kilde

Oppdragsnummer: 177/93

Analysert ved:NGU

Folkehelsas normer for drikkevann					
Brønn-nummer	5	5	5		
Brønndimensjon	5/4"	5.4"	5/4"		
Filterlengde	m	1.2	1.2	1.2	
Slissebredde	mm	2-3	2-3	2-3	
Dato		sept.93	sept.93	sept.93	
Prøvedyp	m	5.5	7	8.5	
Vannføring	l/min	100	25	60	
Pumpetid	min	15	15	15	GOD MINDRE GOD
Temperatur	°C	4.6		4.5	2-10
Fargetall		1.7		2.7	< 15 15-25
Turbiditet	F.T.U.	0.39		7.2	< 0.5 0.5-1
Surhetsgrad	pH	8.0		8.0	7.5-8.5 6.5-9.0
Spesifikk ledningsevne	µS/cm	358		347	
Alkalitet	mmol/l	2.28		2.50	0.6-1.0
Oksygen (felt)	mg O ₂ /l	2.0		0.7	> ca 9
Klorid	mg Cl/l	28.7		21.5	< 100 100-200
Sulfat	mg SO ₄ /l	18.3		23.1	< 100
Nitrat	mg NO ₃ /l	0.27		< 0.05	< 11 11-44
Nitritt	mg NO ₂ /l	< 0.50		< 0.50	< 0.016 0.016-0.16
Fluorid	mg F/l	0.10		0.08	< 1.5
Fosfat	mg PO ₄ /l	< 0.2		< 0.2	
Jern	mg Fe/l	0.03		0.02	< 0.1 0.1-0.2
Mangan	mg Mn/l	< 0.002		0.019	< 0.05 0.05-0.1
Natrium	mg Na/l	15.1		14.3	< 20
Kalium	mg K/l	1.6		1.6	
Kalsium	mg Ca/l	54.6		55.8	15-25
Magnesium	mg Mg/l	4.6		4.8	< 10 10-20
Aluminium	mg Al/l	0.02		0.03	
Silisium	mg Si/l	3.2		3.4	
Kobber	mg Cu/l	< 0.002		< 0.002	< 0.1 0.1-0.3
Bly	mg Pb/l	< 0.05		< 0.05	< 0.005 0.005-0.02
Sink	mg Zn/l	< 0.005		< 0.005	< 0.3

Vedlegg 5.7 VANNANALYSER, undersøkelsesbrønner

Fylke:Sør-Trøndelag

Kart (M711):1623-3

Kommune:Åfjord

Prøvested: Børmark

Kommunenummer:

UTM-koord.:5708, 71042 (bh 1-3) og 5712, 71036 (bh 4-5)

Fjellbrønn Løsmassebrønn Overflatevann Kilde

Oppdragsnummer: 95/93

Analysert ved:NGU

Folkehelsas normer for drikkevann						
Brønn-nummer		1A	1B	5	5	
Brenndimensjon		5/4"	2"	5/4"	5/4"	
Filterlengde	m	1.2	2	1.2	1.2	
Slissebredde	mm	2-3	2-3	2-3	2-3	
Dato		mai 93	mai 93	mai 93	mai 93	
Prøvedyp	m	7	5.5-7.5	7 m	9 m	
Vannføring	l/min	60	120	75	65	
Pumpetid	min	15	15	15	15	GOD MINDRE GOD
Temperatur	°C		4.6	5.4	5.7	2-10
Fargetall					< 15	15-25
Turbiditet	F.T.U.				< 0.5	0.5-1
Surhetsgrad	pH	6.1	5.7	6.6	7.1	7.5-8.5 6.5-9.0
Spesifikk ledningsevne	µS/cm	119	100	324	391	
Alkalitet	mmol/l	0.69	0.48	2.79	3.55	0.6-1.0
Oksygen (felt)	mg O ₂ /l		5.0	4.6	4.1	> ca 9
Klorid	mg Cl/l	12.1	11.8	14.8	14.8	< 100 100-200
Sulfat	mg SO ₄ /l	3.0	3.1	8.0	10.3	< 100
Nitrat	mg NO ₃ /l	0.27	0.23	7.7	6.7	< 11 11-44
Nitritt	mg NO ₂ /l	< 0.25	< 0.25	< 0.25	< 0.25	< 0.016 0.016-0.16
Fluorid	mg F/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 1.5
Fosfat	mg PO ₄ /l	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	
Jern	mg Fe/l	0.036	0.029	0.057	0.153	< 0.1 0.1-0.2
Mangan	mg Mn/l	0.007	0.004	0.006	0.006	< 0.05 0.05-0.1
Natrium	mg Na/l	7.0	6.7	6.9	9.4	< 20
Kalium	mg K/l	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	
Kalsium	mg Ca/l	15.0	10.4	61.4	69.9	15-25
Magnesium	mg Mg/l	1.5	1.4	3.9	3.7	< 10 10-20
Aluminium	mg Al/l	0.04	0.03	0.04	0.10	
Silisium	mg Si/l	2.5	2.3	4.7	4.9	
Kobber	mg Cu/l	0.003	< 0.002	0.002	< 0.002	< 0.1 0.1-0.3
Bly	mg Pb/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.005 0.005-0.02
Sink	mg Zn/l	< 0.005	< 0.005	0.008	< 0.005	< 0.3

Utkast til forskrift om produksjon og frambud m.v. av naturlig mineralvann

Gitt av Sosialdepartementet den..... med hjemmel i
lov 19 mai 1933 nr 3 om tilsyn med næringsmidler m.v. § 1.

Kap I. Omfang og definisjoner

§ 1 Omfang (tilsv. art. 1.1 og 1.3)

Denne forskrift omfatter produksjon og frambud m.v. av naturlig mineralvann som utvinnes fra grunnen.

Forskriften omfatter ikke vann definert som legemiddel eller naturlig mineralvann som benyttes ved kilden til kurative formål i varme- eller vannmineralske behandlingsanstalter og kurbad.

§ 2 Definisjon (tilsv. vedlegg I del I pkt. 1)

Naturlig mineralvann er vann av god mikrobiologisk kvalitet med opphav i et grunnvannsreservoar og som uttas fra en kilde ved et eller flere naturlige eller kunstige utspring.

Naturlig mineralvann skal kjennetegnes ved:

- a) sin naturlige beskaffenhet gjennom innholdet av mineraler, sporelementer eller andre bestanddeler og ved i gitte tilfelle å ha bestemte virkninger.
- b) sin opprinnelige tilstand.

Begge disse kjennetegn skal være bevart på grunn av vannets opphav i grunnen beskyttet mot enhver fare for forurensning.

Kap II. Godkjenning og krav

§ 3 Godkjenning (tilsv. art. 1.2 og vedl. II pkt 1)

Naturlig mineralvann skal godkjennes av helse- og sosialstyret under forutsetning av at det tilfredsstiller de krav som er fastsatt i denne forskriften.

Virksomheter som skal produsere naturlig mineralvann, skal godkjennes i samsvar med generell forskrift for produksjon og frambud m.v. av næringsmidler.

Naturlig mineralvann som importeres til Norge fra land innen EØS, skal være godkjent av eksportlandets myndigheter.

Naturlig mineralvann som importeres til Norge fra land utenfor EØS, skal godkjennes av helse- og sosialstyret under forutsetning av at det tilfredsstiller de krav som er fastsatt i denne forskriften. Slik godkjenning gis for inntil to år av gangen.

§ 4 Utvinning m.v. (tilsv. vedl. II pkt. 2)

Utvinningsanlegg skal være slik utført at mulighet for forurensning unngås og slik at egenskaper som svarer til vannets betegnelse og som det har ved utspringet, blir bevart.

Kilden og utspringet skal beskyttes mot fare for forurensning.

Inntaksutstyr, ledninger og beholdere skal være av materialer som er egnet for slikt vann og som ikke forårsaker kjemisk, fysisk-kjemisk og/eller mikrobiologisk forandring av vannet.

Innredning og utstyr i utvinningsanlegget, særlig rense- og emballeringsanlegget, skal være i samsvar med gjeldende krav til hygiene. Beholderne skal behandles eller fremstilles slik at de ikke forringer vannets kjemiske og mikrobiologiske egenskaper.

Transport av naturlig mineralvann i andre beholdere enn slike som er beregnet for frambud til forbruker, er forbudt.

§ 5 Behandling (tilsv. art. 4.1 og 4.3)

Naturlig mineralvann, slik det forekommer ved utspringet, skal ikke gis annen behandling enn:

1. utskilling av ustabile forbindelser ved filtrering eller dekantering, eventuelt etter oksygenering, så lenge behandlingen ikke endrer vannets sammensetning med hensyn til vesentlige forbindelser som gir vannet dets karakteristiske egenskaper.
2. fysiske metoder som medfører hel eller delvis fjerning av fritt karbondioksid.
3. tilsetning eller gjeninnføring av karbondioksid på vilkår fastsatt i vedlegg I del III.

Bestemmelsene i første ledd skal ikke være til hinder for bruk av naturlig mineralvann ved fremstilling av alkoholfrie leskedrikker.

§ 6 Desinfeksjon (tilsv. art. 4.2)

Naturlig mineralvann skal ikke desinfiseres eller behandles på annen måte som kan endre det heterotrofe kimtallet. Tilsetning av karbondioksid i samsvar med § 5 første ledd nr 3 er likevel tillatt.

§ 7 Emballasje (tilsv. art. 6)

Beholder som benyttes til emballasje for naturlig mineralvann, skal være lukket på en slik måte at mulighet for forfalskning eller forurensning unngås.

§ 8 Generelle mikrobiologiske krav (tilsv. art. 5.2 og 5.3)

Ved utspringet og ved frambud skal naturlig mineralvann ikke inneholde:

1. sykdomsfremkallende parasitter og/eller mikroorganismer
2. *Escherichia coli*, koliforme bakterier eller fekale streptokokker i 250 ml prøve
3. sporedånnende sulfitt-reduserende anaerobe bakterier i 50 ml prøve
4. *Pseudomonas aeruginosa* i 250 ml prøve

Med forbehold for bestemmelser i §§ 4 og 9 skal det heterotrofe kmidtallet utelukkende stamme fra en normal økning av det kiminnholdet vannet hadde ved utspringet. Naturlig mineralvann skal ved frambud ikke ha noen sensoriske feil.

§ 9 Spesielle mikrobiologiske krav (tilsv. art. 5.1)

Det heterotrofe kmidtallet i naturlig mineralvann ved utspringet skal tilsvare dets normale heterotrofe kmidtall og vitne om at kilden er beskyttet mot forurensning. Heterotroft kmidtall skal bestemmes i henhold til vedlegg I del II pkt 1.3.

Etter embalering skal det heterotrofe kmidtallet ikke overstige 100 pr ml dyrket ved 20-22 °C i 72 timer på agar-agar eller agar-gelatin-blanding og 20 pr ml dyrket ved 37 °C i 24 timer på agar-agar. Det heterotrofe kmidtallet skal undersøkes innen 12 timer etter embalering. Prøven skal oppbevares ved 4 ± 1 °C i denne 12-timers perioden.

§ 10 Plikter ved forurensning (tilsv. vedlegg II pkt. 3)

Dersom det under utvinning fastslås at det naturlige mineralvannet er forurenset og ikke lenger tilfredsstiller mikrobiologiske krav fastsatt i §§ 8 og 9, plikter den som er ansvarlig for utvinningen straks å stanse all virksomhet i forbindelse med utnyttingen, særlig embaleringen, inntil årsaken er fjernet og vannet er i samsvar med §§ 8 og 9.

Kap III. Merking

§ 11 Varebetegnelse og generelle krav til merking (tilsv. art. 7)

Ved frambud skal naturlig mineralvann merkes i henhold til gjeldende forskrifter om merking av næringsmidler med de tillegg og unntak som følger av denne forskrift.

Ved frambud skal naturlig mineralvann ha varebetegnelsen "naturlig mineralvann". Karbondioksidholdig naturlig mineralvann, jfr. vedlegg I del III, skal ha betegnelsen: "naturlig mineralvann med naturlig innhold av karbondioksid", "naturlig mineralvann tilsatt karbondioksid fra kilden" eller "naturlig mineralvann tilsatt karbondioksid".

Ved frambud skal naturlig mineralvann behandlet i samsvar med § 5 første ledd nr. 2 ha følgende tillegg: "karbondioksid helt fjernet" eller "karbondioksid delvis fjernet."

Merkingen skal inneholde navnet på kilden og utvinningsstedet og opplysning om at sammensetningen er i samsvar med resultatene av tidfestet offentlig godkjent analyse eller med angivelse av analytisk sammensetning med de karakteristiske bestanddeler.

§ 12 Stedsnavn (tilsv. art. 8)

Et steds- eller lokalnavn kan inngå i varebetegnelsen dersom det viser til stedet der det naturlige mineralvannet utvinnes, forutsatt at navnet ikke kan være misvisende.

Naturlig mineralvann fra en og samme kilde skal ikke framrys under mer enn et varenavn eller en varebetegnelse.

Dersom merkingen inneholder et varenavn eller en varebetegnelse som er forskjellig fra navnet på kilden eller utvinningsstedet, skal navnet på kilden eller utvinningsstedet angis med bokstaver som minst er én og en halv gang så store som de største bokstavene i varebetegnelsen. Dersom varebetegnelsen brukes i noen form for reklame for naturlig mineralvann, skal navnet på kilden eller utvinningsstedet angis tilsvarende.

§ 13 Villedende merking og markedsføring (tilsv. art. 9.1 og 9.2 a)

På emballasje, i merking eller i reklame er det forbudt å benytte varebetegnelser, varemerker, varenavn, firmanavn, tekst, illustrasjoner eller andre tegn eller emblemer som antyder en karakteristisk egenskap ved naturlig mineralvann som det ikke har, særlig med hensyn til opprinnelse, dato for godkjenning, analyseresultater eller lignende henvisninger til varens ekthet.

Alle antydninger om at naturlig mineralvann har egenskaper i forbindelse med forebyggelse eller behandling av sykdom hos mennesker, er forbudt.

§ 14 Spesiell merking (tilsv. art. 9.2 b)

Påstander oppført i vedlegg II kan benyttes for naturlig mineralvann som tilfredsstiller de aktuelle kriterier i vedlegget.

Kap IV. Administrative bestemmelser

§ 15 Tilsyn og vedtak

Det kommunale eller interkommunale næringsmiddeltilsynet fører tilsyn med at bestemmelsene gitt i denne forskrift overholdes.

Helse- og sosialstyret fatter de nødvendige vedtak for gjennomføring av bestemmelsene gitt i denne forskrift.

§ 16 Dispensasjon

I særskilte tilfelle og forutsatt at det ikke vil stride mot internasjonale avtaler som Norge har inngått, kan Statens næringsmiddeltilsyn dispensere fra denne forskrift.

§ 17 Straffebestemmelser

Bestemmelsene om straff og tvangsmulkt i lov 19 mai 1933 nr 3 om tilsyn med næringsmidler m.v. kommer til anvendelse på overtredelse av denne forskrift.

§ 18 Overgangsbestemmelser

Inntil 1 januar 1994 tillates produksjon og merking av produkter i samsvar med norske bestemmelser før ikrafttredelse av denne forskriften. Disse kan framflyttes frem til 1 januar 1995.

§ 19 Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft samtidig med at EØS-avtalen trer i kraft i Norge.