

Grunnvann i Hof kommune


NGU Rapport 92.040

BEMERK

at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om de kommunene som har størst behov i henhold til GiNs målsetting. I A-kommunene gjøres det feltarbeid, mens det ikke gjøres feltarbeid i B-kommunene. Der baseres vurderingene på eksisterende materiale og kunnskaper om forholdene uten at ny viden innhentes. Rapportens innhold vil derfor i regelen bære preg av om den omhandler en A-kommune eller en B-kommune.

RAPPORT

Mulige grunnvannsforekomster



Forekomstnavn	Antatt vann-giverevne	Forekomst i løsmasser fjell
Engerud	5.00 l/s	X
Martnerud	5.00 l/s	X
Lianelva	5.00 l/s	X
Haugestad	5.00 l/s	X
Vikeelva	5.50 l/s	X
Lørerdal	0.50 l/s	X

	Side
Rapportene i GiN-programmet	(2. omslagsside)
MULIGHETER FOR GRUNNVANN SOM VANNFORSYNING	1
Innholdsfortegnelse	2
1 GENERELT OM GRUNNVANNSMULIGHETENE I KOMMUNEN	3
2 FORURENSNINGSKILDER	3
3 MULIGE FOREKOMSTER	
Engerud	4
Martnerud	4
Lianelva	4
Haugestad	5
Vikeelva	6
Lørdal	7
4 TIDLIGERE UNDERSØKELSER	
Referanser	8
Angivelser brukt på kart	
Bruk NGU-INFO i grunnvannsarbeidet	(3. omslagsside)

1 Generelt om grunnvannsmuligheter i Hof kommune

Løsmasser

De dominerende løsavsetningene i Hof kommune er tette leiravsetninger (havavsetninger). Stedvis er disse dekket av tynne sandige og grusige strandavsetninger, som kan gi tilstrekkelig vann fra gravde brønner til lokalt behov.

Randmorenerygger forekommer i kommunen. Disse inneholder vesentlig morenemateriale, men partier av sortert sand og grus (breelvmateriale) forekommer. Mulighetene for store grunnvannsuttak er begrensede, men kan være tilstede der slike sorterte lag får direkte infiltrasjon fra vassdrag.

Fjell

Nordvest og nordøst i kommunen opptrer mindre partier av permiske dypbergarter. Dette er middels gode vanngivere, med vanlige yteler mellom 0,1 og 0,5 l/s i et borehull. Boring mot markerte sprekker vil kunne gi vesentlig mer vann.

Forøvrig domineres berggrunnen av permiske lavabergarter som er meget gode vanngivere. Lavaene er godt oppsprukket, og dette gjør at yteler omkring 2-3 l/s ikke er uvanlig i borebrønner. Vannkvaliteten i de permiske lavaene og dypbergartene er oftest god, men hardt vann og høyt fluorinnhold forekommer. Spesielt i flate områder dekket av leire vil salt grunnvann kunne forekomme.

2 Forurensningskilder

Oppstrøms for elvesletten ved Lianelva er det nedlagte søppeldeponier og slamlaguner. Det er asfaltverk og glattkjøringsbane i samme område.

3 Mulige forekomster

Kommunen har ikke prioritert noe område for en nærmere vurdering. Nedenfor beskrives seks mulige avsetninger som er vurdert i felt.

ENGERUD

Ved Engerud, på fylkesgrensen mot Buskerud, har Steinbruelva bygget en vifte av sand og grus ut i Eikeren. Vannførende mektighet over underliggende leire/fjell er ukjent. Muligheter for større grunnvannsuttak kan være tilstede. Dette må eventuelt verifiseres ved borer. Avsetningen er vist på Fig. 1.

MARTNERUD

Nedenfor Martnerud har Surka bygget en ellevifte ut i Eikeren. Mulighetene for større grunnvannsuttak synes å være gode etter sonderboringer utført av GEFO i 1987. Boringene påviste minst 11 m vannførende mektighet av sand og grus. Avsetningen er ikke videre undersøkt. Den er vist på Fig. 1.

LIANELVA

Ovenfor og nedenfor Haslestad bruk er det utviklet en elveslette langs Lianelva. Sletten ser gunstig ut med tanke på grunnvannsuttak. Den er ikke nærmere undersøkt.

I området er det en rekke forurensingskilder som kan skape konflikter med et eventuelt grunnvannsanlegg (nedlagt søppelplass, slamlaguner, asfaltverk og glattkjøringsbane oppstrøms avsetningen, samt en stor trelastbedrift på avsetningen). Avsetningen og forurensningskildene fremgår på Fig. 2.




Fig. 1 Vurdert område og to ellevifter som kan være egnet for grunnvannsutak. Utsnitt av kart 1814 III Drammen.

HAUGESTAD

Nord for Haugestad, mellom Haugestadvannet og Vikevannet ligger en israndavsetning som langs vannkanten består av sand og grus. Avsetningen ble undersøkt av GEFO i 1982 og viste ca. 14 m med sand og grus. En undersøkelsesbrønn ga imidlertid relativt små vannmengder pga en del finstoff i avsetningen. Dessuten var vannkvaliteten dårlig, bl.a. med høye innhold av jern og mangan. Avsetningen er vist på Fig. 2.

VIKEELVA

Ved Vikeelvas utløp i Vikevannet ligger en breelvavsetning med sand, grus og noe finstoff. Avsetningen er undersøkt av GEFO i 1982 og 1985. Det ble påvist mektigheter inntil 20 m, og en 2" prøvebrønn ble pumpet over ett år. Kapasiteten var ca. 5,5 l/s, og den bakteriologiske kvaliteten var god. Innholdet av jern og mangan var imidlertid høyt, og det samme gjaldt fluor, selv om fluorinnholdet avtok under pumpeperioden. Avsetningen er vist på Fig. 2.




Fig. 2 Vurdert område, mulige grunnvannsforekomster og forurensningskilder nær Hof sentrum. Utsnitt av kart 1814 III Drammen.

LØRDAL

Ved badeplass ved Lørerdal, i Hillestadvannet finner en sand og grus i overflaten, og en undersøkelsesboring utført av GEFO i 1982 viste at det var leire fra ca. 2 m og ned til 10 m. Under dette nivå var det ca. 2 m sand og grus over fjell. Vannet fra sandlaget under leira er artesisk, og rant over røret, men kapasiteten var begrenset. Her kan neppe tas ut mer enn 0,5 l/s. Avsetningen er vist på Fig. 2.

4 Tidlige undersøkelser

Nedenfor er det vist en liste over tidlige undersøkelser i kommunen. Listen er basert på tilgjengelige data. Det kan imidlertid finnes mer data som i denne omgang ikke er registrert.

REFERANSER

Bargel, T.H., Lien, R. (1990): Kongsberg. Kvartærgeologisk kart 1714 II med beskrivelse, M = 1:50.000. *NGU*.

Berthelsen, A., Olerud, S., Sigmond, E.M.O. (1990): Oslo. Foreløpig berggrunnskart, M = 1:250.000. *NGU*.

Brøgger, W.C., Schetelig, J. (1926): Rektangelkart Moss. Berggrunnskart, M = 1:100.000. *NGU*.

Dons, J.A., Jorde, K. (1978): Skien. Berggrunnskart, M = 1:250.000. *NGU*.

Eckholdt, E. (1985): Hydrogeologiske undersøkelser ved Vikevann, Hof i Vestfold. *GEFO-rapport 71.0714-002. Institutt for georesurs- og forurensningsforskning*.

Eckholdt, E. (1987): Grunnundersøkelser ved Eikeren syd for Orevika. *GEFO-rapport 71.0714-005/319. Institutt for georesurs- og forurensningsforskning*.

Hagemann, F. (1961): Grunnvann i Vestfold. Meddelelser fra Vannboringsarkivet nr. 11. *NGU nr. 213*.

Klakegg, O. (1991): Drammen. Kvartærgeologisk kart 1814 III med beskrivelse, M = 1:50.000. *NGU*.

Sørensen, R., Dahl, Å. (under arbeid): Holmestrand. Kvartærgeologisk manuskart 1813 IV (fargelagt), M = 1:50.000. *NGU*.

Angivelser brukt på kart

I prosjektet "Grunnvann i Norge" (GiN) er det benyttet et klassifiseringssystem som beskriver muligheten for å benytte grunnvann som vannforsyning. Klassifiseringen bygger på en vurdering av mulighetene for uttak av grunnvann i området sett i forhold til dokumentert vannbehov.

Antagelsen bygger for A-kommunene på befaring og geologisk materiale, for B-kommunene i hovedsak på en vurdering av geologiske- og topografiske kart samt tilgjengelig litteratur.

God	<p>Muligheten for å benytte grunnvann som vannforsyning for den aktuelle lokalitet er god. Dette innebærer at hydrogeologiske feltundersøkelser er utført (boringer, prøvepumping, geofysiske undersøkelser, befaring med tanke på boring i fjell, sprekkekartlegging m.m) med positivt resultat.</p> <p>Betegnelsen god kan også benyttes hvis vannbehovet er svært lite i forhold til bergartenes/løsmassenes forventede vanngiverevne.</p>
Mulig	<p>Det finnes muligheter for å benytte grunnvann som vannforsyning for den aktuelle lokalitet. Dette innebærer at hydrogeologiske undersøkelser ikke er gjennomført.</p> <p>Områder hvor det allerede er utført hydrogeologiske undersøkelser, uten sikker positiv eller negativ konklusjon vil som regel være klassifisert som "mulig".</p>
Dårlig	<p>Mulighetene for å benytte grunnvann som vannforsyning for den aktuelle lokalitet er dårlig. Dette innebærer at hydrogeologiske feltundersøkelser er utført (boringer, prøvepumping, geofysiske undersøkelser, befaring med tanke på boring i fjell, sprekkekartlegging m.m.) med negativt resultat.</p> <p>Betegnelsen dårlig kan også benyttes hvis vannbehovet er svært høyt i forhold til forventet vanngiverrevne i fjell/løsmasser.</p>