

# Grunnvatn i Hjelmeland kommune


NGU Rapport 92.094

## **MERK**

at kommunane er skilde i A- og B-kommunar. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppmoding frå Miljøverndepartementet for å konsentrera innsatsen om dei kommunane som har størst behov etter målsetjinga til GiN. I A-kommunane er det gjort feltarbeid, mens det ikkje er gjort feltarbeid i B-kommunane. Der er vurderingane basert på eksisterande materiale og kunnskapar om forholda utan at ny kunnskap er innhenta. Innhaldet i rapporten vil difor i regelen bera preg av om den omhandlar ein A-kommune eller ein B-kommune.

Rapport nr. 92.094		ISSN 0800-3416	Gradering: Åpen	
Tittel: Grunnvatn i Hjelmeland kommune				
Forfatter: Oddmund Soldal Øystein Jæger		Oppdragsgiver: Miljøverndepartementet NGU		
Fylke: Rogaland		Kommune: Hjelmeland		
Kartbladnavn (M=1:250.000) Sauda		Kartbladnr. og -navn (M=1:50.000) 1213 I Vindafjorden, 1213 II Jørpeland, 1313 IV Sand, 1313 II Lysekammen, 1313 III Lyngsvatnet		
Forekomstens navn og koordinater:		Sidetall: 10	Pris: 50,-	
Feltarbeid utført: Juli 1991		Rapportdato: 23.03.92	Prosjektnr.: 63.2521.22	Ansvarlig: <i>Hans A. Vindenes</i>
Sammendrag:  <p>Hjelmeland er ein A-kommune i GiN-prosjektet. Vurderingane byggjer på synfaring, boringar og samanstilling av tidlegare undersøkingar. Vassbehovet er berekna etter 250 liter/person pr. døgn.</p> <p>Resultata av vurderingane er:</p> <p>Årdal: ("God"). Mange aktuelle stader å nytta grunnvatn frå lausmassar.</p> <p>Randsøyna: ("Mogeleg"). Boring i fjell vil truleg skaffa nok vatn til området.</p>				
Emneord:	Hydrogeologi	Grunnvann		
Grunnvannsforsyning	Forurensning	Løsmasse		
Berggrunn	Database	Fagrapport		

## Mogelegheit for grunnvatn som vassforsyning



Forsyningsstad	Oppgitt vassbehov	Grunnvatn i lausmasser fjell		Grunnvatn som vassforsyning
Årdal	2,00 l/s	God	Dårleg	God
Randøyna	0,20 l/s	Dårleg	Mogeleg	Mogeleg

## **Innholdsliste**

Side

Rapportane i GiN-programmet (2. omslagsside)

**MOGELEGHEIT FOR GRUNNVATN SOM VASSFORSYNING 1**

Innholdsliste 2

1 **GENERELT OM GRUNNVASSFORHOLDA I KOMMUNEN 3**

2 **FORUREININGSKJELDER 3**

3 **PRIORITERTE OMRÅDE**  
    Årdal 4  
    Randøyna 5

4 **TIDLEGARE UNDERSØKINGAR**  
    Referansar i prioriterte område 7  
    Andre referansar 7

Nemningar brukt på kart

Bruk NGU-INFO i arbeid med grunnvatn (3. omslagsside)

## **1 Generelt om grunnvassforholda i Hjelmeland kommune**

Eit kommunalt overflatevassverk forsyner sentrale deler av kommunen. I Årdal er det eit grunnvassverk der det har oppstått problem med vasskvaliteten.

### **LAUSMASSAR**

Grunnvatn i større mengder kan som regel berre utvinnast frå sorterte sand- og grusavsetningar. Som regel bør dei liggja i kontakt med vassdrag for å sikra nok nydanning av grunnvatn.

Slike avsetningar finnst fleire stader i kommunen, t.d. i områda Årdal-Rivjaland, Trollatysdal, Steinsland, Kleivaland, Tøtlandsvik, Vadla og Førre.

For liten mektigheit på avsetningane kan ofte vera eit problem. I kommunen finnst det dessutan ein del moreneavsetningar som kan vera eigna til gravde brønner som vassforsyning til enkelthus eller gardar dersom finstoffinnhaldet ikkje er for stort.

### **FJELL**

Gneisar og granittiske bergarter er dominerande i kommunen. Desse er normalt godt eigna til fjellboringar, og gjev gjennomsnittleg mellom 0.1 og 0.6 l/s. Dei største vassmengdene vert oftast oppnådd ved boring mot sprekke- og forkastningssonar.

På Randøy og ved Askvik-Hauskevågen er det innslag av fyllitt som er ein dårleg bergart med tanke på grunnvassforsyning. Mellom 0 og 0.1 l/s er vanleg vassgjevarevne i denne bergarten.

## **2 Forureiningskjelder**

Bensinstasjonen i Årdal kan utgjere ein forureiningstrussel mot grunnvasskvaliteten. Avrenning frå landbruk kan påverka grunnvasskvaliteten enkelte stader.

### 3 Prioriterte område

#### ÅRDAL

Oppgjeve vassbehov for området er 2 l/s.

Dei store sand- og grusavsetningane i Årdal er generelt godt eigna til grunnvassforsyning. Det er ein del variasjon i djupn ned til finkorna materiale i den vassmetta sonen. Dette er viktig for kor godt eigna avsetningane er for vassuttak. Jordbruksaktivitet og grusdrift kan utgjera forureiningstruslar mot vasskvaliteten. Uttak av grunnvatn bør helst skje i område utan slik aktivitet.

Dagens vassforsyning til Årdal er ein grunnvassbrønn ved Mele (fig. 1, avsetning 3). I dei siste åra har det oppstått problem med bakterieinnhaldet i vatnet, truleg pga. elveerosjon som har fjerna mykje materiale mellom elva og brønnen. Det er ikkje klausulering rundt brønnpunktet. Ved å slutta å bruka nærområdet rundt brønnen til beitemark kunne truleg vasskvaliteten betrast.

Den enklaste løysinga er å bora ny brønn(ar) lenger inn på same avsetninga for å få lengre opphaldstid på vatnet.

Kommunen ønskjer å få vurdert forholda for grunnvassutnytting lenger aust for lettare å kunna sikra vasskjeldene mot forureining.

Avsetning 3 og 6 (fig.1) er undersøkte og påviste som godt eigna. Avsetning 1, 2, 4, 5, og 7 (fig.1) er alle vurdert som mogelege vasskjelder. Ved Tretteholmen, i nordlige del av avsetning 5 (fig.1) er det ein kjeldehorisont under ein mektig breelvavsetning. Vassføringa i kjeldene i juli 1991 var meir enn 5 l/s, og er dermed nok til å dekkja behovet. Det er ukjent kor mykje vassføringa varierer over tid.

Vassanalysar frå ein uttaksstad i kjeldehorisonten indikerer høgare nitratverdiar enn tilrådd i drikkevatt. Nitratverdien minkar nedover i bekken som kjeldehorisonten dannar, truleg fordi kjeldene mot vest drenerer frå mindre andel dyrka mark.

Vassprøvar bør takast fleire stader langs kjeldene for å få stadfesta om dette vatnet kan nyttast til drikkevassforsyning.

I avsetning 5 (fig.1) er det utført boringar som indikerer at det er mogeleg å plassere grunnvassbrønnar der.




Fig. 1 Utsnitt av kartblada (M 711) 1213 II Strand og 1313 III Lyngsvatnet som viser det vurderte området ved Årdal.

## RANDØYNA

Oppgjeve vassbehov er 0.2 l/s. Området ved Sandangsvågen er vurdert. Gneis og granittiske bergarter er dominerande i området. Borebrønner i desse bergartene gjev vanligvis mellom 0.1 og 0.6 l/s. I høgareliggjande deler av øya er det fylittiske bergarter som gjev mellom 0 og 0.1 l/s. Frå Breidvik, nord på øya til Sandangsvågen går det ein svakheitssone. I dette området (fig.2)

synest fjellboring å vera veileigna til å skaffa nok drikkevatt. Ved boring nær sjøen vil det kunna oppstå problem med inntrengning av saltvatn dersom brønnen vert for hart belasta.




Fig. 2 Utsnitt av kartblad (M 711) 1213 II Strand som viser det vurderte området ved Sandangsvågen på Randøyna.

## 4 Tidlegare undersøkingar

Nedanfor er det vist ei liste over tidlegare undersøkingar i kommunen. Lista er basert på tilgjengelege data. Det kan imidlertid finnast meir data som i denne omgang ikkje er registrert.

### REFERANSAR I PRIORITERTE OMRÅDE

Jæger, Ø. (1991): Grus- og Pukkregisteret i Hjelmeland og Forsand kommuner, Rogaland. *NGU Rapport 90.078.*

Misund, A., Folkestad, B., Ellefsen, V., Korsmo, A.R., Torsnes, O. (1990): Kartlegging av spesialavfall i deponier og forurenset grunn i Rogaland. *NGU Rapport 89.148.*

Sigmond, E.M.O. (1975): Sauda. Berggrunnskart, M = 1:250.000. *NGU.*

Sigmond, E.M.O., Gustavson, M., Roberts, D. (1984): Berggrunnskart over Norge. M = 1:1 mill. *NGU.*

Østmo, S.R. (1972): Rapport fra Norges geologiske undersøkelse angående grunnvannsforsyning til Årdal i Hjelmeland kommune, Rogaland fylke. *NGU.*

### ANDRE REFERANSAR

- 1 Huseby, S. (1976): Rapport etter befaring vedrørende grunnvannsmuligheter for Vadlaområdet i Hjelmeland kommune. *NGU Rapport O-76357.*
- 2 Huseby, S. (1981): Grunnvannsmuligheter for motell-prospekt ved Nesvik i Hjelmeland kommune, Rogaland. *NGU Rapport O-81054.*

## Nemningar brukt på kart

I prosjektet "Grunnvatn i Noreg" (GiN) er det nytta eit klassifiseringssystem som skildrar forholda for å nytta grunnvatn som vassforsyning. Klassifiseringa byggjer på ein vurdering av sjansane for uttak av grunnvatn i området sett i forhold til dokumentert vassbehov.

Klassifiseringa byggjer for A-kommunane på synfaring og geologisk materiale, for B-kommunane i hovudsak på ei vurdering av geologiske- og topografiske kart samt tilgjengeleg litteratur.

- God** Sjansen for å nytta grunnvatn som vassforsyning for den aktuelle lokalitet er god. Dette innebærer at hydrogeologiske feltundersøkingar er utført (boring, prøvepumping, geofysisk undersøking, synfaring med tanke på boring i fjell, sprekkekartleggjing m.m.) med positivt resultat.
- Nemninga god kan også nyttast dersom vassbehovet er svært lite i forhold til den medrekna vassgjevarevna til bergartane/ lausmassane.
- Mogeleg** Det er sjansar for å nytta grunnvatn som vassforsyning for den aktuelle lokalitet. Dette inneber at hydrogeologiske undersøkingar ikkje er gjennomført.
- Områder der det alt er utført hydrogeologiske undersøkingar, utan sikker positiv eller negativ konklusjon vil som regel vera klassifisert som "mogeleg".
- Dårleg** Sjansane for å nytta grunnvatn som vassforsyning for den aktuelle lokalitet er dårleg. Dette inneber at hydrogeologiske feltundersøkingar er utført (boring, prøvepumping, geofysisk undersøking, synfaring med tanke på boring i fjell, sprekkekartleggjing m.m.) med negativt resultat.
- Nemninga dårleg kan også nyttast dersom vassbehovet er svært høgt i forhold til venta vassgjevarevne i fjell/ lausmassar.