



Norges geologiske undersøkelse

Leiv Eiriksons vei 39 Postboks 3006
Tlf. (075) 15 860 7001 Trondheim

Postgironr. 5 16 82 32
Bankgironr. 0633.05.70014

Seksjon for hydrogeologi, Oslokontoret
Drammensveien 230, Oslo 2 - Tlf. (02) 55 31 65

Oslo, 31. januar 1983

Rapport nr.	O-81072	Åpen/Fortrolig til Prosjektering A/S v/T. Eriksen
Tittel:	Videregående undersøkelse av grunnvannsmulighetene i Tana kommune høsten 1982.	
Oppdragsgiver:	Forfatter: Tidemann Klemetsrud	
Forekomstens navn og koordinater:	Kommune: Tana	
Tana bru 453 885/Hårma 430 770		
Fylke:	Kartbladnr. og -navn (1:50000): 2235 II POLMAK	
Utført:	Sidetall: 5 Tekstbilag: 4 Kartbilag: 1	
1982		
Prosjektnummer og -navn:	O-81072 Videregående undersøkelse av grunnvannsmulighetene i Tana kommune høsten 1982.	
Prosjektleder:		
Sammendrag:	<p>Rapporten omfatter grunnvannsundersøkelser i løsavsetningene langs Tanaelva mellom Tana bru og Hårma. Gode muligheter for uttak ved rørbrønn er ved Tana bru og i randdannelsen ved Skipagurra.</p>	
Nøkkelord	Grunnvann	Klorid
	Løsavsetninger	
	Randdannelser	

NGU Tana | Finnmark
ARKIVVERKSEMPLAR
NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE

Prosjektering A/S
v/T. Eriksen

Postboks 262

L 9801 VADSØ

Saksbehandler: T. Klemetsrud
OSLO-KONTORET
DRAMMENSVEIEN 230
TELEFON (02) 553165

DERES REF: 295.41 TE/bd
353/82

DERES BREV:
14.07.82


VÅR REF:
TK/AML
Jnr. 1020/83
O-81072
Ark. 422.1/1-
Tana


OSLO 2
31. januar 1983

OVERSENDELSE AV RAPPORT

Herved oversendes rapport "Videregående undersøkelse
av grunnvannsmulighetene i Tana kommune høsten 1982".

Etter fullmakt
Norges geologiske undersøkelse
Seksjon for hydrogeologi


Knut Ø. Bryn
Seksjonssjef


Tidemann Klemetsrud
Avdelingsingeniør

VIDEREGÅENDE UNDERSØKELSE AV GRUNNVANNSMULIGHETENE
I TANA KOMMUNE HØSTEN 1982

Uttalelse fra Norges geologiske undersøkelse ved avdelingsingeniør Tidemann Klemetsrud, etter undersøkelsesboringer ved T. Klemetsrud og G. Roland i september 1982.

Det vises til Deres skriv hit 7. mai 1982, hvor det på bakgrunn av tidligere oversendt rapport fra undersøkelser og befaringer høsten 1981, ønskes videregående grunnvannsundersøkelser ved Tana bru, Skipagurra, Holmesundområdet, Gardak og Hårboma NGU påtok seg undersøkelsene høsten 1982 innenfor en prisramme på kr 50 000,-, verifisert i skriv hit fra Prosjektering A/S, 14. juli 1982.

Løsmasse og grunnvannsforhold langs Tana bru

Løsmateriale i nedre del av Tanadalen er vesentlig hav og elveavsetninger. Generell sedimentfordeling er sand-finsand over underliggende tette silt leiresedimenter. Forandring i dette sedimentforholdet opptrer i områder der det har oppstått randdannelser under isavsmelningen - der sidevassdrag munner ut i hovedvassdraget - og der det i dalføret opptrer fall, insnevringer og fjellterskler som har bevirket turbulens og erosjon med andre avsetningsforhold. I disse områdene er det ofte avsatt grovere sand-grusmateriale i større mektigheter, som gir gode muligheter for større uttak av grunnvann. Mulighetene for uttak av grunnvann, utfra den generelle sedimentfordeling i elveslettene, sand-finsand over underliggende tett leirholdig silt, ligger i sand-finsandsonen mellom grunnvannstanden og underliggende tette sedimenter. Mektigheten av denne vannførende sonen ligger mellom null og et titalls meter.

NORGE: GEOLOGISCHE UNDERSØKELSE

Tana bru

Ved Tana bru er det tidligere utført en rørbrønn ved Seidajokkas utløp i Tanaelva. NGU utførte undersøkelsesboringer i dette området høsten 1981, som er beskrevet i tidligere oversendt rapport NGU/O-81072 av 15. februar 1982. Rapporten konkluderer med gunstige forhold og beliggenhet for uttak av større grunnvannsmengder fra dette området.

Skipagurra

Tvers på Tanadalen, syd for Skipagurra ved sidevassdragene Tverrelva og Lismajokka, opptrer en isranddannelse brutt av Tanaelva. Undersøkelsesboringer er utført i randdannelsen på begge sider av Tanaelva. Plasseringene av boringene framgår som punktene 1 og 2 av kartutsnittet i vedlegg 1. Resultatene av boringene framgår av vedleggene 2 til 5 over profiler, data-ark, sikte- og vannanalyser.

Profilen av boringene 1 og 2 er relativt like, og viser godt gjennomtrengelig sand-grusmateriale i vekslende lagring, med enkelte stein fra markoverflaten til dybde ca 20 m, hvor boringene er stoppet. Fra profilene er det ved 5/4" rørdriving tatt ut sand og vannprøver for analyse, utført temperaturmåling og pumpeforsøk for kapasitetsvurdering. Grunnvannstanden i begge områdene vil følge Tanaelvas variasjon.

Utfra sikteanalysene og vurdering av pumpeforsøkene fra de to boringene, settes gjennomgangen i middel for profilene til 120 l/min pr m^2 inntaksflate. Videre anbefales filterplassering i sonen 10-20 m dybde. Slisseåpningene i filteret bør ha lysbredde ca 2 mm, med eventuell 3-5 mm gruskasting. Brønnen(e) utstyres med sumprør under filter for plassering av nedsenkbar

HØSTEN 1970 GIDALGRINDEN OG LUNDBERGSELA

pumpe. En 8"brønn med ovenfornevnte spesifikasjoner, vil få en produksjonskapasitet når 1000 l/min, eller dekke et vannbehov for ca 3000 mennesker. Vannkvaliteten fra begge boringene er tilfredsstillende og noenlunde like.

Holmesund - Gardak og Hårbma

Innen disse områdene er det utført sju boringer. Plasseringene framgår i kartutsnittet i vedlegg 1, over punktene 3 til 9. Boringene er utført som sonderinger med etterfølgende prøvetaking i punktene 3 og 7. Boringene 3 til 9, som er utført i løsavsetningene mellom randdannelsen ved Skipagurra og Hårbma viser stort sett generell sedimentfordeling med liten eller ingen mektighet av vannførende sandmateriale over underliggende tett leirholdig silt, utenom i punkt 7. Punkt 7 er plassert ved Tanaelva, i foten av en høyere-liggende elveterrasse. Like på innsiden av terrassen ligger fjellet i dagen og stikker ut i elva like syd for punkt 7. Fjellet har sannsynligvis vært årsaken til strømningsforhold som bryter det vanlige avsetningsmønsteret.

Profilet i punkt 7 viser godt gjennomtrengelig finsand/sandmateriale fra markoverflaten til dybde 13 m, hvor løsmaterialet går over i siltig leire. Boringen ble stoppet på 15 m. Grunnvannstanden følger elva og lå på daværende tidspunkt ca 1 m under markoverflaten. Resultatene fra boringen framgår i vedleggene 2 til 5. Ut fra sikteanalyser og pumpeforsøk settes kapasiteten til 70 l/min pr m^2 inntaksflate. Vannanalysene viser god kvalitet i dybde 8-9 m, mens det i dybde 10-11 m opptrer et høyt kloridinnhold sammen med høy verdi av hardheten. Kloridinnholdet skyldes utvasking av salt på silt/leirehorisonten, i dybde 13 m under pumping i

NORGES GELOGISKE UNDERSØKELSE

sonen 10-11 m. Silt-leiresedimentene er tidligere avsatt i havet.

Hvorvidt andelen av vann fra sonen over silt-leire-horisonten kan unngås ved et eventuelt inntak i sonen 5-8 m er sannsynlig, men må avgjøres ved prøvepumping over en lengre periode, fortrinnsvis på lav ellevannstand. Et provisorisk anlegg, basert på to stykker 2" sandspisser med filter i dybde 5-8 m, vil under prøvepumping yte rundt 700 l/min. Denne vannmengden er stor nok til å avgjøre hvorvidt forholdene ligger til rette for endelig plassering av en større rørbrønn.

Slutning

Undersøkelsene har vist at forholdene i områdene ved Seidajokkas utløp i Tanaelva, og ved randdannelsen syd for Skipagurra, er gode for uttak av store grunnvannsmengder ved anlegg av rørbrønner.

Avsetningene syd for randdannelsen mot Hårbma, viser liten variasjon i avsetningsforhold, med vesentlig leirholdig tett siltmateriale under grunnvannstanden. Avsetningsforholdet endres noe i området ved punkt 7, som sannsynlig skyldes turbulensvirkninger betinget av fjellet da avsetningen ble dannet. Muligheten er tilstede for en større vannforsyning fra dette området, og det anbefales en prøvepumping som angitt tidligere.

Vi står gjerne til videre tjeneste.

Oslo, 31. januar 1983

Etter fullmakt
Norges geologiske undersøkelse
Seksjon for hydrogeologi

Tidemann Klemetsrud
Tidemann Klemetsrud
Avdelingsingeniør


ANMELDELSE AV ENDRAGTE GRUNNLAGER

Vedlegg:

- 1) Kartutsnitt
- 2) Profiler
- 3) Data-ark
- 4) Sikteanalyser
- 5) Vannanalyser

Kopi til: Fylkesgeolog S. Johnsen
Finnmark fylkeskommune
9800 VADSØ

P.S. Beskrivelse av Torhop følger senere.



PKT. I

Dyp i meter
under markoverflaten

Jord

Steinbl. mat. 1
Vekslende lagring

Dyp i meter
under markoverflaten

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Stopp. Ikke fjell

PKT. 2

Dyp i meter
under markoverflaten

Steinet, skiftende
materiale. Grovti-

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Stopp.

Dyp i meter
under markoverflaten

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

PKT. 3

Dyp i meter
under markoverflaten

Sand, finsand.
Seigt materiale

Dyp i meter
under markoverflaten

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Stopp. Ikke fjell

PKT. 4

Dyp i meter
under markoverflaten

Silt

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Silt, leire.

Dyp i meter
under markoverflaten

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

PKT. 5

Dyp i meter
under markoverflaten

Sand	
Silt, leire	1
Stopp.Fjell	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

Dyp i meter
under markoverflaten

	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60

PKT. 6

Dyp i meter
under markoverflaten

Leirbl.silt	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
Stopp.Fjell	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

Dyp i meter
under markoverflaten

	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60

PKT. 7

Dyp i meter
under markoverflaten

Sand, finsand
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-
11-
12-
13-

Leirholdig mat.
14-
Stopp. Ikke fjell
15-

Dyp i meter
under markoverflaten

31-
32-
33-
34-
35-
36-
37-
38-
39-
40-
41-
42-
43-
44-
45-
46-
47-
48-
49-
50-
51-
52-
53-
54-
55-
56-
57-
58-
59-
60-

PKT. 8

Dyp i meter
under markoverflaten

Leirbl. silt, lös lagret
1-
2-
3-
4-
5-
6-
Leirbl. silt, meget godt konsolidert
7-
8-
9-
10-
11-
12-
13-
14-
15-
16-
17-
18-
19-
20-
21-
22-
23-
24-
25-
26-
27-
28-
29-
30-

Stopp. Ikke fjell

Dyp i meter
under markoverflaten

31-
32-
33-
34-
35-
36-
37-
38-
39-
40-
41-
42-
43-
44-
45-
46-
47-
48-
49-
50-
51-
52-
53-
54-
55-
56-
57-
58-
59-
60-

PKT. 9

Dyp i meter
under markoverflaten

Leirholdig silt.

1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-
11-
12-
13-
14-
15-
16-
17-
18-
19-
20-
21-
22-
23-
24-
25-
26-
27-
28-
29-
30-

Stopp. Ikke fjell

Dyp i meter
under markoverflaten

31-
32-
33-
34-
35-
36-
37-
38-
39-
40-
41-
42-
43-
44-
45-
46-
47-
48-
49-
50-
51-
52-
53-
54-
55-
56-
57-
58-
59-
60-

Dyp i meter
under markoverflaten

1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-
11-
12-
13-
14-
15-
16-
17-
18-
19-
20-
21-
22-
23-
24-
25-
26-
27-
28-
29-
30-

Dyp i meter
under markoverflaten

31-
32-
33-
34-
35-
36-
37-
38-
39-
40-
41-
42-
43-
44-
45-
46-
47-
48-
49-
50-
51-
52-
53-
54-
55-
56-
57-
58-
59-
60-

BY TA-ARK:

二六八

卷之三

PKT. I

DATE 7/1/83

334 T. L. KERK

三

PKT. 3

WEDDING 3

DATO . . 7/1-83 . .

DATAARK:

TANA

VEDLEGG 3

PKT. 7

DATO. 7/I-83

K.	LAGDELING VED SONDERING	SAND- PRØVE	VANN- PRØVE	Q (L/MIN)	TEMP. (°C)	PUMPE- TID (MIN)	BEREGN. L/MIN M FLATE	MERKNADER
	Sand, finsand							
		X	X	150	3,0	30		
	Stopp	X	X	70	3,2	30		


NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE
SEDIMENTLABORATORIET

KORNFORDELINGSKURVE

POLMAK 22352

TANA

Pkt. I



MY 2 4 8 16 32 63
MM 0.002
KORNSTORRELSE

	UTM X	UTM Y	
-----	820604	480	838
.....	820605	480	838
-----	820606	480	838

7 - 8m
9 - 10m
II - 12m

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE
SEDIMENTLABORATORIET

KORNFORDELINGSKURVE

POLMAK 22352

TANA

PKT. I

LEIR

SILT

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

1

MY 2

4

8

16

32

63

MM 0.002

KORNSTORRELSE

UTM X

UTM Y

0.125

0.25

0.5


1

2

4

8

16



NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE
SEDIMENTLABORATORIET

KORNFORDELINGSKURVE

POLMAK 22352

TANA
PKT. 2

LEIR

SILT

100

80

80

70

60

50

40

30

20

10

MY

2

4

8

16


32

64

MM 0.002

KORNSTØRRELSE

0.125 0.25 0.5 1 2 4 8 16



SAND


GRUS

7 - 8m
II - I2m
I5 - I6m

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE
SEDIMENTLABORATORIET

KORNFORDELINGSKURVE
POLMAK 22352

TANA
PKT. 3
PKT. 7




MY 2
MM 0.002
KORNSTORRELSE

UTM X UTM Y

820601
820602
820603

8	-	9m	Pkt.7
I0	-	IIm	"
6	-	7m	Pkt.3



Maries vei 20 - Postboks 160 - 1322 Hovik
Telefon (02) 53 80 78
Bankgiro 6022.05.15837 - Postgiro 3 50 81 40

Jnr. V 2074

Dato. 30/11/82

fm

Rekvirent: Norges geologiske undersøkelse


Prøve fra: Tana kommune

Prøve tatt: 13/9-82

Prøve ankommet: 24/9-82

Prøve mrk.:
4428: Skippagurra, Fkt. 1, 7-8 m.
4429: " " 1, 13-14 m.
4430: " " 1, 19-20 m.

	JTU	4428	4429	4430	
Turbiditet	mg Pt/l	2,2	1,0	2,8	
Farge	mg KMnO ₄ /l	12	< 5	< 5	
Permanganattall	pH	1,3	< 1	< 1	
Surhetsgrad	µS cm	7,45	7,75	7,50	
Spesifikk leddningsverdi 20 °C	dH	158,1	126,5	151,9	
Hardhet, totalt	ml 0,1 N HCl/l	3,4	3,2	4,3	
Alkalitet	mg Fe/l	13,20	11,80	15,30	
Bikarbonathårdhet (beregnet)	dH	3,8	3,4	4,3	
Jern	mg Mn/l	0,031	0,016	0,01	
Mangan	µg Pt/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	
Fosfor, totalt	mg N/l	-	-	-	
Nitrogen, totalt	mg N/l	-	-	-	
Ammoniakk	mg N/l	< 0,010	0,010	0,050	
Nitritt	mg N/l	< 0,005	< 0,005	< 0,005	
Nitrat	mg N/l	0,240	0,170	0,100	
Sulfat	mg SO ₄ /l	10,0	9,5	10,0	
Klorid	mg Cl/l	6,0	5,0	5,0	
Fluorid	mg F/l	-	-	-	
Natrium	mg Na/l	8,38	4,98	4,20	
Kalium	mg K/l	2,74	2,27	1,89	
Kalsium	mg Ca/l	14,4	14,7	18,0	
Magnesium	mg Mg/l	3,6	2,8	2,5	



NORSK VANNANALYSE AS

Markvei 20 - Postbok 1000 - 1322 Hovik
Telefon (02) 53 80 78
Bankkonto 6022.05.15837 - Postgi 3 50 81 40

VEDLEGG 5
Anledr. 4424-25-26-27

Jm V-2074

Dato 30/11-82

MJ

Rekvirent: Norges geologiske undersøkelse

Prøve fra: Tana kommune


Prøve tatt: 16/9-82

Prøve ankommet: 24/9-82

Prøve nrk.:
 4424: Tana, Omr. 2 G, Pkt. 2, 7-8 m.
 4425: " " 2 G, " 2, 11-12 m.
 4426: " " 2 G, " 2, 15-16 m.
 4427: " " 4 G, " 7, 10-11 m.

	4424	4425	4426	4427
Turbiditet	JTU 0,37	1,0	2,3	7,8
Farge	mg Pt/l < 5	< 5	< 5	12
Permanganattall	mg KMnO ₄ /l 1,9	< 1	< 1	3,8
Surhetsgrad	pH 7,25	7,25	7,50	7,66
Spesifikk ledningsevne, 20 °C	μ S/cm 64,9	47,3	52,1	2500
Hårdhet, totalt	dH 1,5	1,2	1,2	18,0
Alkalitet	ml 0,1 N HCl/l 4,30	3,55	4,00	41,30
Bikarbonathårdhet (beregnet)	dH 1,2	1,0	1,1	11,7
Jern	mg Fe/l 0,034	0,022	0,568	0,019
Mangan	mg Mn/l < 0,01	< 0,01	< 0,01	0,045
Fosfor, totalt	μg P/l -	-	-	-
Nitrogen, totalt	mg N/l -	-	-	-
Ammoniakk	mg N/l 0,020	0,030	0,010	0,490
Nitratt	mg N/l < 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005
Nitrat	mg N/l 0,040	0,010	0,010	< 0,010
Sulfat	mg SO ₄ /l 8,0	5,5	5,5	57,0
Klorid	mg Cl/l 3,5	2,5	2,0	755
Fluorid	mg F/l -	-	-	-
Natrium	mg Na/l 3,01	1,56	1,86	263
Kalium	mg K/l 1,03	0,58	0,77	8,63
Kalsium	mg Ca/l 7,01	5,82	6,62	27,6
Magnesium	mg Mg/l 1,83	1,22	1,38	26,0

4426: Alle analyser utfert
på sedimentert prøve.



NORSK VANNANALYSE AS

Maries vei 20 · Postboks 160 · 1322 Hovik
Telefon (02) 53 80 78
Bankgiro 6022 05.18837 · Postboks 7 50834

VEDLEGG 5

4461

Dato 14/12-82 *PZ*

V. 2082

Rekvirent: Norges geologiske undersøkelse
Prøve fra: Tana-område 4 (Sardak)
Prøve tatt: 13/9-82
Prøve ankommet: 22/10-82
Prøve nrk.: Pkt. 7, 8-9 m. Q= 150 l/min. T= 3,0°C

Rekv.nr. 6186

Turbiditet	JTU
Farge	mg Fe/l
Permanganatinnhold	mg KMnO ₄ /l
Surenhetspunkt	pH
Salinitet (standard 10 °C)	‰
Hårdhet, total	dH
Aksiditet	ml 0,1 N HCl/l
Bikarbonathårdhet (beregnet)	dH
Jern	mg Fe/l
Mangan	mg Mn/l
Fosfor, totalt	µg P/l
Nitrogen, totalt	mg N/l
Ammoniakk	mg N/l
Nitrit	mg N/l
Nitrat	mg N/l
Sulfat	mg SO ₄ /l
Klorid	mg Cl/l
Fluorid	mg F/l
Natrium	mg Na/l
Kalium	mg K/l
Kalsium	mg Ca/l
Magnesium	mg Mg/l

4461	
1,2	
8	
1,3	
7,73	
187,4	
4,9	
17,7	
5,0	
0,110	
0,021	
-	
-	
< 0,010	
< 0,005	
< 0,010	
8,0	
6,0	
-	
5,20	
2,58	
29,60	
3,72	