



# Norges geologiske undersøkelse

Leiv Eiriksons vei 39 Postboks 3006  
Tlf. (075) 15 860 7001 Trondheim

Postgironr. 5 16 82 32  
Bankgironr. 0633.05.70014

Seksjon for hydrogeologi, Oslokontoret  
Drammensveien 230, Oslo 2 - Tlf. (02) 55 31 65

Rapport nr. O-82040	Åpen/Forklart
Tittel: Grunnvannsforsyning til boligeiendom tilhørende hr. J. Risjord.	
Oppdragsgiver: Brødrene Myhre Brønnboring, Åsbygda 2700 JEVNAKER	Forfatter: Sigurd Huseby
Forekomstens navn og koordinater:  709 759	Kommune:  Ringerike
Fylke:  Buskerud	Kartbladnr. og -navn (1:50000):  1815 II OPPKUVEN
Utført:  August 1982	Sidetall: 2 Tekstbilag: Kartbilag:
Prosjektnummer og -navn:  Prosjektleder: Sigurd Huseby	
Sammendrag:  Behov anslagsvis 100 l/t. Bergarten er ordovisisk skifer, sterkt overdekket. Anvist borplass N huset, skråboring rett NØ, fall 60° til 90-120 m's dyp.	
Nøkkelord	Grunnvannsforsyning ved fjellboring
	Enkelthus

NGU  
ARKIVEKSEMPLAR

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE

Brødrene Myhre Brønnboring  
Åsbygda  
2700 JEVNAKER

OSLO-KONTORET  
DRAMMENSVEIEN 230  
TELEFON (02) 553165

DERES REF.

DERES BREV

VÅR REF.

OSLO 2

Jnr. 262/SN/msw  
NGU/O-82040  
Ark. 422.1.1

23. august 1982

GRUNNVANNSFORSYNING TIL BOLIGEIENDOM TILHØRENDE  
J. RISJORD, RINGERIKE KOMMUNE, BUSKERUD FYLKE

Uttalelse fra Norges geologiske undersøkelse etter  
befaring ved førstestatsgeolog Sigurd Huseby den 6.  
august 1982.

Herr og fru Risjord og herr Hans Myhre deltok i be-  
faringen.


Vannbehovet anslås til ca. 100 l/t.

Det er tidligere boret (ca. 1975) et hull til 60 m -  
oppgett ca. 200 l/t, men dette er nå meget lavtytende.

Bergartene i imrådet er foldete leirskifre med hoved-  
strøk ØV. En enkelt diabasgang, ca. 1 - 1.2 m tykk  
"lagergang", N 300/40 N er observert i vegskjæringen  
øst for huset. Berggrunnen er overdekket med et for-  
vitringsjorddekk av ukjent varierende mektighet.

Muligheten for å oppnå de ønskete vannmengder ved fjell-  
boring antas å være tilstede ved en boring, og boring  
kan anbefales.

Boringen kan utføres som skråboring rettet mot husene  
på naboeiendommen (Gustav Engen), med fall (vinkel fra  
horizontalplanet) på 60° til 90 - 120 m's dyp fra an-  
vist sted bak uthuset/enden av liten veistump.



I denne bergartstype kan det forekomme kvalitetsmessige ulemper som f.eks. ved hårdt vann, høyt jerninnhold eller vond lukt ( $H_2S$ ), men boring bør likevel kunne forsøkes.

Avløp fra bebyggelse må organiseres slik at borehullet ikke forurenses.

Generelt sett vil jeg tilrå at man søker å stenge ute overflatenært vann f.eks. ved bruk av foringsrør med tett tilslutning til fjellet ned til ca. 8 m under terreng.

Ovenstående uttalelse bygger på vår vurdering av de hydrogeologiske forhold i området, og det presiseres at brønnboring i fjell alltid er forbundet med en viss risiko.

Vi står gjerne til videre tjeneste.

Vennlig hilsen

Norges geologiske undersøkelse  
for Sigurd Huseby

Førstestatsgeolog

Etter fullmakt: Marit Wiik  
*Marit Wiik*

Kopi til J. Risjord, Åsbygda, 2700 Jevnaker

Regning følger senere fra vårt  
hovedkontor i Trondheim.