



# Norges geologiske undersøkelse

Leiv Eiriksons vei 39 Postboks 3006  
Tlf. (075) 15 860 7001 Trondheim

Postgironr. 5 16 82 32  
Bankgironr. 0633.05.70014

Seksjon for hydrogeologi, Oslokontoret  
Drammensveien 230, Oslo 2 - Tlf. (02) 55 31 65

Rapport nr.	O-81087	Åpen/Forklart
Tittel:	Grunnvannsforsyning til boligfelt i Lofthus.	
Oppdragsgiver:	Forfatter: Ullensvang kommune via Hallingdal Bergboring Sigurd Huseby	
Forekomstens navn og koordinater:	Kommune: Lofthus Ullensvang	
Fylke:	Kartbladnr. og -navn (1:50000): Hordaland 1315 I, Ullensvang	
Utført:	Sidetall: 2 oktober 1981 Tekstbilag: Kartbilag:	
Prosjektnummer og -navn:		
Prosjektleder: Sigurd Huseby		
Sammendrag:	<p>Grunnvann til boligfelt, - 125 l/min er vurdert. Det anbefales nærmere undersøkelser etter grunnvann i løsmasser for å kartlegge evt. grunnvannsressurser <u>før</u> utbyggingen igangsettes i området. 4-6" - boring, eller ytterligere brønn-/innfangsgrøftanlegg kan forsøkes.</p>	
Nøkkelord:	<p>Grunnvannsforsyning Forundersøkelser i løsmasser</p>	

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE

Ullensvang kommune  
v/tekn. etat

L 5780 KINSARVIK

OSLO-KONTORET  
DRAMMENSVEIEN 230  
TELEFON (02) 553165

DERES REF:

DERES BREV:

VÅR REF:

OSLO 2

J.nr. 570/81/SH/aml

Ark. 422.1/1-

29. oktober 1981

Ullensvang-O-81087

GRUNNVANNSFORSYNING TIL BOLIGFELT I LOFTHUS.

Uttalelse fra Norges geologiske undersøkelse etter oversiktsbefaring 16. oktober 1981 ved kommuneingeniør Ekse og førstestatsgeolog Sigurd Huseby.

Det er planlagt et nytt boligfelt med 40-60 boligheter i lisiden ovenfor Lofthus. Med erstatningsvann for kilden som nå tas ut av lokal vannforsyning p.g.a. utbyggingen anslår kommuneingeniør Ekse et behov på ca. 125 l/min mot utjevningsmagasin.

Den sterkt hellende lisiden er alt overveiende dekket av morene og rasmasser, - tildels med meget store blokker. Langs elva Opo finnes et flatere parti med hurtig sammenskyllete, relativt usorterte elveavsatte sand/grus-masser med høyt steininnhold. Det er relativt stor gradient langs elveprofilet og det antas noe dyp til et evt. grunnvannsspeil. Det er videre usikkert hvor dypt det fluvialt avsatte materiale stikker i forhold til evt. underliggende morenelag, og de reelle grunnvannsmuligheter må undersøkes nærmere ved borer.

Det er forsøkt gravet dype groper to steder i elvesletten, - et ute ved elvebredden med ubetydelig vanninnslag i umettet sone langt under elvebunn, og et inne i

siden av sletta ved overgangen til den brattere liside. Hertil strømmet vann fra bekk på befaringsdagen, men Kommune-ingeniør Ekse opplyser at dette ikke er års-sikkert. Elva Opo har sterk slamføring flere ganger årlig, og direkte elveinntak vil kreve relativt omfat-tende behandlingstiltak for å oppnå et betryggende råvann. Man kan tenke seg utledning av Opo gjennom sandfilter til brønn ved elvebredden og drikkevannsuttag herfra, men må vel i såfall regne med relativt hyppig filterskifte.

Den ønskete vannmengde er for dette området av en slik størrelsesorden at vi anbefaler nærmere grunnvannsunder-søkelser slik at evt. ressurser er kartlagt før utbyg-gingen settes i gang. Det kan tenkes utvidete grave-forsøk, - enten som lang grøft langs delsiden/overgangen til sletta med nedleggelse av horisontalt filter for innfang av vannutslag fra dalsiden, og avrenning på sletta, eller utvidelse av brønnsystemet ved elva. Det kan også gjøres en prøveboring med tungt utstyr (4-6" - diameter) på anvist sted mellom to toppete grantrær.

Vennlig hilsen  
Norges geologiske undersøkelse  
for Sigurd Huseby  
førstestatsgeolog

Eva Olsen)

Eva Olsen  
e.fm.

Kopi til:

Hallingdal Bergboring  
3572 Leveld - ÅL