

GRUNNVANNSFORSYNING

TIL INDUSTRIOMRÅDET BJØRHUSDAL
I NAMSKOGAN KOMMUNE, NORD-TRØNDELAG
FYLKE.

NGU/EO/O- 79019.

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE

Namskogan kommune
Formannskapet

7890 NAMSKOGAN

OSLO-KONTORET
DRAMMENSVEIEN 230
TELEFON (02) 553165

DERES REF:

DERES BREV:

VÅR REF:
TK/EO/O- 79019

OSLO 2
13. september 1979

VEDRØRENDE VANNFORSYNING TIL INDUSTIOMRÅDET BJØRHUSDAL,
NAMSKOGAN.

Uttalelse fra Norges geologiske undersøkelse ved avd.ing.
Tidemann Klemetsrud, etter undersøkelser utført
28/5 - 31/5- 1979.

I brev hit av 6. september -79 ber Kommunalteknikk A/S, Namsos, ved siv.ing. Arne A. Kvaal, om bistand til vurdering av grunnvannsuttak i forbindelse med vannforsyningen til industriområdet på Bjørhusdal, Namskogan kommune.

I brev fra NGU 20. april -79 ved A. Gaut til Namskogan kommune, skisseres et undersøkelsesopplegg som skulle klargjøre mulighetene for uttak av grunnvannsmengder utover 6 l/sek. NGU påtok seg undersøkelsene innenfor en kostnadsramme på kr. 20 000,- inkl. MVA. Undersøkelsene ble utført i slutten av mai 1979.

Grunnvannsmulighetene i området.

Mulighetene for uttak av større mengder grunnvann i området ligger i sand- grusavsetningene som danner de lavliggende elveslettene langs Namsen. Under befaringen 29. mai -79, ved A. Kvaal, Kommunalteknikk, O.S. Hembre, Namskogan kommune, A. Gaut, T. Jacobsen og T. Klemetsrud fra NGU, ble det enighet om å utføre undersøkelsesboringer på industriområdet, samt på elvesletta på andre siden av Namsen.

Grunnvannsuttak fra elvesletta på andre siden av Namsen vil være gunstigere enn på industriområdet, med tanke på forurensningsfaren fra avløp og bebyggelse.

Undersøkelsesboringene.

I vedlagte kartutsnitt, bilag 1, framgår de punkter som ble valgt undersøkt ved borer. Resultatene av de enkelte borer framgår i vedleggene, dataark, sikteanalyser og vannanalyser.

Boring 1, punkt 1, er en ren sonderboring. Den er plassert i et grustak hvor det også dumpes endel søppel.

Hensikten med denne boren var å få et utgangspunkt for hvilke mektigheter og fordeling løsmaterialet hadde i området. Boren viser sand-grus med enkelte stein til dybde 18 m under terreng, med stopp mot underliggende fast materiale. Profilet indikerer gode muligheter for uttak av større vannmengder.

Undersøkelsesboring 2 ble utført på andre siden av Namsen, rett overfor industriområdet. Boren er ført til 15 m under terreng med stans mot underliggende fastlagret materiale.

Sand og vannprøver for analyse, samt pumpeforsøk og temperaturmåling er utført for hver annen meter i dybde 4-15 m under terreng. Grunnvannsstanden i området følger Namsens variasjoner.

Undersøkelsesboringen i punkt 3 stoppet mot fastlagret materiale i dybde 12 m under terrengoverflaten. Det er tatt ut sand-vannprøver, samt utført pumpeforsøk i dybde 8-9 m. Hensikten med denne boren var utfra fordelingen i punkt 1, å få bekreftet mulighetene for eventuelle vannuttak innen industriområdet.

Anbefaling - konklusjon.

Etter de undersøkelsene som ble utført vil en anbefale en eventuell grunnvannsforsyning utbygd i området ved punkt 2. Vannanalysene var gode og det er ingen forurensende aktivitet i området. Etter pumpeforsøk og sikteanalyser settes kapasiteten til 100 l/min pr. m^2 inntaksflate ved anlegg av rørbrønn. Et forslag til utforming er:

Dimensjon 8".

Filterplassering: 7 - 13 m under terrenngoverflaten.

Slissebredde filter: 3 mm.

Sumprør: 13 - 15 m under terrenngoverflaten.

Ved disse spesifikasjoner vil brønnen få en kapasitet nær 400 l/min eller noe over 6 l/sek. I praksis vil en etter riktig tiltrekking av filteret, sannsynlig ligge mellom 600 - 800 l/min i produksjonskapasitet.

Boringene som er utført innenfor industriområdet i punktene 1 og 2 viser at mulighetene for uttak av grunnvann er tilstede. Imidlertid må en være oppmerksom på forurensningsfarene fra framtidig industri og avløp.

Namskogan vannverk.

I forbindelse med vannuttaket for vannverket på Namskogan, ble det utført en undersøkelsesboring nær de eksisterende brønnene. Resultatene framgår av bilagene for punkt 3 A, Namskogan vannverk.

Boringen stoppet mot sannsynlig morene på 9 m under terrenng. Profilet viser godt gjennomtrengelig sand-grusmateriale. Etter pumpeforsøk og sikteanalyser settes kapasiteten til 200 l/min pr. m^2 inntaksflate i intervallet 5-8 m under terrenng. Produksjonskapasiteten ved anlegg av en 4" brønn, med filter plassert i dybde 5-8 m under terrenng og slissebredde 3,5 mm vil ligge mellom 400 - 500 l/min.

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE

Norges geologiske undersøkelse kan i løpet av oktober 1979
være behjelpelig med nedsettelse av brønnen.

Vennlig hilsen

Norges geologiske undersøkelse

Tidemann Klemetsrud
Tidemann Klemetsrud

Avdelingsingeniør

BILAG:

- 1) Kartutsnitt
- 2) Dataark
- 3) Sikteanalyser
- 4) Vannanalyse.

KOPI:

Kommunalteknikk v/Arne A. Kvaal
Carl Guldbrandsongt. 3-5
7800 NAMSOS

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE

BILAG 1

KARTUTSNITT


BILAG 1

KARTUTSNITT

NAMSKOGAN KOMMUNE 1:5 000

INDUSTRIOMRÅDET BJØRHUSDAL

★ PLASSERING UNDERSØKELSESBORINGER



BILAG 2

DATAARK

MATH-ART:

Pkt. 1, Bjørhusdal, Vamskogen kommune

Dato.. 29/5-79

144 PAUL E. KELLY

Pkt. 2, Bjørhusdal, Namskogan kommune

Dato. 30/5-1979

Pkt. 3, Bjørhusdal, Namskogan kommune

Dato.. 31/5-79.....

卷之三

Pkt. 3 A, Namskogan Vannverk


Dato..... 30/5-79

BILAG 3

SIKTEANALYSER

Kornfordelingskurver

Namdalen Pkt 2.



Prøve nr	Sted	Symbol	Dyp (m)	>10 mm	<0,002 mm	Md	So		Merknader
1	Namdalen Pkt 2	—	4-5			0,95			P
2	"	—	6-7			0,80			P
3	"	—	8-9			0,48			SP
4	"	—	10-11			0,47			P
5	"	---	12-13			0,50			SP
6	"	—	14-15			0,12			P
7	"	—	14-15			0,50			SP


Oslo den 3 / 7 1979

Jan. A. Nil

sign.

Kornfordelingskurver

Namskogen V.V. Pkt A



Kornstørrelse


Prove nr.	Sted	Symbol	Dyp(m)	$>10\text{ mm}$	$<0,002\text{ mm}$	Md	So	Merknader
1	Namskogen V.V. Pkt A	—	2-3			0,34		P
2	"	—	4-5			0,40		P
3	"	—	6-7			0,77		P
4	"	—	8-9			0,23		P
5	"	—	8-9					SP Tilnærmet kurve

Oslo den 9 / 7 1979

Jan A. Nilssen
sign.

BILAG 4

VANNANALYSER



NORSK VANNANALYSE AS

Maries vei 20 - Postboks 160 - 1322 Høvik
Telefon (02) 53 80 78
Bankgiro 6022.05.15837 - Postgiro 35 08 14

Anal.nr.: 2817

J.nr. : V- 1499


Dato : 9/8-79

227

Rekvirent : Namsskogan kommune, 7890 Namsskogan
Prøve fra : Namdalen
Prøve tatt : 29/5-79
Prøve ankommet: 8/6-79
Prøve mrk. : Pkt. 2, 4-5 m., $\frac{1}{2}$ times pumping, Temp. 2,0°C

Analyseresultater:

Surhetsgrad	pH	6,30	
Spes. ledningsevne, 20°C	$\mu\text{s}/\text{cm}$	42,3	
Turbiditet	J.T.U.	0,95	
Farge	mg Pt/l	< 5	
Hårdhet, total	°dH	0,6	
Alkalitet	ml 0,1N HCl/l	2,0	
Bikarbonathårdhet (ber.)	°dH	0,56	
Permanganttall ...	mg KMnO ₄ /l	1,6	
Jern	mg Fe/l	0,050	
Mangan	mg Mn/l	< 0,01	
Ammoniakk	mg N/l	0,005	
Nitritt	mg N/l	< 0,005	
Nitrat	mg N/l	0,42	
Fosfor, totalt	μg P/l	-	
Sulfat	mg SO ₄ /l	2,5	
Klorid	mg Cl/l	6,5	
Natrium	mg Na/l	4,4	
Kalium	mg K/l	0,40	
Kalsium	mg Ca/l	2,0	
Magnesium	mg Mg/l	0,70	
.....			
.....			
.....			



NORSK VANNANALYSE AS

Maries vei 20 - Postboks 160 - 1322 Høvik
Telefon (02) 53 80 78
Bankgiro 6022.05.15837 - Postgiro 35 08 14

Anal.nr.: 2818


J.nr. : V- 1500

Dato : 9/8-79

Rekvirent : Namsskogan kommune, 7890 Namsskogan
Prøve fra : Namdalen
Prøve tatt : 30/5-79
Prøve ankommet: 8/6-79
Prøve mrk. : Pkt. 2, 6-7 m., $\frac{1}{2}$ times pumping, Temp. 2,4°C

Analyseresultater:

Surhetsgrad	pH	6,43		
Spes. ledningsevne, 20°C	$\mu\text{s}/\text{cm}$	52,7		
Turbiditet	J.T.U.	0,57		
Farge	mg Pt/l	< 5		
Hårdhet, total	°dH	1,1		
Alkalitet	ml 0,1N HCl/l	3,5		
Bikarbonathårdhet (ber.)	°dH	1,0		
Permanganttall ...	mg KMnO ₄ /l	1,6		
Jern	mg Fe/l	0,045		
Mangan	mg Mn/l	< 0,01		
Ammoniakk	mg N/l	< 0,005		
Nitritt	mg N/l	< 0,005		
Nitrat	mg N/l	0,44		
Fosfor, totalt	μg P/l	-		
Sulfat	mg SO ₄ /l	2,5		
Klorid	mg Cl/l	8,0		
Natrium.....	mg Na/l	5,2		
Kalium	mg K/l	0,60		
Kalsium	mg Ca/l	4,0		
Magnesium	mg Mg/l	0,85		
.....				
.....				
.....				



NORSK VANNANALYSE AS

Maries vei 20 - Postboks 160 - 1322 Høvik
Telefon (02) 53 80 78
Bankgiro 6022.05.15837 - Postgiro 35 08 14

Anal.nr.: 2819


J.nr. : V- 1501

Dato : 9/8-79

Rekvirent : Namsskogan kommune, 7890 Namsskogan
Prøve fra : Namdalen
Prøve tatt : 30/5-79
Prøve ankommet: 8/6-79
Prøve mrk. : Pkt. 2, 8-9 m., $\frac{1}{2}$ times pumping, Temp. 4,4°C.

Analyseresultater:

Surhetsgrad	pH	6,43		
Spes. ledningsevne, 20°C	$\mu\text{S}/\text{cm}$	57,5		
Turbiditet	J.T.U.	0,73		
Farge	mg Pt/l	< 5		
Hårdhet, total	°dH	1,2		
Alkalitet	ml 0,1N HCl/l	3,5		
Bikarbonathårdhet (ber.)	°dH	1,0		
Permanganttall ...	mg KMnO ₄ /l	1,0		
Jern	mg Fe/l	0,142		
Mangan	mg Mn/l	< 0,01		
Ammoniakk	mg N/l	< 0,005		
Nitritt	mg N/l	< 0,005		
Nitrat	mg N/l	0,39		
Fosfor, totalt	μg P/l	-		
Sulfat	mg SO ₄ /l	2,5		
Klorid	mg Cl/l	6,0		
Natrium.....	mg Na/l	4,4		
Kalium	mg K/l	0,65		
Kalsium	mg Ca/l	5,0		
Magnesium.....	mg Mg/l	0,85		
.....				
Alle analyser utført på sedimentert prøve.				
.....				



NORSK VANNANALYSE AS

Maries vei 20 - Postboks 160 - 1322 Høvik
Telefon (02) 53 80 78
Bankgiro 6022.05.15837 - Postgiro 35 08 14

Anal.nr.: 2820

J.nr. : V- 1502


Dato : 9/8-79

Rekvirent : Namsskogan kommune, 7890 Namsskogan
Prøve fra : Namdalen
Prøve tatt : 30/5-79
Prøve ankommet: 8/6-79
Prøve mnr. : Pkt. 2, 10-11 m., $\frac{1}{2}$ times pumping, Temp. 3,4°C.

Analyseresultater:

Surhetsgrad	pH	6,54		
Spes. ledningsevne, 20°C	$\mu\text{s}/\text{cm}$	63,1		
Turbiditet	J.T.U.	1,0		
Farge	mg Pt/l	< 5		
Hårdhet, total	°dH	1,4		
Alkalitet	ml 0,1N HCl/l	5,0		
Bikarbonathårdhet (ber.)	°dH	1,4		
Permangantall ...	mg KMnO ₄ /l	1,0		
Jern	mg Fe/l	0,160		
Mangan	mg Mn/l	0,013		
Ammoniakk	mg N/l	< 0,005		
Nitritt	mg N/l	< 0,005		
Nitrat	mg N/l	0,41		
Fosfor, totalt	μg P/l	-		
Sulfat	mg SO ₄ /l	3,5		
Klorid	mg Cl/l	7,0		
Natrium	mg Na/l	4,2		
Kalium	mg K/l	0,75		
Kalsium	mg Ca/l	6,0		
Magnesium	mg Mg/l	0,90		

Alle analyser utført på
sedimentert prøve.



NORSK VANNANALYSE AS

Maries vei 20 - Postboks 160 - 1322 Høvik
Telefon (02) 53 80 78
Bankgiro 6022.05.15837 - Postgiro 35 08 14

Anal.nr.: 2816


J.nr. : V- 1498

Dato : 9/8-79

Rekvirent : Namsskogan kommune, 7890 Namsskogan
Prøve fra : Namsskogan industriområde
Prøve tatt : 31/5-79
Prøve ankommet: 8/6-79
Prøve mrk. : Pkt. 3, 8-9 m., $\frac{1}{2}$ times pumping, Temp. 4,2°C

Analyseresultater:

Surhetsgrad	pH	6,24
Spes. ledningsevne, 20°C	$\mu\text{s}/\text{cm}$	142,6
Turbiditet	J.T.U.	0,44
Farge	mg Pt/l	5
Hårdhet, total	°dH	3,6
Alkalitet	ml 0,1N HCl/l	12,0
Bikarbonathårdhet (ber.)	°dH	3,4
Permanganttall ...	mg KMnO ₄ /l	3,6
Jern	mg Fe/l	0,370
Mangan	mg Mn/l	0,012
Ammoniakk	mg N/l	< 0,005
Nitritt	mg N/l	< 0,005
Nitrat	mg N/l	1,4
Fosfor, totalt	μg P/l	-
Sulfat	mg SO ₄ /l	7,0
Klorid	mg Cl/l	7,0
Natrium	mg Na/l	5,0
Kalium	mg K/l	1,70
Kalsium	mg Ca/l	18,0
Magnesium	mg Mg/l	2,4



NORSK VANNANALYSE AS

Maries vei 20 - Postboks 160 - 1322 Høvik
Telefon (02) 53 80 78
Bankgiro 6022.05.15837 - Postgiro 35 08 14

Anal.nr.: 2813


J.nr. : V- 1495

Dato : 9/8-79 /
DM

Rekvirent : Namsskogan kommune, 7890 Namsskogan
Prøve fra : Namsskogan Vannverk
Prøve tatt : 30/5-79
Prøve ankommet: 8/6-79
Prøve mrk. : Pkf. A, 2-3 m., 10 min. Temp. 2,6°C

Analyseresultater:

Surhetsgrad	pH	6,15
Spes. ledningsevne, 20°C	µS/cm	90,1
Turbiditet	J.T.U.	1,1
Farge	mg Pt/l	< 5
Hårdhet, total	°dH	2,1
Alkalitet	ml 0,1N HCl/l	5,0
Bikarbonathårdhet (ber.)	°dH	1,4
Permanganttall ...	mg KMnO ₄ /l	2,0
Jern	mg Fe/l	0,160
Mangan	mg Mn/l	0,195
Ammoniakk	mg . N/l	< 0,005
Nitritt	mg N/l	< 0,005
Nitrat	mg N/l	2,3
Fosfor, totalt	µg P/l	-
Sulfat	mg SO ₄ /l	2,0
Klorid	mg Cl/l	10,0
Natrium	mg Na/l	5,2
Kalium	mg K/l	0,75
Kalsium	mg Ca/l	11,0
Magnesium	mg Mg/l	1,15
.....		
Alle analyser utført på sedimentert prøve.		
.....		



NORSK VANNANALYSE AS

Maries vei 20 - Postboks 160 - 1322 Høvik
Telefon (02) 53 80 78
Bankgiro 6022.05.15837 - Postgiro 35 08 14

Anal.nr.: 2914


J.nr. : V- 1496

Dato : 9/8-79

Rekvirent : Namsskogan kommune, 7890 Namsskogan
Prøve fra : Namsskogan Vannverk
Prøve tatt : 30/5-79
Prøve ankommet: 8/6-79
Prøve mørk. : Pkt. A, 4-5 m., Pumpet. $\frac{1}{2}$ t., Temp. 3,4 °C

Analyseresultater:

Surhetsgrad	pH	6,40		
Spes. ledningsevne, 20°C	$\mu\text{S}/\text{cm}$	89,3		
Turbiditet	J.T.U.	0,35		
Farge	mg Pt/l	< 5		
Hårdhet, total	°dH	1,8		
Alkalitet	ml 0,1N HCl/l	7,5		
Bikarbonathårdhet (ber.)	°dH	2,1		
Permanganttall ...	mg KMnO ₄ /l	2,3		
Jern	mg Fe/l	0,022		
Mangan	mg Mn/l	0,082		
Ammoniakk	mg N/l	< 0,005		
Nitritt	mg N/l	< 0,005		
Nitrat	mg N/l	1,0		
Fosfor, totalt	μg P/l	-		
Sulfat	mg SO ₄ /l	2,0		
Klorid	mg Cl/l	5,5		
Natrium	mg Na/l	8,4		
Kalium	mg K/l	0,40		
Kalsium	mg Ca/l	8,5		
Magnesium	mg Mg/l	1,45		
.....				
.....				
.....				



NORSK VANNANALYSE AS

Maries vei 20 - Postboks 160 - 1322 Høvik
Telefon (02) 53 80 78
Bankgiro 6022.05.15837 - Postgiro 35 08 14

Anal.nr.: 2815

J.nr. : V-1497

Dato : 9/8-79

Rekvirent : Namsskogan kommune, 7890 Namsskogan
Prøve fra : Namsskogan Vannverk
Prøve tatt : 30/5-79
Prøve ankommet: 8/6-79
Prøve mrk. : Pkt. A, 6-7 m.

Analyseresultater:

Surhetsgrad	pH	7,16	
Spes. ledningsevne, 20°C	µS/cm	152,5	
Turbiditet	J.T.U.	0,24	
Farge	mg Pt/l	< 5	
Hårdhet, total	°dH	4,1	
Alkalitet	ml 0,1N HCl/l	15,0	
Bikarbonathårdhet (ber.)	°dH	4,3	
Permanganttall ...	mg KMnO ₄ /l	2,9	
Jern	mg Fe/l	0,015	
Mangan	mg Mn/l	< 0,01	
Ammoniakk	mg N/l	< 0,005	
Nitritt	mg N/l	< 0,005	
Nitrat	mg N/l	0,36	
Fosfor, totalt	µg P/l	-	
Sulfat	mg SO ₄ /l	6,5	
Klorid	mg Cl/l	5,0	
Natrium	mg Na/l	8,0	
Kalium	mg K/l	1,25	
Kalsium	mg Ca/l	20,0	
Magnesium	mg Mg/l	3,0	
<u>Kobber</u>			
.....			
.....			