

~~350~~  
~~60~~  
X 99 12.9.78  
AG/BR 0-78 116

Herr Arne Krogerud,  
2126 Opstad.

#### VANNFORSYNING TIL VESTLI I NORD-ODAL.

Uttalelse fra Norges geologiske undersøkelse etter befaring ved geolog Amund Gaut, 4.9.78.

Det var primært ønsket vann til en enebolig og vanning av ca. 5 mål grønnsaker. Den nåværende vannforsyning fra en brønn opp i åsen er imidlertid usikker - selv til husbruk, så en ønsket i alle tilfelle borevann til husholdningen. Til dette formål antar vi at en vannmengde på ca. 100 l/t vil være tilstrekkelig.

Berggrunnen på stedet består av gneisbergarter. Området rundt gården er for en stor del dekket av leire. Dette gjør detaljundersøkelse vanskelig. I åkeren vest for gården er det en forsenkning i terrenget, og det er sannsynlig at en her har en sprekkesone med hovedretning ca. nord-syd. Det vil være mest fornuftig å bore på skrå mot denne sonen, med boreretning rett vest og med et fall på  $60^\circ$  (d.v.s.  $30^\circ$  opp fra loddstilling). Vi foreslår en boreplass i åkerkanten så langt syd for det største uthuset som mulig. Her vil en være best sikret mot forurensning fra septiktanken på eiendommen. Her vil en etter alt å dømme få tilstrekkelig vann til husbruk, men det er likevel ikke mulig å si dette med 100% sikkerhet. Men en vil neppe kunne oppnå vannmengder ut over noen hundre liter pr. time, og en må være spesielt heldig for å få nok til vanning av grønnsaker. Når en likevel trenger husholdningsvann, foreslår vi at en foretar denne boringen før en anordner mer kostbare vanningsystemer for grønnsaker.

Vi står gjerne til videre tjeneste, og er i alle tilfelle interessert i å få resultatet av boringen.

Med hilsen

Amund Gaut

Geolog