

142/77

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE

RAPPORT

ETTER UNDERSØKELSER VEDRØRENDE  
GRUNNVANN SOM KILDE FOR BLAKSTAD  
VANNVERK I FROLAND KOMMUNE

NGU/SN/0-76 080

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE  
HYDROGEOLOGISK SEKSJON  
EILERT SUNDTSIGT. 32.  
OSLO 2.

RAPPORT FRA NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE VEDRØRENDE  
GRUNNVANNSMULIGHETER I BLAKSTAD I FROLAND KOMMUNE,  
AUST-AGDER.

OPPDAGRAG: Undersøke muligheter for grunnvannsforsyning i  
Blakstad-området.

2. OPPDRAGSGIVER: Froland kommune, via/Østlandskonsult A/S,  
Arendal.
3. MARKARBEIDER: Befaring, sonderboringer og nedsettelse av  
prøvebrønner for uttak av sand- og vannprøver ble  
foretatt 31.5- 4.6.76. av statsgeolog Sigurd Huseby  
og ing. H.Henriksen fra NGU. Ytterligere informasjon  
er gitt av statsgeolog Huseby i møte 15.9.76.
4. REFERANSER:
  - a. Diverse korrespondanse herunder brev fra ØK,  
Arendal av 14.5.76. (245/151.008/pbs/rkj) med  
særutskrift av Froland Formannsskaps møteproto-  
koll av 10.5.76. sak nr. 272.
  - b. Kart AMS 711, 1: 50 000, blad 1612 III, Nelaug,  
(rutetilvn. 7885,7886),  
- og utsnitt av kart 1: 5000 - se vedlegg 1.
  - c. Vår rapport NGU/SH/0-76 068 og rapport av 5.12.66.  
- se vedlegg 5.
  - d. Tilsigsdata fra Songe-elva (utdrag i vedlegg 6) -  
bearbeidet og tilsendt ved Arendals Vassdrags  
Bruksseierforening.
5. BEHOVSVURDERING: Etter opplysninger fra Østlandskonsult og  
tekn. etat i Froland antas at behov på 2400 l/min  
mot utjevningsbasseng.

6. GENERELT OM GRUNNVANNSMULIGHETER: Uttak av grunnvann til dekning av det behov som her er anslått (2400 l/min) må under norske forhold baseres på grunnvannsmagasiner i løsmasser, enten på

- 1) selvmatende magasiner (hvor grunnvannsregenerasjonen er betinget av nedbøren alene) eller
- 2) grunnvannsmagasiner som kommuniserer med vassdrag/innsjø.

I Blakstad-området er det magasiner av type 2 som kan være aktuelle.

Grunnvann i løsmasser forekommer i porerommene mellom de kornpartikler løsmassene er bygget opp av. Kornenes/partiklene størrelse og deres sortering i avsetningene er bestemmende faktorer for løsmassenes evne til å inneholde og avgive vann. Disse faktorer bestemmes av dannelsesmekanismen, d.v.s. av de krefter som har medvirket til dannelse, transport og avsetning av massene. Videre er massenes mektighet og utstrekning av betydning for magasineringsevnen.

Gunstigst er elvetransporterte sand/grusmasser uten nevneverdig finstoffinnhold, og rent teknisk er det for etablering av rørbrønner gunstig/nødvendig at man kan oppnå en viss vannhøyde over et eventuelt filter nedsatt i løsmassene.

7. NÄRMERE OM VÅRE UNDERSØKELSER:

- a) Det ble sonderboret i 13 punkter og drevet ned 5/4"-rørbrønn med uttak av sand og vannprøver - samt prøvepumpet for kapasitetsanslag, - i fem punkter (nr. 4,7,8,11 og 12) - borepunkts-lokalisatene er gitt i vedlegg 1, profileringen - resultatene er gitt i vedlegg 2 a-m.

- b) Resultater av de kjemiske analyser (ved Norske Vannanalyser A/S) er gitt i vedlegg 3 a-i. Utdrag av Helsemyndighetenes fysikalsk-kjemiske krav til drikkevann er gitt i vedlegg 7.
- c) De verdier som fremkommer ved kornfordelings-analyse (vedlegg 4 a-e) og prøvepumping er brukt som grunnlag for kapasitetsvurdering. Det er bare punkt 8 som antas egnet for grunnvanns-uttak i stor målestokk, men også punkt 12 vil kunne gi noe vann. Ytelsene er beregnet til ca. 250 l/min pr.  $m^2$  filterflate for punkt 8 og ca. 60 l/min pr.  $m^2$  filterflate for pkt. 12.

#### 8. VURDERINGER:

- a) Området ved Songe-elvas utløp i Nidelva er karakterisert ved en grovkornet (stein/grus)kappe ned til ca. 2-3 m's dyp. Under denne opptrer leirholdig finsand/silt med dårlig vanngiverevn. Områdets naturlige avsetninger er alt i alt uegnete for grunnvannsuttak. Masseskifte for anleggelse av horisontale brønner er teknisk mulig, men i relativ til den aktuelle avsetnings beskjedne størrelse og beliggenheten rent områdehygienisk sett bør en slik løsning prioriteres lavt.
- b) Området på Hurveneset er ved de to prøvepunktene karakterisert ved relativt finkornet materiale (finsand/silt med høyt leirinnhold). Det er imidlertid p.g.a. den store forskjell i avstand til fjell (11,5 og 34 m - se vedlegg 2 f & g) en viss mulighet for at turbulent strømning kan ha ført til avsetning av noe mer storkornet materiale nedstrøms den eventuelle terskel.
- I henhold til avtale med kommunens tekniske etat skulle man ved deres forsorg sondere opp avstanden til fjell over strekningen mellom pkt. 6 & 7 - for å få lokalisert en evt. terskel. Vi har pr. i dag (15.2.77.) ikke mottatt resultater av denne sonderboring.

c) Området ved idrettsplassen er karakterisert av tildels meget dype (det er sondert til 25 m uten fjell) avsetninger. I de dypereliggende lag og vestligste deler av feltet opptrer relativt finkornete og tildels enskornete lag med stort vanninnhold, men langsom vann-avgivelse. I ett punkt (8) er oppnådd meget god vannavgivelse mellom 4 og 10 m under terreng. En rørbrønn i dette området vil kunne yte ca. 1800 l/min, og dekning av behovet for Blakstad vannverk bør nok bygge på uttak fra minst to brønner.

Ytterligere brønnpunkter i dette området må søkes under idrettsplassen. Av brukskollisjonsmessige årsaker har vi lett slik undersøkelse utstå i håp om at det øvrige materiale fra undersøkelsen vil gi tilstrekkelig beslutningsgrunnlag i saken.

I og med det er ugunstige uttaksmuligheter under ca. 10 m's dyp - er disse deler av magasinet i praksis unyttbare. Dette nødvendiggjør i sin tur en grundigere analyse av avrenningsforholdene i nedslagsfeltet enn man vanligvis behøver å gjøre for infiltrasjonsmagasiner av denne type.

Det viser seg at avrenningen i Songe-elva's nedslagsfelt de senere år har vært så liten at man risikerer lange perioder uten vassføring i elva om sommeren. Ved et konstant grunnvannsuttag i området ved idrettsplassen, vil man i slike perioder trekke på områder som ellers ikke ville influeres av vannuttaget, - f.eks. området vest Kollåsen.

Jeg vil anta at man ved et uttak av 40 l/sek vil kunne ha nok til 3-5 måneders forbruk uten tilførsel til den nyttbare del av grunnvannsmagasinet.

Denne vurdering bygger på relativt usikre tall hva arealet angår - og ligger på grensen av hva jeg vil anse som et forsvarlig utbyggingsgrunnlag i relasjon til det fremtidige behov.

Utbygging i området vil likevel kunne anbefales om man øker grunnvannsregenerasjonen ved følgende tiltak (alene eller i kombinasjon):

- 1) - oppdemming til høyere ordinær vannstand i hele feltet. Slik oppdemming kan lett gjøres ved fjellterskelen nær det sted vegen krysser elva nedstrøms idrettsplassområdet.
- 2) - tilførsel av vann høyere opp i Songe-elva f. eks. ved pumping fra Nidelva.

#### 9. KONKLUSJONER:

- a) Songe-elvas delta ut i Nidelva bør ikke utbygges for grunnvannsuttak.
- b) Nærmere vurderinger av Hurvenes-området utstår til
  - 1) resultater av de utlovete sonderinger er forelagt oss til vurdering, og
  - 2) om disse resultater tilsier nedsettelse av 5/4"-rør for sand-vannprøveanalyse,
  - 3) resultater av slik undersøkelse foreligger.
- c) Avsetningene langs Songe-elva i idrettsplassområdet kan utnyttes for grunnvannsuttak over 2-3 brønnpunkter under flg. forutsetninger !
  - 1) det finnes plasseringsmuligheter for ytterligere 2 punkter (i tillegg til nåværende pkt. 8). Slike muligheter må søkes under idrettsplassen.
  - 2) det foretas kunstig økning av magasinkapasiteten ved oppdemming ved vei/elve-kryssningen S idrettsplassen. Ordinær vannstand i feltet bør være merkbart høyere enn i dag, også helt nord i feltet (ved veien ned til idrettsplassen).


Ettersom jeg ikke har tilstrekkelig godt nivellementsgrunnlag kan jeg ikke oppgi ønsket oppdemningshøyde i meter.

- 3) Det forberedes kunstig grunnvannsregenerasjon i perioder uten tilsig fra nedslagsfeltet ved anlegg av pumpeledning f.eks. fra Nidelva til Songa-elva oppstrøms idrettsplassområdet.
- 4) Tidligere avfallsdeponi vest for Kollåsen graves ut og massene fjernes.
- d) Grunnvannsuttak i idrettsplassområdet med de tiltak som er forutsatt i c) vil neppe kunne forenes med fortsatt bruk av idrettsanlegget.

Oslo, 15.2.77.

*Sigurd Huseby*  
Sigurd Huseby  
Statsgeolog

SH/0-76 080



Profil fra:

Froland kommune

pkt. 1

Songeelvas delta (ut i Nidelva)

Vedlegg 2 a  
NGU/SN/0- 76080

DYP I METER UNDER MARKOVERFLATEN	LAGDELING BESTEMT VED SONDERBORING	PROVE FOR KORNFORDELINGS- ANALYSE, SANDPR. NR.	PRØVE FOR KJEMISK ANALYSE VANNPROVE NR. VANNMENGDE l/mn
	0,20		
1	stein avsluttet mot stein	I	1
2		II	2
3		III	3
4		IV	4
5		V	5
6		VI	6
7		VII	7
8		VIII	8
9		IX	9
10		X	10
11		XI	11
12		XII	12
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

Profil fra:

Froland kommune  
pkt. 2  
Songeelvas delta

Vedlegg 2 b  
NGU/SN/0- 76080

DYP 1 METER UNDER MARKOVERFLATEN	LAGDELING BESTEMT VED SONDERBORING	PRØVE FOR KORNFORDELINGS- ANALYSE, SANDPR. NR.	PROVE FOR KJEMISK ANALYSE VANNPROVE NR VANNMENGDE l/m n.
1	Stein (avsluttet mot stein)	I	1
2		II	2
3		III	3
4		IV	4
5		V	5
6		VI	6
7		VII	7
8		VIII	8
9		IX	9
10		X	10
11		XI	11
12		XII	12

Profil fra:

Froland kommune  
pkt. 3  
Songeelvas delta

Vedlegg 2 c  
NGU/SN/0- 76080

DYP I METER UNDER MARKOVERFLATEN	LAGDELING BESTEMT VED SONDERBORING	PRØVE FOR KORNFORDELINGS- ANALYSE, SANDPR. NR.	PROVE FOR KJEMISK ANALYSE VANNPROVE NR VANNMENGDE l/mn
-7			
1	Stein avsluttet mot Stein	I	1
2		II	2
3		III	3
4		IV	4
5		V	5
6		VI	6
7		VII	7
8		VIII	8
9		IX	9
10		X	10
11		XI	11
12		XII	12
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

Profil fra:

Vedlegg 2 d  
NGU/SN/0- 76080

Froland kommune  
pkt. 4  
Songelvas delta

DYP I METER UNDER MARKOVERFLATEN	LAGDELING BESTEMT VED SONDERBORING	PROVE FOR KORNFORDELINGS- ANALYSE, SANDPR NR	PROVE FOR KJEMISK ANALYSE VANNPROVE NR VANNMENGDE l/mn
1	stein m/grus	I 2-3 10,2° mye slam	1 150
2	finsand/ leire	II 4-5 ikke klart	2 0-10
3		III 6-7 ikke klart	3 0-3 (artesisk)
4	(fastere)	IV	4
5		V	5
6	fjell	VI	6
7		VII	7
8		VIII	8
9		IX	9
10		X	10
11		XI	11
12		XII	12

Profil fra:

Froland kommune  
pkt. 5  
Songelvas delta

Vedlegg 2 e  
NGU/SN/0- 76080

DYP I METER UNDER MARKOVERFLATEN	LAGDELING BESTEMT VED SONDERBORING	PRØVE FOR KORNFORDELINGS- ANALYSE, SANDPR. NR.	PRØVE FOR KJEMISK ANALYSE VANNPROVE NR VANNMENGDE l/min
1		I	1
2		II	2
3	Stein avsluttet p.g.a. stangbrudd mot stein	III	3
4		IV	4
5		V	5
6		VI	6
7		VII	7
8		VIII	8
9		IX	9
10		X	10
11		XI	11
12		XII	12

Profil fra:

Froland kommune  
pkt. 6  
Hurveneset

Vedlegg 2 f  
NGU/SN/0- 76080

DYP I METER UNDER MARKOVERFLATEN	LAGDELING BESTEMT VED SONDERBORING	PRØVE FOR KORNFORDELINGS- ANALYSE, SANDPR. NR.	PROVE FOR KJEMISK ANALYSE VANNPRØVE NR VANNMENGDE 1/mn
1	Sand/finsand	I	1
2		II	2
3		III	3
4	silt	IV	4
5		V	5
6	(fastere)	VI	6
7		VII	7
8	vekslende leirblandet silt/finsand	VIII	8
9	ned til 34 m	IX	9
10		X	10
11	(avsluttet mot fjell)	XI	11
12		XII	12
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

Profil fra :


Froland kommune

Pkt. 7

Hurveneset

Vedlegg 2 g

NGU/SN/0- 76080



Profil fra:

Froland kommune  
V/idrettsplassen  
Pkt. 8

Vedlegg 2 h

NGU/SN/0- 76080

DYP I METER UNDER MARKOVERFLATEN	LAGDELING BESTEMT VED SONDERBORING	PROVE FOR KORNFORDELINGS- ANALYSE, SANDPR NR.	PROVE FOR KJEMISK ANALYSE VANNPROVE NR VANNMENGDE l/m³
1	grus sand/finsand	sp.pr. 1 9,2 ikke klart 2-3 dek. pr.	1 0-10
3	sand/grus	p.pr. II 6,0 fort klart 4-5	2 260
6	sand (fasterere)	III 6,4 " 6-7	3 260
8		IV 6,9 " 8-9	4 260
10	finsand (fast lagret)	a) sp.pr. V ikke klart b) p.pr. 10-11 0-v.p.	5 15
12		sp.pr. VI 12-13 massen går 0-v.p.	6 0-2
14		sp.pr. VII 14-15	7 0-2
16		VIII	8
18	leirblandet/silt (finsand ? meget fast lagret)	IX	9
20		X	10
22		XI	11
24		XII	12
25	sondering avsluttet		

Profil fra:

Froland kommune  
V/idrettsplassen  
pkt. 9

Vedlegg 2 i

NGU/SK/0- 76080

PROVE FOR  
KJEMISK ANALYSE  
VANNPROVE NR  
VANNMENGDE l/mn

DYP I METER UNDER MARKOVERFLATEN	LAGDELING BESTEMT VED SONDERBORING	PRØVE FOR KORNFORDELINGS- ANALYSE, SANDPR. NR.	PROVE FOR KJEMISK ANALYSE VANNPROVE NR VANNMENGDE l/mn
1	Leirblandet silt m/stein	I	1
2			
3	finsand	II	2
4			
5			
6	enskornet finsand	III	3
7			
8		IV	4
9			
10		V	5
11			
12	Sondering avsluttet på 11 m's dyp.	VI	6
13			
14		VII	7
15			
16		VIII	8
17			
18		IX	9
19			
20		X	10
21			
22		XI	11
23			
24		XII	12
25			

Profil fra:

Froland kommune  
V/idrettsplassen  
pkt. 10

Vedlegg 2 j  
NGU/SN/0- 76080

DYP I METER UNDER MARKOVERFLATEN	LAGDELING BESTEMT VED SONDERBORING	PROVE FOR KORNFORDELINGS- ANALYSE, SANDPR. NR.	PROVE FOR KJEMISK ANALYSE VANNPROVE NR VANNMENGDE l/min
1	organiske jordarter (myr)		
2	løslagret silt/leir	I	1
3			
4	enskornet finsand	II	2
5			
6		III	3
7			
8		IV	4
9			
10		V	5
11			
12		VI	6
13			
14		VII	7
15			
16	Sondering avsluttet på 16 m's dyp.	VIII	8
17			
18		IX	9
19			
20		X	10
21			
22		XI	11
23			
24		XII	12
25			

Profil fra:

Froland kommune  
V/idrettsplassen  
Pkt. 11

Vedlegg 2 k  
NGU/SN/0- 76080


DYP I METER UNDER MARKOVERFLATEN	LAGDELING BESTEMT VED SONDERBORING	PROVE FOR KORNFORDELINGS- ANALYSE, SANDPR NR	PROVE FOR KJEMISK ANALYSE VANNPROVE NR VANNMENGDE l/mn
	organiske jordarter		
1		I	1
2			
3	silt/finsand	II	2
4		4-5 ikke vannprøve	0-1
5		III	3
6		6-7	0-1
7		IV 6.6 mye slam, p.pr. 8-9 dek. v.pr.	4 50
8	finsand/gruskorn		
9		V ikke klart 10-11 0- v.pr.	5 0-10
10		VI	6 0-1
11	sand/finsand med mye finstoff til enskornet finsand	sp.pr. 12-13	7
12		VII	8
13		VIII	9
14		IX	10
15		X	11
16		XI	12
17			
18			
19			
20			
21			
22	Avsluttet sondering på 25 m's dyp		
23			
24			

Profil fra:

Froland kommune  
V/idrettsplassen  
pkt. 12

Vedlegg 2 1

NGU/SN/0- 76080




Profil fra:

Froland kommune  
V/idrettsplassen  
pkt. 13

Vedlegg 2 m  
NGU/SN/0- 76080

DYP I METER UNDER MARKOVERFLATEN	LAGDELING BESTEMT VED SONDERBORING	PROVE FOR KORNFORDELINGS- ANALYSE, SANDPR. NR.	PROVE FOR KJEMISK ANALYSE VANNPROVE NR. VANNMENGDE l/m³
1	lagdelt sand/finsand	I	1
2			
3			
4		II	2
5	fastere - mer enskornete sand/finsandlag	III	3
6			
7			
8		IV	4
9			
10		V	5
11			
12	finsand/silt	VI	6
13			
14		VII	7
15			
16	Sondering avsluttet på 16 m's dyp.	VIII	8
17			
18		IX	9
19			
20		X	10
21			
22		XI	11
23			
24		XII	12
25			



## NORSK VANNANALYSE AS

Maries vei 20 - Postboks 160 1322 Høvik  
Telefon (02) 538078  
Bankgiro 6022 05.15837 - Postgiro 350814

Vedlegg 3 a  
NGU/SN/0-76 080

Anal.nr.: 1291

J.nr.: V-549

Dato : 16.6.76

*fjell*

Rekvirent : Norges geologiske undersøkelse  
Prøve fra : Froland kommune  
Prøve tatt : 2.6.76  
Prøve ankommet: 8.6.76  
Prøve mrk. : Pkt. 8, Pr. 1, Dekantert

## Analyseresultater:

Surhetsgrad .....	pH	6,25
Spes. ledningsevne, 20°C	$\mu\text{S}/\text{cm}$	43,8
Turbiditet .....	J.T.U.	42
Farge .....	mg Pt/l	8
Hårdhet, total .....	°dH	0,8
Alkalitet .....	ml 0,1N HCl/l	2,0
Bikarbonathårdhet (ber.)	°dH	0,56
Permanganttall ...	mg KMnO <sub>4</sub> /l	1,7
Jern .....	mg Fe/l	2,12
Mangan .....	mg Mn/l	0,255
Ammoniakk .....	mg N/l	< 0,005
Nitritt .....	mg N/l	0,0145x)
Nitrat .....	mg N/l	0,10
Fosfor, totalt .....	$\mu\text{g}$ P/l	-
Sulfat .....	mg SO <sub>4</sub> /l	4,0
Klorid .....	mg Cl/l	5,5

.....

.....

.....

x) For høy avlesning p.g.a.

turbiditet

.....



## NORSK VANNANALYSE AS

Maries vei 20 Postboks 160 1322 Høvik  
Telefon (02) 538078  
Bankgiro 6022 05 15837 - Postgiro 350814

Vedlegg 3 b  
NGU/SN/0-76 080

Anal.nr.: 1292

J.nr. : V-550

Dato : 16.6.76

*frz*

Rekvirent : Norges geologiske undersøkelse

Prøve fra : Froland kommune

Prøve tatt : 2.6.76

Prøve ankommet: 8.6.76

Prøve nrk. : Pkt. 8, Pr. 2

Analyseresultater:

Surhetsgrad .....	pH	5,75
Spes. ledningsevne, 20°C	µS/cm	34,6
Turbiditet .....	J.T.U.	0,58
Farge .....	mg Pt/l	8
Hårdhet, total .....	°dH	0,6
Alkalitet .....	ml 0,1N HCl/l	1,5
Bikarbonathårdhet (ber.)	°dH	0,42
Permanganttall ...	mg KMnO <sub>4</sub> /l	7,3
Jern .....	mg Fe/l	0,0047
Mangan .....	mg Mn/l	0,018
Ammoniakk .....	mg N/l	< 0,005
Nitritt .....	mg N/l	< 0,005
Nitrat .....	mg N/l	0,18
Fosfor, totalt .....	µg P/l	-
Sulfat .....	mg SO <sub>4</sub> /l	6,5
Klorid .....	mg Cl/l	5,0

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....



## NORSK VANNANALYSE AS

Maries vei 20 Postboks 160 - 1322 Høvik  
Telefon (02) 538078  
Bankgiro 6022 05 15837 - Postgiro 350814

Vedlegg 3 c  
NGU/SK/O-76 080

Anal.nr.: 1293

Dato : 16.6.76

Rekvírent : Norges geologiske undersøkelse  
Prøve fra : Froland kommune  
Prøve tatt : 2.6.76  
Prøve ankommet: 8.6.76  
Prøve mrk. : Pkt. 8, Pr. 3

## Analyseresultater:

Surhetsgrad .....	pH	5,75
Spes. ledningsevne, 20°C	$\mu\text{S}/\text{cm}$	34,6
Turbiditet .....	J.T.U.	0,19
Farge .....	mg Pt/l	5
Hårdhet, total .....	$^{\circ}\text{dH}$	0,6
Alkalitet .....	ml 0,1N HCl/l	1,0
Bikarbonathårdhet (ber.)	$^{\circ}\text{dH}$	0,28
Permanganttall ...	mg $\text{KMnO}_4/\text{l}$	6,6
Jern .....	mg Fe/l	0,034
Mangan .....	mg Mn/l	< 0,01
Ammoniakk .....	mg N/l	< 0,005
Nitritt .....	mg N/l	~0,005
Nitrat .....	mg N/l	0,20
Fosfor, totalt .....	$\mu\text{g P/l}$	-
Sulfat .....	mg $\text{SO}_4^{2-}/\text{l}$	5,5
Klorid .....	mg Cl/l	5,0
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		





## NORSK VANNANALYSE AS

Maries vei 20 · Postboks 160 · 1322 Høvik  
Telefon (02) 53 8078 ·  
Bankgiro 6022 05 15837 · Postgiro 350814

Vedlegg 3 e  
NGU/SHE/0-76 080

Anal.nr.: 1295

J.nr. : v-553

Dato : 16.6.76

*fr.*

Rekvirent : Norges geologiske undersøkelse

Prøve fra : Froland kommune

Prøve tatt : 2.6.76

Prøve ankommet: 8.6.76

Prøve mrk. : Pkt. 8, Pr. 5

Analyseresultater:

Surhetsgrad .....	pH	6,50
Spes. ledningsevne, 20°C	µS/cm	46,6
Turbiditet .....	J.T.U.	2,2
Farge .....	mg Pt/l	< 5
Hårdhet, total .....	°dH	0,6
Alkalitet .....	ml 0,1N HCl/l	2,5
Bikarbonathårdhet (ber.)	°dH	0,71
Permanganttall ...	mg KMnO <sub>4</sub> /l	1,3
Jern .....	mg Fe/l	0,135
Mangan .....	mg Mn/l	< 0,01
Ammoniakk .....	mg N/l	0,28
Nitritt .....	mg N/l	< 0,005
Nitrat .....	mg N/l	0,24
Fosfor, totalt .....	µg P/l	-
Sulfat .....	mg SO <sub>4</sub> /l	3,0
Klorid .....	mg Cl/l	5,0

.....

.....

.....

.....

.....



## NORSK VANNANALYSE AS

Manes vei 20 Postboks 160 1322 Høvik  
Telefon (02) 538078  
Bankgiro 6022.05.15837 - Postgiro 350814

Vedlegg 3 f  
NGU/SK/0-76 080

Anal.nr.: 1296

J.nr. : V-554

Dato : 16.6.76

*fr*

Rekvirent : Norges geologiske undersøkelse

Prøve fra : Froland kommune

Prøve tatt : 3.6.76

Prøve ankommet: 8.6.76

Prøve mrk. : Pkt. 11, Pr. 4

Analyseresultater:

Surhetsgrad .....	pH	6,75
Spes. ledningsevne, 20°C	µS/cm	92,0
Turbiditet .....	J.T.U.	56
Farge .....	mg Pt/l	8
Hårdhet, total .....	°dH	1,5
Alkalitet .....	ml 0,1N HCl/l	6,5
Bikarbonathårdhet (ber.)	°dH	1,8
Permangantall ...	mg KMnO <sub>4</sub> /l	3,6
Jern .....	mg Fe/l	2,95
Mangan .....	mg Mn/l	0,128
Ammoniakk .....	mg N/l	< 0,005
Nitritt .....	mg N/l	0,021 <sup>x)</sup>
Nitrat .....	mg N/l	0,32
Fosfor, totalt .....	µg P/l	-
Sulfat .....	mg SO <sub>4</sub> /l	4,0
Klorid .....	mg Cl/l	7,0

.....

.....

.....

<sup>x)</sup> For høy avlesning p.g.a.

..... turbiditet .....

.....



## NORSK VANNANALYSE AS

Maries vei 20 - Postboks 160 - 1322 Høvik  
Telefon (02) 538078  
Bankgiro 6022.05 15837 - Postgiro 350814

Vedlegg 3 g  
NGU/SN/0-76 080

Anal.nr.: 1297

J.nr. : V-555

Dato : 16.6.76

Rekvirent : Norges geologiske undersøkelse

Prøve fra : Froland kommune

Prøve tatt : 3.6.76

Prøve ankommet: 8.6.76

Prøve mrk. : Pkt. 12, Pr. 3

Analyseresultater:

Surhetsgrad .....	pH	6,05
Spes. ledningsevne, 20°C	µS/cm	45,0
Turbiditet .....	J.T.U.	4,7
Farge .....	mg Pt/l	5
Hårdhet, total .....	°dH	0,6
Alkalitet .....	ml 0,1N HCl/l	2,5
Bikarbonathårdhet (ber.)	°dH	0,71
Permanganttall ...	mg KMnO <sub>4</sub> /l	1,3
Jern .....	mg Fe/l	0,228
Mangan .....	mg Mn/l	0,028
Ammoniakk .....	mg N/l	< 0,005
Nitritt .....	mg N/l	< 0,005
Nitrat .....	mg N/l	< 0,01
Fosfor, totalt .....	µg P/l	-
Sulfat .....	mg SO <sub>4</sub> /l	4,5
Klorid .....	mg Cl/l	4,5



## NORSK VANNANALYSE AS

Maries vei 20 - Postboks 160 1322 Høvik  
Telefon (02) 538078  
Bankgiro 6022 05 15837 - Postgiro 350814

Vedlegg 3 h  
NGU/SH/0-76 080

Anal.nr.: 1298

J.nr. : V-556

Dato : 16.6.76 *fjor*

Rekvirent : Norges geologiske undersøkelse

Prøve fra : Froland kommune

Prøve tatt : 3.6.76

Prøve ankommet: 8.6.76

Prøve mrk. : Pkt. 12, Pr. 4

Analyseresultater:

Surhetsgrad .....	pH	5,80
Spes. ledningsevne, 20°C	µS/cm	38,6
Turbiditet .....	J.T.U.	34
Farge .....	mg Pt/l	5
Hårdhet, total .....	°dH	0,5
Alkalitet .....	ml 0,1N HCl/l	2,0
Bikarbonathårdhet (ber.)	°dH	0,56
Permanganttall ...	mg KMnO <sub>4</sub> /l	< 1
Jern .....	mg Fe/l	0,405
Mangan .....	mg Mn/l	0,064
Ammoniakk .....	mg N/l	< 0,005
Nitritt .....	mg N/l	0,011 <sup>x)</sup>
Nitrat .....	mg N/l	0,20
Fosfor, totalt .....	µg P/l	-
Sulfat .....	mg SO <sub>4</sub> /l	4,5
Klorid .....	mg Cl/l	5,0

.....

.....

.....

<sup>x)</sup> For høy avlesning p.g.a.

turbiditet

.....

.....



## NORSK VANNANALYSE AS

Manes vei 20 - Postboks 160 - 1322 Høvik  
Telefon (02) 538078  
Bankgiro 6022 05.15837 Postgiro 350814

Vedlegg 3 i  
NGU/SK/0-76 080

Anal.nr.: 1299

J.nr. : V-557

Dato : 16.6.76 / /

Rekvirent : Norges geologiske undersøkelse

Prøve fra : Froland kommune

Prøve tatt : 3.6.76


Prøve ankommet: 8.6.76

Prøve mrk. : Pkt. 12, Pr. 5

Analyseresultater.

Surhetsgrad .....	pH	6,10
Spes. ledningsevne, 20°C	µS/cm	41,3
Turbiditet .....	J.T.U.	3,2
Farge .....	mg Pt/l	~ 5
Hårdhet, total .....	°dH	0,7
Alkalitet .....	ml 0,1N HCl/l	1,5
Bikarbonathårdhet (ber.)	°dH	0,42
Permanganttall ...	mg KMnO <sub>4</sub> /l	2,7
Jern .....	mg Fe/l	0,120
Mangan .....	mg Mn/l	0,15
Ammoniakk .....	mg N/l	< 0,005
Nitritt .....	mg N/l	< 0,005
Nitrat .....	mg N/l	0,26
Fosfor, totalt .....	µg P/l	-
Sulfat .....	mg SO <sub>4</sub> /l	6,5
Klorid .....	mg Cl/l	5,0

VEDLEGG 4 a  
NGU/SR/O- 76080



Prove nr.	Sted	Symbol	Dyp(m)	>10 mm	<0.002 mm	Md	So	Merknader
1	Toland plet. A	—						
2	" "	---						
3	" "	-						

## Kornførdelingskurver


NGU/SK/0- 76080



Prøvenr.	Sted	Symbol	Dyp (m)	>10 mm	<0,002 cm	Md	So	Merknader
4	Trellebord skj.-T	- - -	-	-	-	-	-	Punktopptak
2	"	- - -	-	-	-	-	-	Spurvt

# Kornfordelingskurver


VEDLEGG 4 a1  
NGU/SK/O- 76080



## Kornfordelingskurver

NGU/SR/0- 76080

Leir	Silt	Sand	Grus	Stein
------	------	------	------	-------




Prove nr	Sted	Symbol	Dyp(m)	>10 mm	<0,002 mm	Md	5σ	Merknader
5a	Fjordland øpekt. 8	-	-	-	-	-	-	Spurvt
5b	"	-	-	-	-	-	-	Prøvemat
6	"	-	-	-	-	-	-	Spurvt
7	"	-	-	-	-	-	-	Spurvt

# Kornfordelingskurver

VEDLEGG 4 d  
NGU/SN/O- 7608

Lair	Silt	Sand	Grus	Stein
------	------	------	------	-------



Prove nr	Sted	Symbol	Dyp (m)	>10 mm	< 0,002 mm	Md	Sq	Merknader
-	Fjellands plat. 1							
2	"							
3	"							
4	"							
5	"							

## Kornfordelingskurver

NGU/SR/0-76080

VEDLEGE 4 e



Prøve nr	Sted	Symbol	Dyp (m)	>10 mm	<0,002 mm	Md	So	Merknader
4	Tordal skj. 12	—	—	—	—	—	—	
4b	"	—	—	—	—	—	—	
5	"	—	—	—	—	—	—	
6	"	•	—	—	—	—	—	Sandtrenning

5.desember 1966

TK/IT

Froland kommune  
v/kom. tek. Åslia

Froland.

Vedr. vannforsyning Froland.

Etter hendvendelse ved fylkesing. Øyvind Gustavsen Arendal, angående muligheten til løsning av vannspørsmålet for tettbebyggelsen i Froland, ble det etter befaring ved statsgeolog F. Hagemann foreslått en grunnundersökelse i et område, hvor det tidligere var gravet en brønn. Denne brønnen er ca 5.5 m dyp, spuntet og med nedsatte ringer. Vannhøyden i brønnen er ca 2 m. Resultatet av innsendt vannprøve var positiv.

Den 17/11 -65 ble det ved konstruktør T. Klemetsrud sammen med kom. tek. Åslia foretatt en neddrivning av 2" rör påmontert 2" sandfilter i den gravede brønn. Det viste seg at det var sand til ca 1/2 m under brønnens bunn. Videre nedover består massen av fine leiraktige siltsedimenter som er impermeable og derfor ikke egnet til uttak av grunnvann. Muligheten til å ta ut større vannmengder ligger i utbygging av den allerede gravede brønn. Dette fordi en her får en langt større innfagningsflate i forhold til en boret brønn, p. g. a. dybdeforholdene.

Et forslag for utbedring av brønnen er gjort på vedlagte skisse. Som det framgår er brønnen fyllt med grov sand og grus, hvor det er nedsatt et perforert rör av stor dimensjon, ca 1/2 m i diameter. Röret er perforert under vannstanden. Dette röret skal tjene som filter. Over vannspeilets nivå fylles finere masse som skal hindre nedtrengning ovenfra, slik at brønnen ikke blir infisert. Spunktveggene og ringene trekkes opp og fjernes da disse vil

nedsette inntaksarealet. Inne i det store filterrøret settes stigerøret til pumpe.

Før en går til denne utbygging, bør en måle vannstanden i den gravede brønn i februar og mars, da denne tiden er mest kritisk. Hensikten med dette er å forsikre seg om at vannstanden ikke blir så lav at brønnen ingen effekt får.

Med hilsen.

For Norges geologiske undersökelse

T. Klemetsrud  
konstruktör.

ARENDALS VASSDRAGS  
BRUKSEIERFORENING


LANGBRYGGEN 21  
TELEFON 21328 - 21341

VÅR REF AB/ER

VEDLEGG 6 Å  
NGU/SK/0- 76080

4801 Arendal, 17. juni 1976.  
POSTBOX 121

Østlandskonsult A/S,  
Centralgt. 12,  
4800 ARENDAL.



Tilsigsdata for Songeelva.

Vi har nå bearbeidet tilsigsdata for Songeelva i Arendalsvassdraget. Resultatene følger vedlagt i 2 eksemplarer.

Grunnlagsdataene er hentet fra NVE,hydr.avd. når det gjelder tilsiget i perioden 1931-60. Tilsigsdata for perioden 1964-75 er hentet fra AVB's egne ukerapporter.

Av side 1 fremgår at perioden 1964-75 i middel synes å representere normalperioden 1931-60 bra. Side 2-5 viser tilsigene for årene 1964-75 (i  $m^3/s$  pr.uke). Side 6 viser middelet pr.uke for samme periode. Og tabellen viser dataene som er brukt for fremstilling av figurene.

AVB måler ikke avløpet fra Songeelva. I middeltid er det for hele perioden 1931-75 målt avløp fra Bøylefoss kraftstasjon og Lunde Mølle (Rygene). Det er ingen reguleringsanlegg mellom Bøylefoss og Rygene, og differansen i avløpet gir tilsiget fra dette området. Området er på  $\frac{73}{464} km^2$ . Vi har fått oppgitt Songeelvas nedslagsfelt til  $\frac{73}{2} km^2$ . Tilsiget til Songeelva i de vedlagte figurer og tabeller beregnes til å være

$$\frac{73}{464} = 0,157 \text{ av tilsiget mellom Bøylefoss og Rygene.}$$

Med hilsen  
ARENDALS VASSDRAGS  
BRUKSEIERFORENING

T.159 Songe elva (73 km<sup>2</sup>) = 0,157 T.159 mellom Lund/Helle  
 -gjennomsnittlig t/m<sup>3</sup>/s pr uke i m<sup>3</sup>/s og Bøylefoss Kr. st.

UKENR PR	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975
1	1,3	1,1	1,4	3,6	0,3	1,0	1,3	0,3	2,0	0,7	1,8	2,4
2	2,0	1,6	1,4	2,2	1,0	0,8	0,7	0,7	0,9	0,3	3,2	1,2
3	0,8	8,7	1,1	0,8	0,1	0,6	1,1	0,5	0	0,4	9,4	2,8
4	0,7	4,7	1,0	1,6	0,7	2,4	1,1	1,3	0,9	2,7	4,2	11,6
5	0,7	0,9	0,9	1,6	1,6	2,2	1,0	4,1	1,2	2,3	6,1	15,2
6	0,9	1,2	1,1	1,7	1,9	1,9	0,7	2,0	0,8	2,8	5,0	9,4
7	0,4	0,6	1,0	1,5	1,2	0,9	0,6	1,0	0,8	2,5	8,3	2,1
8	0,3	0,5	0,7	1,1	0,3	0,6	0,7	4,8	1,0	2,3	4,4	0,7
9	0,5	0,5	1,7	2,0	0,3	0,4	1,1	2,4	0,9	1,7	2,6	0,4
10	0,2	0,9	2,8	6,7	0,6	0,3	1,3	1,2	0,6	1,7	1,0	1,3
11	0,6	0,4	5,3	11,7	1,0	0,8	1,5	0,9	1,2	1,6	1,1	1,5
12	0,3	1,6	3,2	9,0	4,1	0,6	1,7	1,8	1,4	1,6	3,0	1,0
13	0,2	1,4	4,5	5,2	10,2	0,4	2,1	2,4	3,3	1,2	1,8	1,1
14	0,3	2,6	3,1	5,5	7,3	1,9	1,5	2,8	1,9	1,8	1,3	0,4
15	0,5	3,6	2,1	5,1	2,8	5,8	1,4	4,1	3,7	1,0	4,4	0,6
16	0,8	9,3	2,0	6,5	3,4	7,2	1,2	6,2	13,9	0,4	1,3	0,2
17	0,2	7,2	2,0	4,5	4,4	5,1	9,4	4,2	11,7	0,2	1,2	0
18	1,6	3,0	8,9	1,1	3,0	12,1	10,5	2,0	1,8	1,9	0,4	2,6
19	3,8	6,6	15,5	2,5	2,9	1,8	9,7	0,3	7,6	4,0	0,3	2,2
20	3,9	3,5	13,2	0,6	2,1	6,0	12,7	4,0	3,8	3,1	0,2	1,9
21	1,6	4,1	16,2	3,3	0,5	4,7	3,2	1,1	0,3	1,2	0,5	2,0
22	0,5	1,2	6,8	0	0,1	2,3	1,6	0,3	0	1,0	0,1	1,0
23	0,6	0,9	3,6	1,7	0,3	1,1	0	1,8	5,1	1,5	0,2	1,8
24	2,4	0,3	0,9	3,3	0,3	0,7	0,3	0,4	0,5	0,5	0	1,1
25	1,6	0,8	0,5	1,2	0,1	1,1	0,1	0,4	10,1	0,1	0,1	0,5
26	1,6	1,7	0,2	0,1	0,1	4,2	0	0,5	3,4	0	0	0,5
27	1,0	1,1	0,1	0	0,4	0,3	0	0,1	3,0	0,5	0	0
28	0,8	1,5	0,2	0	0,3	0,8	1,7	0	0,4	0	0	0
29	0,2	0,7	0	0,4	1,0	0,3	0,6	0,4	1,0	0	0	0
30	0,8	0,5	0	0	0,3	0,1	0,3	0	0	0	0	0
31	1,0	0,6	0,2	0	0	0,5	2,0	0,2	0,6	0	0	0
32	0,6	0,9	0,8	0	0,3	0,2	1,2	0	1,9	0,6	0	0
33	0,2	0,2	3,4	0,1	0,1	0,1	0,7	1,8	0,4	0,5	0	0
34	0,3	0,8	2,3	0	0	0	5,3	1,6	6,9	0,3	0	0
35	0,6	0,3	3,8	1,7	0,4	0	2,7	0,4	1,8	0	0	0
36	0,4	2,9	3,1	1,0	0,1	0	0,6	0	0,9	0	0	0
37	0,4	4,0	2,4	2,1	4,5	0	3,0	0	0,6	0,2	7,6	0
38	1,6	8,9	1,7	3,9	2,8	0,2	6,0	0,2	0,9	0,3	2,3	0,5
39	0,7	5,5	0,8	3,4	4,6	0,3	2,5	0	0,5	0,5	1,3	2,2
40	0,6	2,9	0,9	4,0	10,2	0,6	0,8	0,2	0,4	4,9	1,1	5,9
41	1,9	3,4	2,4	6,8	4,5	0,4	5,9	0,6	0,6	2,1	4,0	7,8
42	9,4	1,0	3,9	8,6	3,6	0,5	2,2	0,2	0,7	1,2	1,2	2,7
43	3,7	1,0	11,2	5,1	2,4	0,6	1,4	0,7	0	0,4	11,1	1,1
44	1,4	0,6	3,2	3,5	4,0	0,8	1,7	0,7	0	0,7	2,7	0,8
45	0,8	1,1	3,2	13,3	3,5	1,0	2,7	1,0	0,6	0,8	1,3	0,7
46	0,5	1,2	4,2	11,6	1,3	3,6	3,7	1,2	0,6	0,5	6,3	0,5
47	0,6	0,3	7,1	5,7	1,7	4,1	12,3	2,0	0,2	1,5	7,1	5,4
48	0,6	0,8	3,2	1,8	4,8	2,0	14,5	1,6	0	2,3	7,5	4,3
49	0,9	1,5	5,8	0,8	2,4	1,5	6,6	2,8	0,8	0,2	3,3	7,1
50	3,4	1,0	8,7	0,7	0,8	2,3	3,7	2,5	9,4	1,0	2,2	3,1
51	3,5	0,7	3,9	0,5	0,7	2,3	1,9	1,7	8,4	1,3	1,3	1,5
52	1,6	0,6	3,2	0,3	2,0	2,1	1,7	3,9	3,0	1,2	2,6	0,9
	39,5	68,8	108,7	95,8	65,3	55,3	91,7	43,7	80,7	36,0	81,5	66,5

Tilslig mellom Bøylefoss Kr. st. og Lunde Hølle i m/s  
 - i fly uten rapportlygerna VEDLEGG 6 c (gjennell i uken)  
 NEDSLAGSFELTET = 464 Km<sup>2</sup>

Year	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975
1	8,5,	9,1	8,8	23,0	1,7	6,6	8,1	1,6	12,6	4,7	11,3	15,3
2	12,6	10,7	9,1	13,8	6,1	50	4,7	4,3	5,7	1,8	20,6	7,9
3	5,1	55,6	6,7	5,3	0,5	4,0	7,3	3,2	0	2,7	59,5	17,6
4	4,7	30,1	6,1	10,0	4,7	15,0	7,1	8,0	6,0	17,3	26,6	73,8
5	4,2	5,9	6,0	10,1	9,9	14,3	6,2	26,0	7,6	14,5	38,8	96,4
6	5,8	7,7	6,7	8,7	12,3	12,3	4,6	12,4	5,1	17,5	31,6	59,9
7	2,6	3,7	6,1	9,8	7,6	6,0	4,0	6,5	5,4	15,9	53,0	13,2
8	1,9	3,4	4,7	7,3	2,2	3,8	4,3	30,2	6,6	14,8	27,9	4,5
9	3,4	3,1	10,7	12,4	2,1	2,7	7,0	15,2	5,6	11,1	16,3	2,4
10	1,1	5,7	18,1	42,7	4,1	1,8	8,0	7,5	9,0	10,8	6,6	8,5
11	3,7	2,3	33,4	74,6	6,5	4,8	9,7	5,5	7,4	10,0	7,1	9,8
12	1,8	10,0	20,4	56,9	25,9	4,1	11,1	11,7	8,8	9,9	11,6	6,1
13	1,2	8,7	28,3	33,3	64,7	2,3	12,9	15,0	20,8	7,5	8,4	6,1
14	1,7	16,5	20,0	35,2	46,5	11,8	9,8	18,1	43,8	27,9	3,7	3,7
15	3,3	23,0	13,1	32,7	17,5	36,9	8,7	25,9	61,8	8,4	1,0	0,2
16	5,7	59,2	12,8	41,5	21,8	45,9	7,9	39,5	88,1	2,3	1,2	1,0
17	1,3	46,0	13,0	28,8	28,0	32,3	59,6	27,0	74,3	1,2	2,5	16,6
18	10,4	19,1	56,7	7,0	18,9	76,7	66,9	12,9	11,6	11,8	2,2	14,2
19	24,9	41,7	98,4	15,7	18,6	11,6	61,1	2,2	48,2	25,7	1,2	12,3
20	24,7	22,2	84,0	3,5	13,2	38,0	80,7	6,3	24,9	19,5	3,2	12,7
21	10,4	26,0	64,6	20,9	5,2	30,0	20,6	7,1	2,1	7,5	0,7	6,5
22	3,3	7,6	43,3	0	0,7	19,6	10,0	1,6	0	6,6	1,3	11,5
23	3,9	5,5	22,7	10,7	2,2	6,9	0	11,3	32,7	9,7	0,5	0,5
24	15,4	1,6	5,8	20,7	2,0	4,4	2,2	2,7	2,9	3,0	0	7,1
25	10,2	4,9	3,3	7,6	0,9	6,8	0,7	2,3	63,9	0,5	0,5	3,4
26	10,6	11,0	1,3	0,9	2,7	26,6	0	3,4	21,5	0	0	3,0
27	6,2	8,9	0,6	0	2,5	1,8	0,5	0,4	18,9	0	0	0
28	5,4	9,6	1,0	0	2,2	5,4	10,5	0	2,8	0	0	0
29	1,1	4,4	0	0	6,2	2,2	4,0	2,1	6,5	0	0	0
30	5,1	3,4	0	0	2,0	0,8	2,0	0	9,0	0	0	0
31	6,5	3,5	1,0	0	0,1	0,1	12,6	1,0	4,0	4,0	0	0
32	4,0	5,9	5,1	0,1	1,8	1,1	7,7	0	12,0	2,9	0	0
33	1,2	1,2	21,3	0,8	0,8	0,4	2,8	11,6	2,3	2,3	0,2	0,2
34	1,8	5,0	14,9	0,6	0	0	33,7	10,2	43,7	0	0	0
35	3,7	2,0	24,4	8,8	2,5	17,2	4,0	0	11,2	0	0	0
36	2,3	18,4	19,9	6,5	0,8	0	18,9	9,0	55	1,0	14,4	3,0
37	2,4	25,6	15,4	13,1	28,9	0,1	38,2	0	30	3,3	8,5	14,0
38	6,3	56,3	11,0	24,5	18,1	1,0	16,0	0	23	30,9	70,3	37,5
39	4,4	34,9	5,0	21,8	29,2	2,2	53	1,5	13,1	25,2	49,7	49,7
40	3,9	18,5	5,9	25,6	64,7	3,9	37,7	3,8	3,6	7,5	7,4	17,4
41	11,8	21,7	15,4	43,4	28,4	2,5	13,8	1,1	4,5	7,5	17,4	17,4
42	59,5	6,6	24,9	54,9	23,0	3,0	9,1	4,5	0	2,5	7,4	7,1
43	23,3	6,3	71,1	32,4	15,2	3,7	10,7	4,2	4,0	2,5	70,6	7,1
44	9,2	3,5	52,3	22,3	25,2	5,7	17,3	6,5	4,0	4,5	8,0	5,0
45	5,4	8,6	20,1	84,6	22,5	6,6	23,5	7,7	3,5	5,3	39,9	3,4
46	2,9	7,6	26,6	73,7	8,4	22,8	25,9	12,5	1,1	9,6	45,0	34,6
47	3,9	1,9	44,4	36,3	11,0	12,4	78,0	12,5	0	14,4	47,8	27,3
48	4,1	4,8	20,6	11,6	30,2	9,3	92,0	10,7	5,3	1,5	20,8	44,9
49	5,8	9,3	36,9	4,4	15,4	41,9	18,0	16,1	59,9	6,5	13,8	19,7
50	21,4	6,1	55,3	3,3	2,2	23,5	17,3	11,0	53,3	8,0	8,4	9,3
51	22,1	4,6	24,6	1,8	4,6	14,6	8,8	24,8	19,1	7,9	16,8	6,0
52	10,2	3,5	26,1	1,8	12,8	13,6	8,8	24,8	19,1	7,9	16,8	6,0

Parameter		Generelle krav	Spesielle krav
<u>Mikrobiologiske</u>			
E. coli	pr. 100 ml	0	
Koliforme bakterier	pr. 100 ml	0	
<u>Fysikalske</u>			
Fargetall	mg Pt/l	<15	<5 for fullrenset
Turbiditet	FTU	< 1	<0,5 for hurtig sand-filter <0,3 for fullrenset
Temperatur	°C	<10	
Lukt/smak	-	ingen	
<u>Uorganisk kjemiske</u>			
Alminnium	mg Al/l	-	<0,1 for fullrenset
Ammonium	mg N/l	<0,08	<0,4 for kloramindes
Arsen	mg As/l	<0,01	
Bly	mg Pb/l	<0,05	
Bor	mg B/l	<0,3	
Fluorid	mg F/l	<1,5	
Jern	mg Fe/l	<0,2	<0,1 for fullrenset <0,05 for jernreduksjon
Cadmium	mg Cd/l	<0,005	
Kalium	mg Ca/l	<35	
KARBONDIOKSYD	mg CO <sub>2</sub> /l	<5	
Klorid	mg Cl <sup>-</sup> /l	<100	
Kobber	mg Cu/l	<0,05	<1,0 etter 10 timer
Krom (VI)	mg Cr/l	<0,05	
Hvikksølv	mg Hg/l	<0,0005	
Magnesium	mg Mg/l	<10	
Mangan	mg Mn/l	<0,1	<0,03 for manganreduksjon
Nitiat	mg N/l	<2,5	
Nittiitt	mg N/l	<0,05	
Oksygen, opplest	% metn.	>70	
Selen	mg Se/l	<0,01	
Sink	mg Zn/l	<0,3	<1,0 etter 10 timer
Sulfat	mg SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> /l	<100	
Surhetsgrad	pH	8,0-8,5	
Sølv	mg Ag/l	<0,05	
<u>Organisk kjemiske</u>			
Cyanid	mg CN/l	<0,01	
Fenoler	mg C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> OH/l	<0,001	
Ligniner	mg/l	<2	
Mineraloljer	mg/l	<0,001	
Permanganatitall	mg KMnO <sub>4</sub> /l	<15	<10 for fullrenset
Tensider	mg/l	<0,1	
Pesticider, totalt	mg/l	<0,01	
Organiske fosfater og klorerte hydrokarboner	mg/l	<0,001	