

1104/77

RAPPORT
ETTER UNDERSØKELSER VEDRØRENDE
GRUNNVANNSMULIGHETER FOR DELER
AV FRÆNA KOMMUNE

NGU/SN/0-76 294

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE
HYDROGEOLOGISK SEKSJON
EILERT SUNDTSIGT. 32.
OSLO 2.

RAPPORT FRA NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE VEDRØRENDE
GRUNNVANNSMULIGHETER FOR DELER AV FRÆNA KOMMUNE,
MØRE & ROMSDAL FYLKE.

OPPDAGRAG: Undersøke muligheter for grunnvannsforsyning til
deler av Fræna kommune.

2. OPPDRAGSGIVER: Fræna kommune, v/tekn. etat, 6440 Elnesvågen,
v/Prosjektering A/S, Postboks 1540, 7001 Trondheim.
3. MARKARBEIDER: Befaringer, sonderboringer og nedsettelse av
prøvebrønner for uttak av sand- og vannprøver ble fore-
tatt i tiden 20/9-1/10-76 ved statsgeolog Sigurd Huseby
(og ing. S.Mathiesen) fra NGU, med bistand fra tekn.
etat, Fræna, samt i tiden 21-25/2-77 med bistand fra
Hallingdal Bergboring, Voss. Fellesbefaring med SIFF
ble avholdt 17-18/11-76.
4. REFERANSER:
 - a. Diverse korrespondanse, herunder vår rapport
NGU/SH/0-76 169 og brev fra Formannskapet i Fræna,
datert 16/7-76 (GI,hj)
 - b. Kart AMS 711, 1:50 000, blad 1320 IV Eide
(Rute 1063, Malmedalen) og (rute 1073, Sæterdalen) -
og blad 1220 I, Hustad (rute 0572 & 0573, Skjelbreia
og Langvatnet).
 - c. Utsnitt 1:50 000 - prøvestedslokaliteter,
vedlegg 1.
 - d. Utsnitt 1:50 000 - Malmedalen med borpunkts-
lokaliteter - vedlegg 2.
 - e. Nedbør og nedslagsfeltdata i henhold til opp-
gave fra Prosjektering A/S (vedlegg 3).
 - f. Data fra seismiske undersøkelser, utvalgte
opplysninger i vedlegg 4 og 5.

5. BEHOVSVURDERING: På grunnlag av opplysninger fra Fræna kommune og Prosjektering A/S antas et fremtidig behov på 2500 l/min mot utjevningsbasseng.

6. GENERELT OM GRUNNVANNSMULIGHETER: Uttak av grunnvann til dekning av det behov som her er anslått (2500 l/min) må under norske forhold baseres på grunnvannsmagasiner i løsmasser - enten på
1) selvmatende magasiner (hvor grunnvannsregenerasjonen er betinget av nedbøren alene) eller
2) grunnvannsmagasiner som kommuniserer med vassdrag/innsjø.

De undersøkte grunnvannsmagasiner i Fræna tilsvarer type 2 over (dog kan Malmedalsmagasinet - som viser et bundet vannspeil, muligens oppvise såvidt langsom kommunikasjon at det i relasjon til uttaksmengden vil kunne oppfattes som selvmatende).

Grunnvann i løsmasser forekommer i porerommene mellom de kornpartikler løsmassene er bygget opp av. Kornenes/partiklenees størrelse og deres sortering i avsetningene er bestemmende faktorer for løsmassenes evne til å inneholde og avgive vann. Disse faktorer bestemmes av dannelsesmekanismen, d.v.s. av de krefter som har medvirket til dannelse, transport og avsetning av massene. Videre er massenes mektighet og utstrekning av betydning for magasineringsevnen.

Gunstigst er elvetransporterte sand/grusmasser, og rent teknisk er det for etablering av rørbrønner gunstig/nødvendig at man kan oppnå en viss vannhøyde over et eventuelt filter nedsatt i løsmassene.

7. NÄRMERE OM VÅRE UNDERSØKELSER:

- a) Det ble sonderboret i alt 14 punkter og nedsatt 5/4"-prøvebrønner med uttak av sand- og vannprøver - samt

prøvepumpet for kapasitetsanslag i 7 av disse. Et pkt. (nr. 13) er dessuten videreboret med 4"-diameter ved Hallingdal Bergboring, da det lette undersøkelsesutstyr som disponeres av oss ikke lot seg benytte dypere enn ca. 20 m. Denne boring ble drevet med hell til 34 m's dyp - her rørbrudd - og fortsatt innvendig med 5/4"-rør til fjell på ca. 43,5 m's dyp. Borpunktlokaliteter er gitt i vedlegg 1 og 2, profileringssresultater i vedlegg 6'a-o

- b) Resultater av de kjemiske analyser (v/SIFF og Norske Vannanalyse A/S) er gitt i vedlegg 7 a-g, SIFF's kommentar er gitt i vedlegg 7 side 1-3 og utdrag av gjeldende krav til drikkevann i vedlegg 7 h.
- c) De verdiene som fremkommer ved kornfordelingsanalysene er gitt i vedlegg 8 a-8g . Sammen med den veiledende kapasitetspumping av 5/4"-rørene danner disse grunnlaget for kapasitetsvurderingen.

8. VURDERINGER:

- a) Undersøkelsene i Sæterdal/Bærresdal avslørte grunne avsetninger med uegnet sammensetning - og området anses som uegnet for uttak av store grunnvannsmengder.
- b) Undersøkelsene i Langvatn-området avslørte relativt grunne avsetninger med uegnet sammensetning - og området ble forkastet for videre grunnvannsundersøkeler.
- c) Undersøkelsene i Skjelbreidvatn-området avslørte middels dype avsetninger, men med alt overveiende ugunstig sammensetning for uttak av store grunnvannsmengder. De kvalitetsmessige ulemper som kommer til utrykk i analyseresultatene (vedlegg 7 a nr. 2,3 og 4 (eg. 2 & 4) antas primært å skyldes partikkelføringen i det analyserte vann - ikke minst fordi nr. 3 har en absolutt akseptabel råvannskvalitet (dog noe høy pH)

Dette området vil kunne forsyne anslagsvis 150-300 personer (600 l/person/døgn), visse vannbehandlings-tiltak (f.eks.) alkalisering og klausulering i brønn-området vil måtte påregnes etter SIFF's forskrift.

d) Undersøkelsene i Malmedalen avdekket noe varierende forhold. Generelt sett synes avsetningen i dette området å ha en noe kompleks dannelseshistorie idet vi antar et basseng i Malmedalens lengderetning med en fjellterskel i områdets V-del (gangbru v/elvemøte). I dette bassenget - som i henhold til de seismiske undersøkelser når ganske stort dyp (opp imot 50 m u/terreng) er det nærmest fjetlet avsatt en relativt usortert grovkornet finstoffrik - dog antatt vannbehandlet masse opp til ca. 20-22 m under terreng. Over denne ligger i varierende mektighet og utbredelse relativt enskornete, finkornete avsetninger - som igjen overleires av relativt usorterte, fluviale, mer grovkornete lag. I toppen opptrer stedvis 2-3 m's tykke myrlag m/fururøtter etc.

I deler avfeltet (pkt. 9 & 10) har vi indikasjoner på artesiske forhold med bundet vannspeil. De veiledende kapasitetspumpinger har vist meget varierende resultater, også innen de enkelte profiler. Dette kan ha innvirket på de tallverdier som oppgis for mengden av enkelte elementer i de kjemiske analysene, - men det er også reelle indikasjoner på stagnérende forhold i deler av avsetningen (f.eks. ved pkt. 11).

Ettersom vi med vårt lette borutstyr ikke kom vesentlig dypere enn ca. 20 m under terrengoverflaten i de fleste av borpunktene, fant vi å måtte verifikasiere de store dyp i avsetningen ved bruk av tyngre borutstyr (ref. pkt. 7 a). Det ble forsøkt drevet en 4"-rørdimensjon med slisset rør for uttak av vann og masseprøver (se vedlegg 6), men denne boring ble delvis mislykket da det ble brudd på sveiseskjøt på ca. 34 m's dyp.

På grunnlag av det foreliggende materiale er det forsiktigvis beregnet en gjennomsnittlig ytelse i avsetningen på ca. 20 l pr. min pr m^2 filterflate. Dette er en temmelig beskjeden ytelse, men ettersom det p.g.a. de store dyp i avsetningen anses mulig å plassere et langt filter - finner vi å kunne anbefale anleggelse av en stor prøvebrønn for prøvepumpingsforsøk for å fastlegge de hydrauliske parametre i feltet. Denne brønnen vil også kunne nyttes som prøvebrønn m.h.p. langtidspumping med sikte på analyse av kvalitetsforholdene i feltet (ref. SIFF's analyserutiner).

KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER.

- a) Av de undersøkte områder er det Malmedalsområdet som som synes verd en fortsatt analyse m.h.p. uttak av større grunnvannsmengder.
- b) En full-skala prøvebrønn (16"-filterdiameter, filterlengde ca. 40 m plassert fra fjelloverflaten og opp med stigerør/blindrør over filteret opp til over terreng) kan anlegges i området nær prøvepunkt 13-13 b. Det skal anvendes et slissefilter, prinsipielt bør slisseåpningene bestemmes ved kontinuerlig uttak og analyse av løsmasseprøver under rørdrivingen, men i betraktning av det tidspress som er lagt på gjennomføringen av prosjektet - foreslås på grunnlag av de hittil uttatte prøver en slissebredde på 6-8 mm. Dette vil utvilsomt medføre lang tiltrekkingstid, men bidra til større ytelse.
- c) Prøvebrønnen skal prøvepumpes etter et program som fastsettes av oss senere. Ved dette programmet tas sikte på observasjoner av vannstander - og det må derfor settes ned et antall peile/observasjonsbrønner i feltet. Disse kan for størstedelen (8-10 stk.)


være utført med 5/4"-sandspisser/rør, men 2-3 stk. bør være 2"-4" for plassering av kontinuerlig selvregistrerende utstyr (limnigrafer). Utlassering i terrenget og oppgaver over dyp (maks. 20-25 m) utarbeides når prøvebrønnen er ferdig.

- d) I tillegg til det ovennevnte program som tar sikte på kapasitetsanalyse av feltet, vil SIFF gi retningslinjer for et prøvetaksprogram for analyse av råvannskvalitet over tid.

Oslo, 28.8.77.

Sigurd Huseby
Sigurd Huseby
Statsgeolog

Undersøkelsesområdene i Fræna.





Norges Geologiske Undersøkelse
 Statsgeolog Huseby
 Eilert Sundts gt. 32
 OSLØ 2

TELEFON (075) 35 550
 POSTADR.: P.BOKS 1540 - 7001 TRONDHEIM
 VAREADR.: OMKJØRINGSVEIEN,
 SØNDRE SUNDLAND

AVDELING VADSØ:
 TLF. (085) 52 286 - P.BOKS 262 - 8801 VADSØ
 AVDELING BODØ:
 TLF. (061) 23 829 - STORGT. 26 - 8000 BODØ

DERES REF.:

VAR REF.: 311.01 PHH/asb TRONDHEIM, 9. juli 1976

FRÆNA KOMMUNE - VANNKILDEUNDERSØKELSER

Viser til befaring 5. d.s. hvor det ^{ble} framsatt ønske om størrelsen på nedbørfelt, nedbørdata og avrenning.

For Malmedal har vi målt nedbørfeltets størrelse til $27,7 \text{ km}^2$.

Sør-vestre ende av Langvatnet har et nedbørfelt på $11,6 \text{ km}^2$.

Børresdalsfeltet er $4,7 \text{ km}^2$ ved enden av dalen, og $6,3 \text{ km}^2$ der Børresdalselva og Moaelva møtes.

Nedbørdata for Eide (1967) er oppgitt til 2482 mm/år.

Avløpsmålingen i Sagelv (Nosvatnet) i Eide viser gjennomsnitt $67,3 \text{ l/s pr. km}^2$, og absolutt minstevannføring på $1,8 \text{ l/s pr. km}^2$.

Med hilsen

for PROSJEKTERING a.s.


Jarlé Berg

Per Harald Haugen

Kopi:

Fræna kommune
 Teknisk etat
 6440 Elnesvågen

PROFIL VEST - ÖST (1)



NGU/SN/0-76 294

Vedlegg 5. Seismisk profil i Malmedalen.

PROFIL FRA:

Sæterdal/Børresdal i Fræna.....

pkt. 1

Dato... 21/9-76

| yp ark | Lagdeling ved sondering | SAND- prøve | VANN- prøve | Q (l/min) | TEMP. (°C) | PUMPE- TID (min) | MERKNADER |
|-----------|----------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|------------------------|-----------|
| 1 | Stein m/finsand | | | | | | |
| 2 | Sand m/grus | | | | | | |
| 3 | Sand/leire/stein | | | | | | |
| 4 | ant. morene | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | Ffffff ant. fjell | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | |

PROFIL FRA:

Vedlegg 6 e

NGU/SK/0-76 294

Daltaet i SV-enden av Langvatn i Fræna komm.

pkt. 5.

Dato..?1/9-76....

| p rk | Lagdeling ved sondering | SAND- prøve | VANN- prøve | Q (l/min) | TEMP. (°C) | PUMPE- TID (min) | MERKNADER |
|---------|----------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|------------------------|-----------|
| 1 | Sand m/stein | | | | | | |
| 2 | ensk. finsand | | | | | | |
| 3 | grus/sand | | | | | | |
| 4 | " " ant. | | | | | | |
| 5 | morene | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | avsl. /fast | | | | | | |
| 9 | morene | | | | | | |
| 0 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| L | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |

..... Malmedalen i Fræna kommune

Pkt. 9

Dato. 22.9.76

| P rk | Lagdeling ved sondering | SAND- prøve | VANN- prøve | Q (l/min) | TEMP. (°C) | PUMPE- TID (min) | MERKNADER |
|---------|--|-----------------|----------------|--------------|---------------|------------------------|--|
| 1 | Sand | | | | . | . | . |
| 2 | | | | | . | . | . |
| 3 | (noe lagveksling) | sp. | 0 | 0-1 | | | |
| 4 | | a) sp. b) p. | dekk. | 4 | (10,3) | - | mye slam, sent klart |
| 5 | | a) sp. b) p. | 0 | 4 | | | |
| 6 | | | | | | | leirblandet sand, mye slam |
| 7 | finsand/lagdelt 0,2 - 0,4 m's. lag | sp. | 0 | 0-1 | | | mye slam |
| 8 | | a) sp. b) p. | dekk. | 3,5 | (10,2) | - | mye slam |
| 9 | finsand/gruskorn sand m grus (stein) (usortert) | a) sp. b) p. | ja. | 4 | 4,7 | 720 | lik masse ved pumping |
| 10 | | sp. | ja | 100 | 5,9 | 60 | ikke masse ved pump. |
| 11 | | sp. | ja | 110 | 6,0 | 40 | ikke masse ved pump. |
| 12 | | sp. | ja | 120 | 5,9 | 30 | ikke masse ved pump. |
| 13 | grus/sand/+finststoff (usortert glaciflu- vialt materiale) | sp. | ja | 10 | (8,1) | 60 | sent klart |
| 14 | | sp. | ja | 6-8 | (11,0) | 60 | sent klart |
| 15 | | | avsl. | | | | Systemet er artesisk fra 12 m's dyp, det trykker opp til 1,4 m over terrenget mellom 16 og 19 m, renner over 2-100 l/min. |
| 16 | Avsluttet, dog ikke fjell | | | | | | |

PROFIL FRA:

Vedlegg 6 m
NGU/SK/0- 76294

Malmedalen i Fræna kommune

Pkt. 13. (5/4"-rørbrønn)

Dato. 27/9-1976

| P ark | Lagdeling ved sondering | SAND- prøve | VANN- prøve | Q (l/min) | TEMP. (°C) | PUMPE- TID (min) | MERKNADER |
|----------|----------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|------------------------|---|
| 1 | myrjord m/røtter | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | rel. usorterte | | | | | | |
| 4 | glasifluv. | | | | | | |
| 5 | sand/grus m/mye | | | | | | |
| 6 | finststoff | | | | | | |
| 7 | | sp. | dekk. | 14 | 6,9 | 60 | Generelt sett lite masse ved masse pumping, dog en del slam ved 6-7 og 8-9 og 10-11 m's nivå. Senere prøver ble fort klare. |
| 8 | | sp. | dekk. | 12 | 7,0 | 60 | |
| 9 | | sp. | dekk. | 16 | 6,6 | 60 | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | sp. | ja | 24 | 6,5 | 30 | |
| 12 | | sp. | ja | 36 | 6,2 | 30 | |
| 13 | | sp. | ja | 44 | 6,0 | 30 | |
| 14 | | sp. | ja | 24 | 6,0 | 30 | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | Sondering avsluttet | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | |

... Malmedalen i Fræna kommune

Pkt. 13 b (4"- rørbrønn)

Dato... 21-25/2-1977

| p rk | Lagdeling ved rørdriving ved sondering | SAND- prøve | VANN- prøve | Q (l/min) | TEMP. (°C) | PUMPE- TID (min) | MERKNADER |
|---------|--|----------------|----------------|--------------|---------------|------------------------|--|
| 1 | rel. usortert | | | 100 | . | . | Dette profil |
| 2 | glasifluvial | blåst | | | . | . | anses som fortsettelse |
| 3 | sand/grus | | | | . | . | av pkt. 13. |
| 4 | med mye | | | 200 | . | . | Drevet som 4" |
| 5 | finstoff, dog | blåst | | | . | . | rørbrønn med |
| 6 | muligens finsand | | | | . | . | slisset rør foran |
| 7 | lag mellom 19 og | | | | . | . | (6m, 70 slisser totalt |
| 8 | 21 m's dyp. | | | | . | . | (4x60 (-100mm). |
| 9 | | blåst | | | . | . | Rørbrudd 4" på ca. |
| 10 | | | | | . | . | 33,70 m's dyp. |
| 11 | | | | | . | . | Fortsatt innvendig med 5/4" sandspiss |
| 12 | | | | | . | . | Prøvetaking fra |
| 13 | | | | | . | . | denne ved blåsing |
| 14 | ----- | ja | dekk. | 300 | 5,8 | 60 | var mislykket. |
| 15 | | | | | . | . | Masseprøver av |
| 16 | | | | | . | . | grus (stein) |
| 17 | | | | | . | . | foreligger, men |
| 18 | | | | | . | . | disse er ikke |
| 19 | | | | | . | . | tatt med i |
| 20 | Meget fast, dog | | | | . | . | kornfordelings- |
| 21 | forts. til (leir) | | | | . | . | analyse. |
| 22 | | | | | . | . | Lag med rustbrunt |
| 23 | | | | | . | . | vann mellom 24 |
| 24 | Rørbrudd 5/4"- ant. | fjell | | | | . | og 27 m, ellers grå- |
| 25 | | | | | . | . | brun slam farge. |
| 26 | | | | | . | . | NB. Også 1 prøve |
| 27 | | | | | . | . | 18-21 m u/terring |

PROFIL FRA:

Malmedal i Fræna kommune

Pkt. 14

Dato 30/9-1976

| P | Lagdeling | SAND-prøve | VANN-prøve | Q (l/min) | TEMP. (°C) | PUMPE-TID (min) | MERKNADER |
|---|-------------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------------|--------------------------|
| 1 | grus m/stor stein | | | | | | grop gravet |
| 2 | | | | | | | ned til $3\frac{1}{2}$ m |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | all. usortert | | | | | | |
| 8 | sand/grus | | | | | | |
| 9 | m/finststoff | | | | | | |
| 0 | | | | | | | |
| 1 | mye stein | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | meget fast lagret | | | | | | |
| 7 | ↓ | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | Fjell | | | | | | |
| 0 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |



STATENS INSTITUTT FOR FOLKEHELSE
SANITÆR-KJEMISK AVDELING

VEDLEGG 7, side 1

NGU/SK/O- 76294

Norges geologiske undersøkelse
Eilert Sundts gt. 32
OSLO 2

Deres ref.

Vår ref.

KE/kåe J.nr. 126/77

Dato

Oslo, 31. januar 1977

FYSIKALSK-KJEMISKE ANALYSERESULTATER
av 29 vannprøver fra 5/4" sandspisser fra Fræna, punktene 7,
8, 9, 11, 12 og 13, oversendes herved. Prøvene ankom labora-
toriet den 4. oktober 1976.

Punkt 7

Den ene prøven fra punkt 7 hadde svære mengder jern,
ammoniakk og noe mangan. Prøven hadde også noe rusk.
Vannet er ubruklig uten rensing.

Punkt 8

Den nederste og øverste av de to prøvene hadde store mengder
jern, den nederste også mer mangan enn ønskelig, dessuten
markerte mengder ammoniakk.

Vannet kan karakteriseres likeledes som vannet fra pkt. 7.

Den midterste prøvens vann var fargeløst, klart, surt og
relativt bløtt. Innholdet av jern, mangan, nitritt og nitrat
var lavt. Ammoniakkinnholdet var markert.

Punkt 9

Vannet i de to øverste prøver var uklart og hadde et langt
forhøyt jerninnhold - samme karakteristikk som pkt. 7.

Vannet under dette nivået hadde ganske ensartet karakter i
fysikalsk-kjemisk henseende. Det var klart selv om nederste
prøve hadde et noe for høyt innhold av sveve-

partikler. Videre var vannet fargeløst, svakt surt og relativt bløtt. Innholdet av jern, mangan og nitrogenforbindelser var lavt selv om det i enkelte prøver var et markert ammoniakkinnhold. Vannet i dette skiktet har en utmerket fysisk-kjemisk kvalitet som råvann i et vannverk.

Punkt 11

I samtlige dyp er jerninnholdet for høyt, gjennomgående øker jerninnholdet med dypet. Dette reflekteres i et økende ammoniakkinnhold med dypet.

I den nederste prøven er jern- og ammoniakkinnholdet ekstremt høyt. Dette vannet kan ikke benyttes uten en relativt omfattende vannbehandling. Vannkvaliteten forverres generelt mot dypet. Om forholdene vil endres til akseptable tilstander ved vedvarende pumping er uvisst, men lite sannsynlig.

Punkt 12.

Vannet i hele profilet hadde en relativt ens karakter. Det var fargeløst, surt og bløtt med et lavt innhold av jern, mangan og nitrogenforbindelser. Innholdet av svevepartikler var noe høyt for drikkevann i prøve 4. Dette kan muligens ha sammenheng med pumpetid, evt. ^{bedres} prøvetaking, og vil i så fall i tråd med dette.

Gjennomgående var vannkvaliteten i fysisk-kjemisk henseende god for råvann til vannverk.

Punkt 13.

Vannet i de tre øverste prøvene var preget av leirepå-virkning selv om preget i den nederste av disse var meget svakt. I de to øverste prøvene var videre jerninnholdet for høyt. Vannet i dette skiktet bør neppe benyttes i et vannverk.

Vannet i de fire nederste prøvene var fargeløst eller nær fargeløst, klart, surt og bløtt og hadde et lavt innhold av jern, mangan og nitrogenforbindelser.

Vannet i det nederste skiktet har en utmerket kvalitet som råvann til et vannverk.

Jan Aug. Myhrstad Etter fullmakt
Jan Aug. Myhrstad
Knut Ellingsen Knut Ellingsen

Gjenpart sendt: Fræna helseråd.

Fræna kommune.

STATENS INSTITUTT FOR FOLKEHELSE
 Geitmyrsveien 75, Oslo
 Postadresse: Posttak Oslo 1
 Sentralbord 1510 10
 SANITÆR-KJEMISK AVDELING

Anal.nr.: 3142-46/76

J.nr.:

Dato:

Vedlegg 7 a.

NGU/SH/0-76 294

Rekvirent: NGU v/Huseby

Prøve tatt: 21-22/9

Prøve ankommet: 4/10

Prøve fra: Fræna

| | | | | |
|----|------|----|-----|---|
| 1) | pkt. | 7, | pr. | 4 |
| 2) | " | 8, | pr. | 1 |
| 3) | " | " | | 2 |
| 4) | " | " | | 3 |
| 5) | " | 9, | " | 2 |

ANALYSERESULTATER

1 2 3 4 5

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------|-------------------|-------------------|--------|
| Turbiditet | JTU | 33 | 16 | 0,75 | 28 | 16 |
| Urge | mg Pt/l | - | - | <5 | - | ca. 5 |
| Permanganattall | mg KMnO ₄ /l | 31 | 14 | 4,1 | 4,1 | 1,3 |
| Surhetsgrad | pH | 6,4 | 6,0 | 5,9 | 6,5 | 6,3 |
| Spesifikk ledningsevne, 20° C .. | µS/cm | 192 | 96 | 90 | 152 | 79 |
| Hårdhet, total | °dH | 2,7 | 1,3 | 1,3 | 2,9 | 1,2 |
| Alkalitet | ml 0,1 N HCl/l | | | | | |
| Bikarbonathårdhet (beregnet) | °dH | 4,1 | 1,0 | 0,9 | 2,4 | 1,4 |
| Jern | mg Fe/l | 13 | 1,17 | 0,03 | 6,7 | 0,83 |
| Mangan | mg Mn/l | 0,33 | 0,03 | <0,01 | 0,17 | 0,03 |
| Aluminium | mg Al/l | | | | | |
| Kobber | mg Cu/l | | | | | |
| Sink | mg Zn/l | | | | | |
| Bly | mg Pb/l | | - | - | | |
| Fosfor, totalt | mg P/l | | | | | |
| Nitrogen, totalt | mg N/l | | | | | |
| Ammoniakk | mg N/l | 9,3 | <0,005 | 0,062 | 0,11 | <0,005 |
| Nitritt | mg N/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| Nitrat | mg N/l | <0,01 | 0,56 | 0,38 | <0,01 | 0,05 |
| Sulfat | mg SO ₄ /l | 2,0 | 6,5 | 6,0 | 5,0 | 3,5 |
| Klorid | mg Cl/l | 12,6 | 10,6 | 10,8 | 16,6 | 7,2 |
| Fluorid | mg F/l | | | | | |
| Lukt/Smak | | | | | | |
| Utseende | noe rusk | grums | | grums | grums | |
| | utf.Fe(OH) ₃ | utf.Fe ₃ (OH) ₂ | | utf. Fe | utf. Fe | |
| | | (OH) ₃ | | (OH) ₃ | (OH) ₃ | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Kode:

STATENS INSTITUTT FOR FOLKEHELSE

Geitmyrsveien 75, Oslo
 Postadresse: Posttak Oslo 1
 Sentralbord 151010

SANITÆR-KJEMISK AVDELING

Anal.nr.: 3147-51/76

J.nr.:

Dato:

Vedlegg 7 b

NGU/SH/0-76 294

Rekvirent: NGU v/Huseby

Prøve tatt: 22-23/9-76

Prøve ankommet: 4/10

Prøve fra: Fræna

| | | | | |
|-----|------|----|-----|---|
| 6) | pkt. | 9, | pr. | 5 |
| 7) | " | " | " | 6 |
| 8) | " | " | " | 7 |
| 9) | " | " | " | 8 |
| 10) | " | " | " | 9 |

ANALYSERESULTATER

| | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Turbiditet | JTU | 19 | 0,45 | 0,30 | 0,25 |
| Farge | mg Pt/l | - | <5 | <5 | <5 |
| Jermanganattall | mg KMnO ₄ /l | 0,3 | <0,3 | 7,1 | 1,9 |
| Surhetsgrad | pH | 6,8 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Spesifikk ledningsevne, 20° C .. | µS/cm | 93 | 91 | 91 | 94 |
| Hårdhet, total | °dH | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 |
| Alkalitet | ml 0,1 N HCl/l | | | | |
| Bikarbonathårdhet (beregnet) | °dH | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Jern | mg Fe/l | 2,1 | 0,10 | <0,02 | 0,03 |
| Mangan | mg Mn/l | 0,04 | 0,01 | <0,01 | 0,01 |
| Aluminium | mg Al/l | | | | |
| Kobber | mg Cu/l | | | | |
| Sink | mg Zn/l | | | | |
| Bly | mg Pb/l | | | | |
| Fosfor, totalt | mg P/l | | | | |
| Nitrogen, totalt | mg N/l | | | | |
| Ammoniakk | mg N/l | <0,005 | <0,005 | 0,015 | <0,005 |
| Nitritt | mg N/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| Nitrat | mg N/l | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Sulfat | mg SO ₄ /l | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 |
| Klorid | mg Cl/l | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,2 |
| Fluorid | mg F/l | | | | |
| Lukt/Smak | grums | | | | |
| Utseende | utf.Fe(OH) ₃ | 3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Kode:

STATENS INSTITUTT FOR FOLKEHELSE
 Geitmyrsveien 75, Oslo
 Postadresse: Posttak Oslo 1
 Sentralbord 151010
 SANITÆR-KJEMISK AVDELING

Anal.nr.: 3152-56/76

J.nr.:

Dato:

Vedlegg 7 c

NGU/SK/0-76 294

Rekvirent: NGU v/Huseby

Prøve tatt: 23 og 27/9

Prøve ankommet: 4/10

Prøve fra: Fræna

11) pkt. 9, pr. 10
 12) " " 11
 13) " 11, " 1
 14) " " 2
 15) " " 3

ANALYSERESULTATER

11 12 13 14 15

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------------------------|
| Turbiditet | JTU | 0,45 | 1,7 | 3,3 | 1,0 | 11 |
| Farge | mg Pt/l | <5 | <5 | 5 | <5 | - |
| I- ₂ -manganattall | mg KMnO ₄ /l | <0,3 | 2,2 | 5,4 | 2,4 | 16 |
| Surhetsgrad | pH | 6,8 | 6,8 | 6,0 | 5,8 | 6,0 |
| Spesifikk ledningsevne, 20° C .. | µS/cm | 92 | 104 | 46 | 46 | 54 |
| Hårdhet, total | °dH | 1,6 | 1,8 | 0,5 | 0,4 | 0,6 |
| Alkalitet | ml 0,1 N HCl/l | | | | | |
| Bikarbonathårdhet (beregnet) | °dH | 1,6 | 1,8 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
| Jern | mg Fe/l | 0,11 | 0,17 | 0,42 | 0,25 | 3,9 |
| Mangan | mg Mn/l | <0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,05 |
| Aluminium | mg Al/l | | | | | |
| Kobber | mg Cu/l | | | | | |
| Sink | mg Zn/l | | | | | |
| Bly | mg Pb/l | | | | | |
| I for, totalt | mg P/l | | | | | |
| Nitrogen, totalt | mg N/l | | | | | |
| Ammoniakk | mg N/l | 0,010 | 0,028 | <0,005 | 0,011 | 0,42 |
| Nitritt | mg N/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| Nitrat | mg N/l | 0,05 | 0,06 | 0,01 | 0,05 | <0,01 |
| Sulfat | mg SO ₄ /l | 4,5 | 6,5 | 3,5 | 3,5 | <1 |
| Klorid | mg Cl/l | 7,1 | 7,3 | 7,4 | 7,3 | 9,6 |
| Fluorid | mg F/l | | | | | |
| Lukt/Smak | | | | | | grums |
| Utseende | | | | | | utf. Fe(OH) ₃ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Kode:

STATENS INSTITUTT FOR FOLKEHELSE
 Geitmyrsveien 75, Oslo
 Postadresse: Posttak Oslo 1
 Sentralbord 151010
 SANITÆR-KJEMISK AVDELING

Anal.nr.: 3157-61/76

J.nr.:

Dato:

Vedlegg 7 d

NGU/SK/0-76 294

Rekvirent: NGU v/Huseby

Prøve tatt: 27 og 30/9

Prøve ankommet: 4/10

Prøve fra: Fræna

| | | | | | |
|-----|------|-----|-----|---|------------------|
| 16) | pkt. | 11, | pr. | 4 | |
| 17) | " | , | " | 5 | |
| 18) | " | 12, | " | 2 | - NB 7-8 m's dyp |
| 19) | " | , | " | 3 | 10-11 " |
| 20) | " | , | " | 4 | 13-14 " |

ANALYSERESULTATER

16 17 18 19 20

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------|--------|--------|
| Turbiditet | JTU | 1,4 | 57 | 0,80 | 0,30 | 2,0 |
| Farge | mg Pt/l | - | - | <5 | <5 | <5 |
| Fermanganattall | mg KMnO ₄ /l | 10 | 35 | 0,6 | <0,3 | 0,3 |
| Surhetsgrad | pH | 6,1 | 6,3 | 5,3 | 5,3 | 5,8 |
| Spesifikk ledningsevne, 20° C .. | µS/cm | 74 | 162 | 61 | 56 | 52 |
| Hårdhet, total | °dH | 0,7 | 2,4 | 0,5 | 0,4 | 0,6 |
| Alkalitet | ml 0,1 N HCl/l | | | | | |
| Bikarbonathårdhet (beregnet) | °dH | 1,2 | 3,8 | 0,2 | 0,3 | 0,6 |
| Jern | mg Fe/l | 5,8 | 18,1 | 0,11 | 0,11 | 0,12 |
| Mangan | mg Mn/l | 0,05 | 0,32 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Aluminium | mg Al/l | | | | | |
| Kobber | mg Cu/l | | | | | |
| Sink | mg Zn/l | | | | | |
| Bly | mg Pb/l | | | | | |
| Fosfor, totalt | mg P/l | | - | - | | |
| Nitrogen, totalt | mg N/l | | | | | |
| Ammoniakk | mg N/l | 1,2 | 5,3 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| Nitritt | mg N/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| Nitrat | mg N/l | <0,01 | <0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,06 |
| Sulfat..... | mg SO ₄ /l | 1,0 | <1 | 1,5 | 5,0 | 2,0 |
| Klorid | mg Cl/l | 7,7 | 9,4 | 13,6 | 11,6 | 7,6 |
| Fluorid | mg F/l | | | | | |
| Lukt/Smak | | | | | | |
| Utseende | | utf.Fe(OH) ₃ | -utf.Fe(OH) ₃ | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Kode:

STATENS INSTITUTT FOR FOLKEHELSE
 Geitmyrsveien 75, Oslo
 Postadresse: Posttak Oslo 1
 Sentralbord 151010
 SANITÆR-KJEMISK AVDELING

Anal.nr.: 3162-66/76

J.nr.:

Dato:

Vedlegg 7 e

NGU/SH/0-76 294

Rekvirent: NGU v/Huseby

Prøve tatt: 30/9 og 29/9

Prøve ankommet: 4/10

Prøve fra: Fræna

21) pkt. 12, pr. 7 NB 22-23 m's dyp
 22) " " 8 25-26 " "
 23) " 13, " 3
 24) " , " 4
 25) " , " 5

ANALYSERESULTATER

21 22 23 24 25

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--------|---------|---------|--------|--------|
| Turbiditet | JTU | 1,0 | 1,0 | 6,8 | 5,8 | 2,1 |
| Farge | mg Pt/l | <5 | <5 | ca. 5 | ca. 5 | <5 |
| Permanganattall | mg KMnO ₄ /l | 1,1 | <0,3 | 8,1 | 2,8 | <0,3 |
| Surhetsgrad | pH | 5,8 | 6,0 | 5,7 | 6,2 | 5,9 |
| Spesifikk ledningsevne, 20° C .. | µS/cm | 53 | 61 | 51 | 68 | 55 |
| Hårdhet, total | °dH | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 0,7 |
| Alkalitet | ml 0,1 N HCl/l | | | | | |
| Bikarbonathårdhet (beregnet) | °dH | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 1,1 | 0,7 |
| Jern | mg Fe/l | 0,10 | 0,06 | 0,48 | 0,35 | 0,19 |
| Mangan | mg Mn/l | 0,01 | <0,01 | 0,06 | 0,04 | 0,06 |
| Aluminium | mg Al/l | | | | | |
| Kobber | mg Cu/l | | | | | |
| Sink | mg Zn/l | | | | | 1 |
| Bly | mg Pb/l | | | | | |
| fosfor, totalt | mg P/l | | | | | |
| Nitrogen, totalt | mg N/l | | | | | |
| Ammoniakk | mg N/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| Nitritt | mg N/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| Nitrat | mg N/l | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,07 | 0,07 |
| Sulfat | mg SO ₄ /l | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 2,0 |
| Klorid | mg Cl/l | 8,2 | 7,4 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| Fluorid | mg F/l | | | | | |
| Lukt/Smak | | | | | | |
| Utseende | | | blakket | blakket | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Kode:

STATENS INSTITUTT FOR FOLKEHELSE

Geitmyrsveien 75, Oslo
 Postadresse: Posttak Oslo 1
 Sentralbord 151010
 SANITÆR-KJEMISK AVDELING

Anal.nr.: 3167-70/76

J.nr.:

Dato:

Vedlegg 7 f

NGU/SH/0-76 294

Rekvirent: NGU v/Huseby

Prøve tatt: 29/9

Prøve ankommet: 4/10


Prøve fra: Fræna 26) pkt. 13, pr. 6
 27) " " 7
 28) " " 8
 29) " " 9

ANALYSERESULTATER

26 27 28 29

| | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|--------|--------|--------|--------|
| Turbiditet JTU | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 0,80 |
| Farge mg Pt/l | <5 | <5 | <5 | 5 |
| Fermanganattall mg KMnO ₄ /l | 3,0 | 1,7 | 1,9 | 4,9 |
| Surhetsgrad pH | 5,8 | 6,1 | 5,8 | 6,1 |
| Spesifikk ledningsevne, 20° C .. µS/cm | 54 | 61 | 52 | 67 |
| Hårdhet, total °dH | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,8 |
| Alkalitet ml 0,1 N HCl/l | | | | |
| Bikarbonathårdhet (beregnet) °dH | 0,7 | 0,9 | 0,6 | 1,0 |
| Jern mg Fe/l | 0,09 | 0,07 | 0,08 | 0,10 |
| Mangan mg Mn/l | 0,06 | 0,04 | 0,01 | 0,02 |
| Aluminium mg Al/l | | | | |
| Kobber mg Cu/l | | | | |
| Sink mg Zn/l | | | | |
| Bly mg Pb/l | | | | |
| I for, totalt mg P/l | | | | - |
| Nitrogen, totalt mg N/l | | | | |
| Ammoniakk mg N/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0,008 |
| Nitritt mg N/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| Nitrat mg N/l | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 |
| Sulfat mg SO ₄ /l | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 |
| Klorid mg Cl/l | 7,4 | 7,3 | 7,6 | 7,5 |
| Fluorid mg F/l | | | | |
| Lukt/Smak | | | | |
| Utseende | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Kode:



NORSK VANNANALYSE AS

Maries vei 20 - Postboks 160 - 1322 Hovik
Telefon (02) 53 80 78
Bankgiro 6022.05.15837 - Postgiro 35 08 14

Anal.nr.: 1618

J.nr. : V- 760

Dato 22/3-77

Rekvirent Norges geologiske undersøkelse

Prøve fra

Prøve tatt

Prøve ankommet: 1/3-77

Prøve mørk. Fræna 13/2
24/2-77 34-28 m.

Analyseresultater:

| | | |
|--------------------------|-------------------------|----------|
| Surhetsgrad | pH | 7,50 |
| Spes. ledningsevne, 20°C | µS/cm | 73,6 |
| Turbiditet | J.T.U. | 24 |
| Farge | mg Pt/l | 15 |
| Hårdhet, total | °dH | 1,3 |
| Alkalitet | ml 0,1N HCl/l | 5,0 |
| Bikarbonathårdhet (ber.) | °dH | 1,4 |
| Permanganttall ... | mg KMnO ₄ /l | 2,7 |
| Jern | mg Fe/l | 1,82 |
| Mangan | mg Mn/l | 0,112 |
| Ammoniakk | mg N/l | 0,010 |
| Nitritt | mg N/l | 0,012 x) |
| Nitrat | mg N/l | 0,05 |
| Fosfor, totalt | µg P/l | - |
| Sulfat | mg SO ₄ /l | 3,0 |
| Klorid | mg Cl/l | 7,0 |
| Natrium | mg Na/l | 6,5 |
| Kalium | mg K/l | 1,2 |
| Kalsium | mg Ca/l | 3,0 |
| Magnesium | mg Mg/l | 1,5 |
| | | |
| | | |

x) For høy avlesning p.g.a.
turbiditet.


NB. Høyt Fe/Mn - innholdet kan skyldes

partikulært innhold - buntet

| Parameter | | Generelle krav | Spesielle krav |
|---|---------------------------------------|----------------|------------------------------|
| <u>Mikrobiologiske</u> | | | |
| E. coli | pr. 100 ml | 0 | |
| Koliforme bakterier | pr. 100 ml | 0 | |
| <u>Fysikalske</u> | | | |
| Føretall | mg Pt/l | <15 | <5 for fullrenset |
| Turbiditet | FTU | < 1 | <0,5 for hurtig sand-filter. |
| Temperatur | °C | <10 | <0,3 for fullrenset |
| Lukt/smak | - | ingen | |
| <u>Organisk kjemiske</u> | | | |
| Alminnium | mg Al/l | - | <0,1 for fullrenset |
| Ammonium | mg N/l | <0,08 | <0,4 for kloramindes |
| Arsen | mg As/l | <0,01 | |
| Bly | mg Pb/l | <0,05 | |
| Bor | mg B/l | <0,3 | |
| Fluorid | mg F/l | <1,5 | |
| Jern | mg Fe/l | <0,2 | <0,1 for fullrenset |
| | | | <0,05 for jernreduksjon |
| C Kadmium | mg Cd/l | <0,005 | |
| Kalium | mg Ca/l | <35 | |
| Karbondioksyd | mg CO ₂ /l | <5 | |
| Klorid | mg Cl ⁻ /l | <100 | |
| Kol er | mg Cu/l | <0,05 | <1,0 etter 10 timer |
| Krom (VI) | mg Cr/l | <0,05 | |
| Kvikksølv | mg Hg/l | <0,0005 | |
| Magnesium | mg Mg/l | <10 | |
| Mangan | mg Mn/l | <0,1 | <0,03 for manganreduksjon |
| Nitrat | mg N/l | <2,5 | |
| Nitritt | mg N/l | <0,05 | |
| Oksygen, opplest | % metn. | >70 | |
| Selen | mg Se/l | <0,01 | |
| Sink | mg Zn/l | <0,3 | <1,0 etter 10 timer |
| Sulfat | mg SO ₄ ²⁻ /l | <100 | |
| Surhetsgrad | pH | 8,0-8,5 | |
| Sølv | mg Ag/l | <0,05 | |
| <u>Organisk kjemiske</u> | | | |
| Cyanid | mg CN/l | <0,01 | |
| Fenoler | mg C ₆ H ₅ OH/l | <0,001 | |
| Ligniner | mg/l | <2 | |
| Mineraloljer | mg/l | <0,001 | |
| Permanganattall | mg KMnO ₄ /l | <15 | <10 for fullrenset |
| Tensider | mg/l | <0,1 | |
| Pesticider, totalt | mg/l | <0,01 | |
| Organiske fosfater og klorerte hydrokarboner | mg/l | <0,001 | |

Kornfordelingskurver


VEDLEGG 8^a
NGU/SH/0-76 294




| Prøve nr | Sted | Symbol | D _p (mm) | > 10 mm | < 0,002 mm | M _d | S _o | Merknader |
|----------|----------|---------------|---------------------|---------|------------|----------------|----------------|-----------|
| 1 | STAVN VÅ | - - - - - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Caust. |
| 2 | " | — — — — — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | " |
| 3 | " | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | " |
| 4 | " | — • — • — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | " |
| 5 | " | — • — • — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | " |

Norges geologiske undersøkelse, Hydrogeologisk seksjon
Kornfördelingskurver


VEDLEGG 8 b
 NGU / SH / 0-76 294



| Prøve nr | Sted | Symbol | >10 mm | <0,002 mm | Md | So | Merknader |
|----------|-----------------|--------|--------|-----------|----|----|-----------|
| 1 | Tromsø platt, 8 | - | --- | --- | | | Sprakt |
| 2 | " " | - | --- | --- | | | Pumpefelt |
| 3 | " " | - | --- | --- | | | Pumpefelt |
| 4 | " " | - | --- | --- | | | Sprakt |
| | | | | | | | / |




| Prøve nr. | Sted | Symbol | Merknader | | | | |
|-----------|---------------|--------|-----------|-----------|----|----|-------|
| | | | >10 mm | <0,002 mm | Md | So | Sprut |
| 1- | Trener p.t. Q | — | | | | | |
| 2 : | " | --- | | | | | |
| 2.b | A | — | | | | | |
| 3 | V | — | | | | | |
| 3.b | " | — | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



| Prøve nr | Sted | Symbol | Merknader | | | | | | | | | |
|----------|--------------|--------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | Spylet | | | | | | | | | |
| 4 | Fraa, økt. Q | — | n | | | | | | | | | |
| 5 | " | - - - | | | | | | | | | | |
| 5b | h | ~ | | | | | | | | | | |
| 6 | h | ~ | | | | | | | | | | |
| 6b | ~ | ~ | | | | | | | | | | |


Kornfordelingskurver



Kornstørrelse

Vektprosent

| Prove nr | Sted | Symbol | Dyp (m) | $>0 \text{ mm}$ | $< 0,002 \text{ mm}$ | Md | So |
|----------|----------------|--------|---------|-----------------|----------------------|----|----|
| 7 | Trengs plkt. Q | — | — | — | — | — | — |
| 8 | “ | — | — | — | — | — | — |
| 9 | “ | — | — | — | — | — | — |
| 10 | “ | — | — | — | — | — | — |
| 11 | “ | — | — | — | — | — | — |

Kornfordelingskurver


| Prove nr. | Sted | Symbol | Dyp (m) | >10 mm | >0,002 mm | Md | So | Merknader |
|-----------|---------------|-----------|---------|--------|-----------|----|----|-----------|
| 1 | Troms øst, 10 | - - - - - | | | | | | Spult |
| 2 | ✓ | - - - - - | | | | | | ✓ |
| 3 | ✓ | - - - - - | | | | | | ✓ |
| 4 | ✓ | • • • • • | | | | | | • ✓ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Oslo den / 19

Kornfordelingskurver


VEDLEGG 8 d₂

NGU/SK/0-76 294



| Prøve nr. | Sted | Symbol | Dyp (m) | >0 mm | < 0,002 mm | Md | So | Merknader |
|-----------|------------------|--------|---------|-------|------------|----|----|-----------|
| 5 | Tromsø platt. 10 | — | | | | | | Sp. II |
| 6 | " | u | | | | | | Pumpe k! |
| 7 | " | x | | | | | | Sp. II |
| 8 | " | u | | ••••• | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Kornfordelingskurver




| Prøve nr. | Sted | Symbol | Dyp (m) | | | | | | | | | | Merknader |
|-----------|-------------------|--------|---------|-----------|----|----|----|---------|---|---|---|---|-----------|
| | | | >10 mm | <0,002 mm | Md | Md | So | Spesial | | | | | |
| 1 | Tresna skjært, 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Spesial |
| 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | — | x | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | — | v | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | — | v | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Norges geologiske undersøkelse, Hydrogeologisk seksjon

Kornfordelingskurver


VEDLEGG 8 f¹
NGU / SH/O - 76 294



| Prøve nr. | Sted | Symbol | Dyp (m) | > 10 mm | < 0,002 mm | Md | So | Merknader |
|-----------|-------------------|--------|---------|---------|------------|----|----|--------------|
| - | Tromsø, plat., 12 | - | | | | | | Pumif. ur |
| 2 | v | v | | | | | | |
| 3 | v | v | | | | | | |
| 4 | v | v | | | | | | |
| 5 | v | v | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Ostø den / 19

Kornfordelingskurver



| Prøve nr. | Sted | Symbol | Dyp (m) | $>0,002 \text{ mm}$ | Md | So | Merknader |
|-----------|---------------|--------|---------|---------------------|----|----|-----------|
| 12 | Tromsø sentr. | / | — | — | — | — | Pumpe, + |
| 7 | w | - - - | — | — | — | — | + |
| 5 | v | — | — | — | — | — | v |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |


Oslo den / 19

sign.

Kornfordelingskurver

VEDLEGG 8 g1

NGU / SH / 0-76 294




| Prøve nr. | Sted | Symbol | Dyp (m) | $> 0 \text{ mm}$ | $< 0,002 \text{ mm}$ | Md | So | Merknader |
|-----------|----------------|--------|---------|------------------|----------------------|----|----|-----------|
| - | Fresenau pølt. | 13 | | | | | | |
| 3 | | — | | | | | | |
| 4 | | - - - | | | | | | |
| 5 | | - - - | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Oslo den / 19

sign.

Kornfordelingskurver

VEDLEGG 8 §2
NGU/SH/O-76 291




| Prøve nr. | Sted | Symbol | Dyp (m) | $\geq 0 \text{ mm}$ | $< 0,002 \text{ mm}$ | Md | So | Merknader |
|-----------|-----------------|--------|---------|---------------------|----------------------|----|----|-----------|
| 6 | Troms flukt. 13 | — | — | — | — | — | — | Spredt |
| 7 | — | — | — | — | — | — | — | u |
| 8 | — | — | — | — | — | — | — | u |
| 9 | — | — | — | — | — | — | — | u |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |

Norges geologiske undersøkelse, Hydrogeologisk seksjon

Kornfordelingskurver


Vedlegg 8 E3
NGU/SH/0-76294



| Prøve nr. | Sted | Symbol | Dypt (m) | $> 10 \text{ mm}$ | $< 0,002 \text{ mm}$ | Md | So | Merknader |
|-----------|--------------|--------|----------|-------------------|----------------------|----|----|-----------|
| — | FRAENAT 13 b | — | 18 - 21 | | | | | i røret |
| | " | - - - | 21 - 24 | | | | | |
| | " | — | 24½ - 26 | | | | | i røret |
| | " | · · · | 27 - 30 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Norges geologiske undersøkelse, Hydrogeologisk seksjon
 Kornfordelingskurver

Vedlegg 8 E4
 NGU/SH/O- 76294



| Prøve nr. | Sted | Symbol | D ₅₀ (mm) | > 100 mm | < 0.002 mm | Md | So | Merknader |
|-----------|-----------|--------|----------------------|----------|------------|----|----|---------------|
| - | FRÆNA 13b | — | 30 | | | | | foran rapport |
| | " | - | 33-34 | | | | | |
| | " | - | 34 | | | | | ! utfort |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |