

489/77

6.6.77.
KGB/BR 0-77 063

Herr Edvard Brattli
Skauen,
1600 Fredrikstad C.

VANNFORSYNING.


Uttalelse fra Norges geologiske undersøkelse etter befaring ved førstestatsgeolog Knut Ørn Bryn, 18. mai d.å. Tilstede under befaringen var fru Brattli og herredsagronom Heidenberg.

Bergarten i området er granitt. Dette er en bergart som stort sett er tett, massiv, og gir derfor ofte lite vann, men i enkelte soner kan den være noe oppsprukket og dermed gi større muligheter for vann ved brennboring.

Huset står ikke på fjell, men like vest for veien er synlig noe oppsprukket granitt. Forholdene synes å ligge tilrette for en brennboring, og borested ble tatt ut i skogkanten vest for veien. Hvis det finnes fjell på ca. 2-3 meters dyp nedenfor veien, syd for huset, kan det eventuelt bores her.

Hvis det blir tilstrekkelig med vann, kan det være aktuelt å gå sammen med en nabo like nordøst for eiendommen. De må være forberedt på å måtte bore anslagsvis 50-60 meter.

Selv om forholdene synes relativt gode, må de være klar over at bronnboring i fjell alltid er forbundet med en viss usikkerhet.

Vennlig hilsen
Norges geologiske undersøkelse

Knut Ørn Bryn
Førstestatsgeolog

Kopi til Borge kommune, v/herredsagronomen.

Regning følger senere fra vårt
hovedkontor i Trondheim.