

1161/76

Eina



Opprettet 1858

Norges geologiske undersøkelse

OSLO-KONTORET

Eilert Sundtsgt. 32

Oslo 2

Tlf. 44 97 95

Oslo 9.12.76.

LAK/BR 0-76 304

Herr Peder Strand,
Einastrand,
2843 EINA.

VANNFORSYNING BOLIG.

Uttalelse fra Norges geologiske undersøkelse etter befaring 27.9.76. ved statsgeolog L.A.Kirkhusmo. I befaringen deltok også herredsaagronom Bårli, samt Peder Strand.

Bergarten i området som ble undersøkt består av relativt tett glimmergneis med steilt fall mot vest. Denne bergarten er lite gunstig for dypbrønnsboring, men det er likevel håp om å oppnå tilstrekkelig vann til en enkelt bolig.

Under befaringen ble det sett på et par alternativer for plassering av et eventuelt borhull.

Alt. I. Bore ved eksisterende brønn.

Alt. II. Like på vestsiden av huset.

Det må bemerkes at ved alt. II. eksisterer det en viss fare for forurensning fra kloakk.

Eksisterende brønn kan eventuelt benyttes som utjevningsbasseng.

Selv om det her er håp om å oppnå tilstrekkelig vann til en bolig, vil vi gjøre oppmerksom på at dypbrønnsboring i fjell alltid er forbundet med en viss risiko.

Vi står gjerne til videre tjeneste.

Vennlig hilsen

Norges geologiske undersøkelse

Lars A.Kirkhusmo

Statsgeolog

Gjenpart: V.Toten Jordstyre, Raufoss.