

705/76

ØNN/VARVE/ÅRESDAMMEN

R A P P O R T

ETTER UNDERSØKELSER VEDRØRENDE SØPPELPLASS-
LOKALISERING FOR NARVIK KOMMUNE

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE
HYDROGEOLOGISK SEKSJON

NGU/SN/0-75 043

RAPPORT FRA NORGE'S GEOLOGISKE UNDERSØKELSE VEDRØRENDE
SØPPELDEPONERINGSPLASSER FOR NARVIK KOMMUNE, NORDLAND
FYLKE.

1. OPDRAG: Avgi uttalelse, evt. undersøke de hydrogeologiske forhold med sikte på å deponere avfall i grunnen i områdene Djupvikplatået, Kleivhøgda-Stormyra og Håkvik-Stormoa.
2. OPPDRAGSGIVER: Narvik kommune, via Nord-Norges prosjektet ved statsgeolog Bj.Bergstrøm, NGU.
3. MARKARBEIDER: Befaringer, sonderboringer og nedsettelse av 5/4"-sandspisser for uttak av sandprøver ble foretatt i uke 32-33, 1975 av statsgeolog Sigurd Huseby og ing. H.Henriksen fra NGU's hydrogeologiske seksjon med bistand fra Nord-Norge-prosjektets personell i Narvik-området.
I befaring til Djupvik-platået 6.8.75. deltok ing. Sundfør og ing. Olsen fra Narvik kommune - samt statsgeolog Bergstrøm og undertegnede fra NGU.
4. REFERANSER:
 - a. Diverse korrespondanse
 - b. Kart AMS 711, 1:50 000, blad 1331 I, Ofoten og blad 1431 IV, Rombaken.
 - c. Div. seismiske profiler i Håkvik-området og annet geologisk materiale etter opplysninger fra statsgeolog Bergstrøm
5. NÆRMERE OM DE BEFARTE OMRÅDER:
 - a) Kleivhøgda - Stormyra. Arealet er mer enn 400 dekar. Bergartene i området er glimmerskifer og injeksjonsgneis. Markerte dominerende sprekkeretninger er ikke observert.

Berggrunnen i området er for en stor del overdekket med myr. Enkelte sonderinger (A/S Vassteknikk, Trondheim) i deler av feltet har gitt $1\frac{1}{2}$ - 2 m's dyp til fjell, - dypere forsenkninger forekommer (selvfølgelig også grunnere partier). Materialet i dysnittene er alt overveiende organiske jordarter, og hele området er karakterisert ved høy grunnvannsstand.

b) Djupvik-plataet. Arealet er ca. 160 mål.

Bergartene i området er glimmerskifer og injeksjonsgneis, tett foldet med overveiende NS strøk og varierende fall mot V. En større ØV-gående sprekkel dal er observert ved jernbanelinjen i sørøst-delen av feltet, forøvrig synes det å være lite markert oppsprekking i området.

Berggrunnen er alt overveiende dekket av et relativt tynnt myr-vegetasjonsdekke, området virket gjennomgående fuktig befatingsdagen.

c) Håkvik-området.

Her er primært vurdert arealene i rute 9688 (kartblad 1331 I). I dette området opptrer glasifluviale sand/grusmasser i en terrasse syd Håkvikelva, gode snitt i massene er observert i sandtak i området. Underliggende bergarter er av samme type som i de ovennevnte områder. Nordvest for dette området er fjellgrunnen dekket av leiravsetninger med tildels stor mektighet (se profiler vedlegg 2 og 3)

6. NÄRMERE OM UNDERSØKELSENE I HÅKVIK-OMRÅDET.

Vedlegg 1 viser lokaliseringer av seismiske profiler (1-4) og befarte borpunkter.

- a) De rentegnede profiler (seismiske) er gitt i vedlegg 2 & 3.
- b) Pkt. 1,4,5,6,7,8,9,10 og 11 er sondert i august 1975, - resultatene i vedlegg 4-14.
- c) Pkt. 14,15,16 & 17 ble tatt opp i 1974 (Bj.Bergstrøm) - resultatene er gitt i vedlegg 15.

- d) 5/4"-rør for uttak av prøver og vannstandsobservasjoner er gjort i pkt. 4,6,7,8 og 10 (se vedlegg 5,7,9,10,13).
- e) Vannstandsobservasjonene utført i august 1975 er sammenstilt med senere nivelllement (vedlegg 16 og 17) i tabellform på vedlegg 18.
- f) På grunnlag av vannstandsobservasjonene er grunnvannsspeilets stilling og normal avrenningsretning for feltet beregnet - se vedlegg 19.
- g) Resultater av kornfordelingsanalyser er gitt i vedlegg 20-22.

7. VURDERINGER:

- a) Avløp av sigevann fra søppelfyllplasser representerer et av de alvorligste forurensningsproblemer vi har i dag. Når man går til anleggelse av en ny søppelfyllplass som forutsettes å være i en årrekke fremover bør man derfor velge et naturgrunnlag som gir minst mulig sigevann - og samtidig de beste muligheter for innfang, kontroll og behandling av sigevannsavrenningen.
- b) De tre aktuelle områder fremviser alle et forskjellig naturgrunnlag med forskjellige hydrologiske og hydrogeologiske karakteristikk.
 1. Kleivhøgda - Stormyra er et område med tynt løsmassedekke og høy grunnvannstand - og som vanskelig lar seg skjerme mot vanntilførsel fra områdene utenfor deponeringsområdet. Dette betyr i neste omgang at store vannmengder forurenses - og at sigevannsavrenningen vanskelig (for ikke å si umulig) kan bringes under kontroll og kanaliseres til renseanlegg. Grunnen vil ha ubetydelig renseeffekt på sigevannsavløpet.
 2. Djupvik-platået er et område med tynt løsmassedekke, men såvidt bratt/kupert at overflateavrenningen skjer raskt. Grunnvann forekommer praktisk talt bare i fjellsprekker, og deponeringsområdet lar seg vanskelig skjerme mot vanntilførsel fra de bakenforliggende områder. Sigevannsavrenningen kan ikke bringes under kontroll og kanaliseres


- til renseanlegg om den ubehandlete fjellgrunnen i området skal tjene som deponeringsgrunnlag direkte og Rombaksfjorden må anses som resipient. Grunnen vil ikke ha rensende effekt på sigevannsavløpet.
3. Håkvik-området - nærmere bestemt Stormoa-plataet er et område med mektige løsmasser (opptil 30 m) - for en stor del i sand - grusfraksjonen. I deler av området opptrer hengende grunnvann over aurhelle (myrer i toppen av avsetningen mellom pkt. 10, 3 og grustaket i nordvest), men under disse og i andre deler av feltet forefinnes tildels store (15-17 m) mektigheter umettet sone over grunnvannet i området. Grunnvannsavrenningen skjer nordover hvor det kan observeres kildehorisonter over elvenivå i foten av skråbakken ut mot Håkvikelva. En fyllplass i de ytre deler av dette området vil delvis kunne skjermes for tilrenning av overflatevann fra det bakenforliggende nedbørstfelt ved grøfter i fjellfoten. Sigevann fra fyllingen vil passere relativt mektige sand/grusmasser i umettet sone hvorved en viss rensende effekt oppnås, men grunnvannet vil utvilsomt tilføres ønskete elementer. En viss kontroll av sigevannsavrenningen kan antagelig etableres ved anleggelse av grøfter i kildehorisontene ut mot elva. Man må imidlertid regne med forholdsvis store vannmengder til behandling.
4. Statens forurensningstilsyn arbeider med forskrifter for anleggelse og drift av søppelfyllplasser. Hvilke retningslinjer som SFT vil følge er ikke kjent i detalj - og det er derfor uriktig av meg å anbefale et bestemt område på nåværende tidspunkt. Personlig ville jeg foretrekke et anlegg lokalisert i leire-områdene vest for Djupdalsmoa i Håkvik-området. Leire er i praksis impermeable og ved en tilstrekkelig teknisk/økonomisk innsats ved planeringer, anlegg av avskjærende grøfter, innfangsgrøfter for sigevann til renseanlegg osv. vil dette området by på maksimale naturgrunnlagsmessige muligheter for sigevannskontroll.

8. KONKLUSJONER:

- a) Kleivhøgda - Stormyra-området bør ikke benyttes til søppelfylldeponering.
- b) Djupvik-plataet kan benyttes om man aksepterer Rombak-fjorden som resipient for sigevannet.
- c) Stormoa-området er det av de foreviste områder hvor de naturgitte forhold gir en viss rense-effekt og visse kontrollmuligheter på sigevannsavrenningen. I området finnes dessuten overdekningssmasser. Deponering i dette området bør begrenses til avsetningens nordligste deler - hvor det oppnås de største dyp til grunnvannsspeilet..
- d) Om prinsippet om "lukket system" med maksimal forurensningskontroll/uskadeliggjøring av sigevannsforureningen ved tekniske tiltak legges til grunn for fremtidige søppellassanleggelse, vil leireområdene fra grustaket i Djupdalsmoa og vestover gi det fra naturens side mest impermeable underlag. Her kan dessuten etableres avskjæring og innfangsmuligheter i løsmassene uten spesielt store tekniske tiltak/kostnader. Om man ønsker å gå nærmere inn på dette alternativ bør området detaljbefares/kartlegges med hensyn på overflateavrenning, avskjæringer og plassorganisasjon. Dette området har dessuten også overdekningssmasser.

Oslo, 14.7.76.

Sigurd Huseby
Statsgeolog



M = 1:5028

Profil fra:


VEDLEGG 4

Håkvik

NGU/BH/0-75 043

august 1975.

pkt. 1



Profil fra:

VEDLEGG 5

Håkvik

NGU/SK/0-715 043

august 1975

pkt 4.

YDRE MARKOVERFLATEN I METER UNDER MARKOVERFLATEN	LAGDELING BESTEMT VED SØNDERBORING	PRØVE FOR KORNFORDELINGS- ANALYSE, SANDPR. NR.	PRØVE FOR KJEMISK ANALYSE VANNPRØVE NR. VANNMENGDE l/min.
2	Sand/noe grus	I	1
3			
5		II	2
6	Sand/finsand	III	3
8	finsand/silt	IV	4
10		V	5
12	finsand (noe grovere)	VI	6
13		VII	7
15	Grus (m/stein) avsluttet, antagelig nær fjell	VIII	8
18		IX	9
20		X	10
22		XI	11
24		XII	12
25			


Håkvik

august 1975

pkt. 5

NGU/SK/0-75 043

YP I METER NDER MARKOVERFLATEN	LAGDELING BESTEMT VED SØNDERBORING	PRØVE FOR KORNFORDELINGS- ANALYSE, SANDPR. NR.	PRØVE FOR KJEMISK ANALYSE VANNPRØVE NR. VANNMENGDE l/min.
-----------------------------------	---------------------------------------	--	--



Profil fra:

Håkvik


august 1975.

pkt. 6

VEDLEGG 7.

NGU/SH/0-75 043

DYP I METER UNDER MARKOVERFLATEN	LAGDELING BESTEMT VED SONDERBORING	PRØVE FOR KORNFORDELINGS- ANALYSE, SANDPR. NR.	PRØVE FOR KJEMISK ANALYSE VANNPRØVE NR. VANNMENGDE l/min.
-------------------------------------	---------------------------------------	--	--



Profil fra:

VEDLEGG 8

Håkvik

august 1975

pkt. 7 a

NGU/SW/0-75 043

Profil fra:


Håkvik

august 1975

pkt. 7 b (20 m V pkt. 7 a)

VEDLEGG 9

NGU/SH/0-75.043




Profil fra:

Håkvik
august 1975

pkt. 8

VEDLEGG 10.
NGU/SK/0-75 043



Profil fra:

Håkvik

VEDLEGG 11.

august 1975

NGU/SK/0-75 043

pkt. 9


DYP I METER

UNDER MARKOVERFLATEN

LAGDELING BESTEMT
VED SONDERBORING

PRÖVE FOR
KÖRFORDELINGS-
ANALYSE, SANDPR. NR.

PRÖVE FOR
KJEMISK ANALYSE
VANNPRÖVE NR.
VANNMENGDE l/min.



Profil fra:

Håkvik


august 1975

pkt. 10 a

VEDLEGG 12

NGU/SH/0-75 043

DYP I METER
UNDER MARKOVERFLATEN LAGDELING BESTEMT
 VED SONDERBORING PRØVE FOR
 KORNFORDELINGS-
 ANALYSE, SANDPR. NR. PRØVE FOR
 KJEMISK ANALYSE
 VANNPRØVE NR.
 VANNMENGDE l/min.



Profil fra:

Håkvik
august 1975
pkt. 10 b (10 m fra pkt. 10 a)

VEDLEGG 13

NGU/SK/0-75 043

YP I METER UNDER MARKOVERFLATEN	LAGDELING BESTEMT VED SONDERBORING	PRÖVE FOR KORNFORDELINGS- ANALYSE, SANDPR. NR.	PRÖVE FOR KJEMISK ANALYSE VANNPRÖVE NR. VANNMENGDE l/min.
1	Torv finsand	I 2-3	1 <input type="text"/>
2	sandig finsand	II 4-5	2 <input type="text"/>
3	finsand	III 6-7	3 <input type="text"/>
4	sand	IV 8-9	4 <input type="text"/>
5	finsand	V	5 <input type="text"/>
6	sand	VI	6 <input type="text"/>
7	grov sand m/grus	VII	7 <input type="text"/>
8	grus m/stein	VIII	8 <input type="text"/>
9	avsluttet, ant. nær fjell	IX	9 <input type="text"/>
10		X	10 <input type="text"/>
11		XI	11 <input type="text"/>
12		XII	12 <input type="text"/>
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

Profil fra:

Håkvik

august 1975

pkt. 11.

VEDLEGG 14

NGU/SH/0-75 043


DYP I METER

UNDER MARKOVERFLATEN





LAGDELING BESTEMT
VED SONDERBORING

PRÖVE FOR
KORNFORDELINGS-
ANALYSE, SANDPR. NR.

PRÖVE FOR
KJEMISK ANALYSE
VANNPRÖVE NR.
VANNMENGDE l/min.



Boreprofiler, Lj. pdalsmøa




NAM/FJN/0 - 75043.


Prøve uttatt

VEDREGG

15.

VEDREGG 16
NGM/84/0-75043





X1158000

Y1920

VIK KOMMUNE

Vannstandsobservasjoner i peilerør på Stormoa i Håkvik-området, Narvik kommune i august 1975.

Peilerør nr.	Vannst. kote (m)	Mektighet av umettet sone (m)
4	63,94	11,73
6	73,46	17,40
7	71,19	15,97
8	83,68	0,71 *
10	84,88	4,95


** pkt. 8 står i bunn av grustak - ca. 5,5 m under opprinnelig terreng-nivå (j.fr. pkt. 10)

VEDLEGG 19


NGU/dt / 0-7504

HÅKNIK-OMråDET

Grunnkartlinjer




Kornfördelingskurver Hærvirk. Nov. 1918 d. 7



Pröve nr.	Sted	Dyp	> 3/8 "	< 0,002 mm	Md	So	Merknader
Härkirk, Härkirk	7 (1)	2-3					
,	7 (2)	4-5					

Kornfördelingskurver Hækvik, Narvik prl. 8


VEDLEGG 21 a
NGU/SR/0-75 043

Prøve nr.	Sted	Dyp	> 3/8"	< 0.0002 mm	Md	So	Merknader
			1	2	3	4	
1	Hækvik, Narvik 8	6-7					
2		8-9					
3		10-11					
4		12-13					
5		14-15					
6		15-16					

Trondheim den 29. 8. 1975

sign. *Erf*

Kornfördelingskurver Håkenskifte okt. 8




Trondheim den 28/8 1920-

Kornfordelingskurver Håkvik, Narvik prøv. 10

NGU/SR/0-75 043

VEDLEGG 22



Prøve nr	Sted	Dyp	> 3/8"	< 0,002 mm	Md	So	Merknader
	Håkvik, Narvik 10	(1)	2-3				
1	"	(2)	4-5				
2	"	(3)	6-7				
3	"	(4)	8-9				
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
88							
89							
90							
91							
92							
93							
94							
95							
96							
97							
98							
99							
100							

Trondheim den 28/8 1975