

909/76

Skauf / Øyland

7. oktober 1976.
IAK/EO/0- 76276.

Lausgarda Vannverk
V/Håvard Aasen

2860 HOV

VANNFORSYNING BOLIGFELT LAUSGARDA, HOV I LAND.

Uttalelse fra Norges geologiske undersøkelse etter befaring
9. september 1976 ved statsgeolog Lars A. Kirkhusmo. I
befaringen deltok også H. Aasen.

Bergartene i området består av en veksling mellom kvarts-
sandstein og skifer (tildels alunskifer). Kvartssandsteinen
er relativt gunstig for dypbrønnsboring (vanligvis fra noen
hundre liter pr. time til ca. 1500 l/t pr. borhull), mens
skiferen er en dårlig vanngiver.

Under befaringen ble det sett på et par alternativer for
plassering av et eventuelt borhull. Aasen kan påvise stedene.

Alt. I. I nordkant av fjellskrent.

Alt. II. I et lite sørk nord for veien.

Alt. I synes gunstigere enn alt. II.

Vi står gjerne til videre tjeneste.
Norges geologiske undersøkelse

LAA
Lars A. Kirkhusmo
Statsgeolog

Regning følger senere fra vårt
hovedkontor i Trondheim.