

656

945/76.

15. oktober 1976.  
ERT/EO/0- 76336

Herr Herman Mehren  
Thorleif Haugs vei 11

OSLO 3

VANNFORSYNING TIL BOLIG, HOLMENKOLLEN.

Uttalelse fra Norges geologiske undersøkelse etter befaring  
7. oktober 1976 ved statsgeolog Erik Rohr-Torp.

Det var ønsket vann til to husholdninger samt noe vanning.  
Vannbehovet antas å være ca. 500 liter/time. Kombineres  
borebrønnen med et utjevningsbasseng vil man kunne klare  
seg med mindre.

Fjellgrunnen består av grovkornet Nordmarkit, en bergart  
som normalt gir middels gode resultater ved dypbrønnsboringer.

En markert sprekkzone med ca. nord-syd retning løper i  
søkket øst for husene. Området virker forøvrig relativt  
godt oppsprukket og flate "benkesprekker" faller ca. 15°  
mot øst.

Muligheten for å oppnå de ønskete vannmengder ved fjellboring  
synes å være tilstede.

Tre alternative boreplasser ble tatt ut:

- a) Ved eiendommens nordøsthjørne, inne i hundegården. Det  
bores skrått, 15-20° avvik fra loddlinjen og med retning mot  
nordøst (mot stor bjerk nede i søkket). Borestedet gir gode  
muligheter for store vannmengder, men i uheldigste fall vil  
forurensning kunne nå brønnen. Ved fast bosetting i det  
nedre huset, anbefales avløpet å føres i tette rør lengst  
mulig sydover i søkket.

Boredyp ca. 60 meter.

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE

- b) Under fjellskrent øst for nedkjørslen. Loddrett boring 60-80 m. Mindre vann, liten forurensningsfare.
- c) Søkk ned for kvernhuset, loddrett boring 60-80 m. Vannmengde og forurensningsfare som for b).

Det er sannsynlig at alternativene b) og c) begge vil gi tilstrekkelig vann.

Det gjøres oppmerksom på at brønnboring i fjell alltid er forbundet med en viss usikkerhet.

Vi står gjerne til videre tjeneste.  
Norges geologiske undersøkelse

E.R.T

Erik Rohr-Torp  
Statsgeolog

Regning følger senere fra vårt  
hovedkontor i Trondheim.