

212/76.

Bergen

11.3.76.

LAK/BR 0-76 017

Herr Kristian Milde,  
5093 BREISTEIN.

*byring*  
VANNFORING BOLIG, STEND I FANA.

Uttalelse fra Norges geologiske undersøkelse etter befaring  
24.2.76. ved statsgeolog L.A.Kirkhusmo. I befaringen deltok  
også K.Milde, samt S.Husdal fra Vestnorsk Brunnboring.

Bergarten i området består av gneis. Oppsprekningen som  
følger lagdelingen faller mot SSØ, slik at nedslagsfeltet  
for en borebrønn ligger mellom sjøen og huset. Nedslagsfeltet  
er således lite. Imidlertid såes noen ca. N-S-gående sprekker  
og ved en boring søker man å krysse disse. På grunn av det  
begrensete nedslagsfeltet må en boring her betraktes som noe  
risikobetont.

Plass for et eventuelt borthull ble tatt ut like ved huset.  
Boringen settes på skrå med retning N 150 (SØ) og med et  
fall på 65° (25° fra vertikal)

Vi står gjerne til videre tjeneste.

Norges geologiske undersøkelse

*L.A.K.*

Lars A.Kirkhusmo

Statsgeolog

Kopi: Vestnorsk Brunnboring,  
5164 Hjelmås.