

1145/76.

Lunner / oppland

6. desember 1976.

NGU/LAK/EO- 0- 76216

Hr. Erik Kjørven

2730 LUNNDER

VANNFORSYNING 4 BOLIGER LUNNER.

Uttalelse fra Norges geologiske undersøkelse etter befaring 27. september 1976 ved statsgeolog Lars A. Kirkhusmo. I befaringen deltok også Erik Kjørven.

Bergarten består av kalkstein med en tynn gjennomskjærende gang av rombeporfyr. Det skulle være godt håp om å oppnå tilstrekkelig med vann til 4 boliger i disse bergarter. Under befaringen ble det sett på noen alternativer for plassering av eventuelle borhull (Kjørven kan påvise stedene).

Alt. I. I området vest for hus nr. 3.

Alt. II. Nordvestenden av hus nr. 2.

Alt. III. Like på grensen mellom hus 1 og 2.

Alternativ III synes gunstigst med hensyn til oppnålig vannmengde.

Slik som kloakksystemet er anlagt i området, må denne være absolutt tett slik at forurensning av borhullene ikke finner sted.

Vi står gjerne til videre tjeneste.  
Norges geologiske undersøkelse

L. A.

Lars A. Kirkhusmo  
Statsgeolog