

440

Ski

13.5.76.

KØB/BR 0-76 059

Herr Arne Østby,
1840 KRÅKSTAD.

VANNFORSYNING TIL 2 BOLIGHUS.

Uttalelse fra Norges geologiske undersøkelse, etter befaring ved førstestatsgeolog Knut Ørn Bryn, 30.4.76.

Bergarten i området er grovkornet sliregneis med hovedstrøk nord-syd og relativt slakt fall mot øst. Dette er en bergart som vanligvis gir nok vann til Deres forbruk ved brønnboring.

Avløpet er ført ut i septiktank vest for husene. Det var ønsket å bore i en kum like øst for nordligste hus. Her er det imidlertid en viss fare for forurensninger langs grunnmur eller fra kloakknett.

Boreplass ble derfor tatt ut vel 10 meter nord for det nordligste huset, nede i en liten kløft. Boremaskinen kan sannsynligvis lettest transporteres frem langs jordekanten. Det kan her bores loddrett.

De bør være forberedt på å måtte bore vel 50 meter, og vi gjør oppmerksom på at brønnboring i fjell alltid er noe usikkert.

Vi står gjerne til videre tjeneste.

Vennlig hilsen

Norges geologiske undersøkelse


Knut Ørn Bryn

Førstestatsgeolog