

1076/76

Borge

17.11.76.

KØB/BR 0-76 354

Herr Erling Kristiansen,
Moltebergvn. 38.
1700 SARPSBORG.

GRUNNVANNSFORSYNING, BORGE KOMMUNE.

Uttalelse fra Norges geologiske undersøkelse etter befaring ved førstestatsgeolog Knut Ørn Bryn, 5.11.76.

Befaringen ble bestilt pr. telefon 26.10.76. av Tor Christiansen. Erling Kristiansen var tilstede under befaringen.

Det var ønsket vann til en villa som skulle bygges.

Bergarten i området er granitt. Dette er en bergart som vanligvis er tett og gir lite vann. På Deres tomt synes det mulig å få tilstrekkelig med vann fra en borebrønn, men De kan ikke regne med stor vannmengde.

Boreplass ble tatt ut ca. 10 meter sydsydvest for huset, i kanten av en liten rygg. Det forutsettes at avløpet fra huset går mot nord.

Det kan bores loddrett, og De må være forberedt på å måtte bore anslagsvis 50 meter.

Selv om det er sannsynlig at det oppnås tilstrekkelig med vann, må De være klar over at brønnboring i fjell alltid er forbundet med en viss usikkerhet.

Vi står gjerne til videre tjeneste.

Vennlig hilsen

Norges geologiske undersøkelse


Knut Ørn Bryn

Førstestatsgeolog