

985/76

Oslo

25. oktober -76.

76 316

Arkitekt Lubomir Hruza
Lillevannsvn. 15

OSLO 3

VANNFORSYNING, ENEBOLIG, OSLO.

Uttalelse fra Norges geologiske undersøkelse etter befaring ved førstestatsgeolog Knut Ørn Bryn, 6. oktober 1976.

Det var ønsket vann til en enebolig.

Bergarten er forholdsvis grovkornet Nordmarkitt. Den er forholdsvis godt oppsprukket ved blokkforkastningsmønster, og forholdene synes gunstige for brønnboring.

De må imidlertid være klar over at en boring sannsynligvis vil bli forholdsvis dyp, p.g.a. det bratte terrenget nedenfor eiendommen.

Under forutsetning av at kloakken ledes nordover til tett tank som skal tømmes, ble boreplass tatt ut ved fjellfoten nær tørkestativet ca. 5-6 m fra husets sydøstre hjørne.

Den kan her bores loddrett, og De må være forberedt på å bore ca. 80 meter dypt.

Selv om forholdene synes ganske gunstige, må De være klar over at brønnboring i fjell alltid er forbundet med en viss usikkerhet.

Vi står gjerne til videre tjeneste.
Norges geologiske undersøkelse



Knut Ørn Bryn
Førstestatsgeolog

Regning følger senere fra vårt hovedkontor i Trondheim.