

25.8.75.

TK/BR 0-75 151

Herr Carl H. Knudsen,
Nedre Storgt. 4.
300 DRAMMEN.

GRUNNVANN LOESMOEN, EIKER.

Uttalelse fra Norges geologiske undersøkelse etter undersøkelser utført på Hagasya ved ing. H. Henriksen, 12/8-15/8-75.

I rapport fra Norges geologiske undersøkelse 4/7-75 ble Hagasya foreslått undersøkelse med tanke på vannforsyning til Kabelfabrikkens industriområde. Ifølge vedlegg 1 ble fem punkter undersøkt i tiden 12/8-15/8-75. Boringene er ført til ca. 15 m og viser gjennomgående sand-grusmateriale i topssjiktet med ca. 2-3 m's mektighet. Under dette nivå opptrer silt-leiresedimenter som er uegnet som vanngivere. Uttak av større vannmengder må derfor skje i topssjiktet, hvor vannhøyden over siltsedimentene på daværende tidspunkt var ca. 1,5 m. Vannstanden følger Drammenselvas fluktasjoner. Vannjennomgangen i topssjiktet er høy og kan utfra pumpeforsøkene i punkt 2 settes til ca. 500 l/min pr. m² filterflate. Vannprøve til kjemisk analyse ble tatt, resultatene av disse foreligger ikke på nåværende tidspunkt, men indikasjon på at vannet inneholder store mengder jern framgikk ved felling på prøveflaskene. Temperaturen på vannet lå på 8 ° C. Ved uttak av de vannmengder som er aktuelle vil gjennomstrømmingen i topplaget skje så hurtig at temperaturen stort sett vil følge vassdragets. Ved eksepsjonell lav vannstand i Drammenselva kan den situasjon oppstå at vannstanden på øya blir så lav at tilstrømmingen blir minimal.

Konklusjonen av de utførte undersøkelser blir at en fraråder anlagt vanninntak baseert på rørbrønner på Hagasya.

Norges geologiske undersøkelse


Tidemann Klemetsrud

Avdelingsingeniør

Vedlegg: Kartskisse
Sikteanalyser


Kontrollningskuryer

Hagaøya, Eiker pkt. I Sand



Trondheim den 22. 8. 1925

Kornfordelingskurver Hagaøya, Etter pkl. II



Tromsø den 3rd of August 1923.