

572/75

4.7.75.

TK/BR 0-75 151

Herr Carl H. Knudsen,  
Nedre Storgt. 4.  
3000 Drammen.

GRUNNVANN LOESMOEN, EIKER.

Uttalelse fra Norges geologiske undersøkelse etter befaring og grunnundersøkelse utført i tiden 24/6-25/6-75 ved avd.ing. T. Klemetsrud og ing. Henriksen.

Uttak av de vannmengder som her er ønskelig, ca. 220 l/s fra rørbrønner i sand-grusavsetninger betinges av:

- a) Den vannførende formasjons mektighet og utstrekning.
- b) Lossmaterialets kornstørrelse og sortering.
- c) Infiltasjon og kommunikasjonsforhold.

Lossmaterialet i den sentrale og nedre del av Drammensvassdraget består for størstedelen av finsand, silt og leire. De høyere-liggende terrasser på sidene av vassdraget består vesentlig av sand-grusmateriale i topssjiktet med underliggende silt og leire over fjell. Silt-leiresedimenter har liten gjennomtrengelighet og er uegnet som vanngivere. Muligheten for uttak av større vannmengder i det aktuelle området er bestemt av hvor stor mektighet sand-grusmateriale i terrassen har under grunnvannstand. Utifra det behov som er ønskelig må også grunnvannet kommunisere med vassdraget slik at infiltasjon skjer. Utifra disse betingelsjer ble det foretatt en sonderboring i pkt. 1 på vedlagte kartutsnitt. Boringen er plassert ca. 20 m utenfor grensen til Kabelfabrikken. Dette er gjort av praktiske grunner, fordi en starter i et lavere nivå, ca. kote 2 etter det anvendte kotevalg. Som nevnt ovenfor er det sonen under vannstanden i vassdraget som er avgjørende for de ønskede vannmengder. Profilet av boringen fremgår i vedlegg 2.

Materialet består vesentlig av silt til siltig leire over fjell på 45 m under terrengoverflaten. En fortsettelse av undersøkelsene inne på selve området til Kabelfabrikken ser en lite hensiktsmessig ut fra den mektighet silt-leirematerialet har under vannstanden i elva. Det er heller ingen yttre omstendigheter som tilsier at forholdene skal variere særlig i dybde regionalt innenfor det aktuelle området. En mulighet som bør undersøktes er Hagaøya på den andre siden av Tensjøen. Sannsynligheten for at elva har erodert ned i silt-leiresedimentene for sand-grusmateriale ble avsatt er tilstede, slik at en kan nytte øya som inntaksområde.

Vi står gjerne til videre tjeneste;

Norges geologiske undersøkelse

T.K.

Fidemann Klemetsrud

Avdelingsingenior


2 vedlegg.

Vedlegg. 1)

KARTUTSTONITT NOGSHØEN, EIKER

NORS KABELFABRIKK 9/3 DRAMMEN

P.P.I. PRÆVEPUNKT 1



PKT.	Y	X	H	ANM.
1	-43646,20	196700,80	10,55	
2	-43665,90	196599,20	12,30	
3	-43676,90	196500,90	8,35	

PROFIL FRA:

Vedlegg 2

LØESMOEN EIKER.....

Dato, .....  
24/1 - 25/1 - 75

Typ ark	Lagdeling ved sondering	SAND- prøve	VANN- prøve	Q (1/min)	TEMP. (°C)	PUMPE- TID (min)	MERKNADER
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16	> PROFILLET						
17	0 - 31 m BESTÅR						
18	AV SILT TIL						
19	SILTIG LEIRE, MED						
20	ALVANAL KENSCLIDERILLET						
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

## PROFIL FRA:

...LØFSMOEN, EIKER.....  
Dato..... 2/6 - 2/6 - 75

	Lagdeling ved sondering	SAND- prøve	VANN- prøve	Q (l/min)	TEMP. (°C)	PUMPE- TID (min)	MERKNADER
28							
29							
30							
31	↓						
32	↑						
33							
34							
35							
36							
37							
38	PROFILET SOM 0-31M, MEN MED HØYERE KINSULDER INNSETTAD.						
41							
42							
43							
44							
45	↓						
46	/// FJELL						
47							
48							
49							
50							