

895/75

14. oktober 1975.
NGU/TK/O- 75280

Norsk Dypbrønnsboring
Ringeriksvn. 61
1300 SANDVIKA

GRUNNVANN EVJE.

Uttalelse fra Norges geologiske undersøkelse etter grunnundersøkelser utført i tiden 4/8-7/8- 1975 ved avdelingsing. Tidemann Klemetsrud, etter oppdrag fra Norsk Dypbrønnsboring, Sandvika.

Den etablerte rørbrønn ved Evjeneset har en kapasitet som maksimalt utnyttet ligger på ca. 1100 l/min. Brønnen som mäter 12,15 m fra øvre golv i pumpehuset, og satt på fjell, har filteret plassert i dybde 7,15-12,15 m under nivå golv. Totalsenkningen har ved lave vannstander i Otra ligget på ca. 7,5 m. Avsenkningene i de utsatte peillerør har i pumpeperioden vært i samsvar med hovedbrønnens avsenkning. Ut fra de målte avsenkningene ser det ut til at rørbronnen har en virkningsradius på ca. 70 m. Innenfor det begrensede areal hvor det ville være ønskelig å anlegge en ny brønn, plassert en et nytt prøvpunkt, merket II på vedlagte kartskisse. Punktet ligger ca. 50 m fra den anlagte 20" rørbrønn. Boringen er ført til 14,70 m under markoverflaten og stoppet mot fjell. Profilet viser:

0 - 10 m sand-grus
10 - 11 m silt
11 ~ 14,70 m sand-grus

Siltlaget mellom 10 og 11 m har liten gjennomgang. De beste resultatene ved prøvepumping fikk en i intervallet 11-14,70 m under markoverflaten. Vannet her inneholdt langt mindre slam og ble hurtigere rent, enn ved de ovenforliggende prøveuttag.

Vannstanden på daværende tidspunkt lå 2,80 m under markoverflaten. Det vil si at prøvepunkt II har en dybde som er noe over 3 m større enn 20" rørbrønnen målt fra samme kote.

Utfra pumpeforsokene vil kapasiteten i middel ligge på ca. 200 l/min pr. m^2 filterflate. Vannprøver som ble tatt til analyse foreligger ikke fra SIFF, men det er liten grunn til å anta at disse skulle avvike særlig fra prøvene tatt fra 20" rørbrønnen.

En vil anbefale at en eventuell ny rørbrønn plasseres umiddelbart nær prøvepunkt II, med filteret plassert i dybde 9-14,70 m under markoverflaten. Kapasiteten fra en f.eks. 20" rørbrønn med disse spesifikasjoner vil ligge nær 1500 l/min. Imidlertid må en være oppmerksom på at ved belastning av to brønner samtidig, med den plassering som her angitt, vil totalvannforingen ikke ligge særlig over 2000 l/min. Dette ut i fra vannstandssenkningene ved den etablerte bronnen, og et pumpeforsøk utført over et døgn 6/8-7/8 i 20" bronnen som viste en avsenkning på ca. 40 cm i prøvepunkt II. Mulighetene for å plassere en ny brønn innenfor det ønskede området uten at disse vil påvirke hverandre anser en lite sannsynlig.

Uten om punkt II ble 4 borer utført ca. 50 m vest for prøvepunkt II på andre siden av myrdraget. Se kart. Disse borer viser fjell på ca. 4-5 m 's dybde under grunnvannsstanden. Boringene er lagt som tversnitt over avsetningen mellom elva og innenforliggende fjell. Videre ble to prøveboringer med rørnedsett plassert i punktene III og IV på Evjeneset. Boringene stanser på fjell i ca. 20 m's dybde. Profilet viser noe steinblandet materiale i toppsjiktet på et par meters mektighet. Det underliggende materiale over fjell er fin sand til silt med liten gjennomgang. Fordelingen av løsmateriale i området viser sand-grusmateriale mot fjell på sydsiden av Otra. Selve Evjeneset består av flomsjikt i topplaget med underliggende silt over fjell. Infiltirasjonen i området hvor brønnene er plassert foregår relativt sakte, avstanden til

vassdraget og den grove massen tatt i betraktning. Dette kan skyldes at elvebunn og sider er mer eller mindre tilslammet slik at gjennomrivingen foregår sakte. Imidlertid er gjennomgangen i selve løsmassene under grunnvannsstanden stor, slik at mulighetene for å bygge enkle infiltrasjonsbrønner er tilstede, hvis vannbehovet skulle øke betraktelig.

Vennlig hilsen
Norges geologiske undersøkelse
For Tidemann Klemetsrud
Avdelingsingenier

Eva Olsen
Etter fullmakt

