

461/74

10.10.74.

SH/BR 0-74 187

Kristiansand Ingeniørvesen,
Markensgt. 47.
Postboks 337,
4601 KRISTIANSAND.

Deres ref. A.541.01/Aavitsland, 27.9.74.

GRUNNVANN TIL KOSTØL-OMRÅDET.

Geolog Knut Ellingsen er sluttet hos oss og saken oversendt
undertegnede til uttalelse.

1. Enhver boring etter vann i fjell bør karakteriseres som
prøveboring idet vi i norske fjell alt overveiende opererer
med krystalline bergarter hvor grunnvannsmagasinene utelukken-
de opptrer på sprekker med mer eller mindre godt utviklete
kommunikasjonsmuligheter. Geologen vil så langt det er mulig
kartlegge sprekkesystemene i dagen, men kommunikasjonsfor-
holdene mot dypet kan dessverre som oftest bare estimeres på
grunnlag av erfaringer i samme område - eller erfaringer i
tilsvarende bergarter i andre områder.


I Kostøl-området forefinnes ingen data om andre borebrønner,
men om områdene langs Sørlandskysten (i 1-3 km bred stripe
parallelle kysten) skal sies at forholdene er generelt ugun-
stige, det er lite sannsynlig å oppnå den ønskete vannmengde
på 2400 l/t på en boring.

Videre skal sies:

2. Dere kan ikke vente større vannmengder ved lengre prøve-
pumping, vannmengden bør dessuten være tilnærmet nedbørav-
hengig (overflateforurensset vann skal ikke influere på van-
net i borehullet).

3. Utførte boring kan vel fortsettes noe, inntil 100-110 m
vil forsatt være realistisk boredyp (vi vil i disse berg-
arter ikke forvente at sprekene lukker seg selv på enda
større dyp).

4. Boring i pkt. nr. 1. bør forsøkes. Boring her vil også om nødvendig kunne føres til 100-120 m's dyp, og i lys av resultatet fra pkt. 3. bør muligens borhullet skrås - rettes rett N med fall 60 ° fra horisontalplanet.



5. Konklusjon.

I relasjon til kostnadene ved lang fremføring av kommunal ledning, de tross alt i dagen relativt markerte sprekkesoner i området - og nødvendigheten av et større antall prøveboringer i området noe sikrere karakteristikk av grunnvannsmulighetene i feltet kan avgis, - anbefales utført prøveboring i pkt. 1. som angitt i overstående pkt. 4. Boret bør ansettes så nær veien (helst på S-siden av veien) som mulig (se vedlegg).


Vi står gjerne til videre tjeneste.

Vennlig hilsen

Norges geologiske undersøkelse

Sigurd Huseby

Statsgeolog



89/REGN/0.24187

KRISTIANSAND KOMMUNE
ANBEFALTE BORINGER ETTER
GRUNNVATN, HULL 1
KOSTØL, KRISTIANSAND

NORGES GEOLOGISKE UNDERSEKELSE
TRONDHJEM

MÅLESTOKK	MÅLT K.E.	20. APRIL 1972
1:1000	TEGN. K.E.	MAI 1972
	TRAC. ALH.	JUNI 1972
	KFRK. {	

TEGNING NR.
1111-03

KARTBLAS (L-3)



KRISTIANSAND INGENIØRVESEN

KONTORADRESSE: MARKENGATA 47

SENTRALBORD: 25550

POSTADRESSE: POSTBOKS 337, 4601 KRISTIANSAND

Norges geologiske undersøkelse,
Postboks 3006,
7001 TRONDHEIM.

DERES REF.

VÅR REF. A.541.01/Aavitsland DATO 27. sept. 1974.

KRISTIANSAND KOMMUNE. HYDROGEOLOGISKE UNDERSØKELSER.
N.G.U.'s RAPPORT NR. 1111 - KOSTØL GRUNNVANNSANLEGG.

Det vises til Norges geologiske undersøkelse's skriv av
2. juni 1972 til Kristiansand kommune.

Ved ovennevnte skriv fikk kommunen tilsendt geolog Knut
Ellingsens rapport av 16. mai 1972 for bl.a. grunnvannsanlegg på Kostøl.

I henhold til ovennevnte rapport og til befaring ble det
tatt ut 3 (4) boresteder, merket nr. 1, 2 og 3, samt 3A.
Hullene er nummerert i den rekkefølge de prioriteres
hydrogeologisk sett.

Vi har nå boret ett av hullene, nemlig nr. 3. Dette hull
ble først valgt av praktiske grunner.

Hull nr. 1 og 2 ligger nemlig på grunn hvor grunneieren f.t.
er i Amerika. For hull nr. 3 hadde ikke grunneieren noe
vesentlig å bemerke til at vi satte boringen igang. Det var
lett å få boreutstyret på plass, kraftlinje går like ved og det
er noen hus i umiddelbar nærhet som eventuelt kan få godt av
vannet for borehullet.

Hullet er boret til 70 m dybde med 4" (105 mm) diam.

Prøvepumpingen har nå vært i gang ca. 3 uker. Vannmengden som
fås er svært konstant og ligger på 6 l/min., 8,6 m³/døgn.
Selv ved det kraftige nedbørsmengden vi har hatt (57 mm på
et døgn) er vannmengden svært jevn, jfr. vedlagte oppstilling
over resultat av prøvepumpingen fra 6/9 til 27/9 d.å..

Utgangspunkt for vannforbruket var i første omgang regnet for
et boligfelt for 40-50 boliger. Med full utjevning i basseng
bør en ha et stabilt vanntilsig på min. 40 l/min., ca. 55 m³/d.

I tilfelle ikke dypvannsbrønn vil gi tilfredsstillende vannfor-
syning er muligheten tilstede å få vann fram til området fra
kommunens eksisterende vannverk. Denne ledning vil bli 2,5 -

3,0 km lang.

./.

- 2 -

Vi er i tvil om hvorvidt vi skal få istand boring av ett hull til.

Et avgjørende spørsmål er hvor mye mer vann en kan vente å få i hull nr. 1 og hull nr. 2 i forhold til det vi nå får i hull nr. 3.

Vi vil gjerne høre geologens mening om dette og er takknemlig for snarlig svar.

T. Timenes
T. Timenes.

Øiv. Randøy
Øiv. Randøy.

Kostö, Provi pernäring Hill nr 3

Dato	kl.	Utan H.stand	H.stand	Nedbör	Dato	kl.	Utan H.stand	H.stand
24								
6/9	15 ⁰²	5,-	18,3					
7/9	12 ²²	5,5	40,9					
8/9	10 ²²	7,0	35,-	7				
9/9	14 ³⁰	6,0	~					
10/9		6,0	0					
11/9	05 ²²	6,0	53,7	0,3				
12/9	13 ²²	6,5	64,6	0				
13/9	03 ²⁰	6,5	71,6	0				
14/9	17 ²²	6,0	13,8					
15/9	19 ⁰⁰	6,0	0,2					
16/9	08 ²²	6,0	99,2	0				
17/9	08 ²²	6,0	108,8	10,7				
18/9	08 ²²	6,0	118,6	1,4				
19/9	10 ²²	6,5	128,0	0,1				
20/9	11 ³²	6,5	137,2	5,0				
21/9	-	6,0	146,-	2,0				
22/9	=	6,0	156,6	17,5				
23/9	10 ²²	6,5	165,9	3,1				
24/9	08 ³⁰	7,5	175,5	20,7				
25/9	09 ²⁰	8,0	186,9	57,7				
26/9	08 ³⁰	7,0	196,-	3,7				
27/9	07 ³⁵	6,0	206,-					

Natur-
stand
sign
(m³)

Hallan

perioden

22/8 - 2/9

är ca 203