

NGU Rapport 95.123

Boring av fjellbrønner, Ingdalshagan/Tangvika
vannverk

Rapport nr. 95.123	ISSN 0800-3416	Gradering: Åpen	
Tittel: Boring av fjellbrønner, Ingdalshagan/Tangvika vannverk			
Forfatter: Sylvi Gaut	Oppdragsgiver: Ingdalshagan/Tangvika vannverk NGU		
Fylke: Sør-Trøndelag	Kommune: Agdenes		
Kartbladnavn (M=1:250.000) Trondheim	Kartbladnr. og -navn (M=1:50.000) 1521 I Orkanger		
Forekomstens navn og koordinater: Ingdalshagan	Sidetall: 13	Pris: 35,-	Kartbilag:
Feltarbeid utført: juli/august 1995	Rapportdato: 03.10.1995	Prosjektnr.: 63.2632.00	Ansvarlig: <i>Bent O. Håland</i>

Sammendrag:

Norges geologiske undersøkelse har boret tre grunnvannsbrønner i fjell for Tangvika/Ingdalshagan Vannverk.

Kapasiteten ved korttidspumping ble målt til 180 l/t for Bh 1, 72 l/t for Bh 2 og 650 l/t for Bh 3.

Vannanalysene viser at grunnvannet fra Bh 1 har for høyt innhold av jern og aluminium. I Bh 2 har grunnvannet for høyt innhold av fluorid og mangan, mens i Bh 3 er manganinnholdet for høyt. Turbiditeten i Bh 1 og Bh 2 er for høy, men forventes å synke ved lengre tids pumping. Det samme gjelder fargetallet i Bh 1. Generelt har grunnvannet i alle brønnene høyt ioneinnhold og stor konsentrasjon av natrium og/eller kalsium.

Vannverket anbefales å trykke borehullene. For sikker dokumentasjon av kapasitet og kvalitet etter trykkingen, er det nødvendig å foreta en tre måneders prøvepumping i brønnene.

Emneord: Hydrogeologi	Grunnvannsforskyning	Grunnvannskvalitet
Berggrunn	Geofysisk undersøkelse	Borebrønn
		Fagrapport

INNHOLD

KONKLUSJON.....	4
1 INNLEDNING.....	4
2 METODIKK.....	5
3 GRUNNVANNSUNDERSØKELSER.....	5
3.1 Valg av borpunkt, boring	5
3.2 Vannkvalitet.....	6
4 VIDEREFØRING	7
5 AREALPROBLEMATIKK.....	7
6 REFERANSELISTE.....	8

VEDLEGG

Vedlegg 1.1	Kartbilag
Vedlegg 1.2	Borlog Bh 1
Vedlegg 1.3	Borlog Bh 2
Vedlegg 1.4	Borlog Bh 3
Vedlegg 1.5	Vannanalyser

KONKLUSJON

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har boret tre fjellbrønner for Ingdalshagan/Tangvika Vannverk, Ingdalen i Agdenes kommune (Vedlegg 1.1). Ut i fra korttidsprøvepumpingen av fjellbrønnene anslås kapasiteten til ca. 180 l/t (0,05 l/s) for Bh 1, 72 l/t (0,02 l/s) for Bh 2 og ca. 650 l/t (0,18 l/s) for Bh 3.

Vannanalysene viser at innholdet av aluminium og jern er for høyt i Bh 1, manganinnholdet er for høyt i Bh 2 og Bh 3. Bh 2 har i tillegg for høyt fluoridinnhold. Turbiditeten i Bh 1 og 2 og fargetallet i Bh 1 forventes å synke ved lengre tids pumping. Generelt har grunnvannet i alle brønnene høyt ioneinnhold og stor konsentrasjon av natrium og/eller kalsium.

Det anbefales at vannverket foretar hydraulisk trykking i brønnene.

1 INNLEDNING

Ingdalshagan/Tangvika vannverk er et privat foretak. Dekningsområdet er Ingdalshagan i Ingdalen i Agdenes kommune. Bosetningen i området består av gårdsbruk og annen spredt bebyggelse. Det finnes også noen hytter.

Vannverkets vannbehov er 1.100 l/t (0,3 l/s). Dagens vannforsyning er fra tre adskilte brønner basert på kildeutslag. Vannet har for høyt fargetall og vannmengden er for liten.

I forbindelse med bedring av drikkevannsforskynningen til Ingdalshagan/Tangvika vannverk har NGU foretatt tre borer i fjell. Plasseringen av borehullene ble gjort på grunnlag av geologiske kart og befaring. På grunn av høyspentmast og leiroverdekke var det ikke mulig å benytte geofysiske målinger i form av VLF, for å lokalisere eventuelle sprekkesoner. Feltarbeidet ble utført i juli og august 1995.

Sylvi Gaut har vært ansvarlig for prosjektet. Andre involverte har vært:

Bernt Olav Hilmo (feltbefaring)
Alvar Braathen (feltbefaring)
Øystein Jæger (testpumping)
Tore Volden (testpumping)
Frank Sivertsvik (brønnboring)
Geir Viken (brønnboring)

Kontaktperson ved Ingdalshagan/Tangvika vannverk har vært Roar Tangvik.

2 METODIKK

Plassering av borpunktene ble foretatt på grunnlag av geologiske kart og feltbefaring. I tillegg ble det tatt hensyn til framkommeligheten til boreriggen.

Det ble plukket ut tre aktuelle borpunkter i prioritert rekkefølge (Bh 1, Bh 2 og Bh 3 vedlegg 1.1). Til boringene ble det benyttet en Nemec borerigg med Ø5,5" krone. Bh 1 og 2 er 114 m dype mens Bh 3 er 102 m dyp. Foringsrør ble benyttet fra overflaten og to til tre meter ned i fjell. Kapasiteten på fjellbrønnene ble målt ved en korttids pumpetest. Det ble samtidig tatt vannprøver.

Vannprøvene ble analysert på følgende fysikalsk-kjemiske parametre:

- ledningsevne
- pH
- alkalitet
- turbiditet
- fargetall
- 30 kationer
- 7 anioner

I tillegg ble temperatur, ledningsevne, pH, oksygeninnhold og jern analysert i felt.

3 GRUNNVANNSUNDERSØKELSER

3.1 Valg av borpunkt, boring

Det aktuelle området befinner seg på grensen mellom svart glimmerskifer i nord og rød orthogneis i sør (Vedlegg 1.1). I kontakten mellom de to bergartene er orthogneisen mylonittisk. Ellers består orthogneisen av foliasjonsparallelle benker av henholdsvis finkornet gneis og grovkornet øyegneis. Gneisen er relativt godt oppsprukket. Markerte sprekkerretninger er Ø-V, NV-SØ og NØ-SV (foliasjonsparallelle). Ut i fra topografiske kart og flyfoto er det i vedlegg 1.1 markert tre større sprekkesoner. På grunn av store mektigheter med leire er det ikke mulig å angi den nøyaktige beliggenheten av sprekkesonene.

På grunnlag av feltbefaringen ble det plukket ut tre borpunkter, Bh 1 til 3 (Vedlegg 1.1). Boringene ble foretatt i august 1995.

Brønn nr.	Retning	Helning (avvik fra horisontalen)	Dyp (m)	Anslått kapasitet ved boring (l/time)	Målt kapasitet ved korttidspumping (l/time)
1	S (180°)	75°	114	200	180
2	SSV (193°)	75°	114	150	72
3	SØ (120°)	(55°) 60 ^g	102	200	650

Ved boring av Bh 1 vekslet bergarten mellom orthogneis og svart glimmerskifer. Det ble truffet på noen få slepper, den første ved 56 m (Vedlegg 1.2).

I Bh 2 ble det truffet på flere fuktige slepper fra 7 m (Vedlegg 1.3). Bergarten varierte også her mellom orthogneis og glimmerskifer.

Bh 3 ble boret i glimmerskiferen med retning vekk fra leiroverdekket. Ved 48 m dyp skiftet bergarten karakter. Antagelig er man her kommet inn i en linse av en kvartsfeltspatisk gneis. Det ble truffet på mange slepper hele veien fra 5 m til 83 m dyp (Vedlegg 1.4).

Områdene rundt brønnene har en overdekning av løsmasser (jord, leire), henholdsvis 42 m ved Bh 1 og 5 m ved Bh 2. Bh 3 er boret rett på fjell, men området rundt selve brønnhullet er dekket av løsmasser. Løsmassene gir en relativt bra beskyttelse av forekomsten og en brukbar rensing av vann som infiltrerer ned i umiddelbar nærhet av brønnene.

3.2 Vannkvalitet

Vannprøver fra brønnene er analysert på fysisk-kjemiske parametre ved NGU (Vedlegg 1.5). Analysene viser at grunnvannet i Bh 1 har en litt for høy pH. Grunnvannet i alle brønnene har høy ionekonsentrasjon. På grunn av kort pumpetid er turbiditeten i Bh 1 og Bh 2 for høy. Grunnvannet i Bh 1 har for høyt innhold av aluminium og jern. Dersom filtreringen av vannprøven ikke har vært vellykket, kan de høye verdiene skyldes aluminium og/eller jernholdige partikler i grunnvannet. Hvis så er tilfelle, vil konsentrasjonene synke ved lengre tids pumping. Fluoridinnholdet i Bh 2 og manganinnholdet i både Bh 2 og Bh 3 er for høyt. Dette vil

muligens reduseres ved lengre tids pumping. Det understrekkes imidlertid at langtids-prøvepumpingen kan føre til endringer i vannkvaliteten både i positiv og negativ retning.

4 VIDEREFØRING

NGU anbefaler at vannverket foretar hydraulisk trykking i brønnene. Etter trykkingen må det gjennomføres en tre måneders prøvepumping for dokumentasjon av kapasitet og kvalitet. Under prøvepumpingsperioden er det nødvendig å ta vannprøver regelmessig. Det er spesielt nødvendig å holde øye med grunnvannets innhold av jern og mangan samt aluminiuminnholdet og turbiditeten i Bh 1 og fluoridinnholdet i Bh 2.

Dersom den hydrauliske trykkingen ikke gir forventet resultat, bør det bores én til to nye brønner. Disse kan plasseres i området ved dagens vannkilder.

Vannverket bør anskaffe et utjevningsbasseng.

5 AREALPROBLEMATIKK

Brønnstedene må sikres med inngjerding. Leiroverdekket ved Bh 1 beskytter brønnen mot infiltrasjon av forurensninger i brønnens umiddelbare nærhet. Ved Bh 3 er det nødvendig å sikre mot forurensninger fra hytte og bolighus.

6 REFERANSELISTE

Grønlie, A. & Soldal, O., 1991: *Grunnvann i Agdenes kommune*. Nor. geol. unders. Rapport 91.125, 12ss.


Ramberg, H., 1973: *Beskrivelse til berggrunnsgeologisk kart over strøket Agdenes-Hemnefjord, Sør-Trøndelag*. Nor. geol. unders. Nr. 299, 11ss.

Reite, A.J, 1977: *Orkanger 1521-I, kvartærgeologisk kart M 1:50.000*. Nor. geol. unders.

Sæther, O.M, Reimann, C., Hilmo, B.O. & Taushani, E., 1995: *Chemical composition of hard- and softrock groundwaters from central Norway with special consideration of fluoride and Norwegian drinking water limits*. Environmental Geology. In pres.

Wolff, F.C., 1976: *Geologisk kart over Norge, berggrunnskart TRONDHEIM 1: 250.000*. Nor. geol. unders.

Ingdalshagan, Agdenes kommune



Målestokk 1:5.000

- Borhullslokalitet
- — Antatt bergartsgrense
- - - Mulige sprekkesoner



BORING, GRUNNVANNSBRØNN I FJELL

STED: Ingdalen, Agdenes

DATO: 9-14.august 1995

BORPUNKT NR: Bh 1

BORUTSTYR: Nemec borerigg, 5,5" borekrone

BORVINKEL (GR. FRA VERTIKAL): 15° **RETNING:** S (180°)

UTM-KOORDINATER:

KARTBLAD (M711): 1521 I **SONE:** 32 **Ø-V:** 54430 **N-S:** 703795

OVERFLATENS HØYDE OVER HAVET I BORPUNKTET: 65-70 m

DYP TIL FJELL: 42 m **LENGDE FORINGSRØR (casing):** 44 m

GRUNNVANNSTAND U/MARKOVERFLATEN: 21,02 m **MERKNAD:**

Dyp m	Bergart	Vanninn- slag l/time	Merknad	Dyp m	Bergart	Vanninn- slag l/time	Merknad	Dyp m	Bergart	Vanninn- slag l/time	Merknad
2			jord	46	GS	tørt		90			
4			leire/silt	48		tørt		92			
6				50	RG		fra 49 m	94			
8				52				96			
10		fuktig		54				98			slepper
12				56		vått	sleppe	100			
14				58			sleppe ved 57 m	102	RG	ca. 300	
16				60	GS		fra 59 m	104			
18				62				106			
20			noe stein	64				108			
22		bløtt		66				110			
24			leirsuppe	68				112			
26				70				114		200	SLUTT
28				72		fuktig	71 m				
30				74							
32				76		ca. 300					
34				78							
36				80							
38				82	RG		fra 81 m, slepper				
40				84	GS		fra 83 m				
42			42 m overdekke	86		økende	slepper				
44		tørt	44 m foringsrør	88	RG		svakt				

GS: Glimmerskifer

RG: Rød gneis (orthogneis)

BORING, GRUNNVANNSBRØNN I FJELL

STED: Ingdalen, Agdenes

DATO: 16.august 1995

BORPUNKT NR: Bh 2

BORUTSTYR: Nemec borerigg, 5,5" borekrone

BORVINKEL (GR. FRA VERTIKAL): 15° **RETNING:** SSV (193°)

UTM-KOORDINATER:

KARTBLAD (M711): 1521 I **SONE:** 32 **Ø-V:** 54468 **N-S:** 703813

OVERFLATENS HØYDE OVER HAVET I BORPUNKTET: 45-50 m

DYP TIL FJELL: 5 m **LENGDE FORINGSRØR (casing):** 6 m

GRUNNVANNSTAND U/MARKOVERFLATEN: 8,85 m **MERKNAD:**

Dyp m	Bergart	Vanninn- slag l/time	Merknad	Dyp m	Bergart	Vanninn- slag l/time	Merknad	Dyp m	Bergart	Vanninn- slag l/time	Merknad
2			grus	46		tørker	ved 45 m	90			
4			leire/hard leire	48			sleppe	92			noe svakt
6	RG		5 m overdekke, 6 m foringsrør	50		vått	svakt	94	GS		noe svakt ved 93 m
8			slepper fra 7 m	52	GS	vått	svakt	96			
10		fuktig	ved 9 m, slepper	54				98			
12		tørker	slepper	56		tørker		100			
14			slepper, løst ved 14 m	58				102			
16			slepper	60				104			
18			slepper	62				106			
20			slepper	64				108			
22	mørkere	fuktig	løst ved 21 m	66	RG		ved 65 m	110			
24		mere fukt	slepper	68				112			
26	GS		fra 25 m	70				114			SLUTT
28			stabilt ned til 40 m	72							
30				74							
32				76							
34				78							
36		fuktigere		80	GS						
38				82	GS/RG		ved 81 m, små slepper				
40				84			små slepper				
42			sleppe ved 41 m	86							
44				88			små slepper				

GS: Glimmerskifer

RG: Rød gneis (orthogneis)

BORING, GRUNNVANNSBRØNN I FJELL

STED: Ingdalen, Agdenes

DATO: 18. august 1995

BORPUNKT NR: Bh 3

BORUTSTYR: Nemec borerigg, 5,5" borekrone

BORVINKEL (GR. FRA VERTIKAL): 60^g (^o) **RETNING:** SØ (120^o)

UTM-KOORDINATER:

KARTBLAD (M711): 1521 I **SONE:** 32 **Ø-V:** 54444 **N-S:** 703845

OVERFLATENS HØYDE OVER HAVET I BORPUNKTET: 45-50 m

DYP TIL FJELL: 0 m **LENGDE FORINGSRØR (casing):** 3 m

GRUNNVANNSTAND U/MARKOVERFLATEN: 8,98 m **MERKNAD:**

Dyp m	Bergart	Vannin- slag l/time	Merknad	Dyp m	Bergart	Vanninn- slag l/time	Merknad	Dy- p m	Bergar- t	Vannin- n-slag l/time	Merknad
2	GS			46				90			
4		tørt		48	Bergarts skifte		svakt fra 47 m	92			
6			små slepper ved 5 m	50			slepper	94			
8	grå/grønn			52			sleppe ved 51 m	96			
10				54			små slepper	98			
12				56		fuktig		100			
14			små slepper	58			svakt ved 57 m	102	ca. 200		SLUTT
16				60			svakt				
18			sleppe	62			sleppe				
20			slepper	64			svakt ved 63 m				
22			sleppe ved 22 m	66			sleppe				
24			svakt, meget svakt	68			huggende ved 67 m				
26			meget svakt, sleppe ved 26 m	70							
28				72			svakt				
30		noe fukt	svakt	74							
32				76							
34			huggende, sprekkesone ved 35 m	78		vann	huggende ved 77 m, sleppe ved 78 m				
36			huggende, svakt	80							
38		tørker	slepper	82							
40	lyse rød		slepper ved 39 m	84			små slepper ved 83 m				
42	GS		svakt	86							
44			svakt	88							

GS: Glimmerskifer

RG: Rød gneis (orthogneis)

VANNANALYSER

FYLKE: Sør-Trøndelag

KART (M711): 1521 I Orkanger

KOMMUNE: Agdenes

PRØVESTED: Ingdalshagan, Ingdalen

OPPDRAKSNUMMER: 1995.0177

ANALYSERT VED: Norges geologiske undersøkelse

Brønn-nr/sted	1 Tronstad	2 Tronstad	3 Tronstad			
Dato	28.08.95	24.08.95	29.08.95			
Brønntype	Fjellbrønn	Fjellbrønn	Fjellbrønn			
Prøvedyp m						
Brønndimensjon	5 1/2"	5 1/2"	5 1/2"			
Vannføring l/s	0,05	0,02	0,18			
X-koordinat Sone:	54430	54468	54444			
Y-koordinat Sone:	703795	703813	703845	Drikkevannsforskriften¹		
Fysisk/kjemisk				Veilegende verdi	Største tillatte konsentrasjon	
Surhetsgrad, felt/lab pH		8,70		7,5-8,5	6,5-8,5 ²	
Ledningsevne, felt/lab µS/cm	333	326	380	380	393	< 400
Temperatur °C	7,0	6,6	6,6	< 12	25	
Alkalitet mmol/l	3,05	3,61	3,71	0,6-1,0 ²		
Fargetall mg Pt/l	31,8	2,4	2,5	< 1	20	
Turbiditet F.T.U	375	28	3,3	< 0,4	4	
Opplost oksygen mg O ₂ /l	6,1		7,2	> ca 9		
Fritt karbondioksid mg CO ₂ /l				< 5 ²		
Redoks.potensial, E _h mV						
Anioner						
Fluorid mg F/l	0,63	2,47	0,14		1,5	
Klorid mg Cl/l	13,9	12,1	13,3	< 25		
Nitritt mg NO ₂ /l	<0,1	<0,1	<0,1		0,16	
Brom mg Br/l	<0,1	<0,1	<0,1			
Nitrat mg NO ₃ /l	0,271	<0,05	<0,05		44	
Fosfat mg PO ₄ /l	<0,2	<0,2	<0,2			
Sulfat mg SO ₄ /l	19,1	1,82	5,63	< 25	100	
<i>Sum anioner+alkalitet</i> meq/l	3,89	4,13	4,22			
Kationer						
Silisium mg Si/l	7,2	4,4	5,5			
Aluminium mg Al/l	1,8	0,046	0,021	< 0,05	0,2	
Jern mg Fe/l	1,7	<0,01	0,035	< 0,05	0,2	
Magnesium mg Mg/l	2,9	10,9	9,3		20	
Kalsium mg Ca/l	4,0	37,0	42,2	15-25 ²		
Natrium mg Na/l	64,8	28,3	27,5	< 20	150	
Kalium mg K/l	6,5	4,6	5,9	< 10	12	
Mangan mg Mn/l	0,021	0,195	0,106	< 0,02	0,05	
Kobber mg Cu/l	<0,005	<0,005	<0,005	< 0,1	0,3	
Sink mg Zn/l	0,006	<0,002	<0,002	< 0,1	0,3	
Bly mg Pb/l	<0,05	<0,05	<0,05		0,02	
Nikkel mg Ni/l	<0,02	<0,02	<0,02		0,05	
Kadmium mg Cd/l	<0,005	<0,005	<0,005		0,005	
Krom mg Cr/l	<0,01	<0,01	<0,01		0,05	
Sølv mg Ag/l	<0,01	<0,01	<0,01		0,01	
<i>Sum kationer³</i> meq/l	3,42	4,10	4,22			
<i>Ionebalanseavvik⁴</i> %	- 6	0	0			

¹ Sosial- og helsedepartement (1995): Forskrift om vannforsyning og drikkevann m.m.

² Vannet bør ikke være aggressivt.

³ Sum kationer = Na + Ca + Mg + K.

⁴ Ionebalanseavvik = Σkationer-Σanioner/(Σkationer+Σanioner)·100%