

NGU-rapport 89.041
GRUNNVANN
Temakart med beskrivelse
Etnedal kommune, Oppland fylke

Rapport nr. 89.041	ISSN 0800-3416	Åpen/Ramtoigikk	
<p>Tittel: GRUNNVANN</p> <p>Temakart med beskrivelse</p> <p>Etnedal kommune, Oppland fylke</p>			
Forfatter: Jens Tore Nielsen Erik Rohr-Torp		Oppdragsgiver: Etnedal kommune Oppland fylkeskommune NGU	
Fylke: Oppland		Kommune: Etnedal	
Kartbladnavn (M. 1:250 000) Lillehammer Hamar		Kartbladnr. og -navn (M. 1:50 000) 1717 II Synnfjell 1716 I Bruflat 1717 III Fullsenn 1716 IV Aurdal	
Forekomstens navn og koordinater:		Sidetall: 21	Pris: 121,-
		Kartbilag: 4	
Feltarbeid utført: Sommeren 1988	Rapportdato: 3/8-89	Prosjektnr.: 52.2306.01/02	Seksjonssjef: <i>Bernt Mæhlum</i>

Sammendrag:

Temakartene og beskrivelsen er i første rekke rettet mot den kommunale og fylkeskommunale oversiksplanleggingen, og gir bl.a. informasjon om: brønner i berggrunn og løsmasser, større grunnvannsforekomster i løsmasser, sprekker og forkastninger i bergrunnen og vanngiverevn (kapasiteten) til bergrunnen..

Vann i løsmasser:

Det er påvist én større forekomst ved Lundmoen. Vannkvaliteten er god.

Vann i berggrunn:

Grunnfjellsneiser (500 - 2000 l/t) opptrer i sydøst, og nordover forbi Bruflat. Lenger nord; og på sidene av dalen opptrer kvartsitt (ofte mer enn 2000 l/t) samt fyllitt og skifer (0-500 l/t). Vannkvaliteten er oftest god utenom mørke fyllitter og skifre.

Emneord	Hydrogeologi	Sonderboring
Ressurskartlegging	Berggrunn	Grunnvannsforsyning
Sprekkesone	Løsmasse	Fagrappo

FORORD

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har kartlagt grunnvannsforekomster i kommunen. Kartleggingen er i første rekke rettet mot den kommunale og fylkeskommunale oversiktsplanleggingen; særlig innen vannforsyningssektoren. Registreringene er en status pr. 01.01.89.

NGU ønsker å gi kommunene og fylket det nødvendige grunnlaget for at grunnvann i større grad enn i dag skal bli tatt med i planleggingen av vannforsyningen og i reguleringsplanene forøvrig. Vi er derfor interessert i å få reaksjoner på i hvilken grad våre produkter tilfredsstiller behovet, og vi står gjerne til videre tjeneste.

Trondheim, 3/8-89
Seksjon for hydrogeologi

Erik Rohr-Torp

Erik Rohr-Torp
forsker

Jens Tore Nielsen

Jens Tore Nielsen
forsker

INNHOLD

	Side
Konklusjon	
Om utnyttelse av grunnvann i løsmasser og berggrunn	
De enkelte grunnvannsforekomstene i løsmasser	
Muligheter for uttak av vann i berggrunnen og omtale av prioriterte områder	
Bakgrunnsmateriale	

Vedlegg:

- 89.041-01: Kartleggingsmetodikk
 - 02: Sonderboringer i løsmasser
 - 03: Registrerte borebrønner i berggrunn
 - 04: Oversiktskart 1:200 000 - vanngiverevne til berggrunnen
 - 05: Temakart grunnvann 1:50 000

Kartblad

- 1716 I Bruflat
- 1716 IV Aurdal
- 1717 II Synnfjell
- 1717 III Fullsenn

KONKLUSJON

Forekomster i løsmasser

I Etnedal kommune er det registrert én større grunnvannsforekomst i løsmasser ved Lundmoen - der Etna og Dalsåni renner sammen. Her er det mulighet for store vannuttak og vannkvaliteten synes å være god.

Vann i berggrunn


Fra lengst i sydøst, og langs dalen nordover forbi Bruflat, opptrer grunnfjellsgneiser som i hovedsak er middels gode vanngivere. I høydene på begge sider av dalen, og videre nordover i kommunen opptrer kvartsitter som er bedre vanngivere. Vannkvaliteten er oftest god, men den kan være dårlig i fyllitter og skifre.

LITT OM GRUNNVANN


Tekst: Steinar Skjeseth - Illustrasjon: Alf Næsheim - Vedlegg til NGUs rapporter, hydrogeologi



Grunnvannet fornyes ved at vann trenger ned fra overflaten. Om vinteren hindres det av snø og tele - og grunnvannsspeilet synker. Grunnvannsspeilet stiger igjen med høstregnet.




Vann i løsavsetninger (jord) lagres og transporteres i porer mellom jordpartiklene. Særlig stor gjennomstrømning er det i grus og sand.




I norske bergarter finnes vannet i sprekker. Vannet lagres og beveger seg i magasiner og lekker videre ut i kilder. Når det er tørt, kan vi i fjellskjæringer følge hvordan vannstanden i sprekkesmagasinene synker. Fjellskjæringer kan kutte over vannstrømmer og tappe ut grunnvann.

Vannforsyning




Grus- og sandavsetninger langs elver og innsjøer innholder store grunnvannsmagasiner som samvirker med vannet i vassdragene. Normalt går det en grunnvannsstrøm ut i elv og sjø, men under flom strømmer det vann inn i avsetningene. En rørbrønn kan trekke inn store mengder vann fra vassdraget til grunnvannsmagasinettet.



Ved boring etter vann brukes i dag kompressordrevne boremaskiner. En spesiell borekrone arbeider seg gjennom fjell ved rotasjon og slag. For å finne vann må boret treffe enn vannførende sprekk.

Borebrønn A og B får vann fra samme sprekksone i forskjellig dybde. Brønn C er boret i en tett bergart.




Det brukes pumper av forskjellige typer til å få ut vann av grunnvannsmagasinene. I borebrønn monteres dypbrønnpumpe, og pumpe med motor kan senkes ned i brønnen. Det kan også benyttes pumper som står opp i dagen, men da må noe vann føres ned igjen i brønnen. Returvannet trekker nytt vann ned gjennom en "ejektor".

Forurensing

Grunnvannet er vanligvis bedre beskyttet mot forurensninger enn overflatevann, men det er viktig å kjenne til hvordan grunnvannet opptrer i jord og fjell for å unngå forurensning. Sur nedbør kan nøytraliseres i jordlag og fjellsprekker.

Radioaktivt nedfall kan bli bundet og holdt tilbake.


På sin veg gjennom fjell og jord løser vannet opp mineraler. Vann som inneholder grunnstoffene kalsium og magnesium er hardt vann, vann som har passert andre bergarter kan inneholde jern og mangan. Det kan føre til rustproblemer. På tegningen er det vist kilder som kan forurense grunnvannet og brønner.




Grunnvannforekomster i sand og grus kan gi drikkevann til byer og større tettsteder, mens borebrønner i fjell vanligvis benyttes som vannforsyning til enkelthus og mindre boligkonsentrasjoner. Ved et

forbruk på 250 l/døgn/person vil en rørbrønn som gir 1000 l/min forsyne 5500 personer. Tilsvarende vil et borhull i fjell som gir 30 l/min kunne forsyne 175 personer, hvis det pumpes mot et utjevningsbasseng.


Hvem eier grunnvannet?



Vassdraggsloven sier at det ikke er lov til å hindre eller minske vanntilgangen til vannkilde som nyttes til vannforsyning. Her gjelder første finnars rett. Eiendom A har boret seg ned til en vannførende sprekk. Hvis B borer seg ned til samme sprekk og pumper ut vann, kan han minske vanntilgangen til brønn A.



Hvis en eiendom mangler vann, kan det graves eller bores på en annen eiendom hvis skadene ikke blir uforholdsmessig store. Skader erstattes ved skjønn.



Hvis et overflatevann strekker seg over flere eiendommer, kan ingen rå over den til skade for andre. Er vannmengden begrenset, skal den fordeles etter prioritert bruk. Det er behov for en tilsvarende lov om fordeling av grunnvann som strekker seg under flere eiendommer.

Grunnvannsforekomster som skal nytties til vannforsyning vil ofte kunne finnes nær forbruksstedet, noe som vil gi lave anleggskostnader. Å benytte grunnvann i stedet for fullrenset overflatevann vil vanligvis gi en besparelse på minst 1/3 av de totale kostnadene.

Generelle data om grunnvannsbrønner

Type	Vanlig dyp	Vanlig kapasitet	Antall personer som kan forsynes pr. brønn
Rørbrønn i løsmasser	10-30 m	500-5000 l/min.	1400 - 14400
Fjellbrønn	40-120 m	100-5000 l/time	4-240

DE ENKELTE PÅVISTE GRUNNVANNSFREKOMSTER I LØSMASSER

Kartleggingen er i første rekke gjort innenfor områder som er prioritert av kommunen.

Utenfor disse områdene kan det derfor være noen flere forekomster enn det som er avmerket. De største forekomster antas likevel å være registrert også her.

Lundmoen - elveslette ved elvemøte mellom Etna og Dalsåni.

Kartbl. 1717 III Fullsenn og

1716 IV Aurdal / Pkt. nr. 22/23.

Forekomsten representerer en stor grunnvannsressurs og massene har god vanngiverevne. En rørbrønn forventes å ha en kapasitet på minst 1200 l/min. Kapasiteten kan økes ved bruk av flere brønner.

Boring og testpumping er foretatt på østsiden av elvene. Her er arealbruken dyrka mark og representerer kun en moderat arealkonflikt i forhold til et eventuelt drikkevannsutak. På vestsiden av elvene er det skog, og det er sannsynlig at massenes vanngiverevne også er god her.

De fysisk-kjemisk vannanalysene indikerer et noe høyt innhold av nitrat (3-12 mg/l) som antagelig skyldes gjødsling. Forøvrig er vannkvaliteten god.

MULIGHETER FOR UTTAK AV VANN I BERGGRUNNEN OG OMTALE AV PRIORITERTE OMRADER

Fra lengst sydøst i kommunen, i en sone forbi Bruflat, og nordover dalen mot Rundborgbygdi, består fjellgrunnen av forskjellige grunnfjellige gneis. Dette er i hovedsak middels gode vanngivere, med vanlige ytelser mellom 500 og 2000 liter/time (l/t) i borebrønner. Stedvis er gneisene bedre, med ytelse over 2000 l/t i en borebrønn. Vannkvaliteten er oftest god.

I høydedragene øst og vest for Etnedalen, og nordover fra Rundborgsbygdi, domineres fjellgrunnen av kvartsitter. Dette er middels gode til gode vanngivere, spesielt øst for dalen kan det oppnås ytelser over 2000 l/t i velplasserte borebrønner. Vannkvaliteten er ofte god, med høye innhold av jern kan forekomme.

I kvartsittområdene finnes partier med myke fyllitter og leirskifre, spesielt lengst nord i kommunen dominerer disse. Dette anses som dårlige vanngivere. Borebrønner vil ofte gi mindre enn 500 l/t. Øer fyllittene og skifrene har svart farge, vil høye innhold av jern, mangan og svovel være vanlig i grunnvannet.

Boring mot større sprekke- og forkastningssoner vil i alle bergartskategorier kunne gi vesentlig mer vann enn det som her er angitt, ofte mellom 2000 og 10000 l/t pr. borebrønn. Lokalisering av boreplasser for større vannforsyninger bør alltid foretaes av hydrogeologisk sakkyndig.

Kommunen har utpekt endel problemområder, her følger en kort beskrivelse av disse:

Lenningsområdet

Fjellgrunnen består av fyllitt, og vanlige ytelser vil ligge mellom 0 og 500 l/t i borebrønner. Ofte vil kapasiteten kunne økes til bortimot 1000 l/t ved hydraulisk "trykking" av borebrønner. I noen tilfelle vil vannkvaliteten kunne være dårlig.

Bakkebygd

Her veksler fjellgrunnen mellom kvartsitt og fyllitter og skifre. Boringer i kvartsitt vil ofte gi mer enn 2000 l/t av vann med god kvalitet. I fyllitt og skifer kan ventes borresultater som for Lenningsområdet.

Tonsåsen

Fjellgrunnen består av kvartsitt, og vanlige ytelser vil ligge omkring 2000 l/t i velplasserte borebrønner. Oftest vil vannkvaliteten være god, men høye innhold av jern vil kunne forekomme.

Steinsetbygda

Fjellgrunnen veksler som i Bakkebygd mellom kvartsitt, fyllitt og skifer. Resultater som for bakkebygd kan ventes.

Espelidbygdi nordover mot planlagt industriområde

Fjellgrunnen består hovedsakelig av kvartsitt, hvor ytelser omkring 2000 l/t kan ventes. Enkelte svartskiferlag kan lokalt føre til vannkvalitetsproblemer.

BAKGRUNNSMATERIALE

Bjørlykke, A., Skålsvoll, H. (1979): Bruflat, berggrunnsgeologisk kart 1716 I - M. 1:50 000. NGU.

Huseby, S. (1978): Aurdal - M 1:50 000. Beskrivelse til vannressurskart "Grunnvann i løsavsetninger". NGU - Seksjon for hydrogeologi, spesiell rapport nr. 11.

Huseby, S. (1970): Rapport fra Norges geologiske undersøkelse etter befaring i Fåberg-Synnfjell-området, Oppland fylke.
NGU-rapport 0-

Huseby, S. og Kirkhusmo, L. (1970): Grunnvannsforsyning og avløpsforhold i Fåberg-Synnfjell-området. NGU-rapport HY-00073.

Kirkhusmo, L. (1971): Vannforsyning Land-Etnedal-regionen.
NGU-rapport HY-00074.

Mickelsen, R.P. (1986): Fullsenn, berggrunnsgeologisk kart 1717 III - M. 1:50 000, foreløpig utgave. NGU.

Rohr-Torp, E. (1977): Vurdering av grunnvannsforsyning, Bruflat.
NGU-rapport 0-77140.

Rohr-Torp, E. (1979): Vannforsyning til Etnedal sentralskole og aldersheim, Bruflat. NGU-rapport 0-79093.

Siedlecka, A., Nystu n, J.P., Englund, J.O., Hozsack, J. (1987): Lillehammer, berggrunnskart - M. 1:250 000. NGU.

Strand, T. (1954): Aurdal, beskrivelse til det geologiske gradteigskart - M. 1:100 000. NGU nr. 185.

KARTLEGGINGSMETODIKK

FOR TEMAKART GRUNNVANN

Sammenstilling av tidligere undersøkelser



Møte med kommunen (teknisk etat m/fl.)
Om vannforsyningssituasjonen, framtidig behov, forurensningskilder m.m.
Om NGUs undersøkelser og produkter

Løsmasser

Fjell

Vurdering av aktuelle forekomster i felt-
registrering av arealbruk

Studier av flyfoto, satellittfoto og berggrunnkart



Sonderboring, testpumping, prøvetaking,
vannanalyser ->
Klassifisering - GOD - MIDDELS - DÅRLIG

Vurdering av berggrunn og sprekkesoner i felt ->
Klassifisering - GOD - MIDDELS - DÅRLIG



Kontakt med kommunen (teknisk etat m/fl.) og fylkeskommunen
Orientering om resultatene og mulighetene for utnyttelse av grunnvann.




Rapportering
Temakart grunnvann med beskrivelse


SONDERBORINGER I LØSMASSER

Vedlegg 89.041-02


JORDPROFIL (SONDERBORINGER) MED NR. INNENFOR KARTBLAD: 1716 I BRUFLAT



JORDPROFIL (SONDERBORINGER) MED NR. INNENFOR KARTBLAD: 1716 IV AURDAL



JORDPROFIL (SONDERBORINGER) MED NR. INNENFOR KARTBLAD: 1716 IV, AURDAL



REGISTRERTE BOREBRØNNER I FJELL

Vedlegg 89.041-03

TABELL 1

HYDROGEOLOGISK ARKIU - BØREBRØNNER I FJELL

12

E.B. - VANNFØRING ETTER BORING
 E.S. - VANNFØRING ETTER SPRENGNING
 E.T. - VANNFØRING ETTER TRYKKPUMPING
 U.P. - VANNUTTAK VED PRØVEPUMPING

SIDE:1
 DATO: 08.05.89

18

NR	ARKIU- NR	KARTBL- LØPNR	KARTEL. M711	UTM-KOORDINAT			BOREDATO DDMMÅA	BUREDYP meter	VANNFØRING (liter/time)			
				EST	NORD	SØNE			E.B.	E.S.	E.T.	U.P.
24	KOMMUNE:	541	ETNEDAL									
F18084	2	1717-2	53760	677555	32		000080	43.0	0	0	0	0
F18302	3	1716-1	53360	676210	32		000082	70.0	0	0	0	0
F18086	3	1717-2	54030	676810	32		000076	32.0	0	0	0	0
F18303	4	1716-1	53390	676240	32		000486	107.0	0	0	0	0
F18087	4	1717-2	53680	676650	32		000085	70.0	0	0	0	0
F18304	5	1716-1	53425	676250	32		000071	60.0	200	0	0	0
F18090	5	1717-2	53635	676575	32		000079	100.0	0	0	0	0
F18305	6	1716-1	53425	676255	32		000071	26.0	3000	0	0	0
F18089	6	1717-2	53670	676580	32		000071	32.0	3000	0	0	0
F18307	7	1716-1	53470	676270	32		000086	68.0	0	0	0	0
F18088	7	1717-2	53725	676630	32		000079	50.0	4800	0	0	0
F18308	8	1716-1	53480	676270	32		000071	47.5	2000	0	0	0
F18174	8	1716-4	53195	675160	32		000084	148.0	0	0	0	0
F18085	9	1717-2	53760	677560	32		000084	93.0	0	0	0	0
F18120	9	1717-3	52140	677130	32		000000	0	0	0	0	0
F18309	9	1716-1	53390	675960	32		000084	52.0	0	0	0	0
F18083	9	1717-2	53760	677540	32		000079	23.0	600	0	0	0
F18121	9	1717-3	52025	676950	32		0	0	0	0	0	0
F18310	10	1716-1	53390	675760	32			52.0	0	0	0	0
F18123	10	1717-3	52335	676960	32		000072	0	0	0	0	0
F18313	11	1716-1	53470	675235	32		000083	74.0	0	0	0	0
F18125	11	1717-3	52500	676840	32		0	0	0	0	0	0
F18314	12	1716-1	53470	675230	32		000060	30.0	100	0	0	0
F18126	12	1717-3	52990	676775	32		0	0	0	0	0	0
F18315	13	1716-1	53490	675105	32		000074	32.0	0	0	0	0
F18318	14	1716-1	53420	675280	32		000083	81.0	1000	0	0	0
F18124	14	1717-3	52480	676905	32		000082	90.0	800	0	0	0
F18319	15	1716-1	53470	675225	32		000084	67.0	1000	0	0	0
F18328	16	1716-1	53500	674870	32		000080	70.0	0	0	0	0
F18321	17	1716-1	53500	674890	32		000072	45.0	0	0	0	0
F16797	17	1717-3	52360	676960	32		000681	6.0	600	0	0	0
F18322	18	1716-1	53470	674940	32		0	0	0	0	0	0
F18122	18	1717-3	52140	676950	32		0	0	0	0	0	0
F18323	19	1716-1	53500	675080	32		000079	80.0	10000	0	0	0
F18325	20	1716-1	53520	675060	32		000070	29.0	0	0	0	0
F18327	21	1716-1	53520	675050	32		000070	65.0	0	0	0	0
F18328	22	1716-1	53520	675055	32		000077	66.0	200	0	0	0
F18127	22	1717-3	52540	676750	32		0	0	0	0	0	0
F18329	23	1716-1	53535	675050	32		0	0	1800	0	0	0
F18330	24	1716-1	53490	675270	32		000080	101.0	400	800	0	0
F18331	25	1716-1	53610	679340	32		000069	50.0	0	0	0	0
F18332	26	1716-1	53640	675340	32		000074	35.0	0	0	0	0
F18333	27	1716-1	53640	675330	32		000065	25.0	1000	0	0	0
F18335	28	1716-1	53660	675330	32		000060	27.0	1200	0	0	0
F18336	29	1716-1	53680	675335	32		000070	55.0	600	0	0	0
F18338	30	1716-1	53700	675330	32		000070	31.0	0	0	0	0

TABELL 1

HYDROGEOLOGISK ARKIV - BØREBRUNNER I FJELL

E.B. - VANNFØRING ETTER BORING
 E.S. - VANNFØRING ETTER SPRENGNING
 E.T. - VANNFØRING ETTER TRYKKPUMPING
 U.P. - VANNUTTAK VED PRØVEPUMPING

KOMMUNE: 341 ETNE

SIDE 12
DATO: 08.05.89

12	ARKIV-NR	KARTBL-LØPENR	KARTBL-M711	UTM-KOORDINAT			BØREDATO DDMMÅA	BØREDYP meter	VANNFØRING (liter/tim)			
				8ST	NORD	GONE			E.B.	E.S.	E.T.	U.P.
	F18339	31	1716-1	53230	675320	32	000068	27.0	700	0	0	0
	F18340	32	1716-1	53390	675070	32	000083	64.0	400	0	0	0
	F18341	33	1716-1	53370	675060	32	000070	21.0	1200	0	0	0
18	F18342	34	1716-1	53320	675050	32	000074	21.0	1000	0	0	0
	F18343	35	1716-1	53355	675060	32	000060	26.0	160	0	0	0
	F18344	36	1716-1	53340	675060	32	000060	29.0	900	0	0	0
	F18345	37	1716-1	53260	674970	32	000073	36.0	0	0	0	0
	F18346	38	1716-1	53360	674950	32	000062	28.0	800	0	0	0
	F18347	39	1716-1	53360	674930	32	000073	26.0	500	0	0	0
24	F18348	40	1716-1	53380	674930	32		26.0	250	0	0	0
	F18350	41	1716-1	53400	674890	32	000085	110.0	500	0	0	0
	F18351	42	1716-1	53400	674880	32	000074	28.0	150	0	0	0
	F18352	43	1716-1	53570	674830	32	000082	85.0	0	0	0	0
	F18353	44	1716-1	53870	674830	32	000061	28.0	100	0	0	0
	F18354	45	1716-1	54330	674375	32	000022	36.0	300	0	0	0
30	F18091	45	1717-2	53630	676580	32	000079	100.0	0	0	0	0
	F18355	46	1716-1	54280	674370	32	000083	48.0	1400	0	0	0
	F18357	47	1716-1	54070	674440	32	000084	49.0	0	0	0	0
	F22721	49	1717-2	53570	676530	32	001086	75.0	400	0	0	0
	F22722	50	1717-2	53740	676550	32	000787	65.0	600	0	0	0
	F22723	51	1717-2	53630	676530	32	001101	110.0	600	0	0	0
	F22724	52	1717-2	53640	676530	32	001081	90.0	600	0	0	0
38	F22725	53	1717-2	53650	676670	32	251085	70.0	700	0	0	0
	F22726	54	1717-2	53640	676590	32	300686	60.0	400	0	0	0
	F18312	57	1716-1	53460	675530	32	000084	80.0	200	0	0	0
	F18290	57	1716-4	53180	674770	32		0	0	0	0	0
	F18326	58	1716-1	53530	675050	32	000083	60.0	0	0	0	0
	F18173	58	1716-4	53200	675170	32	000077	100.0	0	0	0	0
42	F18337	59	1716-1	53680	675330	32	000084	98.0	1000	0	0	0
	F18251	59	1716-4	53195	674280	32		0	0	0	0	0
	F18349	60	1716-1	53380	674925	32		28.0	600	0	0	0
	F18356	61	1716-1	54275	674385	32	000084	91.0	0	0	0	0
	F18317	62	1716-1	53460	675260	32		0	0	0	0	0
	F17189	65	1716-1	53350	674950	32		0	0	0	0	0
48	F17323	66	1716-1	53720	675335	32		0	0	0	0	0
	F17350	67	1716-1	53510	676280	32		0	0	0	0	0
	F17382	68	1716-1	53470	676270	32		0	0	0	0	0
	F17302	69	1716-1	53470	675290	32		0	0	0	0	0
	F17165	72	1716-1	53330	674990	32		0	0	0	0	0
	F15783	73	1716-1	0	0	32	180665	62.0	1500	0	0	0
54	F18311	74	1716-1	53470	675520	32	000084	118.0	0	0	0	0
	F21513	75	1716-1	53410	676250	32	000058	29.0	0	0	0	0
	F18301	76	1716-1	53330	676260	32	070065	43.0	350	0	0	350
	F04850	82	1716-1	53470	675260	32	000057	21.0	120	0	0	0
	F04871	83	1716-1	53330	674990	32	000058	23.0	540	0	0	0
	F04873	84	1716-1	53340	675030	32	000058	41.0	490	0	0	0
60	F04874	85	1716-1	53500	675060	32	000058	32.0	300	0	0	0
	F04878	86	1716-1	53490	675090	32	000058	29.0	700	0	0	0
	F04876	87	1716-1	53410	675650	32	000058	28.0	375	0	0	0

TABELL 1

HYDROGEOLOGISK ARKIV - BØREBRØNNER I FJELL

KØMUNE: 541 ETNEFJELL

E.B. - VANNFØRING ETTER BORING
 E.S. - VANNFØRING ETTER SPRENGNING
 E.T. - VANNFØRING ETTER TRYKKPUMPING
 V.P. - VANNUTTAK VED PRØVEPUMPING

SIDE:3

DATO: 08.05.89

ARKIV- NR	KARTBL- NR	KARTBL. M711	UTM-KOORDINAT			BOREDATO DDMMÅA	BUREDYP meter	VANNFØRING (liter/time)			
			89T	NORD	SØRE			E.B.	E.S.	E.T.	V.P.
5	F04883	88	1716-1	0	0	32	000063	19.0	250	0	0
	F04888	89	1716-1	0	0	32	000064	65.0	4000	0	0
	F18299	90	1716-1	53335	676250	32	000081	65.0	1000	0	0
	F18300	91	1716-1	53335	676250	32	000074	45.0	500	0	0
	F18306	92	1716-1	53490	676280	32	000071	35.0	600	0	0
12	F18314	93	1716-1	53480	675070	32	000056	50.0	0	0	0
	F18324	94	1716-1	53520	675060	32	000057	28.0	400	0	0
	F18366	95	1716-1	53560	674530	32	000075	60.0	0	0	0
	F18367	96	1716-1	53360	674530	32		0	0	0	0
	F18242	96	1716-4	52940	674800	32		0	0	0	0
	F19455	97	1716-1	53373	674930	32	000076	45.0	800	0	0
	F04870	99	1716-1	0	0	32	000058	29.0	0	0	0
18	F22652	102	1716-1	53240	675170	32	200685	110.0	400	0	0
	F22670	103	1716-1	53780	675550	32	251185	100.0	750	0	0
	F22679	104	1716-1	53970	675510	32	051186	75.0	1200	0	0
	F22680	105	1716-1	53490	675510	32	191086	90.0	1000	0	0
	F22681	106	1716-1	53490	675260	32	000783	110.0	100	600	0
24	F22682	107	1716-1	53470	675530	32	270986	130.0	150	600	0
	F22683	108	1716-1	53350	674960	32	020985	6.0	1400	0	0
	F22684	109	1716-1	53260	674280	32	250886	80.0	800	0	0
	F22685	110	1716-1	53560	676290	32	290789	55.0	700	0	0
	F22686	111	1716-1	54060	674470	32	270487	120.0	1500	0	0
	F22687	112	1716-1	53230	676070	32	001286	70.0	600	0	0
30	F04845	125	1716-4	53210	674790	32	000057	22.0	2000	0	0
	F18263	290	1716-4	53210	674285	32		0	0	0	0

36

42


48

54

80

ETNEDAL KOMMUNE

GRUNNVANN I FJELL



TEGNFORKLARING

VANNIGVEREVNE



OMRÅDER MED ANTATT YTELSE OVER 2000 LITER/TIME PR. BOREBRØNN.
(Egnet for større hytte- og boligområder, i noen tilfeller også jordbruksavansering og industri)



OMRÅDER MED ANTATT YTELSE FRA 500 TIL 2000 LITER/TIME PR. BOREBRØNN.
(Egnet for mindre hytte- og boligområder eller større gårdsbruk)



OMRÅDER MED ANTATT YTELSE UNDER 500 LITER/TIME PR. BOREBRØNN.
(Egnet for hytter, enkelthus eller små gårdsbruk)



HØYFJELLSOMRÅDER OG BREER,
VANNIGVEREVNE IKKE VURDERT.

BORING MOT STØRRE SPREKKE- OG
FORKASTNINGSSØNNER VIL OFTE GI
MERE VANN ENN DET FARGEN TILSIER.
LOKALISERING AV BOREPLASSER FOR
STØRRE VANNFORSYNINGER BØR FORETAS
AV HYDROGEOLOGISK SAKKYNDIG.

ANNET

KOMMUNE- / FYLKESGRENSE

5 km
Målestokk: 1 : 150 000



NORGES GEOLGIKSE UNDERSØKELSE

LØSMASSEAVDELINGEN

Referanse til kartet
SEKSJON FOR HYDROGEOLOGI

BRUFLAT

1716 I

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE

ETNEBAL

GRUNNVANN I FJELL

I Norge forekommer grunnvann i fjell hovedsakelig i sprekk og forkastninger (bruddfløter hvor tilstøtende bergarter er forskjøvet). De gunstigste sprekkene dannes i stive og hårde bergarter som f.eks. granitt, gneis og kvartsitt. Blåtere bergarter som f.eks. skifer blir lite oppsprukket.

Grunnvann fra fjell er velegnet til vannforsyning bl.a. i spredt bebyggelse. Vanlig ytelse i en borebrønn er ofte mellom 100 og 5000 liter/time. Pumpet mot et tilstrekkelig dimensjonert utjevningsmøsæs, vil en borebrønn som yter 2500 liter/time dekke vannbehovet for ca. 240 personer (anlegg uten lekkasje).

Borebrønner med kapasitet og dyp er angitt med fortolpende nummerering innen kartbladet. For mer detaljerte opplysninger henvises det til NGU's hydrogeologiske arkiv.

En vurdering av berggrunnens vanngiverevn er vist i mørkarket. Avgrensningen av områdene med forskjellig antatt vanngiverevn er også vist med stiplet strek på hovedkartet.

Større sprekk og forkastninger er også angitt fordi borer mot disse ofte gir vesentlig mer vann enn borer i berggrunnen forvrig.

BOREBRØNNER - VANNFØRING

○ ingen opplysning	751-1700 liter/time
○ 0-30 liter/time	1701-3500
○ 31-100	3501-6500
○ 101-350	6501-11500
○ 351-750	> 11500

BOREBRØNNER - DYP


200	25	375	400
150	50	350	250
125	75	325	275
100		300	

Eks. = 50 m Eks. = 250 m

ANNET

----- Avgrensning av områder med forskjellig antatt vanngiverevn - se også mørkarkt.
Større sprekk og forkastninger
Kilde, eventuelt med kapasitetsangivelse i liter/time.
Geofysisk profil
Større forureningskilder

ANTATT VANNGIVEREVNE I FJELL - M 1 : 200 000



Merk! Kapasitetsangivene gjelder generelt pr. borebrønn som er 78 - 100 m dyp.

Negativt brønnskildring har førtes av hydrogeologisk sekkyndig.

OVER 2000 LITER/TIME
Egnet for større hytte- og boligområder, i noen tilfeller også til jordbruksvanning og industri.

FRA 500 TIL 2000 LITER/TIME
Egnet for mindre hytte- og boligområder eller større gårdsbruk.


UNDER 500 LITER/TIME
Egnet for hytter, enklehus eller små gårdsbruk.

IKKE VURDERT OMRADER
Høyfjellsområder, breer, ikke befolkede områder etc.

For små vannforsyninger til f.eks. hytter kan også grønne brønner være et alternativ.

TEMAKART GRUNNVANN - M 1:50 000

KØRKEPE AND



GRUNNVANN I LØSMASSER

Grunnvann i løsmasser forekommer i hulrommene (porene) mellom de partiklene løssetningene er bygget opp av. Der porene er store og sammenhengende, som i sand og grus, og der det strømmer vann gjennom øsætningen er forholdene gunstige for å få ut grunnvann. Rørbrønner i løsmasser gir ved riktig plassering store vannmengder (500-5000 l/min) og kan forsyne større fellesvannverk.

Der det foreligger nok opplysninger er øsætningene klassifisert etter vanngiverevn og egnethet som kilde til driftevansforsyning. Skala og kriterier for klassifiseringen er gitt under.

Kartet viser også plasseringen av borer, brønner og geofysiske profiler. Disse er gitt referansenummer, og de detaljerte resultatene fra undersøkelsene kan fås ved henvendelse NGU.

I tillegg til de omtalte forekomstene, vil i mange tilfeller også grønne brønner i moreneøsætninger kunne forsyne små enheter.

VANNGIVEREVNE

Klassifiseringen er basert på sonderboringer, testpumper, geofysiske undersøkelser og hydrogeologiske vurderinger.

NB! Det forekomstene er små, eller der det er mistanke om inhomogene forhold er kun markert med et punkt og ikke klassifisert.

Areal

GOD

● God sortert sand- og grusforekomster med høy permeabilitet og porositet. Meklighet av vannførende lag er større enn 10 m. Antatt kapasitet for en rørbrønn: mer enn 1000 l/min.

MIDDEL

● Middels sorterte, finstøffelhøye sand- og grusforekomster. Evt. godt sortert møsæ med meklighet mindre enn 10 m. Antatt kapasitet for en rørbrønn: mindre enn 1000 l/min.

DARLIG

○ Undersøkte forekomster med negativt resultat.

○ Områder med mulig GOD eller MIDDEL vanngiverevn, men ikke tilstrekkelig undersøkt.

ANNET

■ Produksjonsbrønn - rørbrønn i løsmasser

○ Kilde, eventuelt med kapasitetsangivelse i liter/min

▲ Fjellblokning med betydning for grunnvannsundersøkelse.

△ Geofysisk profil

* Større forureningskilder

EGNETHET SOM KILDE TIL DRIFTEVANSFORSYNING VED DAGENS AREALBRUK

Ved klassifiseringen er det tett hensyn til:

- arealbruk og forureningsfare
- Forureningsfare som ikke brytes ned mot vannførende lag
- naturlig grunnvannskvalitet
- omfanget av nødvendige klesuleringer ved evt. etablering av vannverk

A GOD

B MIDDEL

C DARLIG

DAGENS AREALBRUK

a - akop	b - bebyggelse
å - åpen festmark	t - tettbjøgd strøk
m - mørk jernbane	d - dyptmark
v - vann	i - industri
f - frilidetbebyggelse	c - campingplass
g - grustek	k - dyrlig vannkvalitet

Eksempler: abd

Ut fra dagens arealbruk - dyrk. mark (d) og vei (v) - og den forureningsfare denne representerer, er forekomsten vurdert å ha en middels egnethet (B) til driftevann.



Referanse til kartet: NIELSEN J.T. & ROHR-TORP E. - 1989

Norges geologiske undersøkelse

NB! Alle kartkombinasjoner i tegnforklaringen er ikke nødvendigvis brukt på dette kartet.

AURDAL

1716 IV

NORGES GELOGISKE UNDERSØKELSE

GRUNNVANN I FJELL

I Norge forekommer grunnvann i fjell hovedsakelig i sprekker og forkastninger (brudd) eller hvor tilstøtende bergarter er forskjøvet. De gunstigste sprekkene dønes i stive og hårde bergarter som f.eks. granitt, gneis og kvartsitt. Bløtere bergarter som f.eks. skifer blir lite oppsprukket.

Grunnvann fra fjell er velegnet til vannforsyning bl.a. i spredt bebyggelse. Vanlig ytelse i en borebrønn er ofte mellom 100 og 5000 liter/time. Pumpet mot et tilstrekkelig dimensjonert utjevningsmøgasin, vil en borebrønn som yter 2500 liter/time dekke vannbehovet for ca. 240 personer (anlegg uten lekkasje).

Borebrønner med kapasitet og dyp er angitt med forløpende nummerering innen kartbledet. For mer detaljerte opplysninger henvises det til NGU's hydrogeologiske arkiv.

En vurdering av berggrunnens vanngiverevne er vist i mørkertet. Avgrensingen av områdene med forskjellig antatt vanngiverevne er også vist med stiplet strek på hovedkartet.

Større sprekker og forkastninger er også angitt fordi borer mot disse ofte gir vesentlig mer enn en boring i berggrunnen førstig.

BOREBRØNNER - VANNFØRING

○ ingen opplysning	751-1700 liter/time
● 0-30 liter/time	1701-3500
● 31-100	3501-6500
● 101-350	6501-11500
● 351-750	> 11500

BOREBRØNNER - DYP


200	25	375	400	400
175	1	25	375	225
150	-	50	350	250
125	-	75	325	275
100	-	100	300	

Eks. = 50 m Eks. = 250 m

ANNET

- Avgrensning av områder med forskjellig antatt vanngiverevne - se også mørkertet.
- Større sprekker og forkastninger
- Kilde, eventuelt med kapasitetsangivelse i liter/time.
- Geofysisk profil
- Større forureningskilder

ANTATT VANNGIVEREVNE I FJELL - M 1 : 200 000



Merk! Kapasitetsangivene gjelder generelt pr. borebrønn som er 70-100 m dyp.

Nøyaktig brannplassering bar førtes av hydrogeologisk sekundært.


OVER 2000 LITER/TIME
Egnet for større hytte- og boligområder, i noen tilfeller også til Jordbruksvesen og industri.

FRA 500 TIL 2000 LITER/TIME
Egnet for mindre hytte- og boligområder eller større gardsbruk.

UNDER 500 LITER/TIME
Egnet for hytter, enkehuse eller små gardsbruk.

IKKE VURDERT OMråDER
Høyfjellsområder, breer, ikke befolkede områder etc.

For små vannforsyninger til f.eks. hytter kan også grunde brenner være et alternativ.



TEMAKART GRUNNVANN - M 1:50 000

GRUNNVANN I LØSMASSER

Grunnvann i løsmasser forekommer i hulrommene (porene) mellom de partiklene løssetningen er bygget opp av. Der porene er store og sammenhengende, som i sand og grus, og der det strømmer vann gjennom øssetningen er forholdene gunstige for å ta ut grunnvann. Rørbrønner i løsmasser gir ved riktig plassering store vannmengder (500-5000 l/min) og kan forsyne større fellesvannsnett.

Der det foreligger nok opplysninger er øssetningene klassifisert etter vanngiverevne og egnethet som kilde til drikkevannsforsyning. Skala og kriterier for klassifiseringen er gitt under.

Kartet viser også plasseringen av borer, brønner og geofysiske profiler. Disse er gitt referansenummer, og de detaljerte resultatene fra undersøkelsene kan fås ved henvendelse NGU.

I tillegg til de omtalte forekomstene, vil i mange tilfeller også grunde brenner i morenøssetninger kunne forsyne små enheter.

VANNGIVEREVNE

Klassifiseringen er basert på sonderboringer, testpumping, geofysiske undersøkelser og hydrogeologiske undersøkelser i felt.

NB! Det foreslås at med øyen der dat er satt om i høyreområde fortid ikke kan sortertes engang og klassifisert.

Arealet

● Godt sorterte sand- og grusforekomster med høy permeabilitet og porositet. Meklighet av overflaten legger til etterspenning.

MIDDEL

● Middels sorterte, flinstoffhørende sand- og grusforekomster. Evt. godt sorterte masser med meklighet mindre enn 18 m. Antatt kapasitet for en rørbrønn: mindre enn 1000 l/min.

DARLIG

○ Undersøkte forekomster med negativt resultat.

Områder med mulig GOD eller MIDDLE vanngiverevne, men ikke tilstrekkelig undersøkt.

ANNET

■ Produksjonsbrønn - rørbrønn i løsmassen.

Kilde, eventuelt med kapasitetsangivelse i liter/min.

Fjelldeling med betydning for grunnvannsundersøkelse.

Geofysisk profil

Større forureningskilder

EGNETHET SOM KILDE TIL DRIKKEVANNSFORSYNING VED DAGENS AREALBRUK

Ved klassifiseringen er det lett hensyn til:

- arealbruk og forureningsfare
- forurensnings naturlige bekymringer mot overflate-forurensning
- naturlig grunnvannskvalitet
- omfanget av nedvendige klausuleringer ved evt. stabilisering av vannverk

GOD

MIDDEL

DARLIG

DAGENS AREALBRUK

a - skog	b - bebyggelse
o - åpen fastmark	t - tettbygd strek
v - vei/jernbane	d - dyrkede mark
f - fridtidebebyggelse	i - industri
g - grustak	c - campingplass

K - dårlig vannkvalitet

Eksempel: bdv

Ut fra dagens arealbruk - dyrke mark (d) og vei (v) - og den forureningsfare denne representerer, er forekomsten vurdert å ha en middels egnethet (B) til drikkevann.



Referanse til kartet: NIELSEN J.T. & RØDRUP-TØRØ E. - 1989
AURDAL, 1716 IV - Temakart grunnvann - M 1 : 50 000
Norges geologiske undersøkelse.

NB! Alle kartsymbolene i tegnforklaringen er ikke nødvendigvis brukt på dette kartet.

SYNNFJELL

1717 II

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE

TEMAKART GRUNNVANN - M 1:50 000

GRUNNVANN I FJELL

I Norge forekommer grunnvann i fjell hovedsakelig i sprekker og forkastninger (bruddflater hvor tilstøtende bergarter er forskjøvet). De gunstigste sprekkenes dannes i stive og hårde bergarter som f.eks. granitt, gneis og kvartsitt. Bløtere bergarter som f.eks. skifer blir lite oppsprukket.

Grunnvann fra fjell er velegnet til vannforsyning bl.a. i spredt bebyggelse. Vanlig ytelse i en borebrønn er ofte mellom 100 og 5000 liter/time. Pumpet mot et tilstrekkelig dimensjonert utjevningsmøsæsin, vil en borebrønn som yter 2500 liter/time dekke vannbehovet for ca. 240 personer (anlegg uten lekkasje).

Borebrønner med kapasitet og dyp er angitt med fortrolig nummerering innen kartbladet. For mer detaljerte opplysninger henvises det til NGU's hydrogeologiske arkiv.

En vurdering av berggrunnens vanngiverevne er vist i mørk kart. Avgrensningen av områdene med forskjellig entatt vanngiverevne er også vist med stiplet strek på hovedkartet.

Større sprekker og forkastninger er også angitt fordi borer mot disse ofte gir vesentlig mer vann enn borer i berggrunnen førstig.

BOREBRØNNER - VANNFØRING

○ ingen opplysing	● 751-1700 liter/time
○ 0-30 liter/time	● 1701-3500
○ 31-100	● 3501-6500
○ 101-350	● 6501-11500
○ 351-750	● > 11500


BOREBRØNNER - DYP

200	400
175	375
150	350
125	325
100	300
Eks. = 50 m	Eks. = 250 m

ANNET

- - - - Avgrensing av områder med forskjellig entatt vanngiverevne - se også mørk kart.
- Større sprekker og forkastninger
- Kilde, eventuelt med kapasitetsangivelse i liter/time.
- Geofysisk profil
- ★ Større forureningskilder

ANTATT VANNGIVEREVNE I FJELL - M 1 : 200 000



Herk! Kapasitetsangivelse gjaldt generelt pr. borebrønn som er 70-100 m dyp. Negativt brannplassering har ført til hydrogeologisk øksekundig.

OVER 2000 LITER/TIME
Egnet for større hytte- og boligområder, i noen tilfeller også til jordbruksvennlig og industri.

FRA 500 TIL 2000 LITER/TIME
Egnet for mindre hytte- og boligområder eller større gardsbruk.

UNDER 500 LITER/TIME
Egnet for hytter, enkehuse eller små gardsbruk.

IKKE VURDERT OMråDER
Høyjelletområder, breer, ikke befolkede områder etc.

Først vurderte områder
Vannforsyning til f.eks. hytter kan også
gjelde brønner være et alternativ.



GRUNNVANN I LØSMASSER

Grunnvann i løsmasser forekommer i hulrommene (porene) mellom de partiklene løssetningene er bygget opp av. Der porene er store og sammenhengende, som i sand og grus, og der det strømmer vann gjennom setningene er forholdene gunstige for å få ut grunnvann. Rørbrønner i løsmasser gir ved riktig plassering store vannmengder (500-5000 l/min) og kan forsyne større fellesvannverk.

Der det foreligger nok opplysninger er setningene klassifisert etter vanngiverevne og egnehetsområder som kildetil drikkevannsforsyning. Skala og kriterier for klassifiseringen er gitt under.

Kartet viser også plasseringen av borer, brønner og geofysiske profiler. Disse er gitt referansenummer, og de detaljerte resultatene fra undersøkelsene kan fås ved henvendelse til NGU.

I tillegg til de omtalte forekomstene, vil i mange tilfeller også grønne brønner i morenøversetninger kunne forsyne små enheter.

VANNGIVEREVNE

Klassifiseringen er basert på sonderboringer, testpuddinger, geofysiske undersøkelser og hydrogeologiske vurderinger i felt.

NB! Det forekomster også steder der det er mulig å få vann fra løsmassene, men ikke punktsettet angitt og klassifisert.

AREAL

Pkt.

GOD
● God sortert sand- og grusforekomst med høy permeabilitet og porositet. Mektighet av vannførende lag er større enn 10 m. Antatt kapasitet for en rørbrønn: mer enn 1000 l/min

MIDDEL

● Middeles sorterte, flinstatfrihåndige sand- og grusforekomster. Evt. godt sortert møller med mektighet mindre enn 10 m. Antatt kapasitet for en rørbrønn: mindre enn 1000 l/min

DARLIG

○ Undersøkte forekomster med negativt resultat.

Områder med mulig GOD eller MIDDEL vanngiverevne, men ikke tilstrekkelig undersøkt.

ANNET

■ Produksjonsbrønn - rørbrønn i løsmasser

○ Kilde, eventuelt med kapasitetsangivelse i liter/min

▲ Fjellblokkning med betydning for grunnenes vurdering.

AI - IA' Geofysisk profil

★ Større forureningskilder

EGNEHET SOM KILDE TIL DRIKEVANS- FORSYNING VED DAGENS AREALBRUK

Ved klassifiseringen er det tatt hensyn til:

- arealtype og forureningskildene
- forurensning inklusive bevegelige mot overflaten-forurensning
- naturlig grunnenes kvalitet
- omfang av nedvendige klasseureringer ved evt. etablering av vannverk

A GOD

B MIDDEL


C DARLIG

DAGENS AREALBRUK

e - økog	b - bebyggelse
å - åpen festmark	t - tettbudt strøk
m - myr	d - dyrk
v - vann/leirbene	i - industri
f - fridtidebebyggelse	l - campingplass
g - grustek	o - campingplass
k - dårlig vannkvalitet	

Eksempel: Bdv

Ut fra dagens arealbruk - dyrkede mark (d) og vei (v) - og den forureningskilden denne representerer, er forurensningen vurdert til en middels egnehetsgrad (B) til drikkevann.



NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE

Referanse til kartet: NIELSEN J.T. & ROHR-TØPP E. - 1989
SYNNFJELL 1717 II - Teknisk grunnvann - M 1 : 50 000
Norges geologiske undersøkelse.

NB! Alle kartsymbolene i legenderkollen er ikke nødvendigvis brukt på dette kartet.

FULLSENN

1717 III

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE

GRUNNVANN I FJELL

I Norge forekommer grunnvann i fjell hovedsakelig i sprekker og forkastninger (bruddflater) hvor tilst ende bergarter er fors jet. De gunstigste sprekken dannes i stive og harde bergarter som f.eks. granitt, gneis og kvartsitt. Bl tere bergarter som f.eks. skifer blir lite oppsprukket.

Grunnvann fra fjell er v legnet til vannforsyning bl . i spredt bebyggelse. Vanlig ytelse i en borebr nner er ofte mellom 100 og 5000 liter/time. Pumpet mot et tilst kkelig dimensjonert utjevningsm s sin, vil en borebr nner som yter 2500 liter/time dekke vannbehovet for ca. 240 personer (anlegg uten lekkasje).

Borebr nner med kapasitet og dyp er angitt med fort pende nummerering innen kartbladet. For mer detaljerte opplysninger henvises det til NGU's hydrogeologiske arkiv.

En vurdering av berggrunnens vanngiverevne er vist i m rkartet. Avgrensningen av omr dene med forskjellig antatt vanngiverevne er ogs  vist med st plet strek p  hovedkartet.

St rre sprekker og forkastninger er ogs  angitt fordi borer mot disse ofte gir vesentlig mer vann enn borer i berggrunnen forvirrig.

BOREBR NNER - VANNF RING

○ ingen oppgivning	751-1700 liter/time
● 0-30 liter/time	1701-3500
● 31-100	3501-6500
● 101-350	6501-1500
● 351-750	1501-11500
● 11500+	11500+

BOREBR NNER - DYP

200	25	400	225
175	58	375	250
150	75	350	275
125	100	325	250

Eks. = 50 m Eks. = 250 m

ANNET

----- Avgrensning av omr dene med forskjellig antatt vanngiverevne - se ogs  m rkart.


St rre sprekker og forkastninger

Kilde, eventuelt med kapasit angivelse i liter/time.

Geofysisk profil

St rre forurensningskilder

ANTATT VANNGIVEREVNE I FJELL - M 1 : 200 000



Merk! Kapasit sslagene gjelder generelt pr. borebr nner som er 70-100 m dyp. Nøyaktig br mplassering b r foresl s av hydrogeologisk ekskursjon.

OVER 2000 LITER/TIME
Egnet for st rre hytte- og boligomr der, i noen tilf ller ogs  til jordbruksavring og industri.

FRA 500 TIL 2000 LITER/TIME
Egnet for mindre hytte- og boligomr der eller st rre gardsbruk.

UNDER 500 LITER/TIME
Egnet for hytter, enklehus eller sm  gardsbruk.


IKKE VURDERT OMR DER
Høyfjellsomr der, breer, ikke befolkede omr der etc.

For sm  vannforeningene til f.eks. hytter kan ogs  gr de borer vere et alternativ.

FULLSENN

1717 III

TEMAKART GRUNNVANN - M 1:50 000



GRUNNVANN I L SMASSER

Grunnvann i l smasser forekommer i hulrommene (porene) mellom de partiklene l seavsetningene er bygget opp av. Der porene er store og sammenhengende, som i sand og grus, og der det str mmer vann gjennom avsetningen er forholdene gunstige for at ut grunnvann. R rbr nner i l smasser gir ved riktig plassering store vannmengder (500-5000 l/min) og kan forsyne st rre fellesvannverk.

Der det foreligger nok opplysninger er avsetningene klassifisert etter vanngiverevne og egnethet som kilde til drikkevannsforsyning. Skala og kriterier for klassifiseringen er gitt under.

Karet viser ogs  plasseringen av borer, br nner og geofysiske profil. Disse er gitt referansenummer, og de detaljerte resultatene fra unders kelsene kan f res ved henvendelse NGU.

VANNGIVEREVNE

Klassifiseringen er basert p  sondboringer, testboringar, geofysiske unders skelser og hydrogeologiske vurderinger i felt.

NBI Det forekomstene er sm , eller der det er mistanke om inhomogene forhold er kun borpunktet angitt og klassifisert.

Areal

Pkt.

GOD
● God sorterte sand- og grusforekomster med høy permeabilitet og porositet. Meklighet av vannf rende lag er st rre enn 10 m. Antatt kapasitet for en r rbr nner: mer enn 1000 l/min

MIDDEL
● Middeles sorterte, fintoftholdige sand- og grusforekomster. Evt. godt sorterte m sser med meklighet mindre enn 10 m. Antatt kapasitet for en r rbr nner: mindre enn 1000 l/min

DARLIG
○ Unders kte forekomster med negativt resultat.

Omr der med mulig GOD eller MIDDEL vanngiverevne, men ikke tilst kkelig unders kt.

ANNET

■ Produksjonsbr nner - r rbr nner i l smasser

Kilde, eventuelt med kapasit ssangivelse i liter/min

Fjellboring med betydning for grunnvannsverdring.

Geofysisk profil

St rre forurensningskilder

EGNETHET SOM KILDE TIL DRIKKEVANS- FORSYNING VED DAGENS AREALBRUK

Ved klassifiseringen er det tellt hensyn til:

- arealbruk og forurensningsf rare
- forekomstens naturlige b kst ltelse mot overfl te-forurening
- naturlig grunnvannskvalitet
- omfang av nedv nde klesuleringer ved evt. stabilisering av vannverk

a GOD

b MIDDEL

c DARLIG

DAGENS AREALBRUK

s - skog	b - bebyggelse
� - fastmark	t - tettst�t strek
m - m�r	d - dyrt mark
v - vei/leirbane	f - fr�tidsbebyggelse
r - fr�tidsbebyggelse	g - grustek
k - d�rlig vannkvalitet	h - campingplass

Eksempel: Sdv

Ut fra dagens arealbruk - dyrt mark (d) og vei (v) - og den forurensningsf rare denne representerer, er forekomsten vurdert   ha en middels egnethet (b) til drikkevann.



Referanse til kartet: NIELSEN J.T. & ROM-TORP E. - 1989
FULLSENN 1717 III - Temakart grunnvann - M 1: 50 000
Norges geologiske unders kelse.

NBI Alle kartsymbolene i tegnforklaringen er ikke n dwendigvis brukt p  dette kartet.