

NGU-rapport nr. 88.192

Sand- og grusundersøkelser på
Gåsmyra i Sykkylven kommune,
Møre og Romsdal

Rapport nr. 88.192	ISSN 0800-3416	Åpen/Fastslaglig
Tittel:	Sand- og grusundersøkelser på Gåsmyra i Sykkylven kommune, Møre og Romsdal	
Forfatter:	Øystein Jæger Dag Ottesen	Oppdragsgiver: Direktoratet for Naturforvaltning
Fylke:	Møre og Romsdal	Kommune: Sykkylven
Kartbladnavn (M. 1:250 000)	Kartbladnr. og -navn (M. 1:50 000) 1219-4 Sykkylven	
Forekomstens navn og koordinater:	Sidelall: 12 Pris: 40,- Gåsmyra Kartbilag: 1	
Feltarbeid utført: oktober 1988	Rapportdato: 19.12.1988	Prosjektnr.: 2309.15.53 Seksjonssjef: <i>Per. R. Neby</i>
Sammendrag:	<p>Løsmasseforekomstene under Gåsmyra i Sykkylven kommune er undersøkt. Undersøkelsen omfatter feltkartlegging, sonderboring, prøvetaking og mineralogiske-, petrografiske- og kornfordelingsanalyser.</p> <p>Gåsmyra ligger på en breelvterrasse med følgende oppbygning:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.5-2.5 m torv. - Topplag av grus og stein med aurhelledannelse, ca. 2 m tykt og med beregnet volum på 200 000 m³. - Sortert fin/middels sand (evt. silt), ca. 5 m mektig og med volum ca. 500 000 m³. - Morene eller sand og grus med ukjent mektighet og utbredelse. <p>Materialet har gunstig mineralogisk og petrografisk sammensetning, men antas å være dårlig egnet til veg- og betongformål.</p>	
Emneord	Ingeniørgeologi	Naturvern
Ressurskartlegging	Volum	Kvalitetsundersøkelse
Breelvavsetning	Fagrappor	

FORORD

Undersøkelsen av løsmasseforekomstene under Gåsmyra i Sykkylven kommune er gjort på oppdrag fra Direktoratet for Naturforvaltning.

Gåsmyra er foreslått vernet i "verneplan for myrområder i Møre og Romsdal" og oppdraget har bestått i vurdering av volum og kvalitet av løsmassene under myra.

Trondheim, 19. desember 1988

Seksjon for ingeniørgeologi

Peer. R. Neeb

Peer-R. Neeb

seksjonssjef

Dag Ottesen

Dag Ottesen

forsker

Øystein Jæger

Øystein Jæger

avd. ing.

INNHOLD

	Side
INNLEDNING	5
DANNELSE	6
UNDERSØKELSER OG RESULTATER	6
DISKUSJON	7
KONKLUSJON	9

Figur 1: Kart over undersøkelsesområdet med prøvepunktene inntegnet

2: Sonderboringer

3: Kornfordelingskurver

Tabell 1: Petrografiske analyser

2: Mineralogiske analyser

INNLEDNING

Området hvor Gåsmyra ligger er tidligere kvartærgeologisk undersøkt og beskrevet (Reite 1966).

I tillegg har forsker O. Longva ved NGU utført flybildetolkninger som dekker undersøkelsesområdet.

Kartgrunnlaget ved undersøkelsen har vært økonomisk kartverk i målestokk 1:5000.

Feltundersøkelsen ble utført 17.-18.10.88 av forsker D. Ottesen og avd.ing. Ø. Jæger.

Prøvepreparering og kornfordelingsanalyser er utført ved NGUs Løsmasse-laboratorium, og de petrografiske/mineralogiske analysene er utført av Ø. Jæger.

DANNELSE

Breelvterrassen under Gåsmyra er dannet i perioden Yngre Dryas (ca. 10500 år før nåtid) ved et havnivå omlag 58 m høyere enn i dag. Terrassen korresponderer i høyde med Velle-terrassen på nordsida av Velledalselva og er sannsynligvis dannet samtidig med denne.

Det er uklart om begge avsetningene opprinnelig har tilhørt samme breelv-delta, men begge terrassene består sannsynligvis av materiale som er erodert av lokale breer og avsatt av breelver i havet ved datidens havnivå.

Breenes utbredelse da Gåsmyr-terrassen ble dannet kan vi i dag se av rand-morenene som ligger som markerte rygger i terrenget.

Snitt i Velleterrassen viser skrålag av sand og grus som heller ut dalen med et grovt steinholdig topplag. Terrassen under Gåsmyra har trolig en lignende oppbygging, men med mindre mektighet og mer finkornig materiale.

UNDERSØKELSER OG RESULTATER

Massesammensetningen under Gåsmyra er klarlagt ved:

- befaring i undersøkelsesområdet
- 4 spadegravde snitt i terrasseskråningen
- kornfordelings-, petrografiske og mineralogiske analyser av materiale fra de spadegravde snittene
- 2 sonderende borer.

Av hensyn til verneinteressene ble det ikke benyttet gravemaskin i undersøkelsen.

Gåsmyra er avgrenset mot øst av en markert morenerygg med mye stor blokk i overflata.

I framkant av terrassen er det ravinedannelser som kan tyde på finkornig materiale under myra (finsand/silt).

Langs traktorvegen fra foten av terrassen og opp til myra ble det gravd 3 snitt med spade (fig. 1).

I foten av terrassen (lok. 1), ca. 10 m under terrasseflata, ligger sortert grusig sand (fig. 3). Materialet kan være nedrast fra topplaget i

terrassen. Omlag 6 m under terrasseflata (lok. 2) var det godt sortert ensgradert middels sand i snittet (fig. 3). Denne prøven antas å være representativ for massene som er tolket til fin/middels sand i de 2 sonderboringene på Gåsmyra (fig. 2).

I snittet omlag 1.5 m under terrasseflata (lok. 3) var det sterk aurhelle-utvikling og kornfordelingsanalysen (fig. 3) viser at materialet består av velgradert sandig grus. I tillegg inneholdt materialet mye stein.

Lokalitet 4 ligger i en ravine i terrasseskråningen (fig. 1) og kornfordelingskurven (fig. 3) viser at prøven tatt 6-7 m under terrasseflata består av sortert sandig silt (fig. 3).

Sonderboringene på Gåsmyra (fig. 2) viser at torvlaget over avsetningen er 1.5-2.5 m tykt. Under torva er det et grovt topplag av grus/steinig grus ned til ca. 4 m. I dette topplaget med en gjennomsnittlig tykkelse på 2 m, er det utviklet aurhelle. Mellom 4 og 9 meter under myroverflata finner vi sorterte masser av fin/middels sand. Under 9 m er det grovere materiale i begge borpunktene.

I borpunkt 1 er dette materialet sannsynligvis morene. I borpunkt 2 tyder imidlertid sonderingen på løsere pakket sortert sand og grus helt ned til 16 m under overflata. Massesammensetningen videre nedover i dypet er ikke klarlagt. Dypet til fjell er ikke påvist.

De petrografiske og mineralogiske analysene (tabell 1 og 2) viser at massene har et høyt innhold av sterke og meget sterke bergartskorn. Grusen i materialet består av gneis og dette reflekterer berggrunnen i området. Et høyt glimmerinnhold i sandfraksjonen vil gjøre massene dårlig egnet til betongformål. Prøvene fra Gåsmyra viser et akseptabelt glimmerinnhold (<10 %, tabell 2), bortsett fra prøve 4 hvor glimmerinnholdet er 35 % i sandfraksjonen 0.125-0.250 mm.

DISKUSJON

Ut fra sonderboringer og feltkartlegging ser lagfølgen i Gåsmyra-terrassen ut til å bestå av:

- 1.5-2.5 m med torv på toppen
- ca. 2 m grovt topplag med stein og grus
- ca. 5 m med sortert fin/middels sand (siltinnblandet)
- morene eller sand og grus.

Ved et evt. uttak av løsmassene må torvlaget på toppen fjernes.

Det grove topplaget med grus og stein har sterk aurhelledannelse, og kan derfor bare brukes til fyllmasser. Vanligvis inneholder dette topplaget de beste massene i et breelvdelta. Grov grus, stein (evt. blokker) knuses og utgjør en viktig del av massene sammen med de underliggende noe finere skrålagene (oftest grus og sand). Det grove topplaget under Gåsmyra er volumberegnet til ca. 200 000 m³ grus og stein.

Pakken under topplaget består av sortert middels/fin sand, eventuelt med noe silt innblandet (se fig. 3).

Dette er masser som er for finkornige til veg- og betongformål, og bruksområdet vil derfor bare kunne være til fyllmasser.

Pakken er knapt 5 m tykk, og har et volum på ca. 500 000 m³.

Under sandpakken i sonderboring 1 (SB1) støtte vi på et hardt lag som vi antar er morene. SB1 ligger nokså nær moreneryggen i øst (fig. 1), og denne skråner sannsynligvis inn under myra.

Ved sonderboring 2 var materialet mellom 9 og 16 m dyp løsere pakket og sannsynligvis består massene av sortert sand og grus. Utbredelsen, tykkelsen og kvaliteten av dette laget er usikker.

Analyser (tabell 1 og 2) viser at materialet i terrassen har en gunstig mineralogisk og petrografisk sammensetning.

Det er vanligvis uaktuelt med uttak av sand og grus under grunnvannsspeilet. Grunnvannsnivået ved terrassekanten antas å korrespondere med vannnivået i Velledalseval. Lengre inne på terrassen står grunnvannet høyere. Ved et eventuelt masseuttak vil grunnvannsnivået under størstedelen av terrassen ikke skape problemer for uttak. Mot Regndalselva kan det komme grunnvannssig, slik at dette området kan være problematisk å utnytte til uttak.

KONKLUSJON

Undersøkelsen viser at Gåsmyra ligger på en breelvterrasse.

Under et torvlag på 1.5-2.5 m ligger et grovt topplag av grus og stein, ca. 2 m tykt. Laget har sterk aurhelleutvikling, består av ca. 200 000 m³ grus og stein, og antas å bare kunne benyttes til fyllmasser.

Under topplaget ligger en pakke på ca. 5 m med sortert middels/fin sand. Volumet er ca. 500 000 m³, og sanda antas ikke å kunne brukes til veg-/betongformål, men bare til fyllmasse.


Under pakken med sand ligger morenemateriale eller sortert sand og grus av ukjent mektighet og utbredelse.

Massene i terrassen har gunstig mineralogisk og petrografisk sammensetning.


Verdien av massene i avsetningen er ikke vurdert.

SLAGSONDERING NR.: 1**STED:** GÅSMYRA**UTM:****M.O.H.:** ca. 60

(overflate)


**SLAGSONDERING NR.: 2****STED:** GÅSMYRA**UTM:****M.O.H.:** ca. 60

(overflate)



NORGES GELOGISKE UNDERSØKELSE
SEDIMENTLABORATORIET

KORNFORDELINGSKURVE
SYKKYLVEN 12194



FIGUR 3


Tabell 1: Fordeling av bergartskorn (i %) i fraksjonen 8-16 mm.
Ca. 150 telte korn.

PRØVENR.	m. st.	st.	sv.	m. sv.
LOK. 1	5	57	32	6
LOK. 3	15	72	13	


m. st. = meget sterke, st. = sterke, sv. = svake,
m. sv. = meget svake.

Tabell 2: Mineralinnhold (i %) i to sandfraksjoner.
Ca. 100 telte korn.

PRØVENR.	0.5-1.0 mm		0.125-0.250 mm		
	Glimmer	Andre	Gl./skifer	Mørke min.	Andre
LOK. 1	2	98	7	11	82
LOK. 2	11	89	8	3	89
LOK. 3	2	98	5	5	90
LOK. 4	7	93	35	1	64



A



TEGNFORKLARING

- TERRASSEKANT
- GRENSE FOR VOLUMBEREGNET OMRÅDE
- GRENSE FOR VERNEFORSLAG
- ooooooo MORENERYGGER
- B BREELVMATERIALE
- M MORENMATERIALE
- E ELVEMATERIALE
- △ BLOKK
- ◎ STOR ENKELTBLOKK
- RAVINE
- (+) MASSETAK
- SONDERBORING
- ✗ Lok. 1 PRØVEPUNKT

100 m

NGU - DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING
KART OVER UNDERSØKELSESMÅLETT
GÅSMYRA, SYKKYLVEN
MØRE OG ROMSDAL FYLKE

MÅLESTOKK	MÅLT DO, ØJ
1:50 000	TEGN DO
1:5 000	TRAC IL DES. 1988
KFR.	

ØK AS 100-5-2, AS 100-5-4

NORGES GEOLISKE UNDERSØKELSE
TRONDHEIM

TEGNING NR.
88.192-01

KARTBLAD NR.
1219 IV