

490/77

6.6.77.

KØB/BR Ø-77 058

Herr Bjørn Finnanger,
Halsgt. 6 A.
1700 Sarpsborg.

VANNFORSYNING TIL SMÅBRUK I VARTEIG.

Uttalelse fra Norges geologiske undersøkelse etter befaring ved førstestatsgeolog Knut Ørn Bryn, 18.5.77. Ingen var tilstede under befaringen.

Bergarten i området er massiv gneis med strøk nordvest-sydøst og steilt fall mot nordøst. Husene står på en fjellrygg, og i vest er en høyere fjellrygg. Mot nord og øst faller terrenget raskt, uten synlig fjell.

Gneisen i dette området synes ikke å egne seg spesielt godt med hensyn til brønnboring, men hvis det ikke er behov for altfor store vannmengder, er det håp om at en boring kan bli vellykket.

Boreplass ble tatt ut ca. 3 meter vest for sydvestlige hjørne på nordligste hus (det huset som har gule eternittplater på en side). De må være forberedt på å måtte bore minst ca. 50-70 meter dypt.

Det må ikke føres noe avløp mot dette området.

De må være klar over at all brønnboring i fjell er forbundet med en viss usikkerhet.

Vi står gjerne til videre tjeneste.

Norges geologiske undersøkelse



Knut Ørn Bryn
Førstestatsgeolog