

587

9.6.77.

0-77 046

Fr. Reidun Hansen Voll,
Ekornv. 1.
Hellvik i Bunnefjorden.

VANNFORSYNING TIL BOLIG.

Uttalelse fra Norges geologiske undersøkelse etter befaring ved statsgeolog E.Rohr-Torp, 11.5.77.

Det var ønsket vann til husholdning. Fjellgrunnen består av glimmergneis, en bergart hvor man sannsynligvis vil oppnå tilstrekkelig med vann.

Den ønskete boreplass syd for den gravde brønnen frarådes. Den ligger svært nær sjøen, og ved skråboring mot vest vil man ikke kunne sprengne i borhullet om det skulle gi lite vann, huset står iveien.

Boreplass ble tatt ut ved bjerketre i stenbed nordvest for den gravde brønnen. Det bores skrått, 25° avvik fra loddlinjen, og med retning N 300° (rett mot vest). Boredyp 40-60 m.

Saltvannsfaren er her liten, men det bebyggete nedslagsfeltet kan i uheldig fall føre til tilfeldig forurensning av en eventuell borebrønn. I uheldigste fall vil en borebrønn gi noe jernholdig vann.

Det gjøres oppmerksom på at enhver dypbrønnsboring i fjell er forbundet med en viss usikkerhet.

Vennlig hilsen
Norges geologiske undersøkelse

ERT

Erik Rohr-Torp
Statsgeolog