

883/76

Oslo

27. september 1976,
ERT/EO/0- 76242

Hr. Olav Yttri
Hoffsjef Løvenskjoldsvei 33
OSLO 3

VANNFORSYNING TIL HAGEVANNING, ULLERN.

Uttalelse fra Norges geologiske undersøkelse etter befaring
16/9-1976 ved statsgeolog Erik Rohr-Torp.

Det var ønsket vann til 2-3 spredere.

Vannbehovet antas å være ca. 1500 liter/time. Kombineres
borebrønnen med et utjevningsbasseng vil man kunne klare
seg med mindre.

Eiendommen ligger i sin helhet på en stor syenitgang som
gjennomsetter skifer/kalksedimenter. Gangbergarter gir
ofte gode resultater ved dypbrønnsboringer.

Enkelte sprekkesoner med nordlig til nordøstlig retning fore-
kommer.

Muligheten for å oppnå de ønskete vannmengder ved en fjell-
boring synes å være tilstede.

To alternative boreplasser ble tatt ut. Om en boring gir
for lite vann kan man bore to brønner, uten at de påvirker
hverandre.

- a) I søkk sydøst for lite hus ved svømmebasseng. Pinne i
bakken markerer boreplassen. Det bores ~~Skrått~~, $25-30^{\circ}$
avvik fra loddlinjen og med retning ca. N 130° (mot sydøst).
Boredyp inntil 100 meter.

- b) Sydvest for den oppfylte plenen, nær skogkant. Pinne i bakken markerer boreplassen. Det bores skrått, $20-25^{\circ}$ avvik fra lodlinjen, og med retning N 270° (mot vest).

Man må være innstilt på å måtte bore inntil 100 meter. Alternativ a vil ikke påvirke kilden nederst i hagen, alternativ b vil i uheldig fall kunne gjøre det. Boreplassene synes forsvrig likeverdige.

Det gjøres oppmerksom på at brønnboringer i fjell alltid er forbundet med en viss usikkerhet,

Vi står gjerne til videre tjeneste.
Norges geologiske undersøkelse

E.R.T

Erik Rohr-Torp
Statsgeolog

Regning følger senere fra vårt
hovedkontor i Trondheim.