

Råde Posthold

11/76

2.2.76.

KØB/BR 0-76 008

Herr Odd Fosser,
Granberg,
1580 RYGGE.

VANNFORSYNING TIL VILLA.

Uttalelse fra Norges geologiske undersøkelse, etter befaring ved statsgeolog Knut Ørn Bryn, 29. januar 1976.

Bergarten i området er grovkornet, grå sliregneis (på forvitret overflate er den delvis rødfarget).

Huset ligger på en liten kulle med bratt fall mot øst og noe slakere mot vest. I de partiene av fjellet som er synlig, synes det å være massive, tette bergarter med små muligheter for grunnvannsforsyning. Ut fra topografien er det beste området øst for kollen som huset står på.

Boreplass ble tatt ut like øst for den eksisterende brønnen, og på grunn av en viss fare for forurensning fra eget kloakkutslipp, må boringen trekkes så langt syd på Deres tomt som mulig.

De må her bore på skrå med ca. 70° fall (ca. 20° avvik fra loddlinjen) og med retning mot østsydøst.

De må regne med å måtte bore minst 50 meter, og med en viss fare for å få et tørt hull.

Vi står gjerne til videre tjeneste.

Vennlig hilsen

Norges geologiske undersøkelse



Knut Ørn Bryn

Statsgeolog