

575

Kirkeby / Hordaland

29.6.76.
LAK/BR 0-76 167

Herr Magne Taule,
5102 ALVERSUND.

VANNFORSYNING BOLIG, SELLEVOLL.

Uttalelse fra Norges geologiske undersøkelse etter befaring ved statsgeolog Lars A. Kirkhusmo, 21.6.76. I befaringen deltok også S. Husdal fra Vestnorsk Brunnboring.

Bergarten i området består av tett lite oppsprukket mangeritt som vil gi lite vann ved dypbrennsboring. En boring her må betraktes som risikobetent. Dersom boringen skulle gi for lite vann har man mulighet for å skyte i borhullet for om mulig å øke vannmengden. Den brønnen som er skutt ut kan eventuelt benyttes som utjevningebasseng.

Det gunstigste her ville være å plassere boringen skrått mot bakenforliggende søkk, men avløp fra bl.a. silo gjør at dette ikke er tilrådelig.

En boring må derfor settes loddrett, og kan plasseres mellom brønnen og huset. Man må regne med et relativt dypt borhull (ca. 70-90 m).

Vi står gjerne til videre tjeneste.

Norges geologiske undersøkelse

Lars A. Kirkhusmo

Statsgeolog

Gjenpart: Vestnorsk Brunnboring, Hjelmås.