

2/3/76.

Askøy/Anda land.

11.3.76.

LAK/BR 0-76 019

Herr Frode Johansen,  
Steinseidet,  
5310 Hauglandshella.

VANNFORSYNING BOLIG, STEINSEIDET.

Uttalelse fra Norges geologiske undersøkelse etter befaring 24.2.76. ved statsgeolog L.A.Kirkhusmo. I befaringen deltok også S.Husdal fra Vestnorsk Brunnboring.

Bergarten i det undersøkte området består av relativt tett

vekslende gneis. Denne bergarten er ikke gunstig for dypbrønnsboring. I tillegg er nedslagsfeltet svært begrenset.

En boring må derfor anses som temmelig risikobetont.

Plass for en eventuell boring ble tatt på NØ-siden av huset.

Boringen settes på skrå med retning mot N 40 (NØ) og med et fall på 60° (30° fra vertikal).

Vi står gjerne til videre tjeneste.

Norges geologiske undersøkelse

L.A.K.

Lars A.Kirkhusmo

Statsgeolog

Kopi: Vestnorsk Brunnboring,  
5164 Hjelmås.