

808/76,

Tune

16.9.76.

KØB/BR 0-76 282

Herr Gunnar Jelsnes,
Øvre Tune,
1700 Sarpsborg.

GRUNNVANSFORSYNING.

Uttalelse fra Norges geologiske undersøkelse etter befaring ved førstestatsgeolog Knut Ørn Bryn, 9.9.76.

Det var ønsket vann til en husholdning.

Bergarten i området er granitt. Denne bergarten er for det meste massiv, tett, og gir lite vann ved brønnboring. Noen steder er den imidlertid gjennomsluttet av sprekkesoner, og forholdene blir da gunstigere.

Huset ligger på et forholdsvis massivt parti, og brønnboring helt oppe ved huset må frarådes.

Under forutsetning av at kloakken vil bli ført ut i samme kløft som dreneringen ligger, ble boreplass tatt ut sydøst for huset, mellom lysstolpe og liten bjerk, like vest for veien.


De må her være forberedt på å måtte bore anslagsvis 60 meter.

Selv om forholdene synes gunstige for å oppnå tilstrekkelig med vann, må De være klar over at brønnboring i fjell alltid er forbundet med en viss usikkerhet.

Vi står gjerne til videre tjeneste.

Vennlig hilsen

Norges geologiske undersøkelse


Knut Ørn Bryn

Førstestatsgeolog